

564 runiepo





Ф0'л

Подобщеь канд, техн. наук и канд, техн. наук

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИСКУССТВО»
МОСКВА 1962



ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящее издание является первой попыткой создания краткого справочника, удовлетворяющего запросы двух групп читате-

лей: фотолюбителей и кинолюбителей

Вопросы, интересующие тех и других, очень близки по своему характеру. Это объясиятся общностью условий получении фотографического и живым тографического наображения, вядов светочраствительных материалов, способое из обработия, скостов светового и композиционного решения кадра, а также и ряда влементов аппаратуры.

Этим'н основными положениями определена архитектоника справочника, который построен так, что разделы, имеющие общий характер (элементарные основы светотехники, фотокинооптика и др.), перемежаются со специальными разделами (фотографиче-

ские аппараты, киносъемочная аппаратура и др.).

Таким путем удается взбежать паральсивма, вепзбежного при вздания двух справочнямов и удоватеворыть интересы шпромых кругов читателей. Фото- и кинолюбители, руководители фотокружков, работники учебных заведений, студенты и школьшки найдуг ядесь нужный им материал.

В справочнике собраны сведения, помогающие решить ряд

практических вопросов. Сведения эти двоякого рода. Во-первых, это фактические справил, сеновные технические данные по фото- и киноаппаратуре, светочувствительным материаамы, рецеплы и режимы обработии нетакнов и позитвою, скемы промышлениях типов аппаратуры и отдельных узлов, вымесёние дагаменты, отдельным правильным править править править дагаменты, окторые править и править править править править править дагаменты, окторые править правит

В целях сокращения объема справочника весь этот матернал взложен пренмущественно в таблицах, это помогает зитателю

быстро получить нужную справку.

Йри подборе фактических данных составители справочника руководствовались соображениями их практического применения, и поэтому справочник не претендует на полноту собранного материала.

риалы.
В части рецептуры учитывалось также наличие «Фоторецептурного справочника», изданного в 1958 и переизданного в 1960 г. издательством «Искусство», в котором рецептура фотографических растворов представлена доводьно полно.

Справочник фото- и кинолюбителя включает в себя также сведения по авторскому праву на фотопроизведения и кинофильмы, оформлению изобретений и правила фото- и книосъемок, которые

слепует отнести к фактическим справкам.

Этот материал включен в справочник на основании большого висла читательских писем, поступающих в издательство и периопическую печать. Он окажет помощь читателям, серьезно увлекающимся фотографией и желающим участвовать в выставках и сотрудничать в печати.

Во-вторых, в справочнике читатель найдет сведения, разъясняющие основные понятия и закономерности в области оптики, светотехники и экспонометрии, а также рекомендации и советы по технике и технологии всего фотографического процесса — от момента съемки до получения снимка и демоистрации любительского

фильма.

Впервые делается попытка в лаконичной форме привести основные схемы освещения для различных случаев съсмки и размещения осветительных приборов. В этот раздел вилючены ориги-нальные схематические иллюстрации, на которых наглядио представлен полученный в приведенных обобщенных случаях эффект.

Авторы сознательно допускают некоторую неравномерность в распределении материала по разделам. Они исходят из того, что некоторые вопросы довольно широко освещены в учебниках и массовой литературе и поэтому в справочнике могут быть описаны менее подробно.

В составлении справочника принял участие коллектив автосоставлении справочника привыл участие коллектва авторов: Л. В. Бариков, А. И. Геодаков, Г. Я. Гриневич, Е. А. Иофис, П. М. Кримерман, А. А. Јапаури, И. Б. Мивенков, Н. Д. Панфилов, В. Г. Пелль, А. Г. Перцик, Н. И. Полянский, А. Н. По-пов, А. Г. Самонов, С. Г. Суров, В. А. Шашлов.

СВЕТОТЕХНИКА

основные сведения

Лучистая энергия, одинм на видов которой является свет, распространяется в пристранстве в виде электроматнитных кольбаний. Скорость распространения этих колебаний в воздухе практически может быть принята
с=300 000 жм/сск.

Между скоростью распространения колебаний c и длиной волны λ при частоте колебаний v существует соотношение $\lambda = \frac{c}{c}$.

В зависимости от частоты электромагнитные колебания имеют различные свойства. Основные виды излучений, входящих в электромагнитный спектр, приведены в табл. 1,1.

К оптической области спектра электромагнитных колебаний относятся видимый свет и смежные с ним невидимые инфракрасные и ультрафиолетовые излучения.

Световое излучение с одной определенной длиной волны называют монохроматическим (одношевтным); с именением длины волны цвет излучения меняется. При разложения белого света, представлиющего собой совокупность монохроматических налучений, напрымер, при помощи призмы получается непрерывный спектр, цвета в котором постепенно переходят одни в другой. Глая не в состояния точно найти границы основных цветных участков спектра видимых излучений, которые приведены в таба. 1,2.

Обычно свет содержит одновременно взлучения с различными длинами воли и, в отлачие от монохроматического, называется светом сложного спектрального состава. Спектральный состав света характеризуется кривой спектрального распределия внегрии.

Цветовой тон света сложного спектрального состава определяется длиной волны монохроматического излучения,

Таблица І,1

Электромагнитный спектр

	-		
	Длина		
Виды излучения	CM	HM*	Частота сек-1
Электрические волны: низкочастот-			
ные	> 1,5.10	> 1,5.1013	< 2.104
высокочастот-	1,5.1001.10-2	1,5.10181.105	2 · 104 3 · 1018
Инфракрасные лучи	4-10-27,5-10-6	4.1007,5.100	7,5.10114.1014
Видимый свет	7,5.10-94.	7,5.1084.108	4.10147,5.1014
Ультрафиолетовые лучи	4-10-01-10-0	4-1041-101	7,5.10143.1016
Рентгеновские лучи	6.10-81.10-8	6-1011-10-2	5.10193.1019
Гамма-лучи			1.1010 3.1021
Космические лучи	< 1.10-11	< 1.10-4	>3.1021

Таблица I,2 Цветные участки спектра видимых излучений

Цаета	Границы длин воли, им
Красные	720—620
Оранжевые	620-590
Желтые	590-560
Желто-зеленые	560-530
Зеленые	530500
Голубые	500-470
Синие	470-430
Фиолетовые	430-380

 $^{^{\}circ}$ им (нанометр) = $10^{-\circ}$ м= $10^{-\circ}$ мм; раньше носил название миллимикрон.

энергия которого преобладает в данном сложном излучении. При равенстве энергий излучения по всем длинам воли видимой части спектра излучение оказывается бесцветным (белым).

В зависимости от типа источника света различают непрерывные, линейчатые, полосатые и смешанные спектры.

Непрерывный спектр характерен для раскаленных тел, спектральное распределение энергии излучения кото-




Рис. I, 1. Кривые спектрального распределения энергия температурных излучений при различных цветовых температурах

рых зависит от температуры. При нізких температурах максимум налучения расположен в длинноволновой (красной) части спектра, при повышении температуры максимум сдвигается к коротковолновой (синей) части спектра. Дли раскаленных тел данного химического состава температура однозначно определяет собой ход кривой спектрального распределения энергии излучения в видимой части спектов.

Для удобства сравнения между собой различных теминтурных источников света по спектру пользуются не истинной температурой, а искусственной величиной цествеой температурой залучения, представляющей соботемпературу абсолють серного тела, при которой дветность его малучения одинанова с цветностью сравниваемосо валучения. Абсолють серным телом (полимы валучателем) является такое тело, которое полностью поглощает всю лучистую энергию, на него падающую, и в то же время излучает больше энергии для всех длин воли, чем любое почтое (не черкое) тело при данной температуре.

другое (не черное) гело при данном гемпературе. Цветовая температура выражается в градусах абсолютной шкалы (градусах Кельвина — К?), отсчитываемых от абсолютного нуля, соответствующего 273°С ниже нуля. Чтобы выразить температуру в градусах абсолютной шкалы, нужно к величине температуры по Цельсию прибавить 7273 с.

Кривые спектрального распределения энергии температурных излучений при различных цветовых температу-

рах показаны на рис. 1,1.

Иолосатые спектры имеют пирокие линии, часто почти сливающиеся в непрерывный спектр, и характерры для всточников света с электрическию разрядом в газах сложного хвинческого состава, например для аргоново-ртутных трубок.

Смещанные спектры ивлиются чаще всего результатом наложения на непрерывный спектр отдельных спектральных линий и полос; к таким спектрам относится спектры люминесцентных лами и угольной дуги высокой интенсивности. Смещанный характер спектра других источников света, например голубого неба, является результатом по-глощения из веперевыного спектра отдельных спектральных участков промежуточной средой, в данном случае возлухом.

Различные приемники (глаз, фотографический слой, фотоэлемент) по-разному реагируют на поглощаемую ими лучистую энергию. Глаз участвует, например, в создании светового ощущения, в фотоэлементе возникает электродвижущая сила, в фото-

графическом слое происходит выделение металлического серебра.

Большинство приемников имеют различную чувствительность к лучистой энергии с различными длинами волн и в этом отношении могут быть охарактеризованы кривыми спектральной чувствительности, которые обычно



Рис. I, 2. Кривые относительной спектральной чувствительности различных приемников лучистой энергии

строятся в относительных единицах и показывают относительную эффективность действия на данный приемник одинакового количества лучистой энергии с разными илинами волн.

На рис. 1,2 приведены кривые относительной спектральной чувствительности глаза, селенового фотоэлемента и двух типов фотографических материалов; максимум каждой кривой принят за 100%.

основные световые величины и единицы

Световой поток - мошность вилимого излучения, оцениваемого по световому ошущению, которое оно производит на средний человеческий глаз, т. е. мощность светового излучения.

Единицей для измерения светового потока является люмен (лм, lm). 1 люмен есть световой поток, который испускается полным излучателем при температуре затверпевания платины (2042° К) с площади 0,5305 мм².

Сила света - пространственная плотность излучаемого светового потока, определяемая как отношение светового потока к величине телесного угла, в котором он распределен. При равномерном распределении светового потока F в пределах телесного угла ω сила света I в направлении оси телесного угла определяется как

$$I = \frac{F}{\omega}$$
.

Телесным, или пространственным, углом называется часть пространства, ограниченная копической поверхностью. Телесный угол в измерается отношением площеди S, которую он вырезает на поверхности сферм, описанной из его вершины, к квадрату радиуса г этой сферм.

$$\omega = \frac{S}{\omega^2}$$
.

За единицу телесного угла — стерадиан (стер) — принимается угол, вырезающий на поверхности сферы площадь, равную квадрату радиуса данной сферы. Сумма телесных углов вокруг точки составляет 4n стер. т. е. 12.57 стер.

Единицей для измерения силы света является с в е ч а (со, со). 1 свеча есть сила света точечного источника в тех направлениях, в которых он непускает световой поток в 1 мм, одинаково распределенный внутри телесного угла в 1 смел.

По определению IX Международной конференции по мерам и весам «Свеча есть такая сила света, при которой яркость полного издучателя при температуре затвердевапия платины равна 60 свечам на квадратный сагизметр».

Оба определения не противоречат друг другу и различаются лишь формально, в зависимости от того, что принято за исходную величину — световой поток или сила света.

Освещенность — поверхностная плотность падающего на освещаемую поверхность светового потока, определяемая как отношение светового потока к величине освещаемой поверхности.

При равномерном распределении светового потока F в пределах поверхности с площадью S освещенность определяется как

$$E = \frac{F}{S}$$

Единицей для измерения освещенности является люкс (ак, 1х). 1 люкс есть освещенность поверхности, которая получает одинаково распределенный по ней световой поток в 1 лм на площади в 1 м². Связь между освещенностью E, силой света I точечного источника в данном направлении и расстоянием l от освещаемой поверхности до источника света выражается соотношением

$$E = \frac{I \cdot \cos \alpha}{r^2}$$
,

где

— угол падения света на освещаемую поверхность,

т. е. угол между направлением падения света на
поверхность и перпендикуляром к поверхности в
точке палення света.

При перпендикулярном падении света на освещаемую поверхность угол падения равен нулю, а $\cos \alpha$ равен единице и

$$E = \frac{I}{l^2}$$
.

Яркость — отношение силы света в данном направлении к проекции светящейся поверхности на плоскость, перпендикулярную к тому же направлению.

Для равномерно яркой поверхности

$$B = \frac{I_a}{S \cdot \cos a},$$

где B — яркость поверхности; I_a — сила света в данном направлении;

І_д— сила света в данном направлении;
 S — площадь светящейся поверхности.

5 — площадь светящейся поверхности.
 Яркость — световая величина, которую непосредст-

венно воспринимает глаз; она не зависит от расстояния (при практическом отсутствии поглощения или рассеяния_света в промежуточной среде).

Единицей намерения яркости звляется нит (им, п.), 1 нит есть вриссть предельно малой, одинаково во всех точках светищейся плоской поверхности, для которой отношение силы света в свечах к ее площади в квадратных метрах равно единице, причем яркость и сила света определяются в перпендикулярном направлении к этой поверхности.

Для идеально рассенвающей отражающей поверхности соотношение между ее освещенностью и яркостью имеет следующий вид:

$$B = \frac{\varrho E}{\pi}$$
,

где е — коэффициент отражения (см. стр. 14).

В фото- и кинотехнике для измерения яркости отражающих свет поверхностей часто применяется величина апостильб (асб., asb).

1 апостильб есть яркость абсолютно белой идеально рассенвающей поверхности, имеющей освещенность равную 1 мк:

$$1ac6 = \frac{1}{\pi} nm = 0,318 nm.$$

Для определения яркости идеально рассенвающей отражающей поверхности в апостильбах достаточно умножить величину освещенности этой поверхности в люксах на ее коэффициент отражения.

В литературе встречаются и другие единицы яркости. В табл. 1,3 приведены соотношения между этими единицами.

Таблица I,3 Переводные множители для различных единии яркоств

The state of the s									
Ня		Апо- стильб	Стильб	Ламберт	Милли- лам- берт	лам-	Свеча с квад- ратно- го фута		
Нит	10 000 3183 3,18 3,43	1 31 416 10 000 10 10,764	0,0000318 1 0,318 0,000318 0,000343	0,0001 3,14 1 0,001 0,001076	3142 1000 1 1,0764	0,0929 2919 929 0,929	0,0929 0,0296 929 296 0,296 0,318		

Количество освещения (экспозиция) — количество падающей световой энергии, приходящейся на единицу освещаемой поверхности, определлемое как произведение освещенности на время освещения:

$$H = E \cdot t$$
.

Единицей измерения количества освещения (экспозиции) является люкс-секунда (лк-с, lx-s).

Световая энергия — энергия светового излучения, определяемая как произведение светового потока на время его лействия:

 $0 = F \cdot t$.

Единицей измерения световой энергии является люменсекунпа (лм-с, lm-s).

Освечивание — угловая плотность световой энергии, определяемая как произведение силы света на время ее действия:

 $I_t = I \cdot t$.

Таблица I,4 Яркость, сила света и световой поток различных источников света (средние данные)

Источник света	Яркость, нт	Сила света, се	Световой по- ток, ам	
Лампы тлеющего разряда	100300	0,1	1	
Стеариновая свеча	7000	1	13	
Керосиновая ламиа	10 000	12	150	
Ацетиленовая лампа	60 000	45	550	
Натриевая лампа	140 000	240800	300010 000	
Лампа накаливания с угольной нитью	600 000	545	60600	
Лампа накаливания с вольфрамовой нитью, пустотная	1,5 · 106 2,5 · 106	1045	125600	
вольфрамовой нитью, газополная	5 · 104 35 · 104	3025 000	400300 000	
Угольная дуга с чистыми углями	160 · 10° 180 · 10°	20003000	15 000	
Угольная дуга высокой интенсивности	1500-10*	100 000	600 000	
Ртутная лампа СВД	150 - 108 300 - 108	2000	25 000	
Полный месяц	10			
Солнце	1500 - 104	3.1027	3.1026	
Ночное небо	10-*	_	-	
Наименьшая, еще воспри- нимаемая глазом яр- кость	5-10-7	_	-	

Единицей измерения освечивания является свеча-се-

кунда (се -c. cd-s).

Понятия «световая энергия» и «освечивание» применяются главным образом для описания свойств кратковременно действующих (импульсных) источников света,

В табл. I,4 для ориентировки приведены значения яркости, силы света и светового потока некоторых источников света.

СВЕТОВЫЕ СВОЙСТВА ТЕЛ

Падающий на какое-нибудь тело световой поток $F_{\rm max}$ в общем случае разбивается на три части: часть светового потока $F_{\rm op}$ отражается от поверхности тела, вторая часть светового потока $F_{\rm op}$ проходит скноаь тело и распростравляется по другую его сторону, третья часть светового потока $F_{\rm max}$ поглощается телом, превращаясь в другой вид внегия:

$$F_{\text{max}} = F_{\text{orp}} + F_{\text{mp}} + F_{\text{mora}}$$

Величины отраженного, пропущенного и поглощенного световых потоков определяются соответствующими коэффициентами.

Коэффициент отражения $\varrho(po)$ — отношение величины отраженного светового потока к величине падающего светового потока:

$$\varrho = \frac{F_{\text{otp}}}{F_{\text{mag}}} \; .$$

Коэффициент пропускания т (тау) — отношение величины пропущенного телом светового потока к величине падающего светового потока;

$$\tau = \frac{F_{\rm np}}{F_{\rm man}}$$

Коэффициент поглощения α (альфа) — отношение величины поглощенного телом светового потока к величине падающего светового потока:

$$\alpha = \frac{F_{\text{HOFA}}}{F_{\text{max}}}$$
.

При определении пропускания проявленных фотографических слоев и светофильтров обычно пользуются поинтием

опти ческой плотности D, представляющей собой десятичный логарифм величины обратной коэффициенту пропускания:

$$D = \lg \frac{1}{\tau}$$
.

В табл. 1,5 приведены значения для перехода от значений оптической плотности к значениям соответствующих им коэффициентов пропускания.

Таблица 1,5

Оптические плотности и соответствующие им коэффициенты пропускания

_	пропускадал											
D	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
			0,955									
0,2	0,631	0,617	0,759 0,603 0,479	0,589	0,576	0,562	0,550	0,537	0,525	0,513		
0,4	0,398 0,316	0,389 0,309	0,380 0,302	0,372 0,295	0,363 0,288	0,355 0,282	0,347 0,275	0,339 0,269	0,331 0,263	0,32		
0,7	0,200	0,195	0,240 0,191	0,186	0,182	0,178	0,174	0,170	0,166	0,16		
			0,151 0,120									

Примечание. В вертикальном столбце под обозначением *D* даны плотности через 0,4; в верхием горизонтальном ряду даны обозначения плотностей через 0,01, под нами коэффицвенты протускания.

Каждая единица плотности уменьшает значение кооффициента пропускания в 10 раз. При отражении и прохождении света большей частью пронеходит его рассеяние, степень которого определяется свойствами тела, отражающего или пропускающего свет.

Различают два основных вида отражения и пропускания света: направленное и рассеянное.

ОТРАЖЕНИЕ СВЕТА

Направленное (зеркальное) отражение света характе-ризуется равенством углов падения и отражения света. Луч падающий и луч отраженный лежат в одной плоскости с перпендикуляром, восстановленным в точке падения (рис. I,3). Направленно-отражающее тело будет казаться освещенным лишь тогда, когда глаз наблюдателя или объектив фотоаппарата нахолится на пути отраженного



Рис. I, 3. Направленное отражение света



Рис. I, 4. Диффузное отражение света

луча; при всиком другом положении тело будет казаться темным.

Яркость освещенной направленно-отражающей поверхности в направлении отраженного луча равна яркости источника света, умноженной на коэффициент отражения поверхности.

Направленным отражением обладают полированные

поверхности и поверхности жидкостей.
Рассеянное отражение света характеризуется увеличением телесного угла, в пределах которого распространяется свет после отражения.

Различают:

Идеально-рассеянное (диффузное) отражение, которое характеризуется тем, что отражающая поверхность примарактерноуется тем, что отражающая поперанность пра-обретает яркость, равную во всех направлениях незави-симо от направления падающего на тело света (рис. 1,4). Практически идеально-рассеянным отражением обла-дают все матовые поверхности.

Направленно-рассеянное отражение, которое характе-ризуется тем, что величина телесного угла, в котором рас-пространяется свет, после отражения увеличивается, а направление оси этого угла соответствует закону направленного отражения (рис. 1.5).

Направленно-рассеянным отражением обладают полуматовые поверхности травленых металлов, гальванохимические покрытия без последующей полировки, некоторые окрашенные поверхности.



Рис. I, 5. Направленно-рассеянное отражение



Рис. 1, 6. Смешанное отражение света

Смещанное отражение, которое характеризуется тем, то часть света отражается по законам направленного отражения, большая же часть рассенвается, приближаясь к идеальному рассеннию (рис. 1, 6). Смещанным отражением обладают вмаля, полированное дерево и другие подобные

Таблица I, 6 Коэффициенты отражения некоторых материалов, применяемых для отражателей

принения дин отражителен									
Материал	Характер отражения	Характер отражения							
Серебро полированное . Зеркало посеребренное . Алюминий полированный . Альяан-сполиний . Хром полированный . Никель полированный . Отово, безай жесть . Родий полированный . Алюминий жигрованный . Алюминий краска .	Hanp. Pacc. Pacc. Pacc.	0,91—0,94 0,80—0,85 0,65—0,75 0,75—0,84 0,60—0,70 0,55—0,63 0,60—0,65 0,60—0,65 0,60—0,65 0,60—0,64 0,65=0,82 0,75—0,80							
Ватманская бумага	Pacc.	0,76-0,82							

матерналы. В табл. I,6 приведены эначения коэффициентов отражения некоторых материалов, применяемых в качестве отражательных поверхностей в осветительных приборах.

Таблица I, 7 Коэффициенты отражения некоторых материалов

Материал (поверхность)	Коэффициент отражения
Хрусталь бесцветный (две поверхности)	0,12-0,18
Стекло бесцветное (две поверхности)	0,08-0,12
Матовое стекло	0.07-0.16
Молочное стекло	0,40-0,75
Вода	0,06
Кирпич	0,10-0,15
Штукатурка	0,40-0,45
Гипс	0.75-0.85
Плитка белая	0,80-0,85
Снег свежий	0.90-0.95
Снег сырой и грязный	0.50-0.70
Бетон	0,20-0,30
Асфальт	0,05-0,10
Бумага писчая белая	0,70-0,80
Бумага газетная	0,55
Карандашная линия	0,12
Типографская краска	0,03-0,05
Фанера	0,40-0,45
Кожа лица человека	0,25-0,35
Кожа лица человека, загорелая	0,15-0,25
Песок	0,15-0,35
Гранит	0,20-0,35
Глина	0,15-0,20
Зелень растительная	0,04-0,20
Черное сукно	0,04-0,05
Черный бархат	0,03-0,04
Бумага черная	0,05-0,06
Краска клеевая белая	0,75-0,85
Линолеум	0,06-0,15
Шелк белый	0,25-0,38
Ткань хлопчатобумажная белая	0,35-0,45

В табл. 1,7 приведены значения коэффициентов отражения некоторых материалов и поверхностей объектов фотографирования.

Значении коэффициентов отражения, приведенные в табл. 1,7, получены с учетом условий воспрытии света глазом, поотому коэффициенты отражения цветных поверхностей при фотографировании на светочувствительные слои, спектральные харажтеристики чувствительности которых отличаются от кривой видности глаза, могут отличаться от приведенных.

ПРОПУСКАНИЕ СВЕТА

Направленное пропускание света характеризуется тем, что ось пропущенного пучка света остается параллельной осн падающего пучка, а телесный угол, в котором распространяется свет, остается неизменным (рис. 1,7).




Рис. I, 7. Направленное пропускание света

Рис. I, 8. Диффузное пропускание света

Направленным пропусканием обладают прозрачное стекло, кварц, пластмассы с полированными поверхностями и т. п.

Рассеянное пропускание света характеризуется увеличением телесного угла, в пределах которого распространяется свет после прохождения сквозь тело.

Различают:

Идеально-рассеянное (диффузное) пропускание, которое характеризуется тем, что пропускающее тело приобретает яркость, равную во всех направлениях, независимо от направления палающего на тело света (рис. І.8). Практически идеально-рассеянным пропусканием обладают молочные (глушеные) стекла и пластмассы.

Направленно-рассенное пропускание, которое характеризуется тем, что величина телесного угла, где распро-



Рис. I, 9. Направленно-рассеянное пропускание света



Рис. I, 10. Смешанпое пропускание света

страняется свет, после пропускания увеличивается, а направление оси этого угла соответствует закону направленного пропускания (пис. 1.9).

правление оси этого угла соответствует закону направленного пропускания (рис. 1,9).

Направленно-рассеянным пропусканием обладают матированные стекла и пластмассы, стеклянная ткань, пер-

гамент и др. Таблица 1,8

Коэффициенты пропускания некоторых материалов

Материал	Толщина, мм	Характер рассеяния	Коэффициент пропускания
Узорчатое стекло	3-6	Слабое	0,57-0,90
Стекло, матированное кислотой	2	Среднее	0,82-0,88
Стекло, матированное песком Стекло молочное сплошное	2—3 1,7—3,5	Среднее Сильноэ	0,77—0,82 0,12—0,47
Стекло молочное накладное Стекло опаловое	1,5—2 1—2	Среднее Сильное	0,45-0,55 0,40-0,60
Шелк	0,5	Слабое Среднее	0,60-0,70 0,65-0,80
Марля	_	Оч. слабое Среднее	0,40-0,80

Смешанное пропускание, которое характеризуется тем. что часть света пропускается по законам направленного что часть света пропускается по законам направленного пропускания, большая же часть рассенвается, приближаясь к идеальному рассеявию (рвс. 1,40).

Смещанным пропусканием обладает опаловое стекло (глушеное стекло с мальми размерами и концентрацией

глушащих частиц).

В табл. 1,8 приведены значения коэффициентов пропускания некоторых материалов, применяемых в качестве рассеивателей для осветительных приборов.

ИСКУССТВЕННЫЕ ИСТОЧНИКИ СВЕТА

Общие сведения

Основными искусственными источниками света, применяемыми при фотографировании и любительской киносъемке, являются: лампы накаливания, люминесцентные трубки и импульсные ламны; последние только при фотографировании.

Основными электрическими характеристиками источника света являются: род тока, рабочее напряжение, сила тока или потребляемая мощность и схема включения.

Основными световыми характеристиками источника света являются: величина светового потока, световая отдача, характер светораспределения в пространстве, спектрадьная характеристика и срок службы или средняя продолжительность горения.

Величина светового потока характеризуется количеством люменов, даваемым источником света в нормальных условиях. В каталогах и справочниках обычно указываются средние значения кек светового потока, так и других характеристик для номинального напряжения; для каждого индивидуального экземпляра лампы значения светового потока и других характеристик могут несколько отличаться от номинальных (в пределах заранее указанных допусков).

Кривая светораспределения в полярных или прямоугольных координатах показывает графически, какую величину имеет сила света источника (или осветительного прибора) в различных направлениях. Для источников света с приблизительно равномерным светораспределением, к которым относится, например, пормальные осветительные ламин внакливания, слад света определяется в первом приближении, как частное от деления светового потока на число 12.6.

Световая отдача показывает экономичность источника света и характеризуется отношением светового потока источника света к потребляемой им электрической мощности. Световая отдача выражается в люменах на ватт ("м/em).

Спектральные свойства источника света определяются кривой распределения эпертан по спектру; для «температурных» источников света, к которым можно отнести в ламны накаливания, спектральные свойства часто определявогся воличной цветовой температуры.

Срок службы для источников света, применяемых в фотографии, характеризуется с ред и ей продолжительное торон и и лами данного типа; отдельные экземиляры лами потут имет меньшую продожительность горения, поугие — большую.

Лампы накаливания

При фотографировании и любительской киносъемке применлется сравнительно ограниченное количество типов лами накаливании. Намбольшее применение пашли пормальные осветительные ламиы типа НГ, прожекторные ламиы ПЖ и кинопромекторные ламии КПМ малых и средних мощностей, ламиы для фотографии типа СЦ и веркальные ламиы типа ЗН. Для любительской кинопроекции применяются специальные кинопроекционные ламиы типа К.

В конструктивном отношении лампы отличаются друг от друга формой колбы и ее размерами, типом поколя.

формой тела накала.

Для приведенных типов лами накаливания применяются поколи резьбовые, штифтовые и фокусирующие различных размеров; последние цоколи обсетечнымот точное соблюдение требуемого расположения тела накала лампы относительно оптических элементов осветительного прибора или проектора.

В табл. 1, 9 приведены данные некоторых типов цоко-

лей ламп накаливания.

Табляца I, 9 Ноколи дами накадивания

Условное обозначение	Наименование цоколя					
P-14	Резьбовой, диаметром 14 мм (старое наименование «Миньон»)					
P-27	Резьбовой, диаметром 27 мм					
P-40	Резьбовой, диаметром 40 мм (старое наименование «Голиаф»)					
2111-15	Штифтовый, двухконтактный, диаметром 15 мм					
2III-22	Штифтовый, двухконтактный, диаметром 22 мм					
1Φ-C34	Фокусирующий, секторный, одноконтакт- ный, диаметром 34 мм					
1Φ-C42	Фокусирующий, секторный, одноконтакт- ный, диаметром 42 мм					
1Φ-C51	Фокусирующий, секторный, одноконтакт- ный диаметром 51 мм					



Рис. I, 11. Типовая кривая светораспределения пормальных осветительных ламп типа НГ и ламп для фотографии типа СЦ. Для ламп в матированной колбе — пунктивия колвая



Рис. I, 12. Типовая кривая светораспределения прожекторых ламп типа ПЖ и кинопрожекторных ламп типа КПЖ; подобная же кривая характерна для большинства

кинопроекционных ламп типа К

Таблица I, 10

Нор	Нормальные осветительные лампы накаливания										
Обозначение	Напряже- ше, «	Мощ-	Световой поток, дм	Спетовая отдача, л.к./ет	Дяаметр колбы, жм	Полная дляна лампы, мм	Высота светового центра, мм	Тип цо-			
HE 1	127	55	650	11,8	61	114	80	P-27			
НБ 2	127	71	900	12,7	66	131	95	P-27			
HB 27	220	60	645	10,9	66	124		P-27			
НГ 1	110	60	645	10,9	66	124		P-27			
НГ 21	127	60	645		66	124		P-27			
НГ 2	110	75	881	12,1	76	159	118	P-27			
НГ 22	127	75	881	12,1	76	159	118	P-27			
НГ 47	220	75	671	9,2	76	159	118	P-27			
нь з	127	96	1 300	13.5	66	131	95	P-27			
нь 6	220	82	900		66	131	95	P-27			
НГ 3	*110	100	1 275	13.0	76	159	118	P-27			
НГ 23	127	100	1 275	13,0	76	159	118	P-27			
НГ 48	220	100	1 000		76	159	118	P-27			
HE 5	220	109	1 300	11,9	66	131	95	P-27			
НГ 4	110	150	2 175		81	175	130	P-27			
HF 24	127	150	2 175	14,8	81	175	130	P-27			
НГ 49	220	150	1 710		81	175	130	P-27			
НГ 5	110	200	3 050	15,6	97	205	153	P-27			
НГ 25	127	200	3 050	15,6	97	205	153	P-27			
НГ 50	220	200	2 5 1 0	13,1	97	205	153	P-27			
НГ 6	110	300	4 875	16,6	112	237	175	P-27			
НГ 26	127	300	4 875	16,6	112	237	175	P-27			
HF 51	220	300	4 100	14,2	112	237	175	P-27			
НГ 8	110	500	8 725	17,8	132	242	180	P-40			
HΓ 28	127	500	8 725	17.8	132	242	180	P-40			
HF 53	220	500	7 560	15,6	132	242	180	P-40			
НГ 9	110	750	13 690		152	336	253	P-40			
НГ 29	127	750	13 690	18,5	152	336	253	P-40			
HF 54	220	750	12 230	16,8	152	336	253	P-40			
HF 10	110	1 000	19 000	19,2	152	336	253	P-40			
НГ 30 НГ 55	127 220	1 000	19 000 17 200	19,2	152 152	336 336	253 253	P-40			
111 00	220	11 000	11/200	11,1	1 102	530	203	P-40			

Примечания: 1, Все лампы имеют среднюю продолжитель-

примечавия: 1, все лампы имеют средшею продолжитель-ность горения 1000 часов.

2. Лампы типа НБ вмеют сиспиральную нить накала.

3. Матированные лампы (мощностью 100 гм и ниже) имеют све-товой поток на 3% ниже указанного в таблице.

Форма тела накала в значительной степени определяет собой кривую светораспределении лампы накаливания. У пормальных осветительных ламп и им подоблых, с интью, свернутой в спираль и расположенной на части дути, кривам светораспределения в вертивальной плоскости показала на рис. 1, 11. Такая же кривая для прожекторых, кинопрожекторных и кинопроекцюнных ламп с телом накала в виде примоугольной площадки показала на рис. 1, 12. В таблицах приведены сводные данные основных ламп накаливания, применяемых при фотографировании и любительских киностемках.

Таблица I, 11

Обозначе- кие	Напря- жение,	Мощ- ность,	Световой поток, ам	Световая отдача, лм/вт	Диа- метр нолбы, мм	Полная длина лампы, мм	Тип цоко- ля	
СЦ 50	127	275	8 000	32	66	124	P-27	
СЦ 52	220	275	8 000	29	66	124	P-27	
СЦ 51	127	500	16 000	32	76	159	P-27	
СЦ 53	220	500	14 500	29	76	159	P-27	

Примечание. Все лампы выпускаются в матированной изнутри колбе и вмеют кривую светораспределения, показанную на рис, I, 11 (пунктир).

Световые данные ламп, приведенные в табл. I, 10— I, 14, являются средними; для отдельных экземпляров ламп танные могут отличаться на 10—12% в каждую сторопу.

При изменении наприжения световые характеристики и средияи продолжительность горения лами пакаливания взменяются; при повышении паприжения световые показатели повышаются, а продолжительность горения резко падает.

На рис. I, 13 показана зависимость основных характеристик лами накаливания от изменения напряжения в пределах от 85 до 115% номинального значения.

Таблица 1, 12

Прожекторные лампы (мощностью до 2000 sm)

	(MONIQUOTED AO EGO SIN)											
Обозначение	Напряжение, в	Мощность, ет	Световой поток, лм	Световая отдача, л.м/ет	Днаметр колбы, мм	Полияя длина лам-	Высота светового	Форма нодбы	Тип цоколи			
□ ※ 13 □ ※ 20 □ ※ 14 □ ※ 21 □ ※ 43 □ ※ 44 □ ※ 15 □ ※ 34 □ ※ 35 □ ※ 39	220 110 220 110 220 110 110 110	500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 500 1 500 2 000	10 500 9 800 22 200 21 000 22 200 21 003 34 500 47 400 47 000 42 000	19,6 22,2 21 22,2 21 23 23 23,7 23,7	71 71 97 97 77 112 82/107	140 245 245 195 195 310 210 365	135 135 135 135 180	в в в в в в в в в в в в в в в в в в в	P-27 P-27 P-40 P-40 P-40 P-40 P-40 P-40 P-40 P-40			

Примечания: 1. Все лампы имеют среднюю продолжительность горения 100 часов; лампа ПЖ 39 имеет среднюю продолжиттельность горении 200 часов.

 Кривые светораспределения лами показаны на рис. І, 12.
 Прожекторные лампы предназначены для работы в вертикальном положении поколем вниз с допустимыми углами наклона в пределах +15°.

Спектральный состав излучения ламп накаливания в видимой области спектра можно с высокой степенью точности эхарактеризовать величнюй цветокой температуры. В табл. I, 15 приведены пределы, в которых лежат значения престоой температуры ламп накаливания различных типов при номинальном апарижении; задесь же приведены данные об изменении престокой температуры ламп различных типов при изменении паприжения.

Таблица І, 13

Кинопрожекторные лампы (мощностью до 2000 em)

Обозначение	Напряжение,	Мощиооть,	Световой по-	Световая от-	Диаметр кол-	Полная для- на лампы, м.м.	ACOTA CBE- BOLO Henr-	единя про- линтель- ть горения,	Цоноль
ŏ	H.	M 6	25	D.E.	150	E E	E S E	2552	Ħ
КПЖ 1 КПЖ 2 КПЖ 3	110		3 750 14 000 56 000	28	61 90 170	115 130 285		5 (7) 15 (20) 25 (45)	

Примечания: 1. Ламиы рассчитаны для освещения при цветой съемке на негативной пленко типа ЛН и имеют одинаковую для всех мощностей цветовую температуру 330°Fk.

 Значения средней продолжительности горения, приведенные в собках, получены на основания опыта практической эксплуатации.

 Лампы рассчитаны для работы в вертинальном положении цоколем винз с допустимыми углами наклона в пределах ±45°.
 Кривые светораспределения ламп КПЖ близки к кривой,

 Кривые светораспределения лами КПЖ близки к кравой приведенной на рис. I, 12.
 Таблица I. 14

Кинопроекционные дампы

Обозначение	Напряжение, в	Мощность, вт	Световой поток,	Световая отдача, лм/етя	Днаметр колбы, мм	Полная длина лампы, жм	Высота светового центра, мм	Средняя продол- жительность го- рения, час	Рабочее положение	Цоколь
K 14 K 15	110 110 110 127	300 500 750	6 450 11 000 17 250 6 450	20 21,5 22 23 21,5 26	51 37 37 37 37 37 28	145 155 155 145	81,5 81,5	30 50	Любое Цок. вниз Цок. вверх Цок. вверх Цок. вниз Цок. вверх	2III-15 2III-22 1Ф-С42 1Ф-С42 2III-22 1Ф-С42
K 22		400 170	Ок. 10 250 4 420	Or. 27 26	37 27	155 155		25 25	Цок. вниз	1Φ-C34 1Φ-C34

Примечания: 1. Кривые светораспределения кинопроендионных ламп близки к кривой прожекторных ламп, показанной на рис. I, 12. 2. Лампы должны эксплуатироваться в вертикальном положении

с допустимыми углами наклона в пределах ± 15°.
3. Для ламиы К 22 указана максимальная мощность, расчетная мощность составляет 380 m.

Таблица I. 15

Retoras tensenature tans uses turanus

достовая температура	лами пакали	инания
Типы дамп	Предельные эначения цветовой температу- ры, * К	Изменение цветовой тем пературы на 1°/ ₀ измене- ння напряже ния
Нормальные, осветительные и зеркальные	2700—3000	11—12
Прожекторные в кинопроек- ционные	3000—3200.	12,5—14
Кинопрожекторные	3300	13,5-14,5
Фотографические	3280-3450	14,5—15

Зеркальные лампы

Зеркальная лампа имеет нить накаливания, заключенную в колбе специальной формы, сводчатая часть которой покрыта изнутри металлическим (серебряным или алюми-



Рис. I, 13. Зависимость основных характеристик лами накаливания от изменения напряжения



Рис. I, 14. Кривая светораспределения зеркальной лампы (конкретный экземпляр лампы 3H 6)

ниевым) отражающим слоем; выходное отверстие колбы зеркальной лампы обычно матируется. Таким образом, зеркальная лампа представляет собой осветительный прибор, состоящий из источника света и оптической системы, перераспределяющей световои полож Данные этих лами приведены в табл. I, 16. Таблица I, 16 ноток последнего.

Основные	данные	зеркальных	ламп
----------	--------	------------	------

Обозначение	Напряжение,	Мощность,	Световой по-	Световая отдача, жм/вт	Сила света по ося, при- близительно, св	Цветовая температура,	Дизметр колбы, мм	Полная дли- на лампы, м.м.	Средняя про- должитель- пость горе- иня, час	Цоколь
3H 5 3H 6 3H 7 3H 8 K 220— —700 K 8—60	127 220 220		7 500 3 600 6 400 21 350	14,3 15,0 12,0 12,8 30,5	6 200 3 000 5 3 00 18 000	2 800 2 800 2 760 2 760 3 300	177 177 177 177 177	260 260 260 260	750 750 750 750 750 5	P-40 P-40 P-40 P-40 P-40

Кривые светораспределения выпускаемых промышленностью зеркальных лами весьма сходны между собой и имеют вид, представленный на рис. І, 14 (для лампы 3H 6). Как и все остальные лампы накаливания, зеркальные

ламны могут работать в форсированном режиме, т. е. при повышенном напряжении, давая значительно больший световой поток и силу света при повышенной пветовой температуре с одновременным значительным снижением средней продолжительности горения.

В условиях киносъемки большое распространение нашли зеркальные ламиы типа ЗН 6, устанавливаемые на легких штативах поодиночке и группами по две и по че-тыре. Эти лампы включаются на напряжение 220 s последовательно с добавочными сопротивлениями и индивидуальными предохранителями (5 а), предотвращающими возможный взрыв колбы при перегорании лампы. При различных напряжениях лампа ЗН 6 имеет свето-

вые характеристики, приведенные в табл. І. 17.

Таблица I, 17 Световые характеристики лампы ЗН 6 (панные аксперимента и расчета)

Напряжение на лампе, «	Сила тока. с	Мощность, ет	Световой по-	Световая от- дача, дм/ет	Сила света по оси, ся	Пветовая температура, «К	Средняя продолжн- тельность го- рения, час	
127	3,67	470	7 500	16	6 249	2 800	750	
180	4,48	810	19 600	24,2	16 320	3 150	7	
205	4,84	990	28 450	28,8	23 680	3 350	1,5	

Лампа К 220—700 представляет собой несколько видоизмененную лампу ЗН 6, не требующую применения добавочного сопротивления и индивидуального предохранителя, так как последний установлен в цоколе лампы.

Люминесцентные лампы

Люминесцентная лампа представляет собой стеклянную трубку, заполненную аргоном под очень низким давленнем; в трубку введено небольшое количество ртути



Рис. I, 15. Схема включения люминесцентной ламны:

ламны: Л — ламна: Д— проссель: Ст стартер: С. в С. — конценса(20—30 мг). На концах трубки расположены электроды в виде бисипральных нитей накаливания, покрытых оксидом. Внутренняя поверхиость стенок трубки покрыта слоем смеси различных люминофоров (светищихок красок).

Люминесцентная лампа включается в сеть переменного тока по схеме, показанной на рис.

по схеме, показанной на рис. I, 15. При замыкании цепи лам-

пы ток проходит через нити накаливания, нагревая их; ртуть испаряется и в момент

автоматического выключения стартера в парах ртути начинается электрический разряд. Коротковолновое ультрафиолетовое излучение разряда возбуждает длинноволно-

вое видимое взлучение люминофоров, и стенки трубки начинают светиться.

Выпускаемые отечественной промышленностью осветительные люминесцентные лампы разделяются по цветности на четыре типа:

Лампы дневного света типа ДС.
 Лампы белого света типа БС.

3. Лампы хололного белого света типа ХБС.

4. Лампы теплого белого света типа ТБС.




Рис. I, 16. Спектральные характеристики люминесцентных ламп

Спектральные характеристики люминесцентных лами перечисленных типов показаны на рис. I, 16.

Весьма ориентировочно цветность излучения люминесцентных лами можно охарактеризовать цветовой температурой; эти данные приведены в табл. I, 18.

Таблица 1, 18 Орнентировочные значения цветовой температуры люминесцентных дами

овая температура, *К
6750 ± 800 3500 ± 300
4700 ± 400 2700 ÷ 2800

Примечания: 1. В приведенные допуски включен разброс цветовых температур для разных экземп-

ляров ламп одного в того же типа.
2. Свет лампы ТБС вмеет резко выраженный пурпурный оттенок в характеризуется в таблице цветовой температурой с весьма грубым помближением.

Таблица I, 19 Светотехнические характеристики люминесцентных лами

(после то часов горения)									
		Световой	поток, лм						
Мощ- ность, ет	Тып	номи- нальный допуск		Световая отдача, лм/втп	Средняя яркость, нт				
8	EC 8	272	54	34,0	-	25			
12	BC 12	325	65	27,1	-	30			
15	ДС 15, XБС 15 БС 15	· 490 560	-98 112	32,6 37,3	5 000 5 800	- 45 52			
	TEC 15	500	100	33,3	5 100	45			
20	ДС 20, XБС 20 БС 20 ТБС 20	700 800 700	140 160 140	35,0 40,0 35,0	3 500 4 000 3 500	65 74 65			
30	ДС 30, XEC 30 EC 30 TEC 30	1 160 1 400 1 250	-232 -280 -250	38,6 46,6 41,6	5 700 6 900 6 200	107 130 116			
40	ДС 40, XБС 40 БС 40 ТБС 40	1 700 1 920 1 780	-340 -384 -356	42,5 48,0 44,5	4 100 4 600 4 300	157 178 165			

И р в м е ч а п в я: 1. Яркость лампы в центральной части трубкивляются максимальной, спадав к копцам. Для вычесления максимальной яркости (в средней части трубия) следует умложить приведенные в таблице значения средней яркости на кооффицент 1,09, а для ламны мощностью 3 с m — на кооффицент 1,09,

 Сила света пюминесцентной лампы вследствие большой протиженности последней являются всличной условаюй в может вспользоваться для приблеженных расчетов освещенности липь при удалении освещеной поверхности на расстояние, в 4—5 раз превышающее длив тробка.

Люминесцентные лампы имеют средний срок службы зомочасов. Уменьшение светового потока с течением перемени горения происходит неравномерно. В течение первых 10 часов горения световой поток падает на 6—8%, через 100 часов световой поток спикается на 12—15%, далее спад замедляется и через 3000 часов световой поток спижается приблизительно до 70% от начального замечания. Поминесцептные лампы не загораются при напряжении сети ниже 85—90% от номинала, а также при низики пиже +10°C) геминелятова городска также при низики пиже +10°C) геминелятова городска температова городска при низики пиже +10°C) геминелятова городска гор

Электрический разряд в люминесцентной лампе является практически безыперционным, и при питапии лампы переменным током полностью прерывается 100 раз в секунду, люминофоры, обладая некоторой инерционностью, тескут при этом с пекоторым занавдыванием и не до копца, сохраняя пркость, равную приблизительно 30% от максимальной. Таким образом, световой поток люминесцентной лампы непрерывно колеблется с частотой 100 гг.

При фотографировании с короткими выдержками (короче ¹/1₁₀₀ секунды) эти колебания могут привести к получению недодержки, иногда довольно значительной. При киносъемке неизбежным окажется периодическое колеба-

ние плотности изображения.

Практически радикально устраняется колебание слетового потока путем включении лами группами по тря в трехфавлую сеть переменного тока. При этом все тря ламим группы должны освещать одну и ту же часть (сторону) объекта. Большие равмеры кевтищегося тела люминесцентных лами исключают возможность использования их в осветительных приборах направленного света; эти ламим при фотографировании и киносъемке используются для миткого рассенного освещения объемых объектов и для равномерного освещения плоских поверхностей, например при региродукционной фотографии, при киносъемке надимей и мультипликаций.

Поминесцентные лампы могут применяться для освещения при съемках не только на черно-белых пленках, но и на цветных пленках типа ДС (зампы ХВС или лампы ДС и ВС, помещенные в равных количествах в одном и том ес осветительном прибосо и типа ЛН (лампы ВС) (табл.

І,18 и І,19).

Импульсные источники света

Импульсные источники света используются только при фотографировании и некоторых специальных видах высокочастотных и цейтраферных кипосъемом. Эти источники света одноразового действия (мативыем света использового действия (мативыем свилыки, лампы фотовспыйнки) и источники света, позволяющие многожителя получать пооторные световые импульсы (газоразрядные импульсные лампы).

² Справочник фотолюбителя

В магниевой вспынике свет излучается вследствие интенсивного сгоравия в воздухе металлического (с окисляющими добавками) магния в порошке или в виде медленнее сгорающих лент.

Зажигание смеси осуществляется при помощи спещатьных приспособлений с кремкем или пистоном, при отсутствии таких приспособлений смесь, насыпанияя на металлическую пластинку, поджигается при помощи целлулощной ленточик длиной 10—15 см.

В табл. I,20 приведены основные рецепты магниевых

Таблица 1,20

Рецепти	магниевых	смесей
Вещества	Колич. весовых частей	Харантеристина
Магний	1	Быстро сгорает, дает мало
Азотнокислый барий	1	дыма
Магний	i	Хорошо сохраняется,
Азотнокислый аммоний	i	дает мало дыма
Магний	1	Имеет наибольшую световую отдачу, плохо со-
Азотнокислый торий	0,5	храняется
Масний	1	Имеет хорошую световую
Марганцовокислый калий	0,75	отдачу
Магний	1	Дает наибольшее коли-
Бертолетова соль	2	чество дыма

Световая энергия, излучаемая порошковой магниевой всиминкой, ависит от количества смеси и может быть очень велика, доститая некольких сот тысят люмент-скудд, Полная продолжительность горения всиминки составляет обычно \(^1_i\)_1, скучиды; однако эффективная продолмительность магниевой всиминки соглавляет не более иб-

Таблица 1.21 Расчет количества магниевой смеси

		acici	MOV	писства	MECH LI	исво	MA CHI	есн			
1. Объекты				2. Расстояние от еспышки до объекта съемки в метрах							
Яркость	Усло чи	овное сло	Þs	остояние	3	4	5	6	7	8	10
Светлый Средний		0 2		словное число	10	12	13	14	15	16	17
Темный		4									
3. Окруж	кение	объект	2	4. Ceemo	увст	sume	льно	ть д	ботол	чатер	шала
Окруже	ение	Услови числ				2 32	45 65	90	130 1	80 25	0 350
Светлые	Белые стены —2 Светлые стены 0		(еднииц ГОСТ)								
Темные с Стены и д предме вначите удален	(ругне гы эльно	†2 ‡4		Условны числа	9	2 1	0 -1	-2	-3-	-4-	5 -6
8. Отност ное отве объект	pemue										

1:11	Условные числа
1:1,5	-6
1:2	-4
1:2,8	-2
1:4	0
1:5,6	2
1:8	4
1:11	6
1:16	8

При сжигании вспышки с отражающим экраномрефлектором следует вносить поправку — 3. Если вспышка освещает потолок, светлые степы и непосредственно не освещает объект (между вспышкой и объектом установлен светлый экран), то следует вносить поправку + 2, а при белом потолке и средней светлоте стен +4. В графе расстояний следует при этом брать расстояние от вспышки по потолка.

6.	Количество	млэншееой	CHECH

Сумма условных чисел	11	13	15	17	19	21	23	25	27
Количество смеси, а	0,05	0,12	0,25	0,5	1	2	4	8	16

ловины от полной продолжительности горения и равна

приблизительно 1/10 - 1/20 секунды.

Практическая невозможность синхронизации магниевой всимики с работой затвора фотоаппарата заставляет производить съемиу с установкой затвора на длительную выдержку (В, Z или T), открывая последний непосредственно перед моментом всимики и закрывая его после ее пьекоашения.

С удовлетворительной степенью приближения для экспонометрических расчетов можно пользоваться данными табл. 1,21, позволяющими определить потребное количество смеси для съемки в тех или иных условиях.

Ламиа-всимика имеет стеклянную лакированную (во избежание разлетания осколков стекла) колбу, наполнен-



Рис. I, 17. Ход световой вспышки во времени для лампы-вспышки МЭЛЗ

ную кислородом и содержащую слегка смятую алюминиевую (иногда в сплаве с магнием) фольгу. Внутри колбы находится инть, концы которой присоединены к электродам цоколя ламиы.

МЭЛЗ При подаче на лампу напряжения 4—8 є нить перегорает, поджигая фольгу, которая, сгорая в кисло-

роде, дает мощную световую вспышку.

Полная продолжительность всимники составляет 1/35—
1/35 секупды, а эффективная продолжительность приблатительно в рава раза короче. На риск. 1,47 показан ход световой вспышки во времени для лампы-всимшки МЭЛЗ.

Световая вспышка возникает через 15—20 миллисекунд после включения тока, поотому в конструкциях синхроннзаторов некоторых фотоапиварятов («Зенит С», «Зоркий С» п др.) предусмотрена возможность изменения чупреждения» включения дени лами всиышке или вмиульсных газоразрядных лами, срабатывающих практически мгновенно в момент замыкания цени тока. У других апирратов («Зоркий 5») имеется два гиезда для включения в одном случае ламии (М) и в другом случае — импульсной газоразрядной яамиы (Х) Лампа-вспышка МЭЛЗ вмеет световую энергию около 25 000 люмен-секунд.

При фотографировании с лампами-веплышками (равпо как и с импульсными газоразрядными лампами) аппаратами со шторными заторами следует пользоваться только такими выдериками, при которых кадровое окно все открыто одновремение. У современных малоформатных аппаратов такими выдержками являются ¹/км. ¹/км секунды и все более личгольные.

Митульсная газоразрядная дамиа представляет собой западниную стекляйную трубку, прямую, спиральную, дугообразную или коспьценую, наполненную кеснопом. В конце трубки впадны электроды, а снаружи находится электрод закитания, представляющий собой полоску токопроводящей мастики или кусок проволоки. Искровой разряд в ламие возникает при присоединении ез электродов к относительно мощному источнику высокого напряжения, обычно представляющему собой электрический конденсатор, накапливающий электрический заряд в промежутке между веньшиками, и подаче на электрод зажигания высоковольтного импульса от импульсного трансформатора.

За время разряда, сопровождаемого интенсициой световой всилимой с силой света в несколько сот тысят свечей, напряжение на конденсаторе падает, и разряд прекращается. После этого конденсатор в обычных схемах питания имиульсных лами снова заряжается и при повторной подаче имиульса на электрод зажигания лампа может дать следующую всилышку.

Основной характеристикой импульсной лампы является номинальная энергия вспышки, выражающаяся в джоулях и равная

 $\frac{CU^2}{2}$,

где C — емкость питающего конденсатора в микрофарадах; U — напряжение на токоведущих электродах в киловольтах.

Одна и та же лампа может работать при весьма разнообразных режимах при условии, что напряжение на электродах лежит в определенных пределах, т. е. не меньше напряжения зажитания и не больше напряжения самопробоя лампы; кроме того, произведение CU^4 не должно превышать определенной для каждой лампы величины —

так называемого «фактора нагрузки».

Изменение емкости C при постоянстве напряжения U ведет к примерно пропорциональному изменению длигельности вспымки и световой энергии; изменение напряжения U при постоянстве емкости C почти не влияет на длигельность вспышки и вызывает практически квадратичное изменение всетовой энергии.

 V_{23}^{2} позволяет пропорционально изменять минимальный интервал между вспышками и ведет к приблявительно обратно пропорциональному изменению

срока службы импульспой лампы.

Под длительностью вспышки понимают время, в течение которого сила света не ниже 35% от максимальной и световая энергия составляет не менее 90% от всей световой энергии вспышки.

Сроком службы импульсной лампы называют гарантированное число вспышек, после которого сила света снижается не более чем па 20% (табл. I,22).

. Таблица 1,22 Данные газораврядных вмпульсных лами при номинальном режиме питания

	Production and the second							
Тип вампы	Энергия вспышки, дж	Рабочее напря- жение, «	Минимальный интервал менцу вспышками, сек	Форма и габариты светищейся части, мм	Световая виер-	Ориентировоч- ная длитель- ность всцышки, сек	Срок службы,	
ИФК 20 ИФК 50 ИФК 120 ИФК 500	20 50 120 500	130 200 300 500	10 10 10 15	Прям. 7×10 Прям. 7×20 U-обр. 7×23×30 Спир. 30×45	200 700 2 500 10 000	0,4	10 10 10 5	

Импульсный фотоосветитель представляет собой импульсную дампу с отражателем и питающее устройство.

В качестве питающих устройств чаще всего при-

питающее устройство с высоковольтной сухой батареей:

питающее устройство с низковольтной батареей и вибпопреобразователем;

питающее устройство с низковольтной батареей и кристаллическими триодами;

питающее устройство с питанием от электросети. Одной из основных характеристик импульсного фото-

Однои из основных характеристик импульсного фотосвевителя равляется так называемое ведущее число, представляющее собой произведение расстояния от осветителя, до объекта съемки в метрах на число диафратмы, при котором обеспечивается получение нормально экспоинрованного изображения среднего объекта на пленке данной свзточувствительности.

Выдерика при съемке с освещением импульси ой газоварядной ламиой определяется продолжительностью самого светового импульса, которая всегда меньше времени полного открытии затвора фотоаппарата. Поэтому для каждого типа импульсного фотосовентиля регулирование экспозиции может осуществляться только путем выбора открытия диафрагым объектива и расстояция от фотосоветителя до освещаемого объекта. Каждый минульсный фотосоветитель характеризуется

Каждый импульсный фотооспетитель характеризуется ведущим числом, которое обычно приводится для случая использования петативной пленки с чувствительностью 130 единиц ГОСТ. Ведущее число представляет собой произведение величини расстояния от фотооспетителя (обычно установленного на фотоаппарате) до объекта съемки в метрах на знаменатель относительного отверстия объектива (число диафрагмы).

Ведущее число=число днафрагмы × расстояние

При съемке для нахождения числа двафрагмы необходимо разделить известнее для данного вмиульсного фотоосветителя (для плении данной светочувствительности) ведущее число на расстоиние до объекта съемки, вираженное в метрах; частное от деления и будет искомым числом двафрагмы, при установке которого будет получен правыльно экспомированный иегатив.

Величина ведущего числа изменяется пропорционально квадратному корню из величины светочувствительности

пленки; при увеличении или уменьшении светочувствительности применяемой для съемки пленки, например, в два раза ведущее число соответственно увеличивается или уменьшается в //2, т. с. в 1,4 раза. Ведущее число при применении в импульсном освети-

Ведущее число при применении в импульсном осветителе одного и того же отражателя и равной световой отдаче ламп пропорционально квадратному корню из энергии встыпия.

В отличие от ламп-вепышек, импульеные лампы газового разряда зажигаются практически мгновенно после замыкания сипхроконтакта фотоаппарата в поэтому провод включается в гиездо сипхронизатора с обозначением X или регулятор запаздывания устаналивается на нуль. Вследствие того, что длительность вепышки блязка к 191000 с тоторыми затворами должны выбираться выдержки порядка 1/10, или 1/10, секунды, когда шторых одиовременно открывают весь кадр. У аппаратов с центральными затворами может выбираться любяя выпеража.

В табл. 1,23 приведены основные данные фотоосветителей с импульсными лампами отечественного производства.

Таблица 1,23

	сповные	данные имп	ульеных фот	оосветит	caen	
Тип	Лампа	Энергия вспышки, дже	Напряжение источника тока, є	Емкость конден- сатора, жид	Ведущее чис- ло для 130 ед. ГОСТ	
(Молния) Луч	ИФК 120 ИФК 120 ИФК 120	40, 60, 100	300 300 4,5	800 — 1 600	28 26, 33, 42 60	

Осветительные приборы

Большинство источников света излучают свет прибливительно одинаково во всех направлениях. Для перераспределения светового потока источника света в требуеми направлении применяются осветительные приборы, которые одновременно служат также и для защиты глаз от слепящего действия источника света, крепления последнего возможного изменения цвета пзлучения и защиты источника света от возможных повреждений.

Основными светотехническими характеристиками каждого осветительного прибора являются:

угол рассеяния (уголдействия) — тот плоский угол, в пределах которого спла света осветительного прибора спадает не более чем до 10% от максимальной силы света:

максимальная сила света;

полезный световой поток—та часть полого светового потока, которая охватывается углом рассеяния.

Хорошее представление о светотехнических свойствах осветительного прибора дает кривая светораспределения, которая строится так же, как кривая светораспределения источника света, по, как пра-

вило, в прямоугольных координатах.

С точки врения применения при фотографировании и киносъемке осветительные приборы можно подразделить на приборы рассеянного света и приборы направленного света.

прожекторов:

а — с отражательной онтикой; 6с преломляющей онтикой; е — со
смещанной онтикой

Приборы направленного света, в том числе и прожекторы, характеризуются относительно высокими значениями силы света и небольшими углами рассеяния, обычно находящимися в предслах 10—50°. У прожекторов предусматривается поможность выемения угла рассеяния с одновременным изменением силы света; при увеличении угла рассения прожектора сила света уменьшается, и наоборот.

Прожекторы по их схемам можно разделить на три типа: прожекторы с преломляющей оптикой, прожекторы с отражательной оптикой и прожекторы со смешанной оптикой; эти схемы показаны на рис. I. 18.

Для целей освещения при фотографировании и киносъемке наиболее совершенными как по качеству светового

Таблица I, 24 Характеристики театральных осветительных приборов, нахоляних повмещение при съемках дюбительских кинофильмов

паходящих при	именение	npa er	emnax moon	ельских	кинофиль	MOR
Наименование	Лампа на вани	акали- н	Линза, тип,	Сала света,	Угол рассея-	K3
	тип	мощ- ность, ет	дизметр,	максим.,	ния, ми- ним.,*	Bec, 2
Прожектор ПР-025-400	ПЖ 81	250	Плоско-вы- пуклая, 100	80 000	Около 6	3,3
111 020 100			нли линза Френеля, 100	46 000	Около 8	3,3
Прожектор ПР-05-115	ПЖ_13,	500	Плоско-вы- пуклая, 115	64 000	Около 12	6,5
	ПЖ 20		.,	1		
Прожектор ПР-05-450	ПЖ 13,	500	Линза Фре- неля, 150	56 000	Около 12	6,5
111 -00-100	ПЖ 20		nom, 100			
Прожектор ПР-1-150	ПЖ 43	1 000	Плоско-вы- пуклая, 150	130 000	Около 11	9,0
111-1-150	ПЖ 44 ПЖ 63		пуклан, 150			
Прожектор	ПЖ 43	1 000	Линза Фре- неля, 212	185 000	Около 12	9,6
111-1-212	ПЖ 44 ПЖ 63		acom, 212			
Прожектор ПР-3-250	ПЖ 17	3 000	Линза Фре- неля, 250	345 000	Около 23	17
Прожектор ПР-300 (пистолет)	K 12 K 18	300	2-линзовый конденсор и объектив, 57	20 000	Около 1	3,5
Горизонтный фонарь	HT 10	1 000	-	4 000	144	6
ГФ-1м	НГ 30 НГ 55					
Нижний под-	ПЖ 13		-	4 500	120	3,5
oper HII-2	пж 20	500				

иятна, так и по возможности шпрокого изменения угла рассеяния без практически заметного ухудшения спетового пятна являются прожекторы со смещанной оптикой, в которых применяется дисковая ступенчатая линза, так наванавемая линза Френена, и отражатель со ферической поверхностью, носящий название контротражателя и позволяющий дополнительно использовать поток источника света, в частности ламим накаливания, направленный в обратиую от линзы сторому.

Для целей любительской киносъемки можно рекомендовать не только такие ламповые кинопромекторы типа КПЛ, выпускаемме для профессиональной кинематографии, по и аналогичные, менее дорогие театральные прожекторы, доявые которых приведены в табл. 1, 24 м.

Приборы рассеянного света характеризуются сравниния, обычно превышающими 50° и доходищими до 160— 180°. У некоторых приборов рассеянного света предусматривается розможность изменения угла действия путем применения шторок, поворачивающихся па петлих; сила света прибора при манимулиции шторками практически не изменяется. К числу наиболее распростравеных приборов рассенниют света отножгат як называемые фотоосветители и хропикальные советительные приборы тина XOII, ФО-1, ФО-2, ОФ-1 и др.

ФОТОКИНООПТИКА

ЭЛЕМЕНТАРНЫЕ ОСНОВЫ ФОТОКИНООПТИКИ

Фотокинооптика — раздел оптики, посвященный теории оптических систем и оптических элементов, составляющих оборудование фото- и киноаппаратов или применяемых в процессе съемки, фотографического размижения мображений и проекции. Свола вколят объективы для



бательное движение и луч

съемки и проекции, видонскатели, насадочные линзы и афокальные насадки, осветительные системы увелячительных аппаратов и кинопроекторов, дальномеры, светофильтры, смятчающие насадки, стереонасадки и т. д.

Все объективы и почти все вспомогательные оптиче-

ские системы состоят из ряда центрированных преломляющих или отражающих поверхностей. Их действие основаю на законе прямолинейности распространения света в однородной среде и поведения света у поверхности раздела.

Свет может рассматриваться и как поперечное колебательное движение электромагнитного характера и как поток частиц или порций энергии, называемых квантами,

или фотопами.

На рис, II, 1 схематически показана слязь между направлением колебаний — малые стрелки и направлением распространения света — большая стрелка, причем колебания показаны только в одной плоскости, тогда как в естественном свете они происходят во всех плоскостях, проходящих через прямую XX', которая соответствует дучу в геометрической отигке; ссая колебания сосредоточены только в определенных плоскостях, свет называется поляризованным. Геометрическая оптика вводит попатие о светящейся точке. Под светящейся точкой попимается источник света, размерами которого можно пренебречь вследствие их малости в сравнении с теми расстояниями, на которых цаблюдается дойствие сетета.

Светящаяся точка, от которой расходится во все стороны бесконечное количество лучей, заполняющих окружающее пространство, излучает неограниченный пучок, но если на пути пучка поставить диафрагму, т. е. непрозрач-

ный экран с отверстием, то за диафрагмой свет будет распространяться в виде ограниченного пучка. Уменьшая отверстие диафрагмы, можно вырезать более узкий пучок, однако как только диаметр отверстия становится очень мал, лучи теряют свою прямолинейность и огибают край диафрагмы. Нарушение прямолинейности света при прохождении вблизи края, ограни-

. 11, 2. Преломление света

чивающего пучок, называется дифракцией света. Поэтому из пучка неглая выделить отдельный луч, и существуют только пучки лучей. Отдельный луч следует повимать как геометрическую ось физически существующего узкого пучка.

Свет дифрагирует на краю любой днафрагмы, но при привымо отперстни основная часть пучка проходит далеко от края и дифракции подвергается лишь внитожная доля света. При сыльном уменьшении днафрагмы дифрагырует весь пучок и прямолинейное прохождение света уже не имеет места.

Таким образом, отступления от прямолинейности, связанные с волновой природой света, сказываются только в исключительных условиях.

Это позволяет применять к световым явлениям простые геометрические построения, пользуясь только одним законом поведения света на поверхности раздела.

Распространяясь в пустоте и встречая на пути идеально гладкую поверхность раздела *MM*, например полированную поверхность стекла (рис. II, 2), луч света теряет свою прямолинейность и разделяется на две части: одна проходит в стекло, отклоняясь от первомачального направления, а другая отражается от поверхности раздела и также меняет свое направление. Отклонение входящего в стекло луча от первоначального направления называется преломлением света. Угол В называется углом преломления. Законы преломления для монохроматического луча формулируются так:

1. Луч падающий и луч преломленный лежат в одной

плоскости с нормалью в точке падения.

 Отношение синуса угла падения а к синусу угла преломления В постоянно для данной среды, не зависит от угла падения луча и называется показателем преломления данной среды;

 $\frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = n.$ (1)

 Луч падающий и луч преломленный взаимно переместимы.

Таблица II, 1 Показатели преломления и для некоторых

Прозрачное вещество	показатель преломления
Воздух	1,000292
Вода	1,334
Спирт этиловый	1,363
Органическое стекло	1,49
Бензол	1,503
Стекло крон	1,5163
Канадский бальзам	1,54
Каменная соль	1,54
Стекло флинт	1,6199
Стекло тяжелый флинт	1,6475
Монобромнафталин	1,66
Алмаз	2,42

Показатель преломления обозначается латинской буквой n, к которой приписывается индекс, указывающий длипу волны, так как для одной и той же спецы показатель преломления имеет различное значение в зависимости от длины волны. Обычно дается показатель преломления для спектральной линии *D*, относящейся к длине волны 0.5893 мк (589.3 им), например: n_D=1,5163.

Показатель преломления пустоты равен единице; показатель преломления воздуха очень близок к единице.

Другая, относительно меньшая часть света, упавшего на поверхность раздела *ММ*, отражается от нее, подчиняясь законам направленного отражения, а именно:

 луч падающий и луч отраженный лежат в одной плоскости с нормалью в точке падения;

угол отражения α' равен углу падения α (см. рис. II, 2);
 лучи, палающий и отраженный, взаимно переме-

 лучи, падающий и отраженный, взаимно переместимы.

Коэффициент отражения поверхности раздела зависит от показателя преломления и угла падения луча и при углах до 45—50° определяется формулой

$$\varrho = \left(\frac{n_2 - n_1}{n_2 + n_1}\right)^2. \tag{2}$$

Если среда граничит с пустотой или с воздухом, для которого n может быть принят равным единице, то

$$\varrho = \left(\frac{n-1}{n+1}\right)^2. \tag{2a}$$

Таблица II, 2

Значение	Q	для	различны	ж показа	телей	прелов	лення	
1		1	1					П

преломления	1,33	1,5	1,55	1,6	1,65	1,7	1,8	2	2,42
Коэффициент отражения Q, %	2,0	4,0	4,66	5,32	6,03	6,75	8,17	11,1	17,25

Коэффициент отражения, как видно из формулы (2a), остается один и тот же при переходе из воздуха в стекко, и наоборог, но шереход луча из воздуха в стекко всегда возможен, так как угол преломления меньше угла падения; когда же луч шадает на поверхность раздела со стороны стекка, угол преломления бунет больше угла паления им стекка, угол преломления бунет больше угла паления и может достигнуть значения 90°, а так как дальше он не может расти, то при дальнейшем увеличении угла надения преломление становится невозможным, и весь свет возвращается в стекло, подвергаясь полному внутрениему отражению, когда с=1.

Так, если на поверхности раздела MM (рис. II, 3) из точки A, находящейся в стекле, падает пучок лучей AO,



Рас. II, 3. Полное внутреннее отражение

пеляется по формуле

іе, падает цучок лучей АО, АВ, АС и т. д., то предомленные лучи Вв, Сс и т. д., составляя возрастающие углы с нормалью, будут все больше прибликаться к поверхности раздела ММ; наконец, луч АЕМ, орстигнув предельного угла предомления, будет скользить в плоскости ММ, не выходя из среды, и при дальнейшем уреащении угла паления дучении угла паления дучения угла дучения дучения дучения дучения дучения дучения дучения дучения д

отражение AFf отразится обратно, не подвергаясь предомлению. Значение предельного, или критического, угла преломления ρ вависит от показателя преломления n и опре-

$$\sin \beta_{\kappa p} = \frac{1}{n}$$
, (3)

нли

$$\beta_{\rm kp} = \arcsin \frac{1}{n}$$
. (3a)

Если на поверхность раздела падает не монохроматический, а белый свет (рис. II, 4), то отдельные составлющие белого света, обладая различной длиной волим, преломятся по-разному при одном и том же угле падения, Навбольшее отклонение испытывают лучи фиолетовые, наименьшее — красные, т. е. белый свет, переходи в прозрачную среду, подвергается дисперсии, или разложению на составные части.

Следствием дисперсии является хроматизм, т. е. возникновение цветности при прохождении белого света через прозрачную среду.

Отраженная часть света дисперсии не подвергается, так как угол отражения не зависит от цвета луча.

Как преломленный, так и отраженный свет подвергаются еще полуризации, причем свет может быть полностью полуризовых, если тапгенс угла отражения числению равен показателю преломления отражающей среды:

$$tg \alpha' = n.$$
 (4)

Так, для воды угол полной поляризации равен 53°, для зеркального стекла с показателем преломления n=1,52 $\alpha'=56°40'$.

Поляризованный свет, не отличаясь по физиологическому действию отестественного неполяризован-

ного света, обнаруживает свои особенности при встрече с поляризаторами. В зависимости от положения плоскости поляризации поляризованный свет полностью проходит через поляризатор, или полностью гаснет, или, наконец, гаснет частично.

линза и система линз в воздухе

Сферической линзой называется кусок стекла или другого однородного прозрачного материала, ограниченный двумя сферическими поверхностями с радпусами кривизны г, и г, (рис. II, 5). Прямая,



Рис. II, 5. Сферическая линза

соединяющая центры C_1 и C_2 этих поверхностей, составляет главную опическую ось линзы и является осью симметрии вращения. Точки пересечения поверхностей линзы с осью вазываются вершинами с

линзы. Для описация линзы
для описация линзы
для описация пинзы
д, дламетр отверстия и показатель преломения и на
марка стекла, из которого линза изготовлена. Если одна
из стороны линзы плоская, ее обозначают как сферическую поверхиость с беконечно большим радиусом г=>>,

На рис. II, 6 показапа схема объектива «Индустар» и его основиме конструктивные данные так, как их привято записывать. Здесь вмеетоя семь поверхностей раздела с радпусами от r, до r,. Радпус считается положительным, если центр кривияты расположен справа от рассматриваемой поверхности, и отрицательным, если центр лемит слева. $d_+\dot{c}d_-$ толицивы четирех лип; $b_+\dot{c}$ ль b_- тол-



Рис. II, 6. Схема в конструктивные данные объектива твиа «Индустар» 1:4,5. f=13,5 см:

$r_1 = +36,0$	$d_1 = 5,5$	nd=1,6126	v=58,3
$r_2 = \infty$ $r_4 = -81.6$	d,=5,5 b,=5,2 d,=2,5 b,=7,1	n=1 $nd=1,5783$	v=41,7
$r_4 = +32,05$	b ₂ =7,1	n=1	
$r_{a}=-187,85$ $r_{a}=+31,44$	$d_{i}=2,0$ $d_{i}=6,5$	nd=1,5181 nd=1,6126	ν=59,0 ν=58,3
r,=-48,93		MA-1,0120	yango, a
f':	=+137.8	v' = +122.6	

щины двух воздушных промежутков; n— показатель преломления в v—кооффициент дисперсии; f' — главное фокусное расстояние; v' — вершинное фокусное расстояние.

Зависимость фокусного расстояння от показателя преломления стекла, радиусов кривизны и толщины линзы выражается формулой

$$f = \frac{n \cdot r_1 \cdot r_2}{(n-1) \left[n \cdot (r_2 - r_1) + (n-1) d \right]}.$$
 (5)

Если не учитывать толщины линзы, считая ее бесконечно тонкой, то формула приобретает следующий вид:

$$f = \frac{r_1 \cdot r_2}{(n-1)(r_2 - r_1)}.$$
 (5a)

В зависимости от знаков радиусов и взаимного положения поверхностей, фокусное расстояние линзы будет положительным или отрицательным. На рис. II, 7 показа-

но шесть возможных форм сферических линз: 1— двояковыпуклая, 2— плоско-выпуклая, 3— вогнуто-выпуклая, 4— двояковогнутая, 5— плоско-вогнутая, 6— выпукло-

вогнугал. В первых трех липзах осевая толицина больше, чем толицина края; они называются собирательными, липиоложительными, липезами и обозначаются знаком плюс. У последних трех форм, наоборот, толицина; они рассеивают лучи и называются рассеннающими, или отрицательными, линами и и носят за-



Рис. II, 7. Шесть возможных форм сферических липз

минус. Наиболее простой вид имеет формула плоско-выпуклой линзы, имеющей только одну сферическую поверхность:

$$f = \frac{r}{n-1} \,. \tag{6}$$

Если принять во внимание, что значение n для большинства стекол близко к 1,5, то фокусное расстояние плоско-выпуклой линзы можно принять равным 2r, так как



Рис. II. 8. Положение главных плоскостей в трех равнофокусных линаях

 $f = \frac{r}{n-1} = \frac{r}{1,5-1} = \frac{r}{0,5} = 2r$.

Чтобы определять гочные расстояния от предмета съемки до объектива
или ливам и от них до
изображения, не прибегая
к рассмотрению действия
воех поверхностей, можно
для каждой линаы и системы лина указать главные
гочки и главные плоскости, в которых как бы соредоточено действия всей
системы и от которых можно отсчитивать бее рас-

но отсчитывать все расстояния. Главные плоскости расположены ближе к поверхностям с большей кривизиой, т.е. мецьщим радиусом. 52

На рис. II, 8 и II, 8а показано положение задней главной плоскости в линзах разной формы и в объективах различной конструкции: симметричной, несимметричной.




Рис. II, 8а. Положение задней главной плоскости в объективах различной конструкции:

а — симметричном; б — несимметричном; е — телеобъективе: е — объективе о удименным вадими отрежком

в телеобъективе и в объективе с удлиненным задним отрезком. Эти рисунки опровергают представление некоторых фотолюбителей о том, что отсчет фокусного расстояния должен вестись от плоскости диафрагмы.

На рис. II, 9 и в табл. II, 3 приведены положения главных точек и главных фокусов объективов, наиболее часто применяемых в любительской и профессиональной прак-

THEA.

N I ww ' JJ OTAR I Tobnena 11 3

Положение главных фокусов в главных точек в наиболее распространенных	х фокусов	п глави	ых точек в	нанболе	в распрос	гранения	х фото- 1	фото- и кинообъективая	а 11, о Бективая
Натиченовния	Относи-	Главное	Вершинные фокусные расстояния	фокусные ния	Длина объек-	Расстоя- ние менцу главными	Расстояние от вершины до глав- ной точки	ние от до глав-	эннио отанда -оф ото -две од -две од
объектива	crne,	расстоя- ние /,	переднее	ваднее	тива 1,	плоско- стями НН', мм	передней 1, мм	задией г', мм	Pacer or ner russes ryes
«Индустар-10»	1:3,5	66'69	-42,88	40,58	16,9	+0,38	7,11	-9,41	100,36
(«ШЭД») «Интустап-22»	1:3.5	52,43	-41,20	43,65	18,86	-1,15	11,23	8,78	103,71
«Инпустар-23»	1:4.5	110,61	-110,44	96,52	25,4	+11,14	10,16	-14,09	232,36
«Индустар-26м»	1:2,8	52,44	-43,28	42,0	20,39	40,79	9,16	-10,44	105,67
(«Wedy»)	10	52.48	-41.08	43,62	18,45	-1,21	10,8	98,8-	103,75
«Munveran-51»	1:4.5	210,48	-191,26	183,73	48,1	+2,13	19,22	-26,75	423,09
«PO-50»	1:2.8	15,04	-12,47	12,04	5,78	+0,21	2,57	0,5	30,23
«PO-51»	1:2,8	20,15	-16,72	16,16	7,72	+0,3	3,43	66,5	40,6
«PO-52»	1:1,4	25,00	-7,86	13,01	23,98	-5,15	17,14	-11,99	44,85
«PO-53»	1:2	34,98	-10,19	22,59	28,10	80,6	24, 78	-12,39	00,00
«PO-54»	1:2	50,75	-14,92	32,78	40,7	-13,1	35,83	-17,97	4,00
«Триар»	1:2,8	12,47	-10,48	9,6	4,45	4,0	66,1	78,2	405 25
«Юпитер-3»	1:1,5	52,54	-43,44	23,61	8,3	40,28	9,1	28,33	400,00
«Юпитер-8	1:2	52,45	-49,77	27,75	31,74	00,4	2,00	1,27	460.00
«Юпитер-9»	1:2	84,51	-74,07	40,77	53,85	3, 3	10,44	10,04	00'001
«Nursep-11»	1:4	133,14	-165,1	62,47	59,35	+20,0%	-32,04	70,0	70,007
«IOurrep-12»	1:2,8	35,74	-36,68	7,80	34,35	+7,35	₹6,0	121,34	18,00

Фокусное расстояние системы линз выразить одной формулой сложно, я его находят, просчитывая параксиальный луч через все поверхности системы. Если две лин-




Рис. II, 9. Положение главных илоскостей и главных фокусов в объективе

Рис. II, 10. Сложение двуж линз






Рис. II, 11. Построение изображения в положительной системе линз

Рвс. II,12. Построение изображения в отрицательной линзе

зы с фокусными расстояниями f_1 и f_2 (рис. II, 10) расположены на расстоянии Δ , то эквивалентное фокусное расстояние системы составляет

$$f = \frac{f_1 \cdot f_2}{f_1 + f_2 - \Delta}$$
,

где Ставной точкой первой линзы и передней главной точкой первой линзы,

Если известно положение главных точек, то можно только рассчитать положение изображения, но и графически построить его, исходя из элементарных соотношений, вытекающих на свойств главных фокусов и главных точек, а ямению:

1. Луч, идущий в предметном пространстве парадлельно главной оси, пересекает ее в пространстве изображений в главном фокусе Г'.

2. Луч. илуший через первый главный фокус F. выходит из системы параллельно главной оси.

3. Луч, проходящий через первую главную точку под углом *и* к оси, выходит из второй главной точки под углом и', равным углу и.

На рис. II, 11 показано построение изображения в положительной системе, а на рис. II, 12,- в отрицательной,

СВЯЗЬ МЕЖДУ ПРЕДМЕТОМ И ЕГО **ИЗОБРАЖЕНИЕМ**

Предмет AB и его изображение A'B' (рис. II, 13) сонряжены между собой так, что каждому положению предмета относительно собирательной динзы или объектива (его первой главной плоскости Н) соответствует одно-единственное положение изображения относительно линзы или объектива (его второй главной плоскости H'), определяемое формулой

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f} \tag{7}$$

 $a=\infty$, то b=f, т. е. изображение бесконечно удаленного предмета лежит в главном фокусе объектива.

Если известны фокусное расстояние f и расстояние а от предмета до объектива, то расстояние от объектива до изображения определяется по формуле

$$b = \frac{a \cdot f}{a - f}. \tag{8}$$

Масштаб изображения, т. е. отношение линейных размеров А'В' изображения к линейным размерам АВ предмета, определяется по формуле

$$\frac{A'B'}{AB} = 1 : m = \frac{b}{a} = \frac{f}{a - f} , \tag{9}$$

Если известен масштаб изображения и требуется определить положение предмета и его изображения, то расстояние от предмета до объектива определяется по формуле

$$a = f(1+m)$$
. (10)

Расстояние от объектива до изображения определяется формулой

$$b = f\left(1 + \frac{1}{m}\right). \tag{11}$$

Нетрудно видеть, что когда масштаб составляет 1:1, т. е. когда размер изображения равен размеру предмета, расстояния а и в становятся равными 2/:

$$a=f(1+1)=2i=b$$
.

Расстояние от предмета до изображения определяется по формуле

$$L = f\left(2 + m + \frac{1}{m}\right) + \overline{HH}', \tag{12}$$

где \overrightarrow{HH}' — расстояние между главимми плоскостями объектива и в первом приближении может не учитываться ввиду его малости в большинстве объективов (см. таблицу II, 3 на стр. 53).



Рис. II, 13а. Связь между положением предмета и его изображением при отсчете расстояний от главных плоскостей



Рис. II, 436. Связь между положением предмета и его изображением при отсчете расстояпий от главных фокусов

Только при макросъемке и репродукции нельзя игнорировать положение главных точек. Эти данные могут быть взяты из таблицы II, 3, где они приведены для наиболее часто применяемых отечественных объективов.

Расчеты могут проводиться также при помощи другой серии формул, в которых отечет расстояний производится не от главных плоскостей H и H', а от первого F и второго F' главных фокусов (рис, 11, 13a и 11, 136).

Расстояние x от предмета AB до первого главного фокуса F и расстояние x' от второго главного фокуса F' до изображения A'B' связаны между собой следующей зависимостью:

$$x \cdot x' = f^2, \tag{13}$$

которую можно сформулировать так: произведение расстояния от предмета до первого главного фокуса объектива на расстояние от второго фокуса до ввображения— величина постоянная, равная квадрату фокусного расстояция объектива.

Соотношения между элементами формулы (13) и формулы (7) показаны на рис. II, 136, из которого видно, что

$$x = a - f$$
 II $x' = b - f'$,

Из формулы (13) получаем:

$$x' = \frac{f^*}{x} \,, \tag{13a}$$

$$x = \frac{f^a}{x'} . \tag{136}$$

Если $x\!=\!\infty,$ то $x'\!=\!\frac{j^{2}}{x}\!=\!\frac{j^{2}}{\infty}\!=\!0$ и, значит, изображение бесконечно удаленного предмета лежит в главном фокусе объектива.

Масштаб изображения определяется формулами

$$\frac{A'B'}{AB} = 1: m = \frac{f}{x} \tag{14}$$

и

$$\frac{A'B'}{AB} = 1: m = \frac{x'}{f}. \tag{14a}$$

На рис. II, 14 приведен график зависимости масштаба изображения для объективов с фокусным расстоянием от 10 до 1000 мм.

При репродукции и макросъемке для получения снимка в заданном масштабе можно рассчитать расстояние между предметом и его изображением по формуле

$$L=x+\overline{FF'}+x'$$
. (15)

которую можно переписать так:

$$L = f \cdot m + \overline{FF'} + \frac{f}{m} , \qquad (15a)$$

где $\overline{FF'}$ — расстояние между первым и вторым главными фокусами объектива и может быть взято из табл. II, 3.




Рис. II, 14. График зависимости масштаба изображения 1: то от удаленности предмета от переднего главного фокуса и фокусного расстояния объектива

Применительно к увеличительному аппарату, вместо масштаба изображения фигурируют кратность увеличения P = 1 : m, и формулы (10) и (11) могут быть переписаны так.

$$a = f\left(1 + \frac{1}{\Gamma}\right),\tag{10a}$$

b = f(1+I). (11a)

ОБЪЕКТИВ

И ЕГО ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Фотографическим объективом называется корригированная оптическая система, предназначенияя для получения на фотографическом слое действительного насображецяя. В зависимости от того, в какой камере объектив применяется, его называют фотографическим, киносъемочным, аэросъемочным, репродукционным и т. д., причем различие имеется только в формате изображения и конструкции оправы, но не в схеме действия объектива.

Объектив дает всегда перспективное изображение трехмерного пространства примерно так же, как человеческий глаз, и обеспечивает этим наибольшую наглядность изображения.

Конструктивно объектив состоит из оптической системы в виде одной или нескольких линз или лииз и зер-



Рис. II, 15. Ирисовая диафрагма

кал, заключенных в общую оправу. Оправа сбеспечивает правильное расчетное положение оптических деталей и позволяет диафрагмировать объектив, т. е. изменять днаметр сечения проходящих через него пучков света.

Оправа выполняется применительно к тяпу камеры, в которой она инспользуется; соответственно в оправу вводятся дополнительные устройства — механизм фокуспровки, механизм центрального затвора, шкала глубины резкости и т. д.

Простейшая оправа-блок состоит из трубки, внутри комежду собой линаовые окомпоненты, причем они разделены обычно па две группы — переднюю и заднюю, — между которыми расположена диафрагма, ограничивающая своним краями свободный просвет. В большинстве объекты вов примежлется присовая двафрагма, позволяющая вращенем наружного кольца или рычага изменять двамет отверстия по определенному закону, сохраняя круглую его форму (рис. II, 15).

Оптические детали объектива представляют собой центрированную систему, т. е. имеют одну общую ось симмет-

рии вращения, которая является главной оптической осью объектива; она же является осью отверстия диафрагмы,

т. е. проходит через его центр.

На рис. II, 16 и табл. II, 4 даны схемы и основные характеристики объективов отечественного производства, используемых в фото- и кинолюбительской практике. Для правильной оценки данных таблицы ниже приводятся основные определения.

На оправе объектива приводится его основная техническая карактеристика: название объектива, относительное

отверстие и фокусное расстояние.

Название определяет конструктивный тип и круг применения объектива.

Номинальное или геометрическое относительное отверстие, представляющее собой отношение диаметра d зрачка объектива к его фокусному расстоянию f, выраженное в виде дроби с числителем, равным единице *:

$$\frac{d}{f} = 1: k = 1: \frac{f}{d}$$
 (16)

Относительное отверстие характеризует номинальную светосилу объектива. Но ввиду того что объективы раз-личной сложности конструкций имеют неодинаковые потери света, фактическая светосила оценивается по эффективному относительному отверстию, учитывающему эти потери в виде уменьшения относительного отверствя:

$$1:k_{\mathfrak{g}}=1:\frac{k}{\sqrt{\tau}},\tag{17}$$

где т- коэффициент пропускания объектива**.

Чем сложнее конструкция объектива, тем больше потери света и тем сильнее эффективное относительное отверстие отличается от геометрического, особенно у непросветленных объективов, т может иметь значение 0,45 до 0,8 при среднем значении 0,65. У просветленных объективов среднее значение т составляет около 0.9.

** Киносъемочные объективы имеют пве шкалы: обычную с геометрическим относительным отверстием и красную с эффектив-

ным относительным отверстием.

^{*} По ГОСТ 2600-44 относительное отверстие обозначается в виде дроби 1 : п, но так жак буквой п обозначается показатель предомления, в справочнике принято более распространенное обозна**пение** — 1 : k.




Рис. II, 16. Схемы главнейших фотографических объективов

По величине относительного отверстия объективы условно делятся на светосильные 1:2,8-1:4,5, сверхсветосильные 1:0,7-1:2 и малосветосильные 1:5,6-4 . 16

Главное фокусное расстояние объектива определяет собой масштаб взображения: чем больше фокусное рас-стояние, тем крупнее изоб-



Рис. II, 17. Полезное поле нзображения

ражение удаленного предмета, видимого под данным углом.

В фото- и киносъемке находят применение объективы с фокусными расстояниями примерно от 0,5 до 120 см. В объективах с перемен-

ным фокусным расстоянием, применяемых главным обравом в киносъемочных и телевизионных камерах, указываются предельные значения фокусного расстояния, например 25-100 мм.

Важным параметром объектива является его поле резкого изображения, в пределах которого разрешающая сила объектива не ниже допустимого значения.

Пучки лучей, образующих изображение кадра, проходят через два ограничивающих отверстия (рис. II, 17): первое отверстие — апертурная диафрагма объектива и второе — кадровое окно, являющееся для объектива полевой днафрагмой, определяющей используемое линейное поле, которое измеряется высотой h и шириной e или диагональю D. Если отношение диаметра диафрагмы к фокусному расстоянию характеризует светосилу объек-тива, то отношение днаговали карра к фокусному расстоя-нию определяет другой важный его параметр — поле резкого изображения:

$$\frac{D}{f} = 2 \operatorname{tg} \omega', \tag{18}$$

как это видно на рис. II, 17, где 2ω'— угол поля резкого изображения в градусах. Поле изображения принято выражать обычно в угловой мере, не зависящей от фокуспого расстояния.

	nong	Схема оптичен системи	=		11	7	7	9	9	6	ģ	6	12	es.	က	က	က	က	
ния	011	ком- понен- тов	10		4	7	7	7	4	es	es	8	co	0	es	က	က	es	
азпаче	Число	нин	0		9	ro	s	9	9	1	9	1	4	4	4	4	4	4	
общего в	нческая	Край подя не менее	00	Ì	12	20	16	16	14	14	14	18	19	1	10	i	14	18	
зективов их предпр	Фотографическая разр. сила	поля	7		30	158	8	32	35	33	8	30	34	i	22	1	27	32	
нных обл в советск	Приблизи- тельный	угод поля 2 ш', в град.	9		63	45	51	78	40	45	45	88	18	22	55	28	22	42	
врактеристики наяболее распространенных объектявов общем для фото- и киносъемки производства советских предприятий	Обсиу-		sa.		24×36	24×36	58×58	24×36	24×36	24×36	24×36	24×36	24×36	90×120	130×180	. 58×58	65×90	24×36	
анболее ₁	Фонусное	ETTE J,	7		3,5	2	8,5	8,5	5,8	2	2	8,5	13,5	13,5	21	7,5	10,5	10	
истики н то- и ки	OTHOCH-	1:к	3		1:2,8	1:2,8	1:2,8	1:1,5	1:2	1:1,5	1:2	1:2	1:4	1:4,5	1:4,5	1:3,5	1:3,5	1:3,5	
Осповиме характеристики наяболее распространенных объективов общего назначения для фото- и киносъемки производства советских предприятий		Название объектива	ଷ		«BK»	«Bera-1»	«Bera-2»	«Гелиос-40».	«Гелиос-44»	«3K-50/1,5»	«3K-50/2»	«3K-85/2»	«3K-135/4»	«Индустар-2»	«Инпустар-4»	«Индустар-6»	«Индустар-7»	«Индустар-10»	
1	2	п/п			41	2	n	4	25	9	7	80	6	10	11	12	13	14	

****				 	_			_		_				_	_	_				_
11. 4	сков	Охема оптиче систем	=	3	3	3	3	က	co	3	က	es	03	e .	3	co	33	es	60	
табл.	011	ком- понен- тов	10	69	က	က	9	e	e	e	e	က	9	e	00	e	es	n	00	
жени	Число	лина	٥	4	7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	7	4	4	
Продолжение	Фотографическая разр. сила	. край поля пе менее	80		og a				. 2	10	20	17	20	12	12	13	13	12	5	
	Фотографичес разр. сила	цевтр. поля пе			и масшта		сция		15	20	32	17	09	. 22	22	78	82	20	20	
	Приблизи- тельный	угол поля 2 w', в град.	9		В зависимости от масштаба		репродукции		22	40	45	45	45	23	22	45	45	54	23	
	Обслу-	формат,	2		В зави				180×240	180×240	24×36	24×36	24×36	06×09	24×36	24×36	24×36	58×58	180×240	
	Фонусное	une f,	4	30	45	09	06	120	30	20	2	10	2	11	11	5	2	00	30	
	Относя-	отверстие, 1:к	83	4:9	1:9	1:9	4:9	1:9	1:4,5	1:5	1:3,5	1:3,5	1:3,5	1:4:5	1:3,5	1:2,8	1:2,8	1:2,8	1:4,5	
		Название объектива	61	«Индустар-11»	«Индустар-11»	«Индустар-11»	«Индустар-11»	«Индустар-11»	«Индустар-13»	«Индустар-17»	«Индустар-22»	«Индустар-22У»	«Индустар-22У-1»	«Индустар-23»	«Индустар-24»	«Индустар-26»	«Индустар-26м»	«Индустар-29»	«Индустар-37»	1,14
I	2	п/п	-	15	16	17	18	19	20	21	22	R	24	22	26	27	28	83	30	

es	es	8	8	8	es	es	8	2	12	15	1	18	16	17	10	4	8	8	9	
3	8	3	8	3	3	က	co	8	5	5	1	4	63	က	4	4	က	8	4	
4	4	4	4	~	4	4	4	3	9	9	1	9	4	5	4	4	4	4	9	
22	22	30	20	00	12	80	22	30	23	12	22	20	20	16	18	10	30	32	20	
38	38	38	09	21	22	22	38	22	45	30	40	30	28	28	45	22	40	40	30	
45	45	15	45	22	41	28	41	27	09	65	48	32	4,8	2,5	74	55	48	36	29	
24×36	24×36	7,5×10,4	24×36	130×180	58×58	58×58	10×14	3,7×4,9	24×36	58×58	14×21	24×36	24×36	24×36	24×36	90×120	7,5×10,4	7,5×10,4	7,5×10,4	
5	2	ıçı	10	24	11	7,5	2,3	1,25	3,7	6,5	2,8	21	20	100	2,8	13,5	1,5	2	2,5	
1:3,5	1;3,5	1:3,5	1:3,5	1:4,5	1:2,8	1:3,5	1:3,5	1:2,8	1:2,8	1:3,5	1:2	1:5,6	1:8	1:10	1:6	1:4,5	1:2,8	1:2,8	1:1,4	
сУ пруста-50м»	«Индустар-50н»	«Индустар-50н»	«Индустар-50У-1»	«Индустар-51»	«Индустар-56»	«Индустар-58»	«Индустар-М»	«Кама»	«Mnp-1»	«Мир-3»	«Мир-5»	«MP-2»	«MTO-500»	«MTO-1000»	«Орион-15»	«Opraros»	«PO-50»	«PO-51»	«PO-52»	
34	32	33	34	35	36	37	38	33	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	20	

³ Справочник фотолюбителя

The same observes a series The same observes The same observ	00					-		-	-	_						_							_
Contraction	п, 4	ской	Схема оптиче систем	11	9	2	2	7	2	7	13	14	14	2	9	0	69	6	æ	6	12	11	10
Contraction	, Ta6#.	OII	ком- понеи- тов	10	4	က	က	က	က	es	က	8	es	e	4	8	8	0	8	8	es	4	4
Contraction	He R H	Чис	лини	0	9	8	8	8	es	က	က	4	4	0	9	4	4	7	9	7	4	9	S
Contraction	продоп	ическая сила	край поля енее	80	40	12	15	10	16	10	30	18	18	30	12	13	18	14	18	18	20	14	14
Contention		Dororpad pasp.	центр. поли	7	95	28	28	24	28	24	36	28	22	55	22	28	35	30	30	30	32	32	30
Contention		Триблизи-	гол поли 2 ш', в град.	9	21	22	22	28	54	28	00	18	15,5	27	45	45	4.5	45	45	28	18	63	45
объектим почноси по				. 9	7,5×10,4	58×58	24×36	58×58	24×36	58×58	24×36	24×36	58×58	3.7×4.9	24×36	24×36	24×36	24×36	24×36	24×36	24×36	24×36	24×36
00-метина В 11-20ме) 14-10-метина 14-0-метина		Фокусное	une f,	9	3,5	00	4	7,5	4.5	7.5	30	13.5	30	1.25	10	ıo	ю	ĸ	ю	8,5	13,5	3,5	rc
00-метина В 11-20ме) 14-10-метина 14-0-метина		Относи-	отверстве, 1:к	8	1:2	1:6,3	1:4,5	1:4,5	1:3,5	1:4	1:4,5	1:2,8	1:4.5	1:2.8	4:2	1:2,8	1:3,5	1:1,5	1:2	1:2	1:4	1:2.8	1:2
				04	«PO-53»	«T-21»	«T-22»	«T-22»	«T-32»	«T-35»	«Таир-3»	«Таир-11»	«Tanp-30»	«Трияр»	«Деф»	«ФЭП» («И-26м»)	«ФЭД» («И-10»)	«Юпитер-3»	«Юпитер-8»	«Юпитер-9»	«Юпитер-11»	«Honnrep-12»	«Юпитер-17»

Если вставить объектив, назначенный для кадра 24× × 36 мм, в камеру форматом 9×12 см и навести на хорошо освещенный предмет, то на матовом стекле изображение

Таблица II, 5

Угол поля изображения в градусах в зависимости от формата и фокусного расстояния объектива

(округленно)

Формат,	2,4×2,4	2,4×3,6	3×4	4,5×6	6 X 6	6,5×9*	9×12	10×15	13×18	18×24
Диаговаль, см	3,4	4,3	5	7,5	8,5	11	15	18 -	22,2	30
Фокусные расстояния, с.м. 2,1 2,5	78 68	90								
2,8	63	75	83							
3	59	70	80							
3,5	52	63	71							
4	46	55	64							
5	37	46	53	75		/				
5,8	33	40	46	66	72					
7,5	26	32	37	53	59	72				
8,5	23	28	33	48	53	66				
10,5	18	23	27	40	44	55	71		0	
11	17	21	26	38	42	54	69		10	
12	16	20	24	34	38	50	64	74		
13,5	14	18	21	31	35	44	58	68		
15	13	16	19	28	31	40	53	62	72	
18	11	14	16	24	26	34	45	53	63	80
21	9	12	14	20	23	29	40	46	55	71
24	8	10	12	18	20	26	34	41	50	64
30	6,5	8	9,5	14	16	21	28	34	40	53
50	4	4,8	5,7	8,7	9,6	13	17	20	25	34
100	2	2,5	3	4,3	4,8	6,3	8,5	10,3	13	17

Для формата 6×9 см величины углов поля изображения малоотличаются от углов для формата 6,5×9 см,

Таблица II, 6

Угол поля наображения узкопленочных киносъемочных объективов (округленно)

Ширина пленки, мм	Днагональ кадра, мм	Фокусное расстояние, мм	Угол поля наображения,*
8	6,0	6,5 10 12,5 25	49,7 33,3 27,0 13,7 9,6
16	12,8	11,5 12,5 16 20 25 50 75	58,1 54,0 43,6 35,6 28,7 14,7 9,6

будет иметь вид круга, центральная часть которого обладает большой освещенностью и резкостью, а к краям резкость и освещенность уменьшаются и дальше изображение совершенно исчезает. При диафрагмировании объектива часть кольца нерезкого изображения персходит в резкое. Таким образом, фотографический объектив не имеет строго ограниченного поля реакого изображения и в зависимости от требований к качеству изображения момет быть использована большая или меньшая часть полного круга изображения, которая и называется полезным полем, или полем резкого изображения.

В табл. II, 5 приведены значения углов поля изображення для различных форматов фотографических аппаратов, а в табл. II,6— для узкопленочных киносъемочных аппаратов.

По утловому полю объективы условно делятся на три грунпы: пормальные, когда днагональ кадра приблизительно равна фокусному расстоянию ($2\omega = 40 - 55$), шпрокоугольные, когда днагональ значительно больше фокусного расстояния ($2\omega \sim 50$ °), и длиннофокусные, когда днагональ много меньше фокусного расстояния дележней стед, абсолютное значение фокусного расстояния не принимается во внимаютие: например, объектив f = 8.5 см

для малоформатного кадра относится к длиннофокусным тогда как объектив f=21 см для формата 18×24 см является широкоугольным.

В наборе объективов, выпускаемых для того илн другого формата, нормальный объектив является основным, к нему по мере расширения комплекта добавляются длиннофокусные и широкоугольные.

Важным конструктивным элементом фотографического объектива является его оправа. Существенной для реше-




Рис. II, 18. Рабочий отрезок объектива

ния вопроса о возможности установки объектива в тот нли иной аппарат является величина рабочего отреака, т. е. расстояния от опорной поверхности оправы до фокальпой плоскости (рис. II, 48).

Объектив с данным рабочим отрежком может быти поставлен только в такую камеру, у которой рабочее расстояние от опорвой поверхности оправы до фокальной илоскости такое же, как у объектива, и одиваково выполнена посадочвая часть. Поэтому оправы носят названия по вазваниям камер, для которых они выпускаются. Для присоеднения объектива к камере оправа может иметь простое резьбовое крепление (рис. II, 19), требующее для фиксации лескольких оборотов объектива, кили более сложное — штыковое (байонетное) крепление (рис. II, 20), при котором достаточно, вставив объектива, кили более

вернуть его направо. В табл. II, 7 приведены рабочие расстояния и допуски на их выполпение, принятые для различных камер.

Таблица II, 7 Рабочне расстояния в м.м., принятые для различных камер и оправ объективов

28,8±0,02	42±0,03	45,2±0,02	82,1±0,05
«Зоркий», «Киев», «Ленниград»,	«Старт»	«Зенит»	«Салют»

Оправы с одинаковой посадочной частью могут отличаться по габаритному размеру; для уменьшеняя которого оправа в нерабочем состоянии убирается в глубь камеры —



Рис. II, 19. Оправа объектива с резьбовым крепле-



Рис. II, 20. Оправа объектива со штыковым (байонетным) креплением

утапливается. Например, объектив «Индустар-50 н» имеет жесткую пеубирающуюся оправу, а объектив «Индустар-50 м» в нерабочем состоянии убирается внутрь камеры.

В однообъективных зеркальных камерах наводить на фокус удобно при полном отверстии объектива по изображению большой прикости, но так как съемка производится обычно при значительно меньшей диафрагме, возникает надобность в так называемой спригающей» дианикает надобность в так называемой спригающей» диафрагме (рис. II, 21). Имея такую диафрагму, снимающий поворачивает наружное кольцо диафрагмы, устанавливая штрих против требуемого числа, но сама диафрагма остается открытой до нажатия на спуск и затем мгновенно со-

кращается до заранее установленного значения. Несколько проще, но менее удобна другая оправа о предварительной установкой днафрагмы, позволяющая перед съемкой поворачивать кольцо днафрагмы, доводя его до заранее установленного упора.

Чтобы облегчить нахождение того пространства, в пределах которого простирается резкость при



Рис. II, 21. Оправа объектива с «прыгающей» диафрагмой

выбранной диафрагме, фокусировочное кольцо снабжается кроме основного указателя, устанавляваемого против штриха шкалы дистанции, еще несколькими штрихами, симметрично расположенными по обе стороны указателя




Рис. II, 22. Шкала глубины резности

(рис. II, 22). Эти штрихи имеют оцифровку в относительных отверстиях, и каждая пара одноименных штрихов определяет соответственно переднюю и заднюю границы резко дологожжемого пространства для данной диафрагмы.

Чтобы облегчить пользование различными насадочными приспособленнями — линаами, светофильтрами и т. д., вмеющими гладную пружинищую оправу, — диаметр наружного среза оправы объективов нормализован, т. е. выбирается голько на установленного ряда. Го же относится к резьбе, которой снабжается наружный конец попавы объектива для присоединения насадки. В табл.

II, 8 и II, 9 приведены эти размеры для наиболее распространенных объективов.

Таблица II, 8 Посадочный диаметр для присоединения насадок

Таблица II, 9 Резьба в оправе объектива для присоединения насадок

в пруми	нищен оправе	Marie and and an artist	
Посадочный диаметр, мм	Установлен для объективов	Диаметр н шаг резьбы,	Установлен для объективов
36 42	«Индустар-22» «Индустар-50» «Индустар-26м» «Юпитер-3» «Юпитер-11» «Юпитер-11»	23×0,5 33×0,5 40,5×0,5	«Индустар-22» «Индустар-50» «Индустар-50» «БК-35» «Гелпос-44» «Индустар-26м» «Орнон-15»
48 51	«Орнон-15» «БК-35» «Гелнос-44» «ЭК-85» «Мир-1» «Орнон-1»	49×0.5	«Юпитер-3» «Юпитер-8» «Юпитер-11» «Юпитер-12» «Юпитер-17» «Гелиос-44»
68	«Юпитер-9» «Юпитер-12» «Гелиос-40»	43 / 0,0	«ЗК-85» «Мир-1» «Орион-15» «Юпитер-9»
. 76 80 125	«Taup-3» «MTO-500» «MTO-1000»	66×0,75 72×1 77×0,45 120×1	«Гелнос-40» «Таир-3» «МТО-500» «МТО-1000»
		1	

СВЕТОСИЛА ОБЪЕКТИВА

Освещенность Е' изображения, которую создает на том или ином участке светочувствительного слоя тщательно отфокусированный объектив, определяется яркостью синмаемого предмета В и светосилой объектива 1;

$$E' = J \cdot B,$$

откуда

$$J = \frac{E'}{B} \,, \tag{19}$$

т. е. под светосилой объектива понимается отношение освещенности изображения на светочувствительном слое к яркости снимаемого предмета.

Уже самое элементарное рассмотрение показывает, что освещенность изображения, образуемого объективом, пропорциональна квадрату днаметра объектива и обратно пропорциональна квадрату его фокусного расстояния!

$$E' = c \frac{d^2}{f^2} = c \left(\frac{d}{f}\right)^2,$$

где c— постоянная величина, зависящая от выбора единиц для выражения E', B и J, а дробь, стоящая внутри скобок, называется относительным отверстием объектива.

При более подробном рассмотрении оказывается, что освещенность в предлах поля пвображения неодинакова в не только потому, что яркость отдельных участков синмаемого объекта различна, но и потому, что условия проможение вера чере зопитическую систему объектива различны для разных участков поля и разных условийсъеми. Кроме того, вследствие рассения света при много-кратных отражениях внутри объектива и съемочной камеры звображение получает еще паразитику асветку.

С учетом указанных факторов освещенность элемента изображения в любой точке кадра определяется следующей общей формулой:

$$E'_{\omega'} = B \cdot \tau \frac{\pi \cdot \cos^4 \omega'}{4k^4 \left(1 + \frac{1}{m}\right)^2} (1 - V_{\omega'k}) + E'_{s},$$
 (20)

где $E_{w'}$ — освещенность изображения на светочувствительном слое в люксах в точке поля с угловой координатой ω' ;

В — яркость предмета в нитах:

т — коэффициент пропускания объектива, зависящий от степени сложности системы и наличия просвет-

 о'— угловая координата поля, т. е. угол, составленный осью пучка, рисующего данную точку, с осью объектива:

осью объектива; k — знаменатель геометрического относительного отверстия 1:k, где $k=\frac{f}{d}$;

1: т- масштаб изображения;

V — васынае поображения;
 V — коэффициент виньетирования;
 зависящий как от угла ω', так и от значения диафрагмы k;

 E_s — паравитная засветка в люксах, зависящая от конструкции объектива, яркости предмета съемки, а также яркости окружающих источников
света и наличия солнечной блевим.

Яркость предмета В определяется его коэффициентом яркости г и совещенностью Е. Поскольку глаз воспринимает только яркости, именно они и подлежат неискаженной. т. е. пропорциональной, передаче на снимке.

Исключая из формулы (20) яркость, как не зависимую от объектива величину, получаем самое общее выражение светосилы:

$$J = \tau \frac{\pi \cdot \cos^4 \omega'}{4k^2 \left(1 + \frac{1}{m}\right)^3} \left(1 - V_{\omega \cdot k}\right) + \frac{E_s'}{B}.$$
 (21)

Коэффициент пропускания т определяется потерями света при отражении от поверхностей раздела воздух стекло и от поглощения в толще стекла и может быть выражен формулой

$$\tau = (1 - \varrho)^M \cdot (1 - \alpha)^N,$$
 (22)

где Q — коэффициент направленного отражения от стекла, меняющийся от 0,04 до 0,07, в зависимости отпоказателя преломления стекла;

 М — число поверхностей стекла, граничащих с воздухом; склеенные поверхности не учитываются из-за незначительности потерь;

 с — коэффициент поглощения на 1 см толщины стекла, равный примерно 0,01;

N — суммарная толщина всех линз в см.

Таким образом, в числовом выражении формула (22) получает следующий вид:

$$\tau = (1 - 0.05)^{M} \cdot (1 - 0.01)^{N} = 0.95^{M} \cdot 0.99^{N}$$
. (22a)

Для непросветленного объектива средней сложности конструкции коэффициент пропускания составляет в среднем т=0.65; для просветленного — т=0.9.

Множитель cos "о учитывает падение освещенности при переходе от точки изображения, лежащей на оси, к внеосевой точке, получающей меньшую освещенность по трем причинам (рис. II, 23); 1) вследствие уменьшения врачка пропорционально сов о' из-за наклона оси пучка к оси объектива на угол о'; 2) вследствие удлинения пути

пучка от зрачка до внеосевой точки: так как освещенность обратно пропорциональна квалрату пути, то освещенность убывает пропорпионально cos²ω': вслепствие наклонного падения пучка на светочувствительный слой, уменьшающего освещенность пропорционально сов ф'. В результате освещенность уменьшает-CH B COS⁴ω' раз.

В табл. 11, 10 приведены значения соѕ⁴ю' для разных углов поля изображения.

Из таблицы видно, что падение освещенности




Рис. II, 23. Уменьшение освещенпости изображения вследствие уменьшения зрачка и его удаления от места изображения


на краю поля должно особенно сказываться в широкоугольных объективах. Поэтому в новых конструкциях широкоугольных объективов, например в объективе «Мир», первая линза выполияется в виде отрицательного мениска, несколько увеличивающего освещенность на краях поля (рис. II, 24).

 κ — знаменатель относительного отверстия; максимальное значение 1 : κ указывается на оправе объектива

Таблица II, 10 Уменьшение освещенности на краю поля

						_			_				_	
w°	0	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	
cos ⁴ w	1	0,98	0,94	0,87	0,78	0,67	0,56	0,45	0,34	0,25	0,17	0,11	0,06	

как характеристика наибольших его световых возможностей, а последующие значения к, соответствующие ученишению светосялы, наносятся на шкале диафрагмы в виде геометрического ряда чисел со внаменателем / 2, согласно ГОСТ 2600—44, устанавливающему ряд относительных отверстий с числителем 1 и знаменателями: 0,7; 1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32; 45; 64. В качестве первого числа принимается расчетное значение относительного



Рвс. II, 24. Отрицательный менеск в качестве первого комповента повышает освещенность края поля

отверстия, которое может не входить в указанный ряд, но второе должно быть взято из указанного ряда, если оно отличается не меньше чем на 10% от первого.

Светосила уменьшается ступенями в два раза при каждом переходе от меньшего числа к большему, за исключением первой ступени, где соотношение может быть меньше двух, а именно:

Масштаб изображения влияет на освещенность в том смысле, что чем крупнее масштаб при данном объективе, тем дальше от зрачка отодвигается светочувствительный слой, и по вакону обратных квадратов изменяется освещенность. В табл. II, 11 приведены данные о влиявии масштаба на освещенность изображения.

Таблица II, 11 Уменьшение освещсиности изображения с увеличением масштаба

Масштаб изо- бражения 1:m	1:∞	1:100	1:50	1:25	1:10	1:5	1:2	1:1	2:1	5:1
Относительная	1	0,98	0,96	0,92	0,83	0,70	0,45	0,25	0,11	0,03

Рис. II, 25 показывает, что виньетирование зависит как от угла наклона пучка, так и от вначения диафрагмы и уменьшается с диафрагмированием, но простому учету не поддается.

Паразитная засветка изображения происходит в результате многократного отражения света от поверхностей линз, незакрашенных фасок и обнаженных от черного




Рис. 11, 25. Виньетирование уменьшается с днафрагмированием

лака участков оправы и камеры, а также от пыли и пятем на ливам объектива. Засветка понижает контраст изображения и сказывается тем сильнее, чем меньше аркостьда шлого участка изображения, как показалю на рис. 11, 26, где контраст объекта — кривая АВ и его изображения пепросветленным объективом — кривая АВ и просветлениям — кривая АРВ.

Для уменьшения светорассеяния все выпускаемые в Советском Союзе объективы просветляются. Светорассеяние уменьшается также установкой на объектив солнечной бленды.

Всли вместо яркости предмета принять его освещенность Е и коэффициент яркости г, а коэффициент пропускания объектива учитывать шкалой эффективного относительного отверстия ! г.к., то фомума (20) принимает следующий вид:

$$E''_{w'} = E \frac{r \cdot \cos^4 w'}{4k_0^2 \left(1 + \frac{1}{m}\right)^2} (1 - V_{w',h}) + E'_s.$$
 (20a)

Для бесконечно удаленной точки, лежащей на оси объектива, освещенность изображения без учета рассеянного света выражается значительно проще:



Рис. II, 26, Контраст объекта и его изображения:

А'В— кривая непросветленного объектива;

А"Я — кривая просветленного объектива

$$E' = \frac{E \cdot r}{4k_-^3} . \qquad (206)$$

Эта формула позволяет установить, во сколько раз освещенность изображения меньше освещенность инмемог предмета, если взвестен его кооффицент яркости светлых объектов, вапример лица бловдинки, осотавляет $r \approx 0.4$. Подставляя это значение в формулу (2005), получаеть

$$\frac{E'}{E} = \frac{r}{4k_0^2} = \frac{0.4}{4k_0^2} = 1:10k_0^2$$

т. е. освещенность изображения в этом случае в $10\kappa_s^*$ раз меньше освещенности предмета. В табл. II, 12 дано обратное отношение: $\frac{E}{k_L}$ — для различных значений диафрагмы.

Таблица II, 12

Отношение освещенности предмета к освещенности изображения при разных диафрагмах и r=0,4

1:k	1:0,7	1:1	1:1,4	1:2	1:2,8	1:3,16	1:4	1:5,6	1:8	1:11	1:16	1:22
$\frac{E}{E'}$	5	10	20	40	80	100	160	320	640	1300	2500	5000

Если коэффициент яркости принять равным 1 и считать, что потери в объективе отсутствуют, то чтобы освещенность изображения достигла освещенности предмета, необходимо относительное отверстие объектива 1:0.5. в чем легко убедиться, подставив в формулу (20б) r=1 и $\kappa=0.5$:

$$E' = \frac{E}{4 \cdot 0.5^2} = E$$
.

110.5 является теоретическим пределом геометрического относительного отверстия корригированного объектива, удовлетвориющего условию синусов, и, следовательно, ин один объектив не может дать изображение более яркое, чем изображаемый предмет.

Оценивая роль отдельных сомножителей, входящих в что самым значительным по влиянию за освещенность является относительное отверстие. Наличие регулируемой двафрагмы поводляет уменьшить освещенность вображения в десятки и даже сотни раз, но основное значение двафрагым авключается в том, чтобы увеличаеть глубниу режкости объектива; уменьшение же сегоосилы является только неизбежным следствием увеличения глубниы резкости.

Статистикой условий съемки, проведенной по большому количеству фотографических выставок, установлено, что подавляющее большинство снимков делается при относительных отверстиях 1:4,5—1:8.

ГЛУБИНА РЕЗКО ИЗОБРАЖАЕМОГО ПРОСТРАНСТВА

Глубиной резкости называется свойство объектива изображать в одной плоскости и практически с одинаковой резкостью предметы, удаленные от объектива на различные расстояния.

Это свойство объектива противоречит формуле

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{f}$$
, (23)

из которой следует, что каждой плоскости предметвого пространства соответствует одна-единственная сопраженвая с ней плоскость в пространстве наображений. Однако формула (23) относится к пересечению лучей в геометрической точке (рис. II, 27), тогда как на расстоянии деного арения (25 см) глаз практически принимает за точку любой кружок с диаметром, меньшим 0,1 мм,

следовательно, если светочувствительный слой сместить ва плоскости B', приближая или удаляя его от объектива на такую величину δ , что диаметр сечения пучка δ слоем будет не более 0.1 мм, то изображение еще будет оставаться вызуально реаким, но тогда двум расстояниям: $\delta + \delta$ и $\delta - \delta$ будут соответствовать в предменном пространстве




Рис. II, 27. Пересечение лучей в геометрической точке

две сопряжениме плоскости: C и D, расположениме соответственно на расстояниях $a_1=a-\Gamma$, и $a_2=a+\Gamma$, от объектива, и все точки пространства, лежащего между ними, будут изображаться в виде кружков с диаметром, не превосходящим оf 1 мм. Это и будет глубныя реако изображаемого пространства, которая простирается от плоскости установки B в сторону объектива на расстояние Γ_a — задиял глубныа на расстояние Γ_a — задиял глубныа. Если объектив вадиафратмировать (рис. II, 28), то

Если объектив задиафрагмировать (рис. 11, 26), то пределы долустимого смещения светочувствительного слод — 6 расширяются тем больше, чем меньше отверстие двафарамы, и, следовательно, увеличиваются Γ_1 и Γ_2 , т. е. увеличивается глубина резко изображаемого пространства.

Точное значение расстояния от объектива до передней границы пространства, резко изображаемого объективом, определяется формулой

$$a_1 = \frac{a \cdot f^2}{f^2 + (a - f) k \cdot \partial}, \tag{24}$$

где а — расстояние, на которое произведена установка на резкость, выраженное в см;

фокусное расстояние объектива в см;

к- знаменатель относительного отверстия;

д- диаметр допустимого кружка нерезкости в

Расстояние от объектива до задней границы определяется формулой

$$a_2 = \frac{a \cdot f^2}{f^2 - (a - f) k \cdot \partial}. \tag{24a}$$

По этим формулам можно рассчитать точные границы пространства, резко изображаемого объективом, если

задается определенный пиаметр д кружка рассеяния, который выбирается в зависимости от назначения негатива. Для крупноформатных негативов принимают $\partial = 0.1$ мм = 0.01 см. Для кинонегативов обычно выбирают $\partial = 1/30$ мм = 0.0033 см. Для малоформатных негативов, с которых печать ведется с увеличением, $\partial = 0.04$ м.м = =0,004 cm.

Принимая во внимание, что фокусное расстояние объектива обычно значительно короче расстояния установки а, формулы (24) и (24а) можно упростить, полагая $a-t\approx a$:



Рис. II, 28. Чем меньше диа-

метр диафрагмы, тем шире пределы смещения матового стекла присохранении допустимого кружка рассеяния

$$a_1 = \frac{a \cdot f^2}{f^2 + k \cdot a \cdot \partial} \,, \tag{25}$$

$$a_z = \frac{a \cdot f^z}{f^z - k \cdot a \cdot \partial} . \tag{25a}$$

Понятие глубины резко изображаемого пространства в значительной мере условно, и ее значение оказывается тем больше, чем больше диаметр д допустимого кружка рассеяния. В табл. II, 13 приведены допустимые кружки рассеяния фото- и киноизображения при различных расстояниях рассматривания. Практически нерезкость может еще не замечаться глазом, когда кружки рассеяния значительно больше теоретически попустимых.

Таблица II, 13 Допустимые кружки рассеяния при различных расстояниях рассматривания фото- и киноваображения

		Диаметр	кружка рассе	лиин, мм
Предмет рассматри- вания	Расстояние рассматри- вания, см	теоретически допустимый	найденный практически	наибольший, практически еще допусти- мый
	(10	0,03	0,04	0,12
Негативы	15	0,04	0,06	0,18
	(20	0,06	0,08	0,24
Фотографии	25	0,07	0,10	0,80
на руках	30	0,09	0,12	0,36
**	40	0,12	0,16	0,48
_	(50	0,15	0,20	0,60
Выставочные	75	0,22	0,30	0,90
фотографии	100	0,29	0,40	1,20
	(150	0,44	0,60	1,7
Любительская	200	0,58	0,80	2,20
кинопроекция	300	0,88	1,20	3,0
	400	1,15	1,60	4,0
	500	1,45	2,0	5,0

В виде примера на рис. II, 29 приведен график глубины для объектива $f=5\,\mathrm{cm}$ при установке на $3\,\mathrm{m}$ и различных значениях диафрагмы.

Этот график поквазивает, что глубина за плоскостью установки веседа больше, чем передиял глубина, расположенная перед плоскостью установки, и что при днафрагмировании задиля глубина растет быстрее, так что гранца уходит в бескопечисть. Из этого следует, что когда заданы расстояния от объектива до переднего плана я, и соответствению до задилего плана я, то плоскость наклучшей установки надо искать ближе к переднему плану, исходя иза формулы

$$a = 2 \frac{a_1 \cdot a_2}{a_1 + a_2}, \tag{26}$$

из которой вытекает, что плоскость наиболее выгодной установки расположена ближе к переднему плану. Если резкость должна простираться от переднего плана a_1 до ∞ , то объектив следует устанавливать на плоскость, отстоящую вдвое дальше переднего плана:

$$a = 2a_1$$
. (27)

Поскольку в формулы (26) и (27) не входит значение днафрагмы, необходимо помимо плоскости наиболее вы-

30 25 20



Рис. II, 29. Передняя Γ_1 и задняя Γ_2 глубина резкости объектива f=5 см при установке на 3 м

стояние взависимости от фокусного расстояния и диафрагмы

годной установки уметь найти значение диафрагмы, обеспечивающей резкость при заданном кружке рассеяния. Для этого служат формулы:

при
$$\partial = 0,1$$
 мм $k = 0,5 \frac{a_1 - a_1}{a_1 \cdot a_1} t^*$,
при $\partial = 0,04$ мм $k = 1,25 \frac{a_1 - a_1}{a_1 \cdot a_1} t^*$,
при $\partial = 0,033$ мм $k = 1,5 \frac{a_1 - a_1}{a_1 \cdot a_1} t^*$.

Для количественной оценки глубины объектива может служить величина, обратная гиперфокальному расстоянию: $\frac{1}{14}$. Гиперфокальным расстоянием, или началом бес-

конечности, называется расстояние от самого близкого к объективу плана, еще изображаемого резко, при установке объектива на ос:

$$H = \frac{f^a}{k \cdot \partial}$$
, (29)

где все линейные величины выражены в см. Подставляя числовое значение ∂ , получаем соответственно три варианта формулы:

для обычной съемки
$$H = 100 \frac{f}{k}$$
,

для малоформатной съемки $H = 250 \frac{f}{k}$,

для киносъемки $H = 300 \frac{f}{k}$.

В табл. II, 14 приведены гиперфокальные расстояния для наиболее ходовых объективов, а на рис. II, 30 даны графики зависимости гиперфокального расстояния от фокусного расстояния и диафрагимы.

Введением гиперфокального расстояния упрощаются формулы для расчета глубины резкости; и ваамен формул (24) и (24а) можно написать:

$$a_1 = \frac{H \cdot a}{H + a},$$

 $a_2 = \frac{H \cdot a}{H - a}.$

$$(31)$$

Приведенные формулы показывают, что глубина резмости определяется исключителью геомогрическими параметрами объектива, и корригированные объективы любой конструкции обладают одинаковой глубиной при равенстве фокусных расстояний и относительных отверстий, если принят одинаковый кружок расседния, и только объективы, недостаточно корригированные, с большими остаточными аберрациями, могут иметь большую глубину. В этом заключается преимущество мигкорисующих объективов, обладающих меньшей реакостью и большей кажущейся глубиной.

Правильное использование свойства глубины объектыва служит в руках фотографа и книмоператора одним из важиейших средств воздействия на зрителя. Найдя оптимальную плоскость установки и диафрагмируя объектив, можно передать практически одинаково резко все планы при любой протяженности предмета съемки; можно и наоборот — использовать ограниченную глубину для гото, чтобы выделить основное, отделить его от общего фона, изображаемого с меньшей реакостью.

Табляца II, 14

Гиперфокальное расстояние в метрах в завленности от фокусного расстояния и диафрагмы при диаметре кружка рассения $\theta=\theta_104$ жм	Фонусное расстойние, в см	8,5	43.74 57.24 89.35 120.1 200.9 258 1	30,66 40,04 62,55 84,15 140,7	21,90 28,64 44,66 60,06 101,0 129,9	20,43 26,69 41,70 56,06 93,65 120,5	15,34 20,04 31,30 42,10 70,28 90,21	10,99 14,34 22,36 30,10 50,26 64,65	8,77 11,47 17,90 24,10	7,69 10,04 15,67 21,07 35,20 45,23	6,83 8,93 13,95 18,76 31,27 40,2	5,49 7,18 11,20 15,08 25,16 32,34	3,86 5,04 7,90 10,57 17,63 22,67	2,82 3,68 5,73 7,70 12,86 16,52	1,95 2,54 3,96 5,31 8,84 11,38	1 42 1 86 2 89 3 86 6 44 8 30
окусного = 0,04 ж	ояние, в сл	8,8		_				_					_		_	_
селния д	усное расст	מו		_	_	_				_				_		_
зависимс ужка рас	Фон	*	-			_				_	_				_	_
иетрах в іметре кр		8,5			_		_	_						_		1.42
одине в 1 при дна		2,8	28.03	19,63	14,03	13,12	9,83	7,02	5,63	4,92	4,38	3,49	2,48	1,81	1,25	0.92
тое расст		61	14.30	10,02	7,14	6,69	5,02	3,59	2,88	2,52	2,24	1,81	1,27	0,93	0,65	0.47
перфокальн	Диафрагма,	4:	1:0.7	1	1:1,4	1:1,5	1:2	1:2,8	1:3,5	1:4	1:4,5	1:5,6	1:8	1:11	1:16	1:22
La	2	п/п	-	- 27	3	33	4	2	53	9	69	7	00	6	10	11

11.4 11.0 7 11.4 12.8 11.1 12.8 11.2 11.3 5 11.3 5 11.4 5	432,0 302,5 216,3 201,9 151,4	13,5 650,0 455,6 325,2 304,0 228,0	16 807,0 562,0 401,3	84	2.1				
		650,0 455,6 325,2 304,0	807,0 562,0 401,3			2.4	30	99	100
		455,6 325,2 304,0	562,0	4 457	4 575	9.850	3.949	8 935	35.700
		325,2 304,0 228,0	401,3	810	1 101	1 440		6 250	25 000
		304,0	374.6	578	787	1 027			17 850
		228.0		540,2	736	096			16 670
	-		281,2	405,2	551,2	720			12 500
		162,8	204,0	289,5	393,7	514			8 921
	-	130,2	160,6	231,7	315,0	411			7 140
	-	114,1	140,6	202,7	275,7	360,2			6 242
	-	101,3	125,1	180,2	245,2	320,3			5 55(
-	-	84,3	100,5	144,8	197,1	257,3			4 462
_	-	57,08	70,35	101,4	138,0	180,3			3 12
9 1:11		41,53	51,20	73,8	100,3	131,1			2 272
1:16	-	28,60	35,25	50,8	0'69	90,2			1 562
1:22	-	20,85	25,70	37,0	50,3	65,6			1 136
_									

Обращаясь к формуле (29), легко усмотреть, что глуопна резкости объектива тем больше, чем сильнее он задиафрагмирован, и тем меньше, чем больше фокуоное расстояние объектива, однако влияние этих факторов становится еще наглядиее из рассмотрения табл. ІІ, 14, Если принять за исходный объектив f=5 см при диафрагме 1:45, то чтобы получить ту же глубину, объектив f=11 см должен быть задиафрагмирован до 1:22, а объектив f=2 см может иметь отпосительное отверстве 1:0,7. Еще сильнее падение глубины у длинифоксусных объективов f=30,50 и 100 см. Гиперфокальное расстояние объектива с диафрагмой 1:8 f=50 см составляет 780 м, т. е. его глубина в 100 раз меньше, чем у объектива f=5 см при той же диафольтые 1:8.

Разумеется, длиннофокусные объективы могут изготовляться только с малыми отпосительными отверстиями, так как технологически затруднителью изготовление линз диаметром больше 10 см, а если бы объектив f=100 см имел относительное отверстие 1 : 0,7, его диаметр составлял бы 140 см. а гипиенфокальное пасстояние — больше

35 километров.

РАЗРЕШАЮЩАЯ СИЛА ОБЪЕКТИВА И СИСТЕМЫ ОБЪЕКТИВ—СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ СЛОЙ

Разрешающей силой называется свойство объектива раздельно передваять мелкие детали изображаемого предмета. Ее принято измерять максимальным числом прозрачных штрихов и равных им по ширине непрозрачных

врачных штриков и равных им промежутков, различаемых на одном миллиметре длины изо-бражения. Разрешение можно оценивать визуально, рассматривая изображение с помощью микроскопа прямо в воздухе, но так как фотографический объектив служит для получения пображения на светочувствительном слое, имеющем зеринстроструктуру и значительную мутность, принято определять фотографическую одвуктуру и значительную мутность, принято определять



Рис. II, 31. Радиальная мира

силу путем фотографирования на негативной пленке абсолютно контрастных штриховых (см. рис. IV. 15) или радиальных мир (рис. II. 31), размешенных на шите, заполняющем все поле изображения испытуемого объектива. Полученный при определенной экспозиции и стандартной обработке негатив просматривается под слабым микроскопом (Г= 30—50x). Разрешенными считаются те подя, в которых различаются штрихи во всех четырех направлениях. Опрелеленная таким способом величина разрешающей силы для нентра и края поля заносится в паспорт объектива.

Визуальная разрешающая сила дает числовую характеристику качества объектива по степени его приближения к идеальному безаберрационному объективу, теоретическая разрешающая сила которого для центра поля при относительном отверстии 1:к определяется в случае разрешения точек по формуле

$$N = \frac{1475}{k}$$
, (32)

а в случае разрешения штрихов - по формуле

$$N = \frac{1800}{k}$$
 (33)

и уменьшается к краям примерно по cos³ω.
Из всех оптических инструментов фотографический объектив обладает наименьшей разрешающей силой в сравнении с теоретически возможной, и это объясняется тем. что высокочувствительный негативный слой не может использовать большую разрешающую силу объектива, а допущение больших остаточных аберраций позволяет иметь сравнительно равномерное поле при большом относительном отверстии и значительных углах, свойственных фотографическим объективам. На рис. II, 32 показа-ны сравнительные значения расчетной, визуально измеренной и фотографической разрешающей силы различных хорошо корригированных объективов. Граница полосы ABCD построена по формуле (33), а CD — по формуле (32) так, что полоса ABCD соответствует безаберрационным объективам. Полоса АЕГС построена по визуальным измерениям, а полоса АСНС — по фотографическому разрешению. Из графика видно, что ни один реальный объектив не обладает разрешающей силой

больше расчетной. Только в объективах с относительным отверстием 1:8 и ниже визуальная разрешающая сила достигает расчетного значения, а фотографическая — ниже визуальной и расчетной в несколько раз и приближается к расчетным значениям только при отвелстии 1:22 и ниже.

Большое влияние на раз-

решающую силу оказывает контраст миры, с понижением которого разрешение падает.

Котя теоретически разрашающая сила объектарае уменьшением относительного отверстив падает, практически из-ав паличия аберраций разрешающая сила светосильным объективов при диафрагиировании весколько возрастает, достигая оптимума при уменьшении диаметра наибольшего теврстив в 2-3 разае.

Для того чтобы в условиях работы любителя сравнивать имеющиеся объективы, а также различные типы пленок, к справочныму приложены миры, из которых можно составить тест, как показако на рис. II, 33. Штрихи в мирах рассчитаны так, что в каждом




Рис. II, · 32. Расчетная, визуальная в фотографическая разрешающая свла объектива

рассчитаны тав, что в калдом поло указана очасло разрешаемых штрихов при съемке в указанном масштабе, независимо от формата негатива или фокусного расстояния объектива. Тест размером 132 × 180 см рассчитан для испытания объективов с полем 6,5 × 9 см при съемке в масштабе 1: 20, а тест размером 48 × 72 см — для испытания малоформатных камер: 24 × 36 мм.

Расстояние от теста до плоскости пленки (задней стенки камеры) должно составлять

L = f(20 + 2)

с точностью 2-3 см, например для объектива f=5 см это расстояние равно

L=5(20+2)=110 c.m.

Для объектива f=11 см оно составляет L=11(20+2)=242 см.

Ось объектива должна быть перпендикулярна плосмости теста и проходить через его центр. Освещенность должна быть равномерной. Фокусировать надо типательно и лучше сделать несколько епинков. Экспонировать надо точно. Пленка должна быть негативной с чумствительно-точно. Пленка должна быть негативной с чумствительно-




Рис. II, 33. Примерное расположение мир в тесте для определения разрешающей способности (размеры в сантиметрах). Верхине числа дробных обозначений отпосятся к фотоаппаратам 6,5×9 см, вижине — к фотоаппаратам 2.4×3.6 см

стью 45-65 единиц ГОСТ. Расшифровывать можно, рассматривая в сильную лупу или слабый микроскоп.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ФОКУСНОГО РАССТОЯНИЯ ОБЪЕКТИВА

В достаточно длинной комнате располагаются две электроламим накаливания и испытуемый объектив так, чтобы они составляли вершины равноберренного треугольника (рис. II, 34). Расстояние между лампами выбирается с расчетом, чтобы их изображения лежали вблизи краев кадра.

Фокусное расстояние рассчитывается по формуле

$$f = a \frac{l'}{l + l'}, \tag{34}$$

где a— расстояние от линии, соединяющей ламиы, до объектива в мм или см:

l' — расстояние между нзображениями лами, измеренное на негативе или на матовом стекле. в жм;

 l — расстояние между ламцамн (спиралями) в мм.

Например: расстояние между сивралями l=1800 мм, расстояние между наображениями синралей l'=47 мм, расстояние от объектива до линин дами a=410 см:

$$f = a \frac{l'}{l+l'} = 410 \frac{47}{1800+47} = 10,44cm.$$

Вместо лами можно поместить на стекле окна, выходящего против неба, два кружка из картона днаметром 10 см с прорезью в каждом из них, расстояние между которыми составляет 1.

Если имеется камера с большим растяжением, можно




Рис. II, 34. Расположение ламп при определении фокусного расстояния объ-

определить главное фокусное расстоянне объектнва еще проще и точнее, установие объектив в камеру и произведя




Рис. II, 35. Схема определения главного фокусного расстояния объектива при наличии растижения камеры

установку на резкость два раза: один раз — на ∞ н отметнть карандашом положение подвижной части камеры н второй раз — на изображение в масштабе 1:1 и также отметить положение подвижной части. Расстояние между отметками и будет фокусным расстоянием объектива (рис. II. 35),

Для установки на резкость в масштабе 1:1 надо по какому-япбудь шаблопу обвести на матовом стекле контур, например круг, и такой же круг обвести на листе белой бумаги. Приближая камеру к бумаге, надо добиться совиадения изображения контура на бумаге с контуром, мнеющимся на матовом стекле. Это и будет масштаб 1:1.

Этот способ применим к объективам любой конструкция так как он не связан с положением главных длоскотей. При отсутствии подходящей камеры можно приспособить удлинитель оправы, длина которого меньше измериемого фокусного расстояния и точно вавестна.

РАСЧЕТ ШКАЛЫ РАССТОЯНИЙ

Шкалой расстояний, или метражной шкалой, называется шкала, по которой осуществляется фокусировка объектива, т. е. выдвижение относительно положения ∞




Рис. II, 36. К расчету шкалы расстояний

на величину x', соответствующее расстоянию L плоскости установки от плоскости пленки. Из рис. II, 36 видно, что расстояние L соотоит из большого отрезка x, сравнительно меньшего FF' и совсем маленького отрезка x', которым

можно пренебречь в нашем случае, поскольку L измеряется метрами.

Подставляя вместо x его значение $x = \frac{f^2}{x^2}$, получаем

$$L = x + \overline{FF'} + x' \approx \frac{f^2}{x'} + \overline{FF'}$$

откуда

$$x' = \frac{f^2}{I - FF'} \,, \tag{35}$$

П р и м е р. Рассчитать шкалу расстояний к объективу «Юпитер-9» $f=84,5\,$ мм.

Разграфив бумагу, винсываем в первую колонкузаементы расчетной формулы и заполняем клетки заданными расстояниям L и (L-FF). Над таблицей пишем фокусное расстояние в Lм, его квадрат в Lм' и расстояние между передилы и задины фокусом объектива, взятое из табл. 11, 3. Если нет для давного объектива положения фокусов, их можно определить, наведя объектив на бесконечность L0 лицевой и с тыльной сторовы и замерив положение фокусов относительно оправы

Вписываем в первую строку заданные расстояния в метрах и во вторую строку эти же расстояния в сантиметрах; в третью строку вписываем разность между числом второй строки и постоянной величиюй 16,9 см. Четвертая строка получается делением квадрата фокусного расстояния, в данном случае 71,4025, на числа третьей строки. Полученные значения выдвижения объектива в сантиметрах переводим в миллиметры переносом запятой вправо на один знаки в вписываем их в пытую строку.

В табл. II, 15 оставлены незаполненные клетки для самостоятельных упражнений.

Таблица II, 15

ВЫБОР ОБЪЕКТИВА ПО ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ

По эксплуатационным приянакам объективы делятся на три группы — нормальные, пирокоугольные и длиннофокусные. Нормальные объективы имеют общирное применение и выполняются обычно с угловым полем от 40 до 55° в фотография и от 30 до 40° тумсилленочной кинематографии. Относительное отверстие обычно колеблется от 1:2 до 1:4.5.

Длиннофокусные объективы имеют поля менее 30° и служат для съемки удаленных предметов — далених




Рис. II, 37. Сравнительные габариты длиннофокусного объектива, телеобъектива и зеркально-линзового объектива

гор, деталей архичектуры, животных в крупном масштабо и т. д. Большое фокусное расстояние при сложной конструкции объектива праводит к большим габаритам и значительному весу, поэтому очень длиниофокусные объективы строителя или в упрощенной конструкции в ввде простого акромата из двух склеенных линз (рис. II, 16.) или в форме телеобъектива, отличающегося тем, что его вершивиюе фокусное расстояние значительно короче, чем у обычного объектива с тем же фокусным расстоянием за счет введения с выходной стороны отрицательного элемита. Слежобъективы могут быть линаовой и зережальнолинаовой систем. На рис. II, 37 приведены сравнительных длины линаового объектива (а), линаового гольсобъектива (а)

(б) и зеркально-линзового объектива (в) при одинаковом (б) и зеркально-линазвиго объектива (с) ири одинаковом фокусном расстоянии; из рисунка видны преимущества введения зеркальных элементов.
 Умеренно длиннофокусные объективы имеют относи-

тельное отверстие 1:2—1:4.5; очень длиннофокусные— 1 . 6-1 . 10

Широкоугольные объективы имеют угловое поле свыше 60° и отличаются от нормальных объективов сравнительно большим диаметром входной линзы и коротким по абсолютной величине задним отрезком. Если между широкоугольным объективом

и светочувствительным слоем должны быть расположены дополнительные узлы -откидное зеркало, призма, обтюратор и т. д., — прибега-ют к системе перевернутого телеобъектива, вводя отрицательный элемент в качестве вхолной линзы. Такая систе-



PEC. II. 38. Объектин удлиненным задним отрезком

ма имеет отодвинутую в пространство изображений заднюю главную плоскость и называется системой с удлиненным задним отрезком (рис. II, 38); ее вершинное фокусное расстояние обычно равно или несколько больше главного фокусного расстояния.

Относительное отверстие широкоугольных объективов обычно меньше, чем у нормальных, и колеблется от 1:3.5

по 1:10.

При выборе объектива по фокусному расстоянию надо иметь в виду, что если снимки, сделанные нормальным объективом, обеспечивают при рассматривании нормальное восприятие пространственных соотношений изображенных предметов, т. е. имеют правильную перспективу, то снимки, сделанные очень длиннофокусным объективом, не передают объемности и глубины пространства — они кажутся более плоскими, котя это нарушение перспективы не так сильно замечается зрителем. Наиболее естественную перспективу и сходство с натурой дают умеренно длинно-фокусные объективы с углом 20—30°. Съемка широкоугольным объективом, наоборот, как бы

вытягивает пространство вдоль оптической оси и приводит к так называемым перспективным искажениям вследствие преувеличения размеров передних и приуменьшения размеров пальних планов.

Кроме того, широкоугольный объектив искажает форму предметов, расположенных на краю поля, особенно круглых или цилиндрических, например при съемке групп,






Рис. 11, 39. Растягивание изображения на краях поля при съемке широкоугольным объективом

когда лица сидящих с краю изображаются значительно шире, чем лица сидящих в центре (рис. II, 39).

Шкрокоугольный объектив применяется для съемия протяжениих предметов с малых расстонний, когд синмок не может быть сделан нормальным объективом, например при съемко интерьеров, фасадов высокия зданий и т. ДВ киносъемке шпрокоугольный объектив применяется также и тогда, когда нужно получить эффект быстрого движения в направлении на объектив применяется движения в направлении на объектив при стего, обеспечивая быстрое ваменение масштаба изображения фитуры, движущейся доло вое ибъектива и создавая виечатление, что действие происходит в очень большом помещения.



Числа на этих мирах при фотографировании в у плающую способность в штрихах на мм, незав объектива (см. рис. II, 33







Если фотоснимом предназначен для точной передачи правильных пространственных соотношений и будет рассматриваться с расстоящия 25—30 см., то для контактной почати с негатива он должен быть сделан объективом f=25 см., а для проекционной печати фокусное расстояние съемочного объектива должно составлять

$$f = \frac{25}{\Gamma} c \varkappa, \tag{36}$$

где Г— линейное увсличение при проекционной печати. При выборе относительного отверстия гледует иметь в виду, что приходится редко снимать при относительном отверстии 1:1, 5—1:2, причем требуется тщательная фокусировка и безукоризавенное состояние камеры и дальномера. Поэтому если заранее известию, что большинство снимков будет производиться при малых и средних относительным отверстиях, целесообразнее в качестве пормального объектива выбрать объектив с относительным отверстием 1:3,5, а сверхсветосильный того же фокусного расстояния иметь в наборе как дополнительным для съемки в неблагоприятных условиях освещения, когда невъзя, например, воспользоваться выпульсной замной, замной, намых съемки в неблагоприятных условиях освещения, когда невъзя, например, воспользоваться выпульсной замной, замной, намых съемки в неблагоприятных условиях освещения, когда невъзя, например, воспользоваться выпульсной замной, замной,

просветление оптики

Просветлением называется уменьшение кооффициента отражения света от поипрованной поверхности стекла путем создания на этой поверхности прозрачной пленки вли нескольких пленок с показателем преломления, отличающимся от показателя предомления стекла. Сокращая потери света, просветляющая пленка повышает светосяну системы и, что самое главное, повышает контраст изображения.

Просветилющее действие обусповлено волновой природой света и объесивется интерференцией, т. е.сложением или вычитанием света, отражаемого передней и задней поверхностями точной штенки, тоящина которой составляет долю длины волны. Пленка создается путем выщедачивания поверхностного слоя стекла — при химическом способе просветления лил наносится на стекло возгомкой фтористого магиял в вакууме — при физическом методе просветления. Толщина просветацией пленки примерно

⁴ Справочник фотолюбителя

в 1000 раз меньше толщины кинопленки и составляет

Химическое просветление дает очень прочный слой, но па стеклах типа крои его просветлющее действие невлачительно, гогда как физический способ пригоден для всех марок стекла, удобен в производстве и уменьшает кооффициент отражении от 10 до 20 раз, доводя его до значения 0,2—0,4%.

Стремление к уменьшению аберраций и повышению относительного отверстии объектива приводит к сложным конструкциям с большим числом граничащих с воздухом поверхностей и, хоти теометрическая светосила при этом возрастает, потеры на отражение и повышенное светорассение сводят на нет внесенные улучшения, лишая смысла дальнейшее усложнение объектива. Прооветление позволяет устранить это затруднение. Просветленный объектив вмеет преимуществение пропускание в средней зоне спектра, более реако выражение, чем непросветленный, который тоже не свободен от этого недостатка, поскольку не существует сопершенно бесцветных стекол, особенно тряжелых фанктов.

Преимущества просветленного объектива особенно скавиваются тогда, когда в поле зрения объектива попадают источники света или яркие предметы, например при съемке против ярко освещенных окон.

Все объективы, выпускаемые в СССР, просветляются,

ОБРАЩЕНИЕ С ОПТИКОЙ

Объектив может быть полноценным, если все его линзы имеют чистую поверхность, без царапин, пятен и других дефектов и если не нарушено правильное положение линз в оправе.

Вытирать объектив следует как можно реже, но необходимо всячески оберегать его от пыли и загрявления. В нерабочем состоянии объектив ролжев закрыматься крышкой. Ни в коем случае не следует касаться пальцами поверхности линз как просветленных, так и непросветленных.

С загрязненного объектива необходимо прежде всего сдуть пыль резиновой грушей или смахнуть ее чистой мягкой кистью и только после этого можно вытирать объектив, если на нем остались пятна. Вытирать линзы следует чистой гигроскопической ватой или мягкой хорошо простиранной неглаженой полотняной тряпкой, но не замией.

Тряпку, вату и кисточку следует хранить в закрытой стеклянной банке. Безусловно нельзя проводить кисточкой по ладони или касаться ею металлических частей оправы. Тряпку вли вату можно слегка увлажнить шетролейным офиром пли спиртом или в крайнем случае подышать на ливзу и вытереть ее насухо. Вату надо брать каждый раз свежую. Вытирая объектив ватой, падо касаться ею только стекла; когда поверхность стекла станет чистой, можно этой же ватой протереть и окружающую оправу, но уже больше не касаться стекла.

Не следует настолько смачивать вату эфиром или спиртом, чтобы он мог затечь в оправу и повредить лакировку или вызвать размягчение слоя бальзама, которым склеиваются линзы.

Необходимо оберегать линзы от царацин. Ни в коем случае не следует допускать, чтобы стекло касалось твердых предметов. Правильно сконструированная оправа обычно настолько выступает над вершиной наружной линзы, что объектив, поставленный на плоскость, касается ее только наружным срезом оправы: в тех случаях. когда это условие не выполняется, например в объективе «Юпитер-12», чтобы не подарапать линз, следует быть особенно осторожным и пользоваться специальными крышками. Наружные поверхности объективов, бывших в эксплуатации, особенно в неумелых руках, всегда имеют много мелких царапин, которые появляются в результате частого протирания объектива, особенно на улице, где имеется пыль минерального происхождения. Попапая между тряпкой и стеклом, твердые пылинки наносят на поверхность стекла мелкие и сначала едва заметные царапины. Со временем поверхность линзы покрывается целой сетью таких парапин, випимых сначала только в лупу. а по мере накопления - и простым глазом.

Вытирать липэм объектива можно обезжиренной замшей, не касалсь ею металлических частей. Опасность пользования замшей состоит в том, что ею пользуются многократво и протирают металлические части оправы, тогда как вата применяется только один раз и выбласывается.

Всякая царапина вли имлинка на личзе объектива, рассенвая свет, создает общую засветку всего поля, дей-ствуя прямо противоположно просветлению. Гораздо меньший вред наносят взображению пузырыки в стекле; они в основном уменьшают полезную площадь зачак объектива, но так как суммаряя площадь, занятая пузырыками, очень мала, их действие практически трудно обиаружить.

Для оценки влияния дефектов важио помнить, что каждая точка изображения рисуется всей площадью врачка объектива, и потому небольшие дефекты в пределах врачка могут влиять на изображение лишь в такой мере. врачка могут влиять на изооражение лишь в такои мере, какую часть площади врачка эти дефекты занимот при условии, что они освещаются только тем светом, который идет от симмемого предмета. Постому в объективе ста-новатся особенно опасными большие площади, захвачен-шые царапинами. Влияние единичных даже крупых цара-шии на первой поверхности объектива может быть сипжемозаполнением царапины черной краской. Устраияя рассе-

ваполнением царацины черной краской. Устраняя рассе-яние света, такое зачернение приводит только к потере света, пропорциональной зачерненной площади парапины. В линаах конденсора фотоувеличителя лип проектора, наоборот, заметные на глаз пузырыки и царапины недо-пустимы, так как, находясь вблизи пленки, они изобра-каются на экране, готда как винакие царапины и точки на объективе не могут изобразиться на снимке, так как объектив ингде не изобразиается. Осторожного обращения требуют линзы, просветием

Осторожного ооращения треоуют линзи, просветиенные физическим методом, но общие правила останотся теми
же, что и для непросветленных. Наружные поверхности
бъективов просветляются обычно клюнческим способом;
их можно вытпрать как и непросветленные поверхности,
но во всех случаях следует оберегать просветленные поверхности от масляных интен, наличие которых поняжает
просветляющее действие, восстанавливая обычную потерю на отражение.

Необходимо оберегать объективы от температурных скачков. В вимие время не следует долго оставлять камеру на связьном морозе, а лучше держать ее под одеждой. Если при входе в теплое помещение объектив запотевает, не следует его искусственио подогревать или повторио выти-рать, а следует дать объективу постепенно принять температуру окружающего воздуха. Внезапные температурпые скачки и отпотевание линз приводят к появлению нальта на внутренних поверхностих линз, а иногда и к расклейке. Расклейку линз могут вызвать также сильные толчки и удары.

Не следует разбирать объектив без явной необходимости, так как каждая разборка ухудшает его качество. Если разборка неизбежна, необходимо внимательно

следить за положением всех лина и не допускать их перевертывания или перестановки. Чтобы части оправы при сборке авпяли свое пормальное положение, перед разборкой следует панести острой иглой поперек стыков металлических деталей небольшие драпины, отдельные половивы которых должим совпасть при завинчивании.

насадочные линзы

Насадочной линзой называется положительная или отрицательная линза, надеваемая на объектив для получения фокусного расстояния, отличного от фокусного расстояния объектива.

Добавление положительной линам укорачивает фокусное расстояние системы, а отридательной — удлиняет его, как это показано на рис. II, 40, из которого видно также, как изменяется при этом положение вадней главной плоскости Н'.

Удлинение фокусного расстояния позволяет получать изображение в более крупном масштабе. Укорочение фокусного расстояния позволяет при том же растряжении камеры снимать мелкие предметы с малого расстояния или увес малого расстояния или уве-



Рис. II, 40. Схема действия насадочной линзы

личить угол охвата при съемке протяженных предметов. Отридательные насадки могут применяться гольки при возможности дополнительного выдрижения объектива в наличии матового стекла для фокусировки, тогда как положительные линам применяются и пив ограниченном выдвижении объектива с использованием имеющейся мет-

ражной шкалы с соответствующим пересчетом.

Насадочные линзы имеют обычно форму простого мениска из стекла крон в легкой оправе, надеваемой или на-

ниска из стекла крон в легкои оправе, надеваемои или навинчиваемой на оправу объектива, и маркируются в диоптриях подобно очковым стеклам.

Оптическая сила в одну диоптрию соответствует фокусному расстоянию в один метр, причем положительные линзы имеют знак плюс, а отрицательные минус.

Для перехода от оптической силы в дионтриях к фокусному расстоянию в сантиметрах и наоборот можно пользоваться табл. II,16 и следующими формулами:

$$f = \frac{100}{\Phi}; \tag{37}$$

$$\varphi = \frac{100}{f}.$$
 (37a)

Таблипа II. 16

Переход от оптической силы в диоптриях к фокусному

Оптическая сила D	i	1,25	1,5	2	2,5	3	3,5	4	5
Фокусное расстояние,	100	80	67	50	40	33	28,5	25	20

Если на объектив с фокусным расстоянием f_0 см надеть линау силой ф дионтрий, то фокусное расстояние системы можно подсчитать по простой и практически достаточно точной формуле:

$$f = \frac{100f_0}{100 + \varphi \cdot f_0}$$
 (38)

Фокусное расстояние объектива всегда положительно, а оптическая сила насадочной линзы может быть и положительной и отрицательной, так что необходимо следить за знаком ф.

знаком ф.

Когда к объективу f_{ϕ} необходимо подобрать, например, из очковых стекол насадочную линзу, с тем чтобы фокуоное расстояние получило требуемое значение f_{ϕ} то

оптическую силу ф такой линзы можно найти, пользуясь следующей формулой:

$$\varphi = 100 \frac{f_s - f}{f_s \cdot f}. \tag{39}$$

Поскольку насадочная линза изменяет фокусное расстоине системы, почти не меняя диаметра зрачка, изменяется и эффективное относительное отверстие; чтобы получить новые фактически действующие значения диафрами 1 к ло старым отметкам 1 к «, надо старые значения к, помножить на поправочный кооффицент:

$$C = 1.04 \frac{f}{f_*},$$
 (40)

исходя из соотношения

$$1: k = 1: k_o \cdot C = 1: 1,04 \frac{f}{f_o} k_o$$

где f — фокусное расстояние системы;

f_o — фокусное расстояние объектива; 1,04 — поправка на уменьшение коффициента пропускания вследствие прибавления двух непросветленных поверхностей линам.

Сомножитель 1,04 не вводится, если насадочная линза приверентена. Так как в стандартной шкале двафрагм и в калькуляторах эксповометров таких числовых значений нет, необходимо вводить поправку С² для величины выпержки:

$$t = t_0 \cdot C^2, \tag{41}$$

т. е. при прочих равных условиях выдержка t с насадочной линзой должна равняться выдержке t_o, определенной для объектива без насадочной линзы, умноженной на квадрат коэффициента C в формуле (40).

Когда насадочная линза положительная и фокусное расстояние укорачивается, коэффициент C получает значение меньше единицы.

Очень часто коэффициент С имеет значение, близкое к 1: 1.4, и тогда задача с переоцифровкой шкалы днафрагмы значительно облечается, так как числа шкалы сдвигаются вправо или влево на одно деление, и для получения той же экспозиции необходимо увеличить или уменьщить выдержку эдвое, например при установке прафагмит 1: 11 в случее положительной изседжи надю экспонировать, как при диафрагме 1 : 8, а в случае отрицательной— как при диафрагме 1 : 16. В камерах с ограниченным вылвижением объектива и

не вмеющих магового стекла можно пользоваться только положительными линзами для съемки и арасстояниях облее близких, чем предусмотрено выдвижением объектива. Чтобы в этом случае определить, на каком расстояния св. должен накодиться предмет при установке объектива по шкале на расстояние с , можно пользоваться табл. ИI, 17, нап следующей формулой *:

$$a_{\rm N} = \frac{100a}{a \cdot \varphi + 100}$$
 (42)

Табди ца II, 17 Установка на фокус по писале с насалонной пилоск

	e conje	no minuic	с пасадо	mon min	JOM			
Расстояния а по шкале, м	Расстояния (в см) от объектива до предмета при изсадочной линзе с силой:							
	+1 D	+1,5 D	+2 D	+3 D	+4 D			
00 10 5 3 2,5 2	100 90 83 75 71 67	66,5 62,5 59 55 52,5 50	50 47,5 45,5 43 41,5 40	33,3 32,2 31,2 30 29,4 28,7	25 24,4 23,8 23,1 22,7 22,2			
1,5	60 50	46 40	37,5 33	27,2 25	21,4 20			

Формула (42) позволяет подсчитать таблицу применитом к имеющимся на шкале расстояниям и к оптической силе линзы в тех случаях, когда линзу подбирает сам любитель и нет таблицы, прилагаемой заводом к покупной насадочной линзе.

[•] Формуна (42) и таблица относятся к шкале расстояний, отситиваемых от предмета во объектива, а не от предмета до пленки, чтобы сделать вти расчеты пригодимым для лежного объектива, незаваемым от его фокусного расстояния. Для таск, кто прявым отсчитывать расстояние от пленки (задней стенки камеры), рекомендуется, прибавать к указанным в таблице вля полученимы расстоя расстоянно от эпиза до предмета до предмета в предмета в предмета у прибавать к указанным в таблице в предмета у предмета до предмета у прибавать к указанным в таблице борь объектов объект

В табл. II, 18 и II, 19 приведены данные для малоформатной камеры с объективом «Юпитер-З» и «Юпитер-З» f = =52,4 мм с насадочной линзой в 1 дноптрию, а в табл. II, 20 и II, 21 — то же самое с линзой в 2 лиоптоии.

Коля таблицы и формулы (42) позволиют легко подсчитать выдвижение объектива при съемке титров, в практике канолюбителя проще пользоваться так называемой коллиматорной насадочной линзой с параллельным ходом лучей меккул линзой и объективном (рис. П., 41). В этом случае оригинал титра помещается в тапаком бырков кометственной станова.

главном фокусе линзы, а объектив устанавливается на ∞, причем фокусное расстояние линзы подсчитывается по формуле



 $f_{\rm x}\!=\!m\cdot f_{\rm o},$ (43) Рис. II, 41. Коллиматорная насагде m- анаменатель масштаба съемки 1: m. т. е.

фокусное расстояние объектива просто умножается на кратность, в которой выполнена надпись лля съемки.

Например, если надпись выполнена в формате 9×13 см для 16-мм камеры с $f_{\bullet}=2$ см, то при ширине кадра 10.5 мм имеем:

$$1: m = 10.5: 130 = 1: 12.4$$

откула

$$f_x = m \cdot f_0 = 12, 4 \cdot 2 \approx 25 \text{ см},$$

т. е. насадочная линза имеет фокусное расстояние +25 см, или оптическую силу +4D. Вместо очковой линзы с успехом можно применять од-

нолинзовый ахроматический объектив или даже сложный фотообъектив, причем лицевая сторона его, песущая гравировку, должна быть обращена к лицевой стороне объектива камеры. Так как в последнем случае фокусное растояние насадочного объектива задамо, то подлежащим определению оказывается масштаб изображения 1: m, который получается делением фокусного расстояния объектива камеры на фокусное расстояния объектива камеры на фокусное расстояние насадки, т. е.

$$1: m = \frac{f_0}{f_0} . \tag{44}$$

Таблица II, 18

	Относитель-	стие	оолектива		плюс 1:2	плюс 1:2,8 минус 1:2,8	плюс 1:4 минус 1:4	плюс 1:5,6	плюс 1:8	плюс 1:11 минус 1:11	илиос 1:16	плюс 1:22 мипус 1:22
	56,2		1,0		0,0	1,2	1,8	2,0	3,3	2,4	8,0	11,6 8,1 N
	62,2		1,25		1,1	1,5	2,7	2,0	4,6	6,6	7,5	9,8
я, см	61,1		1,5		6,1	1,8	2,4	8,6	5,5	7,8	12,0 8,8	17,8
ражени	71,0		1.75	H, CM	5,1	1,9	3,0	3,8	5,2	8,8	13,6 9,8	20,3
у изоб	74.2	столии	01	наводь	1,6	2,7	3,3	4,6	5,7	9,8	15.1	22,6
посмост	79.3	ane pac	2,5	плосности наводки,	8,8	2,6	3,4	5,4	6,9	8,7	17,7	26,6
KH 110 E	83,1	и по пи	8	δ	2,0	2,3	3,8	5,9	8,8	12,6 9,6	19,7	29,8
Расстоиние от плосности наводки до плосности наображения,	88,4	Установна объектива по шнале расстолиня	.,	резиости	2,2	8,0 8,0	4,7	5,8	10,0	14,4	22,8 14,9	34,8
плосиост	91,9	nontra o	20	Границы глубины	5,5	3,3	5,2	6,3	8,8	15,8	25,0	38,3
HITE OF 1	96.4	Yora	2	ammer r.	2,8	0,0	5,1	7,0	12,1	12,8	27,9	43,1
Расстоя	6,66		10	Lp	2,0	3,6	5,2	8,8	13,1	19,0	30,4	47,3
	104,5		20		6,6	4,6	6,0	9,7	14,4	21,0	33,7	53,0
	109,5		8		8, 6, 8, 4,	5,1	6,5	10,7	16,0	23,3	37,7	28,2
	Относитель-	стие	объектива		плюс		плос	плюс	плюс	плюс	плюс минус	плюс
	OTHO	NOE CT	9200		1:2	1:2,8	1:4	1:5,6	8:1	1:11	1:16	1:22

Табляца II, 19

нп
диопт
+
липзой
адочной
e Hac
камеры
тановка
ye

		-			
	214×320	1:8,8	1,0	56,2	
	242×368	1:10,1	1,25	62,2	-
	566×400	1:11,1	1,5	67,1	
н	283×425	1:11,8	1,75	71,0	
Установка камеры с насадочной липзой + 1 дионтрия	300×420	1:12,5	61	74,2	
+ 1	35f×186	1:13,5	2,5	79,3	
визой	313×212	1:14,3	es	83,1	
шой л	967×550	1:15,3	4	88,4	
асадо	944×488	1:16,0	7.0	91,9	1
per e n	809×909	1:16,9	7	96,4	
а каме	f55×633	1:17,6	10	6,66	
ановк	099×011	1:18,4	20	109,5 104,5	
Усл	869×995	1:19,4	8	109,5	
	Рормат в плосности наводин, жм	оптаб ввображе 1:19.41.118.41.117.01.119.01.116.01.115.31.114.31.113.51.112.51.114.81.11.11.11.11.11.11.11.11.81.9	гановка объектива по шкале расстоя- ий	сости наводки до глоскости наобра- кения, см	Í

Таблица II, 20 Габлица при съемке объективом l=5 см с насадочной линзой +2 диоптрии

	Отиоонтель-	стие	CTHBB		1:2	0 0.1	1:50	1:4	1:5,6	1:8	1:11	1:16	1:22
		100 O	ооъектина		плюс	плюс	минус	илюе мянус	плюс	плюс минус	плюе.	плюс	плюс минус
	40,1		1,0		4.0	9,0	9,0	0,0	1,3	1,8	22	3,1	4,2
	42,7	i q	1,5 1,25		10,0	0,0	0,7	1,0	4,4	1,9	0,0 010	3,9	6,2
CM	44.7				10,0	0,8	0,7	1,1	1,5	2,3	28,2	3,9	6,9
KCKER,	46.1 44.7 42.7		1,75	и, см	9,0	0,8	0,8	1,1	1,7	42,	3,4	2,2	7,4
Расстояние от плосности наводки до плосности наображения, см	47,3	Установия объектива по шкале расстояний	62	Границы глубины резности от плосности наводии, см	9.0	6,0	8,0	6,1	1,8	2,2,0	3,6	2,4	5,8
юскости	40,1	and pac	2,5	посмости	0,7	6,0	6,0	1,4	1,9	272	3,9	6,0	8,6
и по пл	50,3	а по ши	8	ги от пл	0,7	1,0	1,0	4,4	1,9	3,0	3,8	5,0	6,6
и навод	52,0	бъектив	-	резиос	0,8	1,1	1,0	1,5	20,2	8 73 72 85	3,8	8,5	9,8
тооноот	53,1	новка о	2	иубины.	8,0	0,0	1,1	1,6	27,3	2,3	4,7	7,1	7,3
He or IL	54,3	Vora	7	аницы г	8,0	1,2	1,1	1,7	2,7	3,5	4,9	5,8	7,7
аостоян	55,3		10	Ę,	0,9	1,2	1,2	8,4	2,2	3,6	5,1	7,8	11,4 8,0
, in	56,5		20		6,0	1,3	1,2	1,8	2,2,6	80,00	4,5	8,9	12,0
	57.7		8		6,0	1,3	1,3	1,9	2,7	3,5	5,6	8,6	12,6 8,6
	Относитель	пое отвер-	увектива		плюс	минус иллос	о минус	плюс	6 плюс	плюс	плюс	илиос минус	минус
	071	BO	8		1:2		1:2,0	1:4	1:5,6	8:	1:1	1:16	1:22

0,6

111×310

Таблица II, 21

158×237	1:6,6 1:	1,25	42,7 40	
168×250	1:7,0	1,5	44,7	
175×262	1:7,3	1,75	46,1	
180×270	1:7,5	co.	47,3	
189X284	1:7,9	2,5	49,1	
184×281	1:8,1	ಣ		
204×305	1:8,5	4		
208×313	1:8,7	10		
028×812	1:8,9	7		
728×812	1:9,1	10		
225×338	1:9,4	8		
230×345	1:9,6	8	57,7	
Формат в плосности ваводин, мм	асштаб изображе-	ния стаповка объектива по шкале расстоя-	асстояние от плос- кости наводки до плоскости наобра- жения, см	
	200.0052 805.0252 805.0252 805.0252 805.0252 805.0252 805.0252 805.0252 805.0252 805.0252 805.0252 805.0252 805.0252 805.0252 805.0252 805.0252	205.025 6.0. 2.0. 2.0. 2.0. 2.0. 2.0. 2.0. 2.0.	### ##################################	200 20 20 20 20 20 20 2

Следует еще указать, что в двухобъективных зеркальных камерах, например камере «Плобитель», можно иметь одну насадомиролнязу и надеватье поочередно на верхний объектив при визпровании и затем на пижний съемочный объектив и при этом фокусировка сохранится независимо от того, что фокусное расстояние визпрующего объектива меньше фокусного расстояния съемочного; это видно из фоммули (42), в котолой фигурируют фокусное расстояние



вс. II, 42. Ход лучей в афокальной насадке

насадочной линзы и дистанция, но не участвует фокусное расстояние съемочного объектива.

Афокальные насадки

Кроме насадочных линз, изменяющих фокусное расстояние системы объектив насадочная линза, существуют афокальные насадки.

которые также надеваются на объектив и изменяют местаб изображения, не парушая работы объектива и действуя примерно так, как действуя аригольная грубка театрального бинокля. При наблюдении в бинокля увеличиваются уулы, под которыми видим предметы. Если бинокля перевернуть, обратив его объективом к глазу, то предметы во столько же раз уменьмаются. Этот прищии и непользуется в афокальных насадках, также увеличивающих или уменьмающих масштаб изображения, что равносидьно удлинению или укорочению фокусного расстояния объектива во столько же раз; например, действие насадки с коффициентом 0,5° разносять профессы корфициентом 0,5° разносять профессы по смоффициентом 0,5° разносять при уменьмающих и два раза. На рис. 11, 42 показан ход лучей в афокальной системе

На рис. 11, 42 показан код лучей в афокальной системе вместе с объективом. Афокальная насадка не изменяет относительного отверстия объектива, сохраниет его задний отрезок при установке на со и не очень чувствительна к негочностям установки по отношению к объективу, по применяется она с мальми объективами, так как при больших фокусных расстояниях насадка становится громождкой.

Афокальная насадка применяется в любительских киносъемочных камерах, с одним объективом и двумя насадками с коэффициентами 0,5° и 2°, на турели («Нева 2×8»).

ФОТОКИНОАППАРАТУРА И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ

Общая схема фотографического аннарата

Фотографический аппарат состоит из четырех основных частей: камеры, объектива, затвора и устройства, несущего светочувствительный материал.

Камера — часть аппарата, с помощью которой светочувствительный слой защищается от воздействия постороннего света.

Объектив — оптическая система, образующая действительное изображение снимаемых предметов в плоскости, где помещается светочувствительный материал.

Затвор — механизм, с помощью которого регулируется выдержка, т. е. длительность воздействия на светочувствительный слой света, прошедшего через объектив,

Устройство, несущее светочувствительный материал, кассеты или заменяющие их соответствующие части корпуса аппарата.

Кроме того, в фотографических аппаратах имеются: 1) устройства для наводки объектива на резкосты: подвижная задняя степка с матовым стеклом, подвижная передняя степка аппарата, подвижная оправа передней ливы объектива: полвижный блок объектива:

2) устройства для контроля наводки объектива на рез-

шкала расстояний.

дальномер, сопряженный с перемещением объектива, зеркальная система.

матовое стекло,

измерительная лупа (оптические клинья).

Современные конструкции фотографических аппаратов имеют также вспомогательные устройства:

для определения экспозиции.

Фотографические аппара Техническая 49/0T9: 1929 r. «Апфо» характеристика 1. Tun Склалной 2. Растяжение меха Одинарное 3. Применяемый фото-Пластинки графический материал и формат кадра 4. Объектив Перископ 11/135 Анастигмат «Арфо» 4,5/135 5. Затвор Центральный с выдержками 1/25, 1/50, 1/100 сек, К и Д 6. Наводка на резкость По матовому стеклу 7. Видонскатель Рамочный Рамочный 8. Кассеты Металлические, одно-

[•] В настоящее время промышленностью не выпускаются.

ты выпуска до 1941 года *

Таблица III, 1

«Фотокор-i»	«Фотокор-2»	•Фотокор-3»	«Турист»					
с мехом			Клапп-камера					
	Двойное							
9×12 см		Пластинки 6,5×9 с.м	Пластинки 6×9 см					
«Ортагоз» 4,5/135	«Индустар-2» 4,5/135	«Индустар-7» 3,5/105	«Индустар-7» 3,5/105					
Центральный «ГОМЗ». Выдержки: 1/15. 1/40. 1/100 сек, К, Д	Центральный «Темп». Выдержки: 1—1/200 сек, К, Давтоспуск	Центральный «Темп». Выдержки: 1—1/200 сск, К, Д или «ГОМЗ»	Центральный «ГОМЗ». Выдержки: ¹/за, ¹/за, ¹/за, сек, К, Д					
и по шкале рассто	яний .		По шкале рас- стояний и по матовому стеклу (вращением оправы передней линзы)					
и зеркальный		Оптический складной	Оптический складной					
сторонние, вдви	жные		Металлические, односторонние приставные					

	хническая ктеристика	«Репортер»	· «Спорт»	
1. Тип		Клапп-камера	Малоформатный однообъективный зеркальный	
2. Растян	кепие меха	Одинарное	Нет	Г
	няемый фото- еский материал нат кадра	Пластики и плен- ка шириной 60 мм 6,5×9 см	24×36 мм	шо
4. Объект	ив	«Индустар-7» 3,5/105	«Индустар-10» 3,5/50	
5. Затвор		Шторный (щелевой). Выдержки: ¹/₅—¹/₁∞о сек, В и Д	Шторный (щелевой). Выдержки: ¹ / ₂₅ — ² / ₅₀₀ сек, В	_
6. Наводн	а на резкость	По шкале рассто- яний, по матово- му стеклу или по дальномеру, сопряженному с перемещением блока объектива	По шкале расстоя- ний или по матово- му стеклу	
7. Видонс	катель	Оптический, складной	Опти	40
В. Кассет	-	Металлические, односторонние приставные	Металлические, разъемные (специальные)	_
				7

Продолжение табл. III, і

	•ФЭД»	•Смена»	«Лилипут»
	Малоформат- ный с даль- номером	Клапп-намера	Ящячный
	Нет	Одинарное	Нет
пле	24×36 мм	24×36 мм	24×24 мм (12 снимков)
	«Индустар-10» («ФЭД») 3,5/50 Сменные объективы	«Триплет» 6,8/50	«Монокль» 9/38
	Шторный (щелевой). Выдержки: 1/20 ⁻² /400 сек, В	Дисковый. Выдержки: ¹/25 сек, В	Дисковый. Выдержки: ¹ / ₂₅ сек,В
	По шкале расстоя- ний или по дально- меру, сопряженному с перемещением объектива	По шкале расстоя- няй (перемещением передней линаы)	Постоянная. Глубина резкости от 3 м до со
CKI	кй .	Рамочный	Оптический
	Металлические	Нет	Нет
_			

для определения глубины резкости,

для синхронизации работы затвора с лампами-вспышками и газоразрядными импульсными лампами,

для определения границ снимаемого пространства (кадра),

для отсчета калров.

для изменения фокусного расстояния,

для автоматизации процессов: транспортирования пленки и завода затвора, установки выдержки, установки диафрагмы, приведения в действие затвора и др.

Этот комплекс перечисленных взаимосвязанных частей решает задачу получения на светочувствительном материале скрытого изображения.

Формат снимка, получаемого на фотографическом

материале, определяется величиной кадрового окна в аппарате. Практика установила следующие размеры кадрового

Практика установила следующие размеры кадрового окна и соответственно этому классификационную терминологию фотографических анпаратов:

Мивнат .м.	юрные, ч		sie,	
10×14	14×21	24×24	24×32	24×36

	Среднеформатные, см					иноформати см	rute,
4×4	4,5×6	6×6	6×9	6,5×9	9×12	13×18	18×24

Таблица III, 2

				1	1.1. m	1.20		1 7	, ,
M		* FOROCTE*	Tpauner «T-32» 3,5/45	8 + 8	Дальномер, сов- мещенный с пере- мещенем блока объектива, шкала расстояний	Есть, с базой 47 мм	Центральный ЗТ-12	Производится на кассеты в кассету поворотом рычага (курка), расположенного на верхней крышке камеры	Указывает число кадров, которое можно еще сиять
тым затворо	JIB	5/40		(меры)	твпа ЗТ со пткой, рас- а верхней амеры	и кассеты в кас), расположенис крышке камеры	водув		
ты с централы	Модель	«Смена-3»	*T-22* 4,5/40	1,3+ w	Шкала расстояний	Нет (выпускается отдельно от камеры)	Центральный, тапа ЗТ со спусковой кнопкой, расположенной на верхней крышке камеры	Производится рычага (курка	Указывает число сиятых кадров
кие аппара		«Смена-2»	Триплет		Шкал	(выпускает	Цент- ральный 3Т-8	Производится на кассеты в кассету поворотом головки	Указывает
графичес		«Смена»	Tpi			Her	Цент- ральный ЗТ-5	Произв кассеты поворот	
Малоформатные фотографические анпараты с центральным затвором	K nowwood appropriate	and	1. Объектив	2. Пределы фоку- спровки, м	3. Устройство для наводки на резность	4. Дальномер	5. Sarsop	6. Транспортирование пленки	7. Счетчин надров
Man		удим техническая гарактеристика	Применяемый фото- 1. Объектив графический мате-	риал: кинопленка пираной 35 жи		Тический			

Фотографические аппараты малоформат

Общая техническая характеристика

Применяемый фотографический материал: кинопленка пириной 35 мм

- Размер кадра 24×36 м.м
- 3. Емкость кассеты 1,65 м
- пленке 36 г.

 5. Наводка на резкость по матовому стемлу

спимков на

6. Шкала дистанций, м

4. Количество

- Счетчик кадров кинематически связан с механизмом транспортирования пленки; указывает число снятых кадров.
- 8. Затвор шторный (щелевой); перемещение шторки вдоль длинной стороны кадра.
- 9. Oxeumise Sorpers Sorpers
 9. Oxeumise Origent Sorpers
 19. Oxeumise Origent Sorpers
 19. Oxeumise Oxeumise
 19. Oxeumise Oxeumise
 19. Oxeumise Oxeumise
 2, 8/37
 40 mrep-3b
 40 mrep-3b
 40,750
 60 mrep-3b
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750
 60,750

- е. 1. Объектив (основной), фотографические аппараты этого типа
 - фические аппараты этого типа выпускаются с одням из следующих объективов Рабочее расстояние, мм
 - 2. Диафрагма основного объектива
 - 3. Способ кренления тубуса объектива к камере
 - Установка выдержки производится Обозначения на шкале выдер-
 - жек 5. Взвод затвора
 - э. Бэвод затвора
 - Автоспуск с временем работы от 9—15 сек
 Свихронизация с лампамивспышками

 - 8. Визирная призма 9. Лополнительные
 - для контроля наводки на резкость

 10. Транспортирование пленки

устройства

- Пля зарядки камеры открывается
 Всномогательные устройства
- 13. Габаритные размеры, мм 14. Вес. г

В настоящее время промышленностью не выпускается.

ные, односбъективные, веркальные

Таблица III, 3

«Зенит» °	«Зенит-С»	∗Зенят-З»	«Старт»	
«Индус- тар-22» 3,5/50	«Индустар-22» 3,5/50 «Индустар-50» 3,5/50	«Индустар-26 м» 2,8/50 «Вега-1» 2,8/50 «Гелиос-44» 2/58	«Гелиос-44» 2/58	
	45,2±0,02		42±0,03	
поворотом	станавливается кольца относи- нпдекса	Ирисовая; устанав- ливается поворо- том кольца до упо- ра, который за- крепляется в нуж- ном положении до наводки	Ирнсовая; автома тически устанав- ливающаяся при нажатии на спусковую кнопку (прыгаю- щая)	
	Резьба 4М 39	×1 c	Накидная байо- нетная гайка	
До	и после взвода	затвора	Только после	
B, 25, 50,	100, 250, 500	B, 30, 60, 125, 250, 500	взвода затвора В, 1, 2, 5, 10, 25, 50 100, 250, 500, 100	
	м заводной ювки	Поворотом рыча женного на верх:	ага (курка), располо- хней крышке корпуса	
Нет	Нет	Есть	Есть	
Нет	мым времен	гор с регулируе- ем упреждения о 25 мсек	Синхронизатор постоянным време нем упреждени X-и M- контакты	
	Не съемпая		Съемная	
Нет	Нет	Нет	Дальномерные кли нья в поле зрени	
Из кассеты той пленки	Из кассеты в касс ту (возможна и об ратная перемотка			
	Задняя стенка			
Нет	Нет	Нет	1) Нож для отреза ния пленки, 2) Пе реходное кольи для креплени объектнвов в опра ве «Зенит»	
	153×	106×100	176×133×114	
		960	1 1300	

Фотографические аппарати

	Фотографические аппара				
Общая техническая характеристика 1. Применяемый фотографический	Кратков описанив	«Кнев-2» *			
материал: винопления ширинов 35 мм. 2. Размер надра 24 х 36 мм. 8. Емность насосты 1,65 м. 4. Количесть свимков на пленке 36 Объекты (основнов): фокусное расстолике 50 мм. угловое посе время 15°	Объектив (основной) Диафрагма основного объектива	Шкала			
 Шкала расстояний, 0,9; 1; 1,15; 1,3; 1,7; 2; 2,5; 3; 4; 6; 10; 20 м; ∞ Способ крепления тубуса объектива к камере: байонетний вамок. 	3. Экспонометр	Her			
8. Счетчик кадров кинематически связая с механизмом транспор- тиревания пленки; указывает число снятых кадров	-				
 Транспортирование пленки из кассеты на присменую катушку; возвращение засилтой пленки в кассету с помощью моханиз- ма обратной перемотки Затвор шторный (щелевой); пе- 	4. Синхронизация с ламиами-вспышка- ми				
ремещение шторки ядоль корот- кой стором кадры. Взвод аа- твора производится одновре- менно с транспортированием плении на один мадр поворотом заводной головки. Установка выдерики возможнай после взвода затвора	5. Устройства для наводки на рез- кость	Визир-			
1. Автоспуск с временем работы 9—15 сек. Обозначения на шкале выдер- мек: В, 2, 5, 10, 25, 50, 125, 250, 500, 125, 250, 500, 1250	6. Габаритные размеры, мм 7. Вес, в	700			
2. Сменные объективы: «Юпитер-3» 1,5/50 «Юпитер-12» 2,8/35 «Юпитер-9» 2/85 «Юпитер-11» 4/135 «Орион-15» 6/28					
3. Стереонасадка					

^{*} В настоящее время промышленностью не выпускаются.

Таблица III, 4

малоформатные типа «Киев»

Ma	малоформатные типа «Киев»						
	«Кнев-3» *	«Киев-2А»	«Киев-ЗА»	«Киев-4»	«Киев-4		
	«Юпнтер-8»	«Юпитер-8 2/50	M»				
	с неравными делен фиксатора	Имеют шкалу диафрагы с равными делениями и фиксатор					
	Есть; шкалы кальку- лятора располо- жевы вокруг оси головки об- ратной перемот- ки на поверхно- сти конических деталей	Нет	Есть	Есть; уменьшенного габарита и по- вышенной чув- ствительности. Шкалы кальку- лятора расноло- жены в горизон- тальной плоскоств	Нет		
	Her	постоянным времен					

rier

Синхронизатор с постоянным временем упреждения X-контакт.

Подключать и отключать советительное устройство, а также устанавливать новые одноразовые ламым можно только при

взведенном затворе

дальномер с базой 90,4 мм, сопряженный с перемещением блока объектива; шкала расстояний

147×96×66	145×85× ×55	147×96× ×66	150×89×60	150×81×60
810	710	820	1065	995
		-		

			Фото	графические апп	ıa
í.	Обицая техническая характеристика Применяемый фотографиче-		Краткое описание	«Зоркий»*	
3. 4. 5.	ский материал: книопленка шириной 35 мм Равмер надра 24×36 мм Равмер надра 24×36 мм Количество спимков на пление 36 Объектив (осповной): фокуское расстояние 50 мм, утакове поле вреши 45°	1.	Объектив (основной) Фотоаппараты выпускаются с одним из следующих объективов:	«Индустар-22» 3,5/50 «Индустар-50» 3,5/50	
7.	Рабочее расстояние 28,8± ± 0,02 мм 1; 1,2 (или 1,25); 1,5; 1,7 (или 1,75); 2; 2,5; 3; 4; 5; 7; 10; 20 м; со Способ крепления тубуса	2.	Установка гыдерж- ки производится	Только после взвода затвора Шкала выде	en
	объектива к намере — резьба м з 9×10 - Устройство для наводии на реансоть: 1) дальномер с базой 38 мм, соприленный с перемеще- нием блока объектива вдоль оптической оси; 2) шкала расстояний Счетчик надров иннематиче-		Обозначение на шкале выдержек Взвод затвора Автоспуск с време- немработы 9—15 сек	В (или Z), 20, 30, 40, 60, 100, 250, 500	88
	ски свяван с мехакизмом транспортирования пленки; указывает число снятых кадров Транспортирование пленки: из кассеты на катушку, возвращение заснятой пленки в кассету спомощью мехакиз-	5.	нем расоты 9—15 сек Синхронизация с лампами - вспышка- ми	Нет	
12.	ма обратной перемотки Затвор шторный (щелевой); перемещение шторки вдоль- длинной стороны кадра. Вавод затвора проциводятоя одковременно с транспорти- рованием пленки на одип кадр	6.	Видоискатель	Оптический, объективы с нием 5 см	
13.	Смейные объективы: «Ориоп-15» 6/28 «Юпитер-12» 2,8/35 «Юпитер-3» 1,5/50 «Юпитер-9» 2/85 «Юпитер-11» 4/135		Для зарядки камеры открывается: Габаритные разме-	Нижняя 135×70×50	
		9.	ры, мм Вес, в	580 605	

[•] В настоящее время промышленностью не выпускаются.

раты	типа	«30	рки	Ħ,
------	------	-----	-----	----

Таблица III, 5

	«Зоркий-2»*	«Зоркий-3»*	«Зоркий-З м≱*	«Зорний-С»*
	«Индустар-22» 3,5/50 «Индустар-26 м» 2,8/50 «Индустар-50» 3,5/50 До и после взвода жатвора и врощающаяся В, 25, 50, 400 250, 500		звода затвора Шкала выдерже	да затвора к вращающаяся
30)	цной головки, рас	положенной на в	ерхней крышке	камеры
	Ест ь	Her	Нет	Her
	Her	Нет	Her	Снихронизатор с регулируемым временем упре-
				ждения от 0 до 25 мсек, оциф- ровка 0, 5, 10, 15, 20, 25
	рассчитанный на фокусным расстоя-	Совмещен в одн с дальномером; и ную по	имеет дноптрий-	ждения от 0 до 25 мсек, оциф- ровка 0, 5, 10,
	рассчитанный на фокусным расстоя-	с дальномером; 1	имеет дноптрий- правку	ждения от 0 до 25 меж, оцифровка 0, 5, 10, 15, 20, 25 Оптический, рассчитанный для объективов с фокусным рас-
	фокусным расстоя-	с дальномером; ную по	имеет дноптрий- правку	ждения от 0 до 25 мсек, оциф-ровка 0, 5, 10, 15, 20, 25 Оптический, рассчитанный для объективов с фокусным расстоянием 5 см Нежняя

			_
Краткое описание	«Зоркий-2C»*	«Зорний-3С»*	
1. Объектив (основной) Фотоаппараты выпу- скаются с одним из следующих объекти- вов	«Индустар-50» 3,5/50 «Индустар-22» 3,5/50 «Индустар-26» 3,5/50 «Юпитер-6» 2/50 «Юпитер-17» 2/50	*Юпитер-8» 2/50 *Юпитер-17» 2/50	
2. Установна выдержни производится	До и после взвода ватвора	Только по	ejie
Обозначение на шка- ле выдержен	B, 25, 50, 100, 250, 500	Шкала выд В, 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000	teb
3. Взвод ватвора	Поворотом ваводн	юй головки, распо крышке	
4. Автоспуск с временем работы 9—15 сек	Есть	Her	
5. Синхронизация с лам- пами-вепышками	Синхронизатор (0 до 25 мсек (с регулируемым вре оцифровка шкалы	0,
6. Видоискатель	Оптический, рассчи- танный для объек- тивов с фокусным расстоянием 5 см	Совмещен в с с дальномер поправ	OM
7. Для зарядки камеры открывается:	Нижняя крышка	Задняя	
8. Габаритные размеры, мм	135×82×70	146×90×70	
9. Bec, #	529÷605	690	

[•] В настоящее время промышленностью не выпускаются.

Продолжение табл. III, 5

	«Зоринй-4»	«Зоркий-5»	«Зоркий-6»		
	«Юпитер-8» 2/50 «Юпитер-17» 2/50	«Индустар-50» 3,5,50 (Два конструктивных варпанта: с выдви- гающимся или невыденгающимся тубусом «Индустар-26 м» 2,8,50			
	взвода затвора	До и после	взвода затвора		
2KF	не вращающаяся В, 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000	B, 25, 50, 100, 250, 500	B, 25, 50, 100, 250, 500		
	енной на верхней ры	Производится поворотем рычага (курка), расположенного на верхней крышке камеры			
	Есть	Нет	Есть		
не 5,	м упреждения от 10, 15, 20, 25)	Синхронизатор с постоянным временем упреждения X- и М-контакты			
ом поле зрення вмеет двоптрийную (±3 двоптрии)		Совмещен в одном поле зрения с дально- мером; имеет диоптрийную поправку (± 2 диоптрин). База дальномера увеличена ≈ 70 мм			
	крышка	Нажняя крышка	Задняя стенка на петле		
	143×90×70	_	136×80×70		
	700	_	675		

Краткое описание	«Mep»	«ФЭД»•
1. Объектив (основной) Фотоаппараты выпу- скаются с одним из следующих объекти- вов.	«Индустар-50» 3,5/50 «Индустар-26м» 2,8/50	«Индустар-10» 3,5/50
2. Установка выдержки производится		Только
Обозначение на шкале выдержек	B, 30, 60, 125, 250, 500	B, 25, 50, 100, 250, 500
3. Взвод затвора	Поворотом	заводной головки,
4. Автоспуск с временем работы 9—15 сек	Есть	Нет
5. Сипхронизация с лам- пами-вепышками	Синхронизатор с регулируемым вре- менем упреждения от 0 до 25 мсек	Нет
6. Видопскатель	Совмещен в одном поле зрения с даль- номером; имеет диоптрийную наводку	Оптический, рас- считанный для объективов с фо- кусным расстоя- нием 5 см
7. Для зарядки камеры открывается:	Задняя стенка	Нижняя крышка
8. Габаритные размеры, мм	146×90×70	70×90×150
9. Bec, s	700	830
	-	

В настоящее время промышленностью не выпускаются.
 Дальномера нет; наводка по шкале расстояний.
 В ашпаратах «Фод.-2» первого выпуска Х-контакта нет.

Продолжение табл. III, 5

«ФЭД-2»*	«ФЭД-2»	«Зарл»**			
«ФЭД» 3,5/50 («Индустар-10») «Индустар-26м» 2,8/50	«Индустар-26м» 2,8/50	«Индустар-26м» 2,8/50			
после взвода затвора					
B, 25, 50, 100, 250, 500	B, 25, 50, 100, 250, 500	B, 30, 60, 125, 250, 500			
расположенной на вер	хней крышке камеры				
Her	Есть	Нет			
Х-контакт***	Х-контакт	Х-контакт			
Совмещен в одном и номером; вмеет диоп База дальномера у	Оптический				
Задняя стенка					
90×95×175	90×95×175	175×95×90			
900	900	900			
1	1				

4

e,

'n.

Фотографические аппараты малоформатные с узлами автоматического действия	«Konera» •		**Controp-14* 2,0135 **Controp-3* 1,5 50 **Torpo-40* 1,5 85 **Torp-41* 2,8 435 0,9 ÷ ∞	H. M. 1. 2, 5, 10, 25, 18, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 3c-rance none measure. S.M. 100, 250, 360, 1205, 1000,	В пределах зеленого поля синхроназаруется с вмиуль- синхми газоразрядивыми и одноразовы-
	*Apyr»	«Юпитер-8» 2/50 или «Юпитер-17» 2/50 Резьбовое крепление.	8 -	B, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000	Х- в М- ковтакты
	«Ленинград»	«Юпитер-8» 2/50 «Юпитер-3» 1,5/50 «Юпитер-13» 2,8/35	**Courtep-05*** (135) **Courtep-15** (135) **Courtep-15** (125) 1 ÷ ∞	B, Д, 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000	Регулируемый по времени упреждения синхронизатор 0—25 мск
	Краткое описание	1. Объектяв (ос- «Юштер-8» 2/80 повной) 2. Объектявы «Юштер-7» 1.5/к сментые «Юштер-7» 1.5/к	3. Пределы фоку- сировки, м	4. Затвор. Обозначения на шкале вы- держек	5. Синхрониза- ция с лампами- вспышками
Фотогра	бщая техническая карактеристика	Применяемый фотографиче- ский материал: кинопленка ши- риной 35 мм Размер кодра	Количество на пленке в Затвор шторный (щелевой); пере-	вдоль дленной стороны кадра. Взвод затвора производится одновременно с трасцортарова-именти на	1 кадр Автоспуск свре- менем работы от 9 до 18 сек

	ФОТОГРАФ	ичв	СКИЕ АППАРАТЫ		
ми лампами-вспып- коми. В предола х желтого поля—с од- норазовами лампа- ми-вспышками	совмо- латьпо- пенняй с дальпо- пенняй с дальпо- мером. Сменные рамки (автоматиче- угол- угол- угол- тва) дам объек- тва)	Ecra .	Установка экспози- ции производится вращением колец диафратым и вы- по сражение деятот- но совместить страт- ки, видимие в окне экспонометра	1	1
	совме- Оптический, совме- дально- пенный с дально- не 2ре- мером. Саетомая энные рамки: сплошая — гствен- для ј=50 мм, угол- объек- ки — для ј=85 мм	Her	Вавод затвора и транс- портирование плен- ки осуществляются чероз курковой при- вод, расположенный визау камеры. При нажатой спусковой киспке — непреркы- шый процесс съемкя	140×92×72	815
	Оптический, совме- пенный с дально- мером. В поле зре- ния постоянные рамки соответствен- но сменным объек- тивам	Нет	8. Улим автома- тического дой- портирование лиен- ки соудинения прио- дом приуменным прио- дом при деяжения ки спускомую киоп- ку	150×90×70	006
	6. Видоискатель	7. Экспонометр	8. Уэлы автома- гического дей- ствия	 Рабаритные размеры, мм 	10. Bec, s
. Наводка на рез- кость по шкале расстояний и по дальномеру, со- пряженному с	объектива Счетчик кадров				

* В настоящее время промышленностью не выпуснается.

Фотографические аппа

Техническая				
техническая характеристика и краткое описание	«Москва-і» *	«Москва-2» *	«Москва-3» *	
Применяемый фо- тографический материал	Пленка шириной ке по ГОСТ 35	60 мм на катуш- 48—47	Пдаствики	
2. — Формат, см Число кадров	6×9 8		-6×9	
8. Нассеты	H	Гет	Приставные (металлические)	
4. Объектив	«Индустар-	-23 + 4,5/110		
 Наводка на рез- кость 	По шкале рас- стояний	По шквле рас- стояций или по дальномеру, со- приженному с перемещением оправы передней линвы	По матовому стенлу или по шкале расстоя- ний вращевием оправы перед- ней линзы	
6. Пределы фокуси- ровки			1,5	
7. Видоискатель			Оптический,	
8. Затвор	Пентральный «Момент» ФЗ-24			
9. Травспортирова- ние пленки	Поворотом	руколтки	Her	
 Определение чис- ла кадров 	По цифрам на бум	световащитной are	Her	
 Блокировка от двойного акспо- вирования кадра 	кнопку затвој	срвбвтывает.	Her	
12. Габариткые раз- меры, мм	165×9	5×48	140×90×55	
13. Bec, s	88	10	650	

^{*} В настоящее время промышленностью не выпускаются.

Таблица III, 7

раты среднеформатные складные с мехом

-				
	«Москва-4» *	«Москва-5»	«Искра»	«Момент» *
	Пленка ши	риной 60 мм на к ГОСТ 3548—47	атушке по	Специальный фо- токомплект «Мо- мент» для одно- ступенного про- цесса
	6×6 6×9	6×6 6×9 12 8	6×6	8×10,5
	12 8	12 8	12	8
		Нет		-
	«Индустар-23» 4,5/110	3,5/110	«Индустар-58» 3,5/75	Триплет «Т-26» 6,8/135
	По шкале расст дальномеру, с перемещением с лин	опряженному с оправы передней	Вращением оправы объек- тива	По шкале расстоний подвижной передней стойкой с объек- тивом
	÷ ∞		i-	;- do
	складной		Совмещен о дальномером (увеличение 0,74 %)	Рамочный и зер- кальный
	Центра: «Момент»	цьный ФЗ-24С	Центральный ФЗШ-18	Центральный ЗТ-5
	Поворотом рукоятки		Вращением ру- коятки до упора	
	По цифрам на бума	светозащитной аге	По шкале счетчика	По пифрам на по- витивной лентв фотокомплекта
	кнопк	ажатии на спуско у ватвор срабаты если перемотана и	вает.	Her
	165×95×48	165×95×48	152×110×48	240×122×77
	865	940	850	2010

Фотографические аппараты

Общая техническая характеристика	Краткое описание	«Комоомолец» *
графический матери- ал: пленка шириной 60 мм на катушке по	1. Объектив	Триплет «Т-21» 6,3/80
ГОСТ 3548—47 2. Размер кадра 60× ×60 м.н	2. Затвор	Центральный ЗТ — упрощенный с вы- держками В, 1/25, 1/50, 1/100 сек
3. Количество снимков 12		2,00, 2,100 000
4. Относительное отвер- стие объектива видо- искателя 1:2,8	3. Наводка на рез- кость	По шкале расстояний вращением оправы передней линзы объ-
5. Видоискатель:		ектива
 а) рамочный, образуе- мый передней рам- кой и задней свето- защитной шторкой с окном; 	-	
кальный), состоя- щий из объектива,	4. Пределы фоку- сирования	1,5 ↔ ∞
зеркала, коллек- тивной линзы и луны	5. Счетчик кадров	Нет
	6. Транспортиро- вание пленки	Поворотом головки; защитной бумаге, ко
	7. Габаритные раз- меры, мм	95×125×90
	8. Bec, s	560

[•] В настоящее время не выпускаются.

Таблица III, 8

двухобъективные, веркальные

«Любитель» *	«Любитель-2»		•Нева•
Триплет «Т-22» 4,5/75			индустар» 3,5/75
Центральный ЗТ-5	Центральный ЗТ-8	П	[ентральный ЗТ-11
По шкале расстопий вращением оправы передней линым объектива и по метому стекзу (в пентре коллентивной лины выдомснегоси)			о шкале расстояний неремещением всего блока объектива с ватьором и по ма- товому стеклу (в центре коллектив- ной линзы видоис- кателя)
1,3 ÷ ∞	1,3 → ∞		1 → ∞
Нет	Нет		Есть
контроль смены кадра торые видны через ок камеры	но цифрам на свето- но в аадней крышке		воротом рычага до унора
95×90×125	95×90×125		95×128×91
550	570		830

Фотографические аппараты

Техническая характеристика и краткое описание	«Астра» *	«Спутнан»	
і. Тип аппарата	. Стереоскої	Оический	
2. Применяемый фото- графический мате- риал	Кинопленка ширивой 85 мм	Пленка шириной 60 мм на натушне по ГОСТ 3548—47	
3. Размер кадра, мм	2×24×23	2×60×60	
 Количество снимков, счетчик кадров 	28 стереопар; счетчик есть	6 стереопар; счетчика	
5. Объектив (основной)	«Индустар-60» 2,8/35. Расстояние между объективами (база) 70 мм	Триплет «Т-22» 4,5/75. База 67 мм. Объектив видоиснателя 2,8/75	
6. Пределы фокусиров- ки, м	i÷∞	· 1,3 + ∞	
7. Устройство для па- водки на резность	Совмещенный визир- дальномер (база 55 мм), соприменный с перемещением объ- ентивов. Шнала рас- стояний	Матовое поле (кружок) в центре коллективной линзы зермального видонскателя, над ко- торым расположена луна. Шкала расстоя- ний	
8. Видоискатель	Оптический, совмещея в одном поле с дально- мером. Поле арения 40×40°	Зеркальный	
9. Затвор	Шториый (щелевой). Шкала выпермек: В, 1, 2, 5, 10, 25, 50, 400, 250, 500. Время работы автоспуска 9 ÷ 15 сек. Установна выпержин при ваводен- ном ватьоре	Центральный ЗТ-8с	
10. Синхроннаация с лампами-вепышками	Х- в М- контакты	Х- нонтакт	
іі. Кассеты	Металлические, разъем- ные, автоматические, открывающиеся при запирании крышки ав- парата	Нет	
12. Габаритные разме- ры, мм. Вес, в	63×98×185	160×110×110 900	
13. Сменные объективы	н	leT	

[•] В настоящее время промышленностью не ампускаются.

Таблица III, 9

различных типов

«Эстафета»	«Вымцел» *	«Юниор»
Пленка ширин	OCT 3548-47	
	60×60	
	12; счетчина нет	
Триплет	«T-35» 4/75	Двухлинвовый 8/65
1 -	- 00	2 ; œ
Шнала расстояний (вра- щающанся передняя личаа)	Совмещенный внеир- дальномер, сопряжен- ный с перемещением всего блока объектива. Шкала расстояний	Нет
Оптический	Оптический, совмещен- вый в одном поле вре- ния с дальномером	Оптический; сменная рамка для поля 4,5 x 6
Центральный ЗТ-і3	Центральный ЗТ-14	Упрощенный; выдержки В и 1/60 сех. Кнопки спуска на корпусе ка- меры
Х- нонта	Нет	
	Нет	
	1	1
142×93×85	142×93×95	137×97×52
630	750	260
	Her	1

Техническая характеристика и краткое описание	«ΦT-2»	«Салют»	
і. Тип аппарата	Панорамный	Однообъективный вер- кальный, высокого класса	
2. Применяемый фото- графический мате- риал	Кинопленка шириной 35 мм	Иленка шириной 60 мм на катушке по ГОСТ 3548—47	
3. Размер надра, мм	24×110	55×55	
4. Количество снимков, счетчик надров		12; счетчик есть	
5. Объектив (основной)	«Индустар-50» 5/50. Поворот объектива на 120°	«Индустар-29» 2,8/80	
 Пределы фокусиров- ки, м 	20 ÷ ∞	0,9 → ∞	
7. Устройство для на- водки на резность	Нет	Липза Френеля (в систе- ме зеркальной навод- ки) с дальномерными клиньями в центре по- ля зрения	
8. Видоискатель	Рамочный	Зеркальный; имеет смен- ную шахту	
9. Затвор	Щелевой (о постоянной щелью). Выдержия: 1/100, 1/200, 1/400 сек	Щелевой, Шторка из гофрированной нержа- веющей стаги. Выдер- мин: В, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000, 1500. Времи работы давтоспуска 12 + 15 сек. Установка выдержим при вовещенном затюре	
 Синхронизация с лампами-вспышками 	Нет	Синхронизатор о регу- пируемым временем упреждения; X- и М- контакты	
ii. Kaccerы	Специальные (две) для перемотки на нассеты в нассету	Приставна для ролико- вой пленки; со счетчи- ком и смотровым окном	
12. Габаритные разме-	140×110×60	180×105×102	
Bec, a		1600	
13. Сменные объективы	Нет	«Индустар-56» 2,8/110 «Мир-3» 3,5/66	

Продолжение таблицы III, 9

«ФК-13×18»	«ФК-18×24»	«Технический крупноформатный»
Складной дерег	Складной	
Пластинки и г	лоская пленка	Пластинки, плоская пленка, роликовая пленка 6 см, комплект «Момент»
130×180	180×240	90×120
Ограничено количеств	м кассет; счетчика нет	
«Индустар-51» 4,5/210	«Индустар-13» 4,5/300 или «Индустар-37» 4,5/300	«Индустар-55» 4,5/140
Двойное раст 42 см	ижение меха: 60 см	28 см
	ещается при наводке)	Матовое стекло (переме-
Задния стенка может поворачиваться вокруг вертикальной оси на ± 8° и горизонтальной оси на ± 8° и горизонтальной оси на ± 10°	Задния стенка монет поворачиваться вокруг вертикальной оси на ± 5° и горизонтальной оси на ± 7°	щается передняя стой- на с объективом). Име- ется дальномер для определения расстоя- ния при наводке по шкале
He	T	Оптический
He	T	Центральный ФЗ-40
He	17	
Двусторонняя пристава применение вклады меньшего	шей для пластинок	Приставные, металличе- ские
270×275×100	340×320×110	160×160×85
5700		. 2200
Конструкция камеры п объектива вместе с	редусматривает смену объективной доской	«Орион» 6,3/80
		-

Таблица III, 10	«Компанта» •	Пленка неперфорирован- ная шириной 16 жм	14×21 36	«Индустар-65» 2,8/28	Нет	0,5 ÷ ∞		Шторный, металличе- ский, обозначения на пикале выдержен: В, 8, 15, 80, 125, 250
раты миниатюрные	«Kues-Bera»	Пления неперфорирования и перфорирования шириной 16 жм	10×14 20	«Индустар-м» 3,5/23,1 Рабочее расстояние 19±0,02 жм	Her	Закреплен неподвижно, глубина резкости от 2 м	a de la companya de l	Шторный, металлаче- ский, выдержин: 1/30, 1/60, 1/200 сек
Фотографические аппараты мпниатюрные	«Hapunco»	Пленка неперфорнрован- ная шириной 16 жм	14×21 25	«Индустар-60» 2,8/35 Рабочее расстояние 28,8 жм	«Мир-5» 2/28 «Мир-6» 2,8/20 «Юпитер-17» 2/50	3M24×1	0,5 ÷ 8	Щелевой; обозначения на шкале выдержен; В. 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 509
	Краткое описание	 Применямий фотогра- фический материал ная шариной 16 мм 	2. Формат, мм.	3. Объектив (основной)	4. Объективы (сменные)	 Способ крепления тубу- са объектива 	6. Пределы фонусировии, "	7. Затвор

		*0101	7 11 DIL	THORITA ALIIIA	LAIDI		
	Х-контакт	Постоянная (объектив По шкале расстояний и офокусирован на 5 м) дальномеру	Оптический (объединен с дальномером)	Происходит одновремен- но со взводом затвора при нажиме на ричаг	Есть	115×70×30	787
До и после взвода затвора, перестановкой рычага	Х-ко	Постоянная (объектив сфокусирован на 5 -м)	Оптический	Происходит одновремен- но со взводом затвора прв вдентания и выд- витания смерия из наруженого кожуха (двойным движением).	Указывает число незас- нятых кадров	24,5×43,5×83	180
Только при взведенном затворе	Х- и М-контакты	По матовому стеклу (так же, как у аппарата «Зенит»). Видимое в лупу поле 12×19 мм	1	Поворотом рычага (кур- ка) (одновременно ваво- дится загвор и опу- скается зеркало)	Ecra	100×63×52	350
8. Установна выдержки	9. Синхронизация с лампа- ми-всимпками	10. Наводка на резкость	11. Видоискатель	12. Транспортирование пленки	13. Счетчик кадров	14. Габаритные размеры,	15. Bec, a

в настоящее время не выпускается.

Затворы фотографических

Наименова- вие ватвора или шифр	Диа- метр отвер- стия, мм	Обовначения на шкале выдерием $(\frac{1}{n} \ cen)$			
«ГОМЗ» *	29	ДК 25 50 100			
«Темп» *	29	ДК 1 2 5 10 25 50 100 250			
3T-5*	14,2	B 10 25 50 100 200			
3T-6	70,0	B M (≈1/25)			
3T-8	14,2	B 10 25 50 100 200			
3T-8c	14,2	B 10 25 50 100			
3T-9*	50,0	B 2 5 10 25 50 100			
3T-10 *	17,8	B 1 2 4 8 15 30 60 125 250 500			
3T-11	18,0	B 8 15 30 60 125 250			
3T-12	13,4	B 8 15 30 60 125 250			
3T-13	18,0	B 8 15 30 60 125 250	1		
3T-14	18,0	B 8 15 30 60 125 250			
«Момент» * ФЗ-24	24	B 1 2 5 10 25 50 100 250			
-«Момент» ФЗ-24С	24	B 1 2 5 10 25 50 100 250			
«Молния» * ФЗС-24С	24	B 1 2 5 10 25 50 100 250 500			
Φ3-4C*	29	ДВ 1 2 5 10 25 50 100 200			
ФЗШ-18С	18,0	B 1 2 4 8 15 30 60 125 250 500			

Примечания: 1. Время работы механизма автоспуска до колеблется от 7 до 20 сек.

2. ЗТ-8c — только для стереоскопических камер.

3. ЗТ-6 — без ирисовой диафрагмы.

4. ЗТ-11, ЗТ-13, ЗТ-14 отличаются конструкцией тубуса в

^{*} В настоящее время промышлени остью не проязводятся.

Таблица III, 11

аппаратов (пентральные

ап	аппаратов (центральные)						
	Число лепест- ков (отсека- телев)	Авто» спуск	Шкала вкспози- ционых чисел	Синхро- низация с лампа- ми-вспы- шками	Вавод и спуск затвора осуществляется рыча- гами, расположенными на корпусе	Вавод и спуск затвора осуществлиется из ка- меры через приводной механизм	Крепление ватворя к ап- парату ревь- бовым коль- цом
	2	Нет	Нет	Her	+	-	_
	3	Есть	Нет	Нет	+	-	
	3	Нет	Пет	Нет	+	-	3M22×0,75
	6	Нет	Her	Нет	+	-	CnM72×0,75
	3	Есть	Her	X	+	-	3M22×0,75
	3	Есть	Нет	X	+	-	3M22×0,75
	9	Her	Нет	Her	+.	-	-
	5	Есть	Есгь	MX	-	+	-
	4	Есть	Есть	X	+	-	
	4	Есть	Есть	X	-	+	-
	4	Есть	Есть	X	+	-	СпM25×0,5
	4	Есть	Есть	X	+	-	CnM25×0,5
1	3	Нет	Нет	Нет	+	-	СпМ325×0,5
	8	Есть	Нет	Х	+	-	СпМ32,5×0,5
	5	Есть	Нет	X	+	-	СпМ325×0,5
	3	Есть	Her	X	+	-	M39×1
	5	Есть	Есть	MX		+	CnM25×0,5
						1	

момента автоматического спуска затвора у различных конструкций

размерами посадочных мест под линзы объектива.

ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ КИНОСЪЕМОЧНЫЕ АППАРАТЫ

Принцип работы киносъемочной камеры

Процесс киносъемки заключается в фотографировании отдельных фаз движения объекта через определенные интервалы в менен посредством киносъемочной камеры. На

рис. III, 1 изображена принципиальная схема камеры. Невиспонированная кинопленка с подающей бобины 2 при помощи зубчатого транспортирующего барабана 8 непрерывно подается к фильмо-



Скема Кипосъемочной камеры:

Ј — корпус, \$P — подалошая бойпав, \$B — принимающая бойпав, \$B — принимающая бобомна,

\$C — объектав, \$P — обторатор,

\$C — грейферный механизм, \$P —
фильмовый карабан, \$P — наматытарующий барабан, \$P — наматыт

Рис. III, 1. Принципиальная

вому каналу 7. В передней стенке фильмового канала имеется кадровое окно, ограничивающее поле изображения. Между фильмовым каналом и объективом 4 расположен обтюратор 5, выполняющий роль затвора. В момент прохождения открытого сектора обтюратора перед кадровым окном происходит экспонирование кадра. В этот момент пленка в фильмовом канале находится в неподвижном состоянии. Во время перекрытия обтюратором капрового грейферный механизм 6 продергивает пленку в фильмовом канале на расстояние, равное шагу кадра. Экспонированная пленка из фильмового

канала проходит через тот же транспортирующий барабан и при помощи наматывателя 9 наматывается на припимающую бобину 3.

Так как плепка в кипосъемочной камерс пиеот два вида довижения: непрерывное — на участках от подающей бобины до транспортирующего барабана и от транспортирующего барабана до принимающей бобины, и прерывистое в фильмовом канале — при зарядке камеры поред фильмовом каналом и после него образуют пленочные петли. Привод механизма камеры осуществляется от силовой пружины 10 посредством передаточных шестерен при нажатии пускового устройства 12. Центробежный регулятор 11 поддерживает установленную частоту съемки. Визирное устройство 13 позволяет вести наблюдение за снимаемым объектом.

Основные узлы и механизмы киносъемочных камер

Корпус камеры изготовляется из тонкой листовой стали или легкого алюминиевого силава. Корпус светонепроинпаем и служит базой для крепления механизмов камеры.

На внешней поверхности корпуса камеры расположены объектив и механизмы контроля и управления: визир, пусковое устройство, диск установки частоты съемки, счетчик метров, заводная ручка пружины и др.

Форма корпуса, его габариты и расположение механизмов управления и контроля зависят от конструктивных особенностей киносъемочной камеры.

Кассеты или бобины в киносъемочной камере служат для хранения неэкспонированной и приема экспонированной кинопленки и предохранения ее от засветки.

В зависимости от конструкции камеры кассеты могут располагаться или впутри камеры (16С-1, «Киев», «Кама»), пли спаружи (АК-16, «Аррифлекс-16» и др.). Кассеты вставляются в камеру на свету без засветки пленки.

Кассеты любительских киносъемочных камер могут быть с транспортирующим механизмом («Киев», АК-16 и др.) или без него (16С-1, «Кама»).

Киносъемочные камеры, имеющие только бобинную зарядку (АК-8, «Пентака-8», «Турист» и др.), также могут перезарявляться на свету, но с засветкой двух-трех наружных витков пленки. Для защиты пленки от засветки по торцовой стороне на бобите с обеих сторои имеются фланцы, прилегающие к пленке с небольшим завором.

Объектив расположен на передней стенке корпуса камеры. Большинство объективов имеют червичную оправу для фокусирование объектива может осуществляться тремя способами: 1) по дистанционной шкале, нанесенной на оправе объектива. В этом случае дистанция до свимаемого объекта определяется при помощи дальномера пли рулетки, а при некотором опыте — на глаз; 2) по матовому стеклу (камеры 16-СП, AK-16, «Аррыфлекс-16»). Это наиболее удобный и простой способ наволки на резкость; 3) 8-мм киносъемочные камеры часто имеют всего один короткофокусный объектив f=10-12,5 мм и практически не требуют фокусирования за счет большой глубины резко изображаемого пространства.

В более сложных профессиональных и некоторых любительских киносъемочных камерах на корпусе может быть не один объектив, а турель с двумя-тремя объективами различных фокусных расстояний (16-СП, АК-16, «Арриф-



Рис. III. 2. Схемы обтюраторов: с — схема шторного обтюратора;
 т — ведущий диси, 2 — кривошии.

 Ведущия диск, г — Кривошии,
 — шатун, г — направляющий пав,
 б — обтюратор, г — вырез обтюратора,
 тора, г — кадровое окно;
 б — скема дискового обтуратора:
 1 — диск обтюратора,
 2 — выре аанный сектор, 3 — кадровое окно



Рис. III. 3. Схема камеры с зеркальным обтюратором:

 объектив, 2 — веркальная поверхность обтюратора, 3 — вачерменная поверхность обтюратора, 4 — плоскость плении, 5 — влемент визира, 6 — наглазник окуляра

лекс-16», «Киев», «Адмира-8 Иа»). В камере «Адмира-8 Иа» оправы двух объективов выполнены таким образом, что при фокусировании одного объектива на ту же дистанцию фокусируется и второй объектив.

В камерах, имеющих только один объектив, для изменения фокусного расстояния применяются насалочные линзы или афокальные насадки.

Обтюраторы бывают двух типов: дисковые и шторные (рис. III, 2).

Обтюратор шторного тина применен в камерах 16С-1. АК-8, «Пентака-8», «Кварц» 1 и 2. Он приводится в движение кривошипно-кулисным механизмом. Простой по конструкции, шторный обтюратор дает неравномерную выдержку по полю кадра. За счет возвратно-поступательного движения шторки верхняя часть кадра экспонируется меньше, чем нижняя.

Дисковый обтюратор («Киев», Адмира-8», «Аррифлекс-16» и др.) дает равномертри выдержку по всему полю кадра. В некоторых камерах (16-СП, АК-16) обтюратор имеет переменный угол открытия от 0 до 180°, что позволяет паменять выдержку. В камерах АК-16, 16-СП и «Аррифлекс-16» поверхность обтюратора имеет зеркальное покрытие. В момент перекрытия кадрового окна маображение от зеркальной поверхности обтюратора попадает в лупу. Зеркальный обтюратор позволяет наблюдать снимемый объект без параллакса и фокусировать объектив по матовому стеклу (рис. 111, 3). Зачерненные участки (3) на зеркальной поверхности обтюратор преднавлаеным для удюсния частоты мельканий. Выдержка при кинсосъемке прямо пропорциональна учту открытия обтюратора а и обратно пропорциональна учту открытия обтюратора с и обратно пропорциональна частоте съемки л, выраженной в кайр (сех:

$$t = \frac{\alpha}{360 \cdot n} .$$

Грейферный механизм служит для скачкообразного продергивания пленки в фильмовом канале киносъемочной камеры на расстояние, равное шагу кадра. Протяги-

вание происходит в момент, когда кадровое окно перекрыто обтюратором. От точности работы греферного механизма зависит степень устойчивости изображения.

В некоторых камерах для более точной фиксации пленки в фильмовом канале в момент экспонирования кадра применяется контргрейфер («Аррифлекс-16», 16С-11.

На рис. III, 4 изображена схема грейферного механизма камеры 16С-1. Шатун I, экспентрично укрепленный Рис. III, 4. Схема грейферно-

Рис. 111, 4. Схема греиферного механизма камеры 16С-1: 1— шатув, 2— кравощин, 3— шайба, 4— грейфер, 5— контргрейфер, 6— выступ шатуна

эксепрично укрепленации при помощи кривошипа 2 на шайбе 3, приводит в движение грейфер 4. Во время протягивания пленки грейфером

Фильмовый канал служит для придания пленке в мо-мент экспонирования строго перпендикулярного положе-ния по отношению к оптической оси объектива. Передняя плоскость фильмового канала имеет прямоугольный выплоскость фильмового канала имеет примод оповыв вы-рез — кадровое окно. Размеры кадрового окна камер, ис-пользующих пленку шириной 16 мм, составляют 7,45× ×10,05 мм, а камер для пленки шириной 2×8 мм —

3.55×4.9 мм.

Для уменьшения трения пленки в фильмовом канале его поверхности покрывают слоем хрома и полируют. В некоторых камерах (16-СП, АК-16) задняя плоскость

фильмового канала находится в кассете.

Транспортирующий механизм в киносъемочной камере служит для равномерного вытягивания пленки из подающей кассеты или бобины изадерживания пленки при намаден лассена пл. боогам и задерживания пленки при нама-тывания ее на принимающую бобину. В большинстве слу-чаев обе функции выполняет один зубчатый барабан — комбинированный. От схода с зубьев барабана пленку удерживают прижимные каретки или направляющие ролики.

В большинстве узкопленочных камер кассетного твпа транспортирующий барабан находится в кассете (АК-16, 16-СП, «Кнев»), а в некоторых он совершенно отсутствует

(16C-1, «Kama»).

Наматыватель в киносъемочной камере служит для на-

матывания экспонированной пленки.

матимация экспоипрованной пленки.
При постоянной линейной скорости движения кино-пленки принимающая бобина по мере увеличения рулона должна замедлять угловую скорость вращения. Это за-медление происходит за счет финкционной передачи от

медление провеждат за счет фрикционном передачи от приводного механизма камеры к принимающей бобине, Ссобенно точной работы намативателя требуют ка-меры, не имеющие зубчатого транспортирующего барабана («Кама», АК-8, «Пентака-8», 16С-1). При слабом трении

в наматывателе может образоваться скопление пленки у выхода из фильмового канала, при слишком сильном трении возможны надрывы пленки в фильмовом канале.

Привод камеры обеспечивает движение всех элементов механизма камеры. В большнистве увкольночных киносъемостим камера применется ленточная пруживы, прогативающая 2—3 м пленки в 8-мм камерах и 4—5 м— в 16-мм ва мерах и 4—5 м— в 16-мм камерах и 4—5 м— в 16-мм камерах и 4—5 м— в 40-мм камерах и 4—5 м— в 40-мм камерах и 4—5 м— в мерет в мерет предественной предупрательной предупрательной разрачений предупрательной разрачений предупрательной разрачений предупрательной регультору.

Камеры «Адмира-16а», «Аррифлекс-16», АК-16, 16-СП спаблены электродвигателем. Электродвигатели получают питание от небольших щелочных, исполтных или серебряно-цинковых аккумуляторов, а в камере «Спорт»—

от сухой батареи.

Некоторые камеры с пружинным приводом имеют ручку для обратной перемотки пленки (АК-8, «Пентака-8», «Адмира-811а, «Нева»).

Механизмы контроля и управления. К механизмам контроля и управления относятся: пусковое устройство.

регулятор частоты съемки, счетчик метров.

Пусковое устройство камеры, имеющей электрический двигатель, осуществляет включение питания. Частота съемки в этом случае рекулируется при помощи реостата (16-СП, «Аррифлекс-16»). Контроль за частотой съемки в этих камерах производится при помощи электромагинтного тахометра.

Пусковое устройство камеры при пружинном приводо позволяет производить съемку и одиночными кадрами

(16С-1, «Киев», АК-8, «Пентака-8» и др.).

Регулирование частоты съемки осуществляется при по-

мопи центробежного регулятора (рис. III, 5).
Через систему передат вращение передается шестерие I
вала 2 регулятора. При быстром вращении вала пруживы 3
с грузинами I под действием центробежной силы стремятся
разотитуться. При определенийо конрости они будут соприкасаться с внутренией поверхностью цилиндра 5. Сила
грения грузинов о поверхность цилиндров будет завнесть
не только от скорости вращения вала регулятора, но и
от дилим рабочей части пружины 3. Следовательно, пере-

мещая муфту 6, можно менять скорость вращения, т. е. частоту съемки.

Счетчики в киносъемочных камерах служат для учета количества экспонированной или неэкспонированной кинопленки. Некоторые камеры кассетного типа имеют счетчик рычажного типа, вынесенный на кассету (АК-16.




Рис. III, 5. Центробежный регулятор:

шестерия, 2 — вал регулятора,
 пружины, 4 — груанки, 5 — тормовной цилиндр, 6 — муфта

Рис. III. 6. Схема расположения и параллакса визира:

 а — схема расположения визира на на-мере (положение 1, 2, 3), б — параллако визира в зависимости от расстояния до снимаемого объента и от расположения визира на камере (для по-пожений 1, 2, 3)

«Киев»). В камерах 16-СП, «Аррифлекс-16», «Адмира-8 На» кроме счетчиков метров имеются счетчики калров. Учет расхода пленки с точностью до одного кадра необходим при комбинированных съемках.

Визирное устройство. Назначение визира - ограничить поле зрения глаза теми же пределами, которые составляют границы кадрового окна при съемке. Ввиду того что визирное устройство смещено относительно съемочного объектива, изображение, видимое в визир, имеет параллактическую ошибку (рис. III, 6). Для исправления ошибки визирное устройство делают подвижным для изменения наклона оптической оси визира в зависимости от удаления объекта съемки от камеры. В некоторых визирах в поле зрения делают параллактическую отметку.

Уход за киносъемочной камерой

Подготовка камеры к съемке

1. Проверить исправность кассет, протереть и продуть их резиновой грушей. При бобинной зарядке проверить расстояние между дисками при помощи шаблона.

2. Произвести зарядку кассет согласно инструкции, прилагаемой к камере. Чрезмерно увеличенные или уменьшенные петли приволят к нарушению нормальной работы

камеры.

3. Произвести внешний осмотр камеры и проверить работу механизмов управления и контроля (счетчики, пусковое устройство, механизм фокусирования, регулятор частоты съемки, заволную пружину).

Примечание. Не рекомендуется включать камеру на максимальную частоту без пленки.

4. Продуть резиновой грушей внутреннюю часть камеры и протереть фильмовый канал чистой стираной льняной тряпочкой.

5. Произвести зарялку камеры кассетой или бобинами

6. Установить счетчик метров пленки в исходное положение.

Ухол за камерой при различных условиях съемки

1. При съемке на море слегка протереть неокрашенные металлические поверхности тканью, смазанной вазелином, предохраняющим их от воздействия соленой воды. 2. В дождливую и сырую погоду оберегать камеру от

попадания на нее влаги. Перезарядку камеры производить в сухом месте.

3. Оберегать камеру от чрезмерного перегрева, так как при этом высыхает смазка.

4. Оберегать камеру от переохлажления. При сильном морозе густеет смазка, и поэтому может палать частота съемки, а в некоторых случаях камера отказывает в работе. Поэтому в перерывах между съемками рекомендуется держать камеру в тепле (под пальто) или переводить ее на специальную зимнюю смазку.

5. При съемке в условиях сильно запыленного воздуха необходимо накрывать камеру чехлом; ни в коем случае

пе производить перезарядку камеры.

6. После съемки на морозе не вынимать камеру из футляра в течение 2-3 часов во избежание появления на поверхностях камеры влаги.

Испытание киносъемочных камер

псимгание киносъемочных камер				
Объект испытания	Способ испытавия			
1. Светонепроницае- мость камеры и кассег	а) В комеру вли кассегу варяжают неболь- шой кусок высокочувствительной кино- ка производения облучения глампой компцостью 500 ем, после чего пленка производется б) В камеру или кассету помещают лам- почку от карманного фоларя и подклю- чают ем боатарейке посредством топих проводов. В темпой комнате инблюдают, откуда произкает сего			
2. Механические по- вреждения пленки	В камеру заряжают 0,5—1 м плении (за- свеченной) и 3—4 раза пропускают через весь лентопротяжный тракт, после чего пленку просматривают с помощью мик- роскопа или 5—10 ^x лупы			
8. Образование фрик- ций (следов тре- ния)	В камеру заряжают 0,5—і м высокочувствительной книопленки и пропускают через весь тракт при закрытой крышке объектяве, после чего пленку проявляют и просматривают в отраженном свете			
4. Устойчивость изо- бражения	Произволится съвыка испитательной сиб- лици двойной висполиций. При пера- съемие перекрывают первую часть табли- нами предведенной первую часть табли- нают пленич на пачало и произволит помуорую часть таблици. Съемку произво- таблици. Оденку степени устойция- таблица. Оденку степени устойция- сматривает и пред сматривает и пред пред пред сматривает пестат на изране			
 б. Синфазность работы грейфера и об- тюратора 	Визуально проверяется степень закрытия обтюратора при движения плении в фильмовом каналея в полняла остановка пленив при открытии обтюратора			

Объект испытания

6. Работа наматыва-

теля

Продолжение табл. III, 12

Способ испытания

В камеру заряжается полная кассета за-

свеченной пленки и пропускается через

	лентопротяжным тракет с многократными остановками в пуском камеры. При вс- правиом намитывателе не должно набото- то в приня подпатажения дисики у входа в приня подпатажения дисики бобину. Намогия рудона пления должна бобину. Намогия рудона пления должна бобину намогия с тугов. На пода- вощей бобине не должно паблюдаться самопроляжающьют размативания пления
7. Легкость хода ка- меры	Зарядить камеру засвеченной пледкой, завести до конца пружину и путем наб- людения проверить, какое количество пленки проходит через камеру за время полного раскручивания проукциы
8. Совпадение пло- скости пленки и матового стекла: 16-СП, АК-16, «Аррифлекс-16»	Произвести дважды съемку испытательной таблицы, наведл на резкость в первои случае — по матовому стеклу и во втором — по рулетке. Оцепка производится визуально изображению на экране
9. Совпадение гра- ниц поля изображе- ния кадра с грани- цами визира 10. Работа дально- мера	По вявяру установить испытательную таб- ящу в ваепре надва и провнести съем- ку. По полученному наображению опре- делать нарадлаже (рмс. 1111, 7) рг. помо- нци дельномера и по расстоящи па пред- ист, расположенный и п. 1—1,5 м. Пока- зания дистанционной пизлы в обоях случата, должно соппадать
11. Правильность по- казаний дистан- ционной шкалы объектива	Произвести съемку испытательной таблицы при полностью открытой диафрагме. Таблицу расположить на расстоянии 0,8, 1 и 1,3 м. Дистанционную шкалу уста- новить при этом на 1 м.
12. Правильность шкалы установки частоты съемки	 Зарадить камеру засвеченной пленкой в произвести съемку колостур по се- купломеру в течение 4—5 сек. Коли- чество карло, пропыслиее через филь- мовый каная, раздолить на продолжи- тельность съемки. Отечет кардов вести от числу перфорационных отверстий б) При номощи такомерра

Продолжение табл. III, 12

Объект испытация

Способ испытация

13. Безотказность раПроверяется многократным включением и

 Безотказность работы пускового устройства роверяется многократным вилючением и выключением пускового устройства в трех положениях: непрерывная съемка, непрерывная фиксированная и покадровая




Рис. III, 7. Испытательная таблина:

1—6 — прямоугольники, для, проверии совпасения грании кадра и наобранения, индимого в визир, I—IV — преуставники для педьтания намеры на устойчимость, наображении.
Радиальные миры — для состаровки и проверки объективов

Уход за камерой после съемки

- 1. Разрядить камеру и кассеты.
- Протереть и продуть внутреннюю часть камеры и весь лентопротяжный механизм.

 Провернть, нет ли в фильмовом канале камеры скопления пыли или нагара. При наличии нагара удалить его тканью, смоченной в 30—40%-ном растворе спирта.

 Если камера долгое время не используется, в фильмовый канал следует вложить кусочек бумаги или тка-

ни, слегка смоченной чистым машинным маслом.

5. Закрыть крышку камеры и протереть ее внешнюю поверхность.
6. Продуть резиновой грушей объективы и визир.

О. Продуть резиновои грушей объективы и визир. При наличии жировых пятен на поверхности объектива удалить их ватным тампоном, слегка смоченным

спиртом или эфиром.

7. По окончании съемок спустить силовую пружину.

8. Смазку камеры следует производить раз в год тем сортом масла, который указан в инструкции, прилагаемой к камере.

Тины киносъемочных аппаратов и размеры пленки

Любительская киносъемочная аппаратура в зависимости от применяемого негативного материала делится на три типа: 1×8 -мм, 2×8 -мм, 16-мм.



Рис. III, 8. Размеры кадрового окна киносъемочной камеры 2×8-мм;

а — направление световых лучей, б — направление движения пленки

	-		
1	0		1
- 1	0		I
	0	0	I
	0		ľ
	0	_	ı
	0	0	
	0		ı
- 1	_		
		0	
		_	

Рис. III, 9. Разрез пленки 2×8-мм

Каждому кадру на пленке, независимо от ее размера. соответствует одно перфорационное отверстие, расположенное с одной стороны, или два.

расположенные с обеих сторон на олном уповне.



Рис. III, 10. Размеры кадрового окна киносъемочной камеры 1×8-мм: а — направление свето-вых лучей, 6 — паправ-ление движения пленки

Расстояние межпу пентрами перфорационных отверстий составляет шаг калра: 3,81 мм — на пленке 1×8-мм п 2×8-мм п 7.62 мм - па пленке 16-ии

Камера 1×8-мм имеет размер капрового окна 3.55×4.9 MM (рис. III, 10). При работе этой камерой можно применять как пленку 1×8-мм, так и 2×8-мм, предварительно разрезанную по осевой линии (рис. III,9).

Камера 2×8-мм имеет тот же размер капрового окна, что и 1×8-мм

(рис. III, 8). Пленка, применяемая в этой камере, имеет двойную ширину, т. е. 16 мм. Сначала происходит экспонирование одной стороны пленки, ватем бобины меняются местами и происходит экспонирование другой стороны.

0	0	0	
0	0	0 40	2"
0	0		25 7
0	0	0 50	22 6
0	0	0	27 7
O _{ctoron}	00000000000	0,	22 6
Comme	0	0 2/2/0	27
0	0	0 0	02160
0	0	0	0 77
0	0	0 0	
0	0		
	0	0	0 // // 0
0	0	0	15 21
	_ 0	0 000	0 4 0
-	1		0

Рис. III, 11. Разрез пленки 2×8-мм после обработки

После обработки снятого материала пленка разрезается

по осевой линии (рис. III, 11).

Камера 16-мм имеет размер кадрового окна 7,45× ×10,05 мм (рис. 111, 12). Пленка соответствует размеру 2×8 мм, но отличается шагом перфораций. 16-мм пленка может быть двух типов:

- перфорационные отверстия расположены с одной стороны,
 перфорационные отверстия расположены с двух
- сторон.

На первом типе пленки сторона, не имеющая перфораций, используется под звуковую дорожку (рвс. III, 13).

Ферромагнитный слой наносится на проявленный фильм, после чего производится запись музыки или речи.



Рнс. III, 12. Размеры кадрового окна 16-мм киносъемочной камеры:

а — паправление световых лучев,

 таправление световых лучен,
 направление движения плевки,
 базовый край





Киносъемочные

Камера	Съемочная оптика	Тип оправы объектива	Система фокусирования	-
i .	2	3	4	
eKama∍ i×8 мм	1:2,8/12,5 мм	Индивидуаль- ная, резьбо- вая	Постоянная наводка на гиперфокаль- ное расстоя- вие	
«Нева» 2×8 мм	еС-1» 1:1,9/12,5 мм	Один объектив, турель с афокальными насадками 0.5° и 2.0°	Дистанцион- ная шкала	
«Турист» 2×8 мм	«Трнар» 1:2,8/12,5 мм	Индивидуаль- ная, резьбо- вая	Постоянная наводка на гиперфокаль- ное расстоя- ние	
AK-8 2×8 мм	«Триотар» 1:2,8/10 мм	Индивидуаль- ная, резьбо- вля	Постоянная наводка на гиперфокаль- ное расстоя- ние	
«Пентака-8» 2×8 мм	«Бнотар» 1:2/12,5 мм; «Бнотар» 1:2/25 мм; «Зоннар» 1:2.8/40 мм	Индивидуаль- ная, червяч- ная с замком пушечного типа	Дистанцион- ная шкала	
«Адмяра-8Па» 2×8 мм	«Меонта Мн- рар» 1:2,8/12,5 мм; «Теле Мирар» 1:3,5/35 мм	Резьбовая, турель на два объектива	То же, фоку- сируются оба объектива одновременно	
«Спорт» 2×8 мм	«T-40» 1:2,8/10 мм	Индивидуаль- ная, резьбо- вая	Дистанцион- ная шкала	
«Кварц 1» 2×8 мм	«Нева-1» 1:1,9/12 мм	То же	Постоянная наводка на гиперфокаль- ное расстоя- нне	
«Кварц-2» 2×8 мм	«Нева-1» 1:1,9/12 мм	То же	То же	

Таблица III, 13

камеры 8-жм

_				
	Визир	Система заряд- ки и емкость, м	Обтюратор	Привод
	5	6	7	8
	Оптический, без поправки на параллакс	Кассетпая 10	Дисковый, с постоянным углом откры- тия 115°	Пружниный, с заводом на 2 м
	Оптический, с диоптрийной поправной	Бобины 10	Дисковый, с постоянным углом откры- тия 170°	То же
	Оптический, с поправкой на вертикальный параллакс	То же	Дисковый, с постоянным углом откры- тия 115°	То же
	Оптический, без поправки на параллакс	То же	Шторный, с постоянной щелью, соот- ветствующей 110°	То же
	Оптический, с масками для разных объекти- вов и с поправ- кой на параллакс	То же	Шторный, с постоянной щелью, соот- ветствующей 192°	То же
	Оптический, с поправкой на параллакс	То же	Дисковый, с постоянной щелью рас- крытия 115°	То же
	Оптический	То же	Дисковый с постоянным углом откры- тия 115°	Элек тродви- гатель с пи- танием от батарен карманного
	То же	То же	Шторный, с постоянной щелью, соот- ветствующей 180°	фонаря Пружинный, с заводом на 2 м
	То же	То же	То же	То же

Продолжение табл. III, 13

Механизмы контроли и управления	Комплектация	Основные области применения
13	14	15
Счетчик метров, регулятор частоты съем- ки, пусковое устрой- ство	Кассеты 3 шт., светофильтры 2 шт., на- садочные линзы, фут- ляр	Для индивидуаль- ных кинолюбителей
Полуавтоматический фотоэксионометр, счетчик метров, пусковое устройство, установка диафрагмы светочувствительности пленки	Бобины 2 шт., светофильтры 7 шт., ру- коятка приставная, футляр	Для малых люби- тельских студий и индиведуальных ки- нолюбителей
Регулятор частоты съемки, счетчик, каль- кулятор экспозиции, пусковое устройство	Бобины 2 шт., светофильтры 3 шт., футлир	Для индивидуаль- ных кинолюбителей
Акустический саг- иал, действующий че- рез каждые 4 сек, счетчик метров, пу- сковое устройство	Светофильтры 5 шт., афокальные насадки 4 шт., компендиум, ручка обратной перемотки, футляр	То же
То же	Светофильтры 5 шт., компендиум, ручка обратной перемотки, футляр, афокальные насадки	Для индивидуаль- ных кинолюбителей и малых любительских студий
Счетчик метров и кадров, регулятор ча- стоты съемки, пуско- вое устройство	Футляр	То же
Счетчик метров, пу- сковое устройство	Светофильтры 2 шт., рукоятка приставиая с пусковым тросиком	Для недивидуаль- иых кинолюбителей
Счетчик метров, пу- сковое устройство, ре- гулятор частоты съем- ки	Афокальные иасад- ки 0,5° и 2°, при- ставная рукоятка, футляр, тросик	Для видивидуаль- ных кинолюбителей и малых любительских студий
Полуавтоматический экспонометр, счетчик метров, регулятор частоты съемки	То же	То же

Киносъемочные

Камера	Съемочная оптика	Тип оправы объектива	Система фокусирования
1	2	3	4
16C-1	PO-50-1 1:2,8/15 мм; PO-51 1:2,8/20 мм; PO-52-1 1:1,4/25 мм; PO-53-1 1:2,0/35 мм; PO-54-1 1:2,0/50 мм	Индивидуаль- ная, со шты- ковым замком	Дистанцион- ная шкала и визир-даль- номер
«Киев» 16С-2	«Индустар-50» 1:3,5/50 мм; PO-51 1:2,8/20 мм	Резьбовая, турель на два объектива	Дистанцион- ная шкала
16-CII	1:2,8/10 мм;	Штыковая, турель на три	Дистанцион- ная шкала
	1:2,8/15 мм; PO-51-4 1:2,8/20 мм; PO-75-1 1:2,5/25 мм; PO-64-1 1:2,0/50 мм; 1:2,8/75 мм	объектива	н матовое стенло
«Адмира-16а» электрик	«Меопта- опенар» 1:1,8/20 мм	Индивидуаль- ная, резьбо- вая	Дистанцион- ная шкала
•Аррвфлекс-16•	«Кинегон» 1:1,9/11,5 мм; «Ксеноп» 1:1,9/16 мм; «Ксеноп» 1:1,5/25 мм; «Ксеноп» 1:2/50 мм; «Теле-ксенар» 1:3,8/75 мм; «Теле-ксенар» 1:4,5/150 мм	Штыковая, турель на три объектива	Дистанцион- ная шкала и матовое стекло

Таблица III, 14

камеры 16-мм

Визир	Система заряд- ки и емность кассет, м	Обтюратор	Грейферный механизм
5	6	7	8
Оптический, сов- мещен с дально- мером. Автомати- ческая поправка на горизонталь- ный параллакс	Кассетная 15	Шторный, с постоянной щелью, соот- ветствующей углу откры- тия 145°	Кривошипного типа с контр- грейфером
Оптический, со сменными объективами Беспараллаксная внапр-пупа с 10 ^x увеличением и дионтравной поправкой	То же Кассетная 30	Дисковый, с постоянным углом откры- тня 132° Зеркальный, двухсектор- пый, с изме- пяющейся щенью от 0 до 180°	Кривопипного типа Кулисного типа
Оптический, с поправкой на парадлакс Веспарадлаксная плану-дупа с 10% увеличением и диоитрийной поправкой	Бобины 30 Кассеты 120 Бобины 30	Дисковый, с постоянным углом открытия 160° дружальный, дисковый, диухсенторный с постоянным углом открытия 160°	Кривошип- пого типа Куднено- кудаечкового типа с контр- грейфером

Камера	Привод	Обратная пере- мотка	Режим съемки, кадр/сек	Вес камеры, кв	Габариты, мм
1	9	10	11	12	13
16C-1	Пружинный, с заводом на 5 м	Отсут- ствует	8, 16, 24, 48 и одиноч- ные кадры	1,95	140×89× ×137
«Киев» 16С-2	Пружинный, с заводом на 4 м	То же	16, 24, 32, 48, 64 и одиноч- ные кадры	1,7	215×65× ×130
16-СП	Электро- двигатель постоян- ного тока 7,5 е	Электро- двига- тель	8, 16, 24, 32, 48, 64 пря- мой и обрат- ный ход	3,8	180× ×182× ×265
«Адмира-16а» электрик	Электро- двигатель постоян- ного тока 6 в	Отсут- ствует	8, 16, 24, 32	Около- 2	186× ×223×71
«Арри- флекс-16»	Электро- двигатель постоян- ного тока 6—8 с	Электро- двига- тель	От 8 до 50 пря- мой и обрат- ный ход	3,7	270× ×160× ×200
АК-16 «Пента- флекс-16»	Электро- двигатель постоян- ного тока 12 с, пере- менного 220 с, пру- жинный на 6 м	Электро- двига- тель и ручная	12, 16, 20, 24, 32 и одиноч- ные кадры	Около 5	165× ×210× ×150

Продолжение табл. III, 14

	Продолж	ение табл. III, 14
Механизмы контроля и управления	Комплектация	Основные области применения
14	15	16
Счетчик метров, регулятор частоты съем- ки, дальномер, пу- сковое устройство Счетчик метров, регулятор частоты съем- ки, кальжулятор экс-	Кассеты 3 шт., крышка для объектива, футляр, светофильтры 2 шт. Кассеты 3 шт., заглушка визирного пезда 1 шт., крышки	Любительская ки- ностудия и опытные кинолюбители То же
позиции, пусковое устройство Тахометр, счетчик метров и кадров, переключатель хода ка-	для объективов 2 шт., футляр	Любительская ки- ностудня
меры, реостат, пусковое устройство Счетчик метров, регулятор частоты съем- ки, пусковое устрой-		Любительская ки- иостудия и опытимэ кинолюбители
Тахометр, счетчик метров и кадров, переключатель хода камеры, реостат, пусковоз устройство		Любительская ки- иостудия
Счетчик метров, регулятор частоты съем ин, регулятор угла открытия обтюратора, пусковое устройство	Аккумулятор 12 є, электродвигатель 12 є, синтуронный электро- двигатель 220 є, ско- ростной электродвига- тель 12 є, пружинный привод, покадровая ручка, редуктор для скороствого влектро-	То же

двигателя, компендиум, приставка для покадровой съемки

· Камера	Съемочная оптика 2	Тип оправы объектива 3	Система фонусирования 4	
АК-16 «Пентафлекс-16»	«Флектогон» 1:2,8/12,5 мм; «Биотар» 1:1,4/25 мм; «Биотар» 1:2,8/50 мм; «Биометар» 1:2,8/80 мм; «Триотар» 1:4/135 мм	Тоже	То же	

Таблица III, 15 Расход 8- и 2×8-мм пленки в см в зависимости

от продолжительности и частоты съемки

Про	дол-			Час	стота съе	мин, кад	p/cex		
нитель- ность съемки		8	10	12	16	24	32	48	64
		0.0	2.0	, -	0.0	0.9	40.0	40.0	0/ /
1 (сек	3,0	3,8	4,5	6,0	1,6	12,2	18,2	24,4
2		6,0	7,6	9,1	12,1	18,2	24,3	36,5	48,7
3		9,1	11,4	13,7	14,2	27,4	36,6	54,8	73,1
4		12,2	15,2	18,2	24,3	36,5	48,7	73,1	97,5
5	>	15,2	19,0	22,8	30,4	45,7	60,9	91,4	121,9
6		18,2	22,8	27,4	36,5	54,8	73,1	109,7	146,3
7		21,3	26,6	32,0	42,6	64,0	85,3	128,0	170,7
8		24,3	30,4	36,5	48,7	73,1	97,5	146,3	195,0
9		27,4	34,2	41,1	54,8	82,2	109,7	164,6	219,4
10		30,4	38,1	45,2	60,9	91,4	121,9	182,8	243,8
12		36,5	45,7	54,8	73,1	109,7	146,3	219,4	292,6
14		43,6	53,3	64,0	85,3	128,0	170,6	256,0	314,3
16		48,7	60,9	73,1	97,5	146,3	195,0	292,6	390,1

Продолжение табл. III, 14

Визир	Система заряд- ки и емкость кассет, м	Обтюратор	Грейферный механизм
5	6	7	8
Беснараллаксная визир-лупа с диоптрийной поправкой	Кассетная 30, 60 и 120	Зеркальный, дисковый, двухсентор- ный с пяме- няющейся щелью от 0 до 180°	

Продолжение табл. III, 15

	T		Uo.	стота съ	емки, ка	In/eer		
Продол-			100	01010 02	TOTA CHEMINI NACHICEN			
ность съемки	8	10	12 .	16	24	32	48	64
18 cen	54,8	68,5	82,2	109,7	164,5	219,4	329,1	438,9
20 *	60,9	76,2	91,4	121,9	182,8	243,8	365,7	487,6
25 »	76,2	95,2	114,3	152,4	228,6	304,8	457,2	609,6
30 »	91,4	114,3	137,1	182,8	274,3	365,7	548,6	731,5
35 »	106,6	133,3	160,0	213,3	320,2	426,7	640,0	853,4
40 *	121,9	152,4	182,8	243,8	365,7	487,2	731,5	975,3
45 *	137,1	171,4	205,7	274,3	411,4	548,6	822,9	1097,2
50 »	152,4	190,5	228,6	304,8	457,2	609,6	914,4	1219,2
55 3	167,6	209,5	251,4	335,2	502,2	670,5	1005,8	1341,1
1 мин	182,8	228,6	274,3	365,7	548,6	731,5	1097,3	1463,0
2 >	365,7	457,2	548,6	731,5	1097,2	1463,0	2191,8	2926,0
3 »	548,6	685,8	822,9	1097,2	1645,9	2194,5	3291,8	4389,1
4 >	731,5	914,4	1097,2	1463,0	2194,5	2926,0	4389,1	5852,1
5 »	914,4	1143,0	1371,6	1828,8	2743,2	3657,6	5486,4	7315,2

Таблица III, 16 Расход 16-мм плении в см в зависимости от продолжительности и частоты съемки

Продолжи-	Частота съемки, кадр'сек								
съемки	8	12	16	20	24	32	48	64	
1 cen	6,0	9,1	12,1	15,2	18,2	24,3	36,5	43,7	
2 *	12,1	18,2	24,3	30,4	36,5	48,7	73,1	97,5	
3 *	18,2	27,4	36,5	45,7	54,8	73,1	109,7	146,3	
4 >	24,3	36,5	48,7	60,9	73,1	97,5	146,3	195,0	
5 *	30,4	45,7	60,9	76,2	91,4	121,9	182,8	243,8	
6 »	36,5	54,8	73,1	91,4	109,7	146,3	219,4	292,6	
7 *	42,6	64,0	85,3	106,6	128,0	170,6	256,0	341,3	
8 .	48,7	73,1	97,5	121,9	146,3	195,0	292,6	390,1	
9 .	54,8	82,2	109,7	137,1		219,4	329,1	438.9	
10 .	60,9	91,4	121,9	152,4	182,8	243,8	365,7	487,6	
12 *	73,1	109,7	146,3	182,8	219,4	292,6	438,9	586,2	
14 *	85,3	128,0	170,6	213,3	256,0	341,3	512,0	682,7	
16 *	97,5	146,3	195,0	243,8	292,6	390,2	585,2	780,2	
18 *	109,7	164,5	219,4	274,3	329,1	438,9	658,3	877,8	
20 •	121,9	182,8	243,8	304,8	365,7	487,6	731,5	975,3	
25 *	152,4	228,6	304,8	381,0	457,2	609,6	914,4	1219,2	
30 .	182,8	274,3	365,6	457,2	548,0	731,5	1097,2	1463,0	
35 .	213,3	320,0	426,7	533,4	640,0	853,4	1280,1	1706,8	
40 ₽	243,8	365,7	487,6	609,6	731,5	975,3	1463,0	1950,7	
45 •	274,3	411,4	548,6	685,8	822,9	1097,2	1645,9	2194,5	
50 »	304,8	457,2	609,6	762,0	914,4	1219,2	1828,8	2438,4	
55 *	335,2	502,9	670,5	838,2	1005,8	1341,1	2011,6	2682,2	
1 мин	365,7	548,6	731,5	914,4	1097,2	1463,0	2194,5	2926,0	
2 *	731,5	1097,2	1463,0	1828,8	2194,5	2926,0		5852,1	
3 »	1097,2	1645,9	2194,5	2743,2	3291,8	4389,1	6583,6	8778,2	
4 *	1463,0	2194,5	2926,0	3657,6	4389,1	5852,1	8778,2	11704,3	
5 +	1828,8	2743,0	3657,6	4572,0	5486,4	7315,2	10973,8	14630,4	
	1					0			

Таблица III, 47 Выдержки в зависимости от угла открытия обтюратора для разной частоты съемки, сек

Угол	1	Частота съемки, кадр/сек									
открытия обтюратора, *	8	10	12	16	24	32	48	64			
170	1/17	1/23	1/25	1/14	1/43	1/29	1/102	1/122			
160	1/13	1/22	1/27	1/22	1/54	1/72	1/105	1/144			
150	1/19	1/22	1/22	1/32	1/42	1/78	1/118	1/142			
140	1/20	1/25	1/20	1/41	1/20	1/82	1/120	1/164			
130	1/22	1/27	1/22	1/44	1/82	1/88	1/132	1/172			
120	1/24	1/20	1/28	1/40	1/72	1/28	1/144	1/184			
110	1/22	1/84	1/28	1/52	1/20	1/104	1/100	1/202			
100	1/22	1/27	1/48	1/12	1/85	1/112	1/170	1/252			
90	1/80	1/40	1/48	1/04	1/100	1/128	1/200	1/255			
80	1/88	1/48	1/84	1/72	1/105	1/144	1/210	1/282			
70	1/41	1/12	1/42	1/22	1/125	1/124	1/150	1/325			
60	2/48	1/28	1/77	1/an	1/150	1/122	1/200	1/384			
. 50	1/57	1/74	1/21	1/115	1/100	1/280	1/200	1/489			
40	1/22	1/50	1/105	1/144	1/215	1/288	1/450	1/876			
30	1/02	1/120	1/144	1/182	1/828	1/584	1/575	1/722			
20	1/144	1/180	1/238	1/828	1/422	1/576	1/864	1/3152			
10	1/282	1/220	1/482	1/578	1/804	1/1150	1/1722	1/2504			
						Гобин		7 40			

Таблица III, 18

Углы поля взображения (в град.) киносъемочных объективов

	При съемн	е на 16-мм	Thu crown	в на пленку	
Фонусное расстояние		енку	8 u 2×8 a.a.		
объектива, мм	по гори- зонтали	по верти- кали	по гори- зонтали	по верти- кали	
10	53,9	40,7	27,0	20,3	
11.5	48.0	36.0	1	20,0	
12,5	44,1	33,0	21,7	16,7	
15	36,6	27.6	-	_	
16	35,0	26,3			
20	27,1	20:5		-	
25 35	21,2	16.9	10,0 8,0	8,3	
38	10,7	11,1	7,0	8,3 6,0 5,3	
40		_	6,6	5,0	
50	11.4	8,1	_	-	
75	7,2	5,2	_	-	
100	5,3	4,5	-	_	
. 150	3.4	2.4	_		

Аккумуляторы

Для питания электродвигателей киносъемочных камер применяются аккумуляторы двух типов — щелочные и серебряно-цинковые.

Щелочные аккумуляторы обладают большой механической прочностью, не боятся коротких замыканий. Щелочные аккумуляторы можно заряжать большим током и оставлять продолжительное время в разряженном состоянии.

Щелочные аккумуляторы выпускаются двух видов: кадмиево-пикелевые (КН) и железо-пикелевые (ЖН). По своим эксплуатационным данным опи мало отличаются доуг от доуга.

Электролитом для щелочного аккумулятора служит водный растнор едиого кали плотностью 23—25° (удельный вес 1,19—1,21) или едкого натра плотностью 21—23° (удельный вес 1,17—1,19). На 1 а растнора такой плотность сти требуего 255—282 е едкого кали или 177—201 е едкого натра. Для составления растнора применяют дистилированную воду. Растнор иригоговляют в чистой стеклянной посуде. После остывания раствора до +25° его заливают в выкумулятор.

Табляца III, 19

	щелочные аккумуляторы									
Обозначения	Номинальное напряжение,	Номинальная емкость, а-ч	Зарядный ток, а	Номиналь- ный разряд- ный ток, с	Размеры, мм	Вес (с влектролитом),				
АКН-2,25 НКН-40 2ФЖН-8-I 2ФЖН-8-II 4НКН-10	1,25 1,25 2,5 2,5 2,5	2,25 10 8 8	0,56 2,5 2 2 2 - 2,5	0,28 1,25 1 1 1,25	45×20×120 80×31×110 81×63×110 162×32×110 188×76×128	0,33 0,74 1,45 1,45				
	Серебра	ппо-ци	ковые	аккуму	ляторы					
СЦ-0,5 СЦ-3 СЦ-5 СЦ-11	1,5 1,5 1,5 1,5	0,5 3,0 5 12	0,5 3,0 5,0 10	7 50 70 120	12×24×37 — 32×45×63 21×41×100	0,119 - 0,165 0,190				

В залитый аккумулятор следует пустить несколько граммов вазелинового масла, которое предохраняет электролит от воздействия воздуха.

Едкое кали и едкий натр являются сильно пействующими щелочами, поэтому необходимо в обращении с ними быть очень осторожными. Номинальное напряжение аккумулятора равно 1.25 в.

Зарядка производится при напряжении 2.1 в.

Серебряно-пинковые аккумуляторы (СП) по сравнению со щелочными аккумуляторами обладают большой плотностью тока, меньшим саморазрядом, лучшей работоспособностью при больших колебаниях окружающей температуры.

Серебряно-цинковые аккумуляторы состоят из пластмассового корпуса, в котором помещены пластины из окиси цинка (отрицательные электролы) и пластины из серебра (положительные электролы).

Электролитом служит раствор едкого кали. Номинальное напряжение аккумулятора равно 1,5 в. Зарядка произволится при напряжении 2,1 в.

Уход за аккумуляторами

1. Не допускать разряда аккумулятора более чем на 75% его емкости.

2. Проверять периодически уровень электролита. В случае выкипания доливать дистиллированной водой.

3. Следить за чистотой контактов, клапанов, перемычек, банок; следы щелочи удалять чистой сухой тканью. 4. Периодически проверять надежность крепления

контактов перемычек.

5. Зарядку аккумуляторов производить согласно таблице III, 19.

ФОТОУВЕЛИЧИТЕЛИ

Оптика фотоувеличительного аппарата

Работа малоформатными камерами сделала фотоувеличительный аппарат (увеличитель) неизбежной принадлежностью всякой фотолаборатории и повысила требовапия к его точности и прецизионности,

Увеличитель проецирует на фотобумагу увеличенное до желаемих размеров взображение негатива, которое и отпечатывается на бумагу, — отсюда название «проекционая печать. Появоляя изменять в широких пределах размеры и масштаб изображения, проекционная печать дает возможность вносить местиме изменения плотности, впечатывать часть другого негатива, например облака, напиней осуществять фотомонтаж и т. д.




Рис. III, 14. Ход лучей через увеличительный аппарат: 1— пучки, проходиние через осветительную сыстему, 2—пучки, песущие взображение истативов

На рис. III, 29 представлена схема оптической системы увеличителя с конденсором. Объектив O изображает пегатив AB на экране с линейным увеличением:

$$\Gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{b}{a}, \quad (1)$$

где b — расстояние от объектива до экрана; оно составляет: $b = f(1+\Gamma);$ (2)

a — расстояние от объектива до негатива; оно составляет: $a = f(1 + \frac{1}{L})$. (2a)

Расстояние от негатива до экрана L=a+e; оно составляет:

 $L = a + b = f\left(2 + \Gamma + \frac{1}{\Gamma}\right) \tag{3}$

или приближенно:

$$L \simeq f(2+\Gamma)$$
, (3a)

откула

$$\Gamma \simeq \frac{L}{i} - 2.$$
 (4)

Например, если производится увеличение с негатива 24×36 мм на бумагу 13×18 см при помощи объектива t=5 см. то

$$\Gamma = \frac{A'B'}{AB} = \frac{180}{36} = 5^{\times}$$

Расстояние от объектива до экрана составляет: b=-f(1+T)=5(1+5)=30 см. Расстояние от негатива до объектива $a=5(1+\frac{1}{5})=6$ см. т. е. объектив выдвинут из положения ∞ из 1 см.

В табл. III, 20 даны значения а и b для различных объективов и различий кратности увеличения. Справа в по-следнем столбе даны относительные значения гребуемой при этом выдерики, причем за единицу принята выдерика при 4-кратном увеличении.

Таблица III, 20

Расстояние в см от объектива до экрана и от объектива до пегатива для различных объективов и различной кратности увеличения

верхняя строка - b, нижняя - a)

	(вер:	хняя стр	ока — в	, нижняя	(— a)	
Линейное увеличение (кратность)	Фонусное расстояние объектива, см					Относитель-
	Б	. 7,5	ii	15	21	ная выдерина
2 3	15 7,5 20	22,5 11,3 30	33 16,5 44	45 22,5 60	63 31,5 84	1/3
4	6,7 25 6,3	10 37,5 9,4	14,6 55 13,8	20 75 18,8	28 105 26,3	1
5	30 6	45 9	66 13,2	90 18	126 25,2	1,5
7	40 5,7	60 8,6	88 12,6	120 17,1	168 24	2,5
10	55 5,5	82,5 8,3	121 12,1	165 16,5	=	5
15	80 5,3	120 8	176 11,7	y= 1	=	10

Назначение конденсора K — обеспечить на экране ранюмерную освещенность изображения всего пегатива (см. рыс. И11,29), правыльно использум имеющийся всточник света. То, что легко осуществляется в контактной печати, когда для получения хорошего отнечатка достаточно равномерно осветить негатив с прикатой к нему фотобумагой, при нечати чрез увеличитель становится нелегкой задачей, так как аучи света, процедшие негатив, прежде чем ношаеть на бумагу, должны пройти через отверстие объектива. Конденсор собирает идущий от ламим расходицийся пучок лучей, превращеет его в сходищийся и направляет и негативи утак, чтобы, пройди негатив, лучи собразись и уже оттуда равномерно распередиливсь по площащи экрания с сторы в зрачко объектива. Си при пройти через зрачко объектива. Уже оттуда равномерно распередилинсь по площащи экрания света в зрачко объективы сведовательно, расстояние от конденсора до объектива связано, с одной сторошы, с фокусным расстоянием объектива и выбраниям увеличением, а с другой, опо является сопряжениям фокусеньм расстоянием конденсора, в передиме согряжениям фокусенкоторого стойт источник света. Размеры источника определяются диаметром зрачка объектива в увеличением коп-

для праввльного функционирования системы.

"Побы отретулировать увеничитель, следует сначала установить его так, чтобы вображение кадровой рамки на вкране было реако в выбранном масштабе. Затем, передивта ламиу вдоль оси конденсора и поперем, если повволяет конструкция, следует получить взображение тела накала в зрачие объектива, для чего достаточно приножить к объективу кусок папиросной бумаги, не которой должно полявиться реакое изображение синрали в дептре врачка, и, вакрешив ламиу в найденном положении, проверить равномерность освещения вкрана.

денсора, а диаметр конденсора связан с диагопалью чегатива, т. е. все элементы оптической системы увеличителя связаны между собой целым рядом соотношений, одновременное выполнение которых совершенно обязательно

равномерность освещения окрана.
При переходе на другую, значительно отличающуюся кратность увеличения, например от 6° к 2° х, необходимо спова отрегулировать положение ламиы, но если кратность увеличения меняется мало, повторной регулировки не требуеска.

Если лампа имеет молочную или матированную колу бу или между конденсором и лампой располагается матовое стекло или другой рассенватель, надобность в точной регулировке лампы при изменении кратности отпадает.

Введение рассенвателя в осветительную систему, кроме того, смягчает передачу царапин, потертостей и других механических дефектов поверхности негатива, которые передаются при увеличении без рассенвателя в подчеркнутом виде.

Следует помнить, что в объективе увеличителя действующим зрачком является площадь изображения спирали лампы, а не все своболное

отверстие объектива. Исэтому объектив увеличителя
при съемке, и только при наличия молочной колбы или
молочного стекла между лампой и конденсором эрачок
имеет равномерную яркость.
На рис. III, 15 показан случай, когда изображение подковообразной спирали лампы



Рис. III, 45. При диафрагмировании от положении а до положения 6 освещенность -на экране не меняется, но при положении в экран становится совсем темным

в зрачке объектива остается нетронутым при начале диафрагмирования и сразу срезается при дальнейшем незначительном уменьшении отверстия.

Не следует также забывать, что днафрагма служит для увеличения глубины резкости, которая совсем не требуется в условиях проекционной печати, когда плоский негатив изображается на плоском экране.

Чтобы увеличить реакость, например для технических синьков, чертежей и т. д., и сделать фокусирому менее критичной при черно-белой нечати, лучше пользоваться навковольтной лампой накаливании небольшой мощнасти (30—30 в) с копцентрированным телом накала в виде спирали, диаметр которой равен ее длине. Изображение этой спирали в зрачке объектива будет запимать небольшую длощадь, что равноценно сильному диафрагмированию объектива.

Подробные данные об увеличителях и увеличительных приставках изложены в табл. III.21 и III.22.

Фотографические

Наиме- нова- ние, тип	Назначение	Фор- мат нега- тива, мм	Пределы увеличе- чения, ×	Объектив	Наводка объектива на реэкость	Источник .	-
«Пио- нер»	Для проекционной фотопечати черно-белых малоформатных негазтвов на 35-мм пленке	24×36	От 2,5 до 8	«Инду- стар-22у» или «Инду- стар-50у»	Ручная	Лампа на- каливания мощностью 60—100 ет с матирован- ной или молочной колбой	
У-2	То же и микро- форматных негативов на 16-мм пленке	24×36 10×14	От 2,5 до 10	То же	То же	То же	
«Сме- на»	То же	24×36 10×14	От 2,5 до 10	То же	То же	То же	
УПА-1 УПА-2	То же, в стационар- ных и походных условиях	24×36 10×14	От 2,5 до 9	То же	Автома- тическая	Малогаба- рятная ламна на- каливання типа СП-24 (110 e×8 em) или авто- мобильная лампа типа A-3 (8 e)	

Таблица III, 21

увеличители

Питание	Кон- денсор	Конструк- ция не- гативной рамки	. Габариты, мм	Bec,	Примечание
Сеть перемен- ного тока напря- жением 127/220 в	лин-	Выдвиж- ная, с покров- ным стеклом	500×360× ×320	-	Поступает в прод жу без объектив Имеет шналу кратис сти увеличения. По ложение источния света регулируетс для создания рави мерной освещенност экрана
То же	Двух- лин- зовый	Откид- ная, с покров- ным стеклом	360×320× ×920	-	То же Для печати с микр форматных негативо применяется спец альный вкладыш, вхо дящий в комплен фотоаппарата
То же	То же	Выдвиж- ная, с покров- ным стеклом	360×320× ×920	-	То же
То же, или источник постоян- ного тока напря- жением $6 \div 8$ ϵ		То же	430×315×95	5,5	Портитивный скла, име увеличитель, универсальным инт нием. Верхияя ило кость футияра непол зуется в качестве эг раца. Имеет портати или куробиру коместрукция удобную коместрукция сструкция ула авт матики (за счет ус дения непострукци спеца, коместрукци непострук

Наиме- нова- ние, тип	Назначение	Фор- мат нега- тива, мм	Пределы увеличе- иня, ×	Объектив	Наводка объектива на резкость	Источник света	
УПА-3	Для проек- ционной фо- топечати черно-белых малоформат- ных негати- вов на 35-мм пленке, в стационар- ных и по- ходных условиях	10×14		«Инду- стар-22у» или «Инду- стар-50у»	Автома- ти ческая	Лампа накалива- ния мощностью 50—100 ет	
«Ле- нин- град»	Для проек- ционной фотопечати черно-белых и цветных малоформат- ных негати- вов на 35-мм пленке и микрофор- матных не- гативов на 16-мм пленке	24×36 10×14	От 2,5 до 20	То же	Ручная	То же	
«Ak- comat»	То же	24×36 24×32 24×24 10×14	От 1,6 до 11	«Белар» 4,5/50 мм	Ручная щелевая	Лампа на- каливания мощностью 75 ет с ма- тированной или молоч- ной колбой	
«Не- ва-2м»	ционной фотопечати	60×90 65×90 60×60 45×60		«Инду- стар-23у» 4,5/110м.м	Ручная	Лампа на- каливания мощностью 60—100 ст	

Продолжение табл. III, 21

Питание	Кон- ¶денсор	Конструк- ция нега- тивной рамки	Габариты,	Bec,	Примечание
Сеть перемен- ного тока на- пряже- нием 127/220 в	лин- аовый	ная, с	430×315×95	5,5	Портативный склад- пой увеличитель с пи- танием от сети пере- менного тока
То же	То же, со съем- ным рас- сеива- телем (мато- вое стек- ло)	То же	520×400× ×950	9	В опличие от У-2 имеет шариирную подвеску осветителя (парадленограмм) и въдвижную лассету для корректирующих светофильторо размером 50×60 м.м
То же	То же	То же, с набором вклады- шей на форматы 24× ×32 мм, 24×24мм и 10×14		9	Имеет наклонную штангу, логко поворачиваемую на 180°, для проекция вие эктрана. Цветная печать осуществляется с номощью специальной насадки с набором корректирующих светофильтров раамером 75×75 мм.
То же	То же	То же, с набо- ром вкла- дышей на	-	-	Имеет выдвижную кассету для корректирующих светофильтров размером 60× 60 мм

Наиме- нова- ние, тип	Назначение	Фор- мат нега- тива, мм	Пределы увели- чения, ×	Объектив	Наводна объектива на резность	Источник света
	и цветных среднеформатинх не- гативов на 60-мм плен- ке, стеклян- ных негати- вов форматом 6,5×9 см, малоформат- ных негати- вов на 35-мм пленке и микрофор- матных не- матных не-			и «Инду- стар-22у» 3,5/50 мм или «Инду- стар-50у» 3,5/50 мм		со съемным рассенвате- лем (матовое стенло)
«He- Ba-3M»	гативов на 16-ммпленке То же	То же	То же	То же	Автома- тическая и ручная	То же
«Опе- мус- -II»	Тоже	60×60 45×60 24×36 24×24 10×14	От 0,9 до 6,5	«Белар» 4,5/75 мм	Ручная щелевая	Ламна на- каливания мощностью 75 em с ма- тированной вли молоч- ной колбой
«Маг- нв- факс- -П»		65×90 60×90 60×60 45×60 24×36 24×24 10×14	до 6	«Белар» 4,5/105мм. 4,5/75 мм и 4,5/55 мм	То же	Лампа па- каливания мощностью 150 ст с ма- тированной или молоч- ной колбой

Продолжение табл. 111, 21

Питание	Кон- денсор	Конструк- ция нега- тивной рамки	Габариты,	Bec,	Примечание
		Универ- сальная с подвиж- ными шторка- ми и дву- мя пок- ровными стеклами.	Высота 750 400×750× × 575 400×575× × 750	7,6	Комплектуется двумя объективами: 4,5/10 д. 3,5/50 дм (для 3-5,6 дм 2,6

Veormand Thursday

	Примечание	Сеть Горипонтальния кон- рормен струкция с отделеныя пото за Въссията и прифесси- ромен в структия в отделеныя профессия пото пото пото пото пото пото пото пот	Вертивальная кон- струкция с зерапом-со- повышов. Ресситива ин применение фотошпара- тов «Побител» и «По- бител»-2». Имеет овего- спекто)
	Патанне	Сеть перемен- ного тока па- пряже- нием 127/220 с	То же
гавки	Источнан света	Лампа накали- вания мощ- ностью 40—60 em	Ламта накали- вания вания стъю стъю 40—75 вт
име прист	Наводка на резиость	Фокуси- ровоч- ным винтом	Объек- тивом фото- аппарата
Увеличительные приставки	Установка масштаба увеличения	Изменением расстояния приставки до экрана	10 3.1.7 Передвиже- 10 3.1. виже сове- гуры пределать передвиже- мятя: пой рамки в 0.5. Совет пределать под 0.5. Совет пределать под 0.5. Совет пределать под 0.5. Совет пределать под 0.5. Совет пределать под 10.5. Совет под 10
	Пределы увеличе- иия, Х	От 2,5	Or 1,7 no 3,5 ro 3,5 ro 3,5 ro 2,0 ro
	Фор- мат негати- ва, мм	24×36	09×09
	Назначение	Для проек- ционного печатания мерио-белых матики не- гативов, снятых на 35-жи плен- паратом «Сменя»	Для проек- пионяюто печатання черно-белых матных негатвов на 60-жи пленее, сия- тах фотоп- паратом «Любятель»
	Наиме- воване, тип	УПА-3 «Смена»	«Люби- тель-57»

ФОТОКИНОПРИНАДЛЕЖНОСТИ

	23
	Ħ,
	=
	ಪ
	Ħ
	12
	R
	6
	ಥ
	H
r	
ī	

	Кратная харантеристика	Для обработия индоогофор- магатой катушечной фотодле, в местот. 250 м. Света растолого про м.м., работая из детологом по премента производствет в темпоте образоти и предоставлять по противод, что от о	Различаются бачки для об- различения продородителя фото- различения предородителя фото- различения фотограния и предородителя фото- различения фотограния и предородителя предородителя для для для обработка 35-мя кину - достиган различения бачки по содостива для для для предородителя предородителя для достиган для предородителя предородителя достиган для предородителя предородителя достиган для предородителя достиган для предородителя достиган для предородителя достиган для для для для для для для для для для для для для для для для
		Диамотр, бо емкость 250. фотопленки Диамотр бе емкость 260 да и кращух раство да дарх дарх дарх дарх дарх дарх дарх д	Диаметр б пленки 80 м. 280 мл. Разме получны раз односпиральные редие конеции.
	Назначение	Бичок с лентой кор- для обработии широкофор- ки матной катушечной фотоллен- ки обработия малоформат- ой катушкой пой 35-ма киноплении	матичност вечин или об- работност вет вет вет вет то обработна 35-мм кин- плени
-	Наименозание, тип	Бачок с лентой корремс. Бачок с односивраль- пой катушкой	Бачок с двухсивраль- вой катушкой

Наименование, тип	Назначение	Кратизи харантеристика
Бачок унвверсальный	Для обработки 60-мм широ- коформаткой и 35-мм квио- пленки	Рабочая емкость бачка для широкоформатиой можнования бой та, для 35-ж. инвения Мом. 1 Име от друхлированую китупку, верхияс сиправ. проторов перециянечем по тупка в имее фиксы розвидые положения для 35-и 60-жи левном
Биок упперсавъщ Для обработи свету	Для обработка връмя широ- пиона пиона	Бреспя вискост бакия бой од Въков вивет раздавато приспеда виденти в для бълга виденти в для бълга виденти в для бълга виденти виденти для виденти виденти в для виденти виденти в для виденти виденти в для в для в для виденти в для виденти в для в
Бачок кинолюбитель- ский с односпиральной катушкой	Для обработки 16-им или 2×8-им кинопленки длиной 10 им	Рабочая еккость бачка 650 м.я. Имеет крышку с торопкой для заливан растворов, кольцевую капаваку с жегобком для их слава и разъемиую односииральную катушку

		Фотокиноприна,	THEM
Для накатки фотоотпечатков Резиновые или деревянные, обтянутые резино- при глянцевании или сушке вой трубкой. Выпускаются длиной 13 и 18 см	Для подвеки фотопленок Металлические (на алюминя, поряваевощей и фотобумати при их сущее стала и из опитоваеваного месква) или пласткас- совае зажими с шрипирис-содиненными и под-	та върхище объемително подписаване по подписаване по	Кассети для матофор Для заридки 35-мм кито. Икосети выпускаются обыкновенные и двух- матим: фотовипаратов плении длиной 100—165 см. пратируюва, Гумунтиндровые смета коноль- зуются в большинстве современия фотовилара-
Для накатки фотоотпечатков при глянцевании или сушке	Для подвески фотопленок и фотобумаги при их сушне	Для зарядки фотопластивок состветствующим фотовина- ратам, напримор «Москва-З», «Фотокор» и др.	Для зарядки 35-мм кино- пленки длиной 160—165 см.
Валики резиновые	Зажимы		Кассеты для малофор- матных фотоаппаратов

им. В месеты выпуалентем с бытовенных фотматирования долго в долупланидовые. Друхимлящировые выесеты ясполлических рубос, выпуальщировые выесеты женолических тробос, выпуальщировые другую и
чесного у с бытовые долугую и другую и
менених тробос, выпуальщимих вы пыпидрычесного компуаль долугую и
устанизможей вы деримим то
устанизможей вы дериними то
устанизможей вы устанизможей дериними то
устанизможей вы устанизможей вы устанизможей дериними то
устанизможей за устанизможей дериними дер

Кратная харантеристина	при авридее плевии в протиноположиме сторо- им, Для запирания месога синбовены авхном- после всю зарадия такой миссетой визупревине обект трубов колемильски и 189°, запремы обект трубов совмещаются и плены спобыци открывает крышки фосканираета вызоня при статора разводения и премя превяз ин- сетилара разводения в месоня своя становится	табрат на правительной пробрати в предвательного подпуства, в предвательного продукта, в предвательного продукта, в предвательного продукта, в предвательного продукта, в предвательного продукта предвательного продрательного предвательного продрательного предвательного предвател
Назначение		Дел аврами шромформат- ион фотополина и работ с плетивами и работ с
Наименование, тип		Кессем плессиме для шпрогоформатьт фот-

яты для жизро. Для зарадка бе-ма како. Патгооманские и плателиские, имоот планку. как фотошинер плеиж длявой 45 см. соордановлиро подволую и прием уст. По- прием чест и постоя местя по- прием чест постоя по- прием чест постоя по- прием чест постоя по- прием чест по- прием		HE STEP SEE	мом для покромки вызавит одвостровния в обе- сторован, что подоляет обрабатавать две фото- пления одвоременно	пластов, винипласта и металла (змалированимо). Имают ребристое или профилированиое дио и но-
Для зарядки 16-им кино- плении длиной 45 си	The of the officers to	бактах, которые не въевот кату- шей	Пля обработки фотопласти.	пок, плоских фотопленок и фо- тобумаги
еты для микро- ных фотоаппара-	0 and 0 E	5	ты (вавночки)	

				The state of the s	1100111
продолжение таол. 111, 23	Краткая харантеристика	сик в одном из углов для слива раствора. Выпус- каются форматом: 9×12, 13×18, 18×24, 24×30 и 30×40 см.	Для освещения фотольборы— Памим вмеют стеманикий былон с шетики мотольборы— пределяемы управленыя Убор пределяемы управленыя убор пределяемы у пределяемы у пределяемы у пределяемы у меторы пределяемы в метором у пределяемы у	просисментукала запал с питиратнам уве- питали в просисмента в примера в примера в правительной при просисмент в примера в при в при при при при при при при при при при при	10—15%-ный раствор канифоли, дамиаровой смолм или терпентива в очименном скинидаре. Матолейи поступает в продажу в стекляния.
	Павначение	-	Для освещения фотолябора- тории или рабочего места в фотолаборатории при работе с фотобуматами и диапозатив- ными фотоматериалами	Для рассматривация изоб- ражения на 35-им киноп- левке	Лак, применемый при ре- туши негатнов графитовым каранцашом
	Наименование, тип		Лампы фотолаборатор- вые	Лупа просмотровая	Матолейн

Облегчают процесс кадрирования снимка, обес-

печивают точное положение фотобумаги на экра-

ток напряжением

обхватывающие

та. Нарукавники вмеют стягивающие

кольца, BEIG

Преобразует переменный ток напряжением 127/220 в постоянный ток напряжением 300 в.

Используется вместо сухих батарей у локтя и не пропускающие свет плотно

CHC
ся из двух-трех с
Светонепроницаемый тианевый мешок с нару кавниками. Изготовляется из двух-трех слое
Для зарядкя кассет, съемоч- нах фото в княювинаратов, навликами в правеней в практрех спое благов и и практа практивающие практивающ
Мешки перезарядные
Мешки

0 yф

> Haпряжения типа ПН-1 Преобразователь

Рамки кадрирующие

Для питания газоразрядных фотоосветителей ЭВ-1, «Молния», «Луч» пмпульсных

Для проекционного печата-

не фотоувеличителя

рамон: 6×9; 9×12 и 13×18 см. Универсальная лена вторая профилированная рамка, откидываю-щаяся вверх на петлях. Имеются наборы из трех 10ски → основания (экрана) и откидывающейся верх на петлях металлической рамки или угольника с подвижными металлическими рейками --линейками. Универсальные кадрирующие рамки Соответствуют стандартным форматам фотобумаги. К одной из сторон простой рамки прикрепвамка состоит из деревянной или металлической

Пронолжение табл. III, 23	-Краткан характерпетика	nonolkov neveter, kup znočov формата. Неко- ropae ymsejozalnase pastat cuslosenat, krone no vyropistrena, mosaozonana saseare zmpr- ny čaza nosić cinate (karra) s spojenat sa d. s. v imejozalnast kapprome pasta ne romanarova na dipiter 15.7 (s. 18.2 ža 22.3 c.)	Состоят на ракки и паукстворчатой крышки, авкрашлющейсь вране при помощи двух попе- рочных пруживных заненов. Ракка имеет навы для укладавания фотобумат и везатива. Вязу- ревия изоскость крышки оклеена мяткой ткы- нью (фланелью) или гористой резиной	Выпускаются двух размеров: для малоформат- ной 35-мм и широкой катушечной 60-мм пленки	выпусновующи примен и бытуправы, выпуправы, выпуправы и бытуправы. На такойшей сообщинить» (учетытиче сией — для обреми месопалить, фотографий собщиного формата (до 23,230 см) метальтические реавия состоят на ставляющим и метальтические реавия состоят на ставльного штавы поващието примеруемы поващието присутельного основащия с проврем	
	Назначение		Для контактного печатания с плевочим или стекляним негативов	Для контактного печатания с пленочных негативов	Для обрезки фотоотпечал- ков	
	Напменование, тип	· ·	Рамки ко <u>ивровальние</u> деревянные	Рамка коппровальные металлические	Розаки	

дой прижимной планкой из органического стекла Для обрезки фотоотпечаток прижимную планку и обрезают движением ножа сверху вниз. и ножа с ручкой. закладывают под

чатых пружин с двух сторон корпуса, и две Двойные (комбинированные) резаки имеют анапогичное устройство, но два ножа (прямой и фигурный), укрепленные с помощью пластинприжимные планки

жимную планку подвижной рамки и обрезаются Деревяниме резаки состоят из деревянного основания, к которому прикреплена деревянная косой вож. Фотографии закладываются под приручка с прижимной планкой и мерной линейкой. основанию на пружине укреплен откидной при ее движении сверху вниз.

В качестве защитных светофильтров применяются окращенные стекло, бумага или желатиновые пленки Защитиме светофильтры выпускаются форматом 9×12, 10×15, 13×18 и 18×24 см желтые, ранжевые, красные, темно-красные и темно-зепеные.

Для безопасного освещения обрабатываемого фотоматериа-Светофильтры защит-

ные, фотодабораторные

190	Раздел	ии. Фотокиноаппаратура и принадлеже	ности
Продолжение табл. III, 23	Краткан характеристина	В зависности от сенеибилнамии фотомлерия- замитива ситофильтри. замитива ситофильтри. замитива ситофильтри. фотомоги и хлюроерофилых фотобумат сфотобумат и хлюроерофилых фотобумат сфотомогитреть, фотобромоерофилых бумативых фотомативых фотомативых фотомогительного, предеставности и потобромогительного, правений для потобромогительного, правений для потобром правений для потобром правений для потобром правений для потобром и политивиях фотомательногу, правений для потобром и потомативного, правений для потобром и потобром правений для потобром и потобром потобром и потобром	Помощьются можду истоинном свята и повтичимом. Выпускаются размером $6,5\times 6,5$ и 13×13 см. трех цавтов — желтого, иуриурного и голу-
	Навначение		Для корректирования цвето- перодачи при печатации с цвет- ных пегативов
	Наименоваще, тип		Светофильтры кор- ректирующие

50го - различной плотности, в наборах по 33 малый) и 66 (большой) штук (по 11 или 22 светоных между собой стекол, между которыми нахорильтра каждого цвета). Состоят из двух склеендатся слой окращенной желатины.

Плотности светофильтров каждого номера обозвачаются в процентах от плотности самого плотнается за 100%. В малый набор из 33 светофильгров входят светофильтры с плотностями 5, 10, точние плотности — 35, 65% и т. д. — полуного светофильтра этого цвета, которая прини 20 до 100% для каждого из трех цветов. Промежу 60+5 ит. д.

В ваборе, состоящем яз 66 светофильтров, градация плотности составляет 5%

Поляризационные светофильтры ПФ-36 (g25 жж) и ПФ-42 (в 36 мм) представляют собой тонкую поляризующую пленку — поляровд, — заключенную между двумя защитными стеклами в специальной оправе, позволяющей вращать его вокруг оси объектива. устранения бликов и мешающих при поверхнонапример при съемке неловека в очках, стеклянной

светофильтра около 3х и не зависит от спектральной характериполяризационного стики пленки и источника света. Кратность

воды, но не

затрины, поверхности приого неба и т. д. или очень яркой

TEN.

металла).

съемке предметов с блестящей ефлексов. Для поляри-Светофильтр яцконний

		II po wormense twom. III, 23
Неимспование, тип	Назначение	Кратиая характористина
	,	Рабочий диаметр ПФ-36—25 мм, а ПФ-42 — 36 мм
Стянки сушильные с Для и электрическим нагрева- печатков алемеротлянцевателя)	Для глянцевания фотоот- печатков	Осстоят из металлического оцинкованного оприуса с электрическии натревательным элементом внутри и стальным инкелированным али кромированным листов,
Станки сушильные	Для сушки стеклянных нега- тивов	Представляют собой вебольшие деревятилье козелии с 12 пазами, в которые вставляются стек- плучых размеров
Стереоскои	Для рассматривания стерео- пар — двойных позитивных снямков, полученных с помо-	Для рассматравания стерес Скурсокоп с держателями стереошар позво- сиямсков, получевыях с поме, јо плосокой стереосиями, чем достивения уста-

цо плоскости стереоснимка, чем достигается уста-(питками), предохраняющих рассматриванию стереосиников, а также и мещаю новка стереоскопа по зрению. Изготовляется цими глаза от действия боковых лучей, осковыми приливами шью стереофотоаппаратов или

стереоприставок

Базис 65 мм, кратность увеличения

без щитков.

каркаса со светофильтрами

Фонари фотолаборагориме

Осветительные приборы для освещения фотолабораторий ного бораториой обработие фото прия материалов

то Состори по пореде, печения с на вышерий пого светорить. В пореде, печения с на вышепечения печения в посторительной печения пе

А том и сечества и пападательные спетефилиры и и сечества и пападательского метальтического коричес и сечества и пападательной пападательной

Продолжение табл. III, 23	Краткая харантеристика	Состоят из металятического пругаюто физобо национо (моргам, цапридов поприятильного с по- мощью процитейна, из металятическом пругают му, в которую авпоитичест съвмую прии- ну, в которую выполитирова пругама авшетный на металятил при при при при при при замеща ламы измаливания из более мещую непольнования в кичестве советителей при съчне физиче развителей при съчне ритане развираф фоларит 220×230 мм.	Вытускаются типов ФО-1, ФО-2 и ОФ-1, К фотоовитичную инфортитель с лам- повъятили от подпорамового дойствая типа ФО-1, и и и и и и у полужень фотомакия типов: «Молшан» (ЭВ-1), «ФИП», «ДУВ» В т. д.	dyrocaeviteur runs dO-2 certors is orpasa- majoudi reconsola, orpicalmas is ripameria e majoudi reconsola. Orpasarena congartameria e recensola pipa (ed. 1978) de sub- crise increase de conservación por a sub- crise increase de conservación de sub- crise de conservación de conservación de sub- sola de conservación de conservación de con- censola de conservación de conservación de sub- conservación de conservación de conservación de sub-porta colora de conservación de conserva- ración de conservación de co
	Назначение	Для освещения лабораторий и рабочно экеча из вебочно заких и семенция фотографируным объявтов	Для освещения объектов съемки	
	Наименование, тип	Фонкри фотоляборы- торные — фотоскопента- ля типа ФСТ и ФС-2	Фотоосветители	

фотоосветителя: 180×440 мм; вес 710 s.

отражателя. При съемке фотоосветитель крепитот, например, на синине стула с помощью струбщики или на фотоштативе. Габариты фотооветителя: 216 х400 мля; вес 870 з

Конструкция фотоосветителя типа ФО-1 по-

длобя ФО-2. Димбер странственя 307 мм. Отражатель покрыт адеминиевой краской. В качестве истолиям светь в осветителе применяется ламим фотографические типов СЦ-51 кли СЦ-53. жим меняется 500 мм. Габариты фотосевтителя: 220×450 мм.; вес 1 км.

Фотосветителя типа ОФ-1 остоят за огразазачиното устрабета с праженавые и пружиното устрабета с праженавые далама, с острам к упро освез ит и. Отражена, фотосветителя параболический диметром 173 мет пререза, познарежества, попраже даложиновой красой. Отражата выем приоутолядую устраже и с том пределения пределения пределения пререза, позначения с тражения в остражения пределения пределения и с том пределения в остражения пределения пределения дали фотосражения деостояться пределения дали фотосражения пределения по СЦ-60 и СЦ-50 и пределения 273 мг. Выдальчичкия фотосратель, не вием: Табария.

196	Раздел	пі. Фотокиноаппарату	ура и принадлен	кности
продолжение табл. III, 23	Кратиан характеристика	Имеет пруменией дингачев, с подушным реметаторы сакторы смустрен также возможность. Предуссытелен деятелен возможность учтого законопуран также возможность динго выподов обществляется позоводу при измень работа ламы данной выдоржен ватоматически вымуста зами предустивать предустивующим предустивать применения деятеленный деятельным содинаменты, Выстранным предустивать обществляется деятельным замистем деятельным д	Hower Garponantia careptomerares, mode- naturalia imperarvonant acerptometar Autorizovo normalia imperarvonantia energiarenta Autorizovo sur presenta plante aliantia imperarvonantia sur presenta plante sur fante sur imperarvonantia im- narvolarrizovo attroventari. Autorizovo an antorizorizovo attroventari. Autorizovo anti anti- narizo en explante anti-	В прямоугольном пластивсковом корпусе. Для регулирования выдержки используется процесс зарида конденсатора. В схеме праменевы тиратров,
	Назначение	Рада премени для фотопече- тамия. Дівнама выдержек от 0,3 до 30 сек. Имет для поц- дивлазова выдержек.	Реле пременя для фотопеча- тежия. Днапазон выдержен от сек.	Реле времени для фотопеча- тавиж, Диапазон выдержек от 0,5 до 30 сел. Первый диапазон от 0,5 до 6 сел.
	Наименование, тип	Фототаймер часовой типа 109 чП	Фотогаймер с электро- двитателем типа «Новекс»	Фототаймер электронный двухдивпазонный

до стабилизатор напряжения СГ-3С, реле ПЭ2-10, зежимах автоматической и ручной выдержки. Мощность, потребляемая от сети, не превышает 7 вт. германиевый диод ДГ-Ц-27. Может работать Второй диапазон от 2,5 30 cek.

30 сек.

Фотогаймер электрон. Реме време вый трехдияпадонный чати. Диапаа

чат. Двалаон выдоржен от 0.2 до 60 сек. Первый двала зон от 0.2 до 2 сек; второй от 2 до 30 до 60 сек; третий — от 30 до 60 сек.

Для определения необходимой комбинации корректыэрующих святофильтров при пветном неватании

Пветокорректор зер-

кальный тяпа ПНМ-1

Цветокорректор может быть установлен на любом из малоформатных фотоувеличителей («Ленинград», У-2 и др.).

Пьетоморровтор состоят на металантеского утубет, крестофазаной дануратиза и держатим раз повытавах святорыть и держателефакты, песта дан фотоучат, имблом для полосие фотобумат имблом фотому пределатирому святоры до чазывая сомуторы повыта повыторы дан чазывая сомуторы повыторы дан чазывая сомуторы повыторы чазывая сомуторы чазывая сомуторы чазывая сомуторы чазывая ч

режимых влючической и рудион выдержим, Максиность, пограблежия от сети, не превышет 7 им. Максинальная мощесть подпость пограблежия рабо
В положем меналатическом моргусе сментрору явля виторытическом моргусе сментрору явля виторытическом моргусе сментрору явля виторытическом моргусе сментрору явля виторытическом моргусе сментрору ней виторытическом моргусе сментрору ней виторическом моргусе превыше его
в любой из режимен его
в любой из режимен его
в любой из режимен осуществляется нажитиче
ирскоом визоних моженовышем обществляется нажитиче
в любою визоних моженовышем обществляется нажитиче
ирскоом визоних моженовышем обществляется под-

-		
Продолжение табл. III, 23	Кратиая характеристика	е две ревъби: ворткию — для винчивания в объективно солько фочерацы. Встра тубока усть для винчивания объектав. Встра тубока усть рок плосият алюминорацыями ворим (аломи рок плосият алюминорацыями сверои тубо выправления развитель, и выпутубуса при закрыт торимами сченами. К иму тубуса при даментель для помичим светофил- тров и фотобумить. Для равломерного севещения В зависимости от припиши действия устобращия в фотобумит по соличим светофил-туом при мура издращения высимента и действия, и прабрата высимости от припиши действия от предотвительности и подержения и предотвительности и предотвительн
	Назначение	Прибора вы мережен при съеме
	Наименование, тип	Эксполометры

Калькуляторы по существу не отличаются от асчетных таблиц, но более удобны при пользозанин. Бывают двух типов: экспонометрические линейки (типа логарифмической линейки) и дисковые кальнуляторы, получившие наибольшее распространение Оптические экспонометры более универсальны. Принцип действия большинства оптических стоянства пороговой чувствительности глаза при гом оптической схемы приборов является кругоклин, оптическая плотность которого плавно нли ступенчато изменяется от данных условиях освещения, Основным элеменэкспонометров основан на непользовании динимальной до максимальной оптический

стоит на неподвижной обоймы со смотровым зином и вращающегося в ней зубчатого днека с рез смотровое окно экспонометра и, вращая зубчатый барабан, подводят к смотровому окну свепятью нейтрально-серыми светофильтрами возрастающей плотности. Для определения требуемой выдержки объект съемки рассматривают чегофильтры оптического клина в порядке возра-Оптический экспонометр типа ФЭКС-1 зтания их оптической плотности

DBKC-1

Оптический экспонометр тнпа КИВ-2 в отличне экспонометра типа ФЭКС-1 имеет металли-OUTEческий корпус и непрерывный круговой

Продолжение табл. III, 23	Кратиан характеристика	ческий клик. Состоит из двух принционцикон шильное — профизиченное ситемечения инменента инменента и пристисация и пристисация и при отчечия выдариями при при при при пристический эконовмерт и при ОВ-1 может форму и равмеры караманих часов. Пополажет (двифрамку, выдариях) для съемки в условиях (двифрамку, выдариях) для съемки в условиях при при при при при при при при при при	привино и посуственного освещения привино и посуственного песто основия на визуально оцине отполнять по при оста общения при оста общения по при оста общения при продизитиля при оста отполнять при оста от	8, 1 и 16. Оптическия плотность пзображения их филованого значения их численного значения
	Назначение	·		CM. crp. 295
	ченование, тип		,	лектрические метры

ФОТОКИНОМАТЕРИАЛЫ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Строение светочувствительных материалов для черно-белой фотографии

Светочувствительный фотографический материал представляет собой ряд тонких жасатиновых слоев, нанесенных на листовую или рулониую пленку, листовую или рулониую бумагу, лист стекла. Материал, на который нанесени желатиновие слоц, навивается по дл о ж о й.




Рис. IV. 4. Строение материалов для чорно-белой фотографии: α — строение перитакоросполька цватиюм: 1— светочувствательный (мужспольный) слой, ≠— поклюб, стеточитом: 1— светочувствательный (мужросполька делей, ≠— поклюб, ≠— стетаниям подпония; ≠— строение підтакоросполька слой, ≠— поклюб, ≠— стетаниям подпония; ≠— строение підпости. — авшитатьный слой, ≠— възгльствина бозувательный слой, ≠— шений авуатьбумат: 1— авшитаный слой, ≠— възгльствиный слой, з— баратовый подклюб, ≠ тормавил подпония слой, з— баратовый подклюб, ф. бумат: 1— авшитаный слой, ≠— вкульствиный слой, з— баратовый подклюб, ф. бумат: 1— авшитаный слой, ≠— вкульствиный слой, з— баратовый подклюб, ф. бумат: 1— авшитаный слой, ≠— мужными подклюб, ф. тормавили подклюб, ф.

В зависимости от подложки фотографические материалы делятся на пленки, пластинки и бумаги.

На рис. IV, 1 показано строение светочувствительных материалов для черно-белой фотографии.

Защитный слой предохраняет находящийся под ним вмульсионный слой от механических повреждений, представляет собой тонкую пленку хорошо задубленной желатины. Эмульсионный слой — пленка желатины толщиной ,008—0,025-м, в которой вавешены микрокристаллыгало-генидов серебра. Эти микрокристаллы являются светочувствительным компонентом фотографического материала. Размеры микрокристаллов, их состав, степень однородности их размеров определяют фотографические свойства светочувствительного материала.

В эмульсионный слой, как правило, вводят и некоторые другие вещества, из которых наибольшее значение

имеют оптические сенсибилизаторы (см. ниже).

Некоторые материалы для черно-белой фотографии содержат два (иногда больше) эмульсионных слоя, обладающих разными фотографическими свойствами.

Подслой состоит из желатины, к которой добавлен дубитель, служит для того, чтобы эмульсионный слой крепче удерживался на подложке. Толщина подслоя очень мала.

Подслой фотографических бумаг выполняет несколько иную роль. Он не двет эмульсии при ее поливе провинать в пористую подложку. Для повышения белизны фотографической бумаги в ее подслой вводят сернокислый барий. Поэтому подслой фотографических бумаг называют баритовым.

Противослой предохраняет пленку от скручивания и предупреждает возникновение электрических разрядов. Если в него введены красящие вещества, обладающие определенными свойствами, то он выполняет и роль противоореольного слоя.

Противоореольный слой предупреждает образование ореолов — паразиных поченений, возникающих при фотографировании ярких объектов на темном фоне. Красыгель, содержащийся в противоореольном слое, должен, воперымх, потлощать лучи тех цветов, к которым материал
наиболее чувствителен, во-вторых, разрушаться при обработие фотографического материала. Иногда противоореольный слой ваносится как самостоятельный (противореольные пластики), иногда его функцию вывнолияет
окрашений противослоб наи краситель вводится в
нодложку пленок. В этом случае противоореольный слой
сохраняется в пленке и после ее обработки, придавая ей
ту или иную окраску (обычно синевато-серую).

На оборотной стороне некоторых фотоматериалов имеется м а т о в ы й с л о й. Он образуется введением крах-

мала в противослой. Назначение матового слоя — облегчить прилипание карандаша к негативу или диапозитиву при ретуши.

Влияние состава и строения эмульсионного слоя на свойства фотографических материалов

В эмульсню негативных материалов вводится главным образом бромистое серебро. Иногда вводят и небольшое количество йодистого серебра. Совмествые кристалы бромистого и йодистого серебра более светочувствитальны, чем кристалым одного бромистого серебра, несмотря на то, что йодистое серебро менее чувствительно, чем бромистое.

Эмульсионный слой фотографических бумаг может содержать бромистое серебро (бумага умибром), хлористое соромистое серебро (бумага бромпортет), хлористое серебро (бумага фотоконт), хлористое, бромистое и йодистое серебро (бумага йолоконт)

Светочувствительность материала зависит от размеров микрокристаллов и их состава. Волее крупные микрокристаллы обусловливают большую светочувствительность, чем мелкие того же состава. Светочувствительность различных галогенидов серебра неодинакова: чувствительность измень в примера пределения пр

нее всего бромистое серебро, затем хлористое и наименее чувствительно — йодистое.

В змудьснонном слое в совершению ничтожных количествах имеются примеси не выполне выясленного состава, содержащиеся в жедатине — химуческие сенсибылизаторы. Они способствуют повышению светочувствительностя фотографического материала.

Контрастность светочувствительного фотографического материала зависит от однородности размеров микрокристальов. Чем однороднее их размеры, тем контрастнее материал. Наоборот, если микрокристаллы сильно отличаются друг от друга по размерам, то материал не контрастен, мягок.

В состав эмульсионного слоя, как правило, входят кроме упоминутых и векоторые другие вещества. Из них наибольшее влачение имеют оптические сенсибилизаторы. Галогениды серебра по своей природе чувствительны только к синим, фиолетовым и голубым лучам (длина волны до 525 мм). Отогографические материалы, обладающию только такой естественной светочувствительностью, непригодны для большивства фотографических работ. Для придания добавочной чувствительности, т. е. чувствительности к длинноволновым (длиннее 525 мм) лучам спектра, в состав вмульски вводит оптические сенсиблинааторы. Это — красители, способные окращивать микрокристаллы вмульски и поглощать те лучи, к которым очувствлен материал.

В настоящее время применяют сенсибилизаторы, очувствилющие материал к любым дучам спектра. В зависимости от характера сенсибилизации, фотографические материалы классифицируютси, как это указано в табл. IV, 1.

Строение пветофотографических материалов

Строение светочувствительных фотографических материалов для цветной фотографии показано на рис. IV, 2.

Цветофотографические материалы имеют три эмульсионных слоя. Между первым (верхним) и вторым эмульсионными слоями находится желтый фильтровый слой.



Рис. IV, 2. Строение материалов для цветной фотографии:

— строение петанивой в подпитивой вхедони. 1— верхный взудълсяющий слой, 3 — средний змудълсяющий слой, 3 — средний змудълсяющий слой, 4 — признательный слой, 4 — средный слой, 6 — признательный слой, 4 — средный бауктаскомий слой, 4 — средный бауктаскомий слой, 5 — средный бауктаскомий слой, 6 — средный бауктаскомий слой, 6 — средный бауктаскомий слой, 7 — подказака, 6 — светный бауктаскомий слой, 7 — подказака, 6 — средный бауктаскомий слой, 7 — подказака, 6 — средный бауктаскомий слой, 7 — подказака сло

Эмульснонные слои цвотофотографического материала стью. Верхинй слой оптически несенсиблизирован. Оп чувствичен поэтому только к лучам синей зоны спектра. Средний слой — оргохроматический, чувствичельный к

Табляца IV, 1 Классификация фотографических материалов по характеру сенсибилизация

Сенспоизивации					
Вид материалов	Длины волн, к которым чув- ствителен ма- териал (н.м.)	Цвега, и которым чувствите- лен материал	Примечание		
Несенсибили- зированные Ортохромати- ческие	До 525 До 580—600	Фнолетовый, синий, голубой Фнолетовый, синий, голубой, зеленый, желтый, желтый, желтый, желтый,	В области из- лучений с дли- ной волны около 500 нм светочув-		
Изоортохро- матические	до 580—600	оранжевый То же	ствительность по- нвжена Понижения чув- ствительности в области спектра около 500 нм		
Изохроматн- ческие	До 620—650	Фнолетовый, синий, голубой, зеленый, жел- тый, оранже- вый, оранжево- красиый	нет		
Панхромати- ческие	До 660—730	Все цвета спектра	В области из- лучений с дли- ной волны 490— 549 им светочув- ствительность по- нижена		
Изопанхрома- тические	До 660—730	То же			

лучам синей и зеленой зон спектра. Однако чувствительность среднего слоя к лучам синей зоны спектра подавлена благодаря тому, что перед ним находится желтый светофильтр. поглощающий лучи синей зоны спектра.

Нижний слой обладает добавочной чувствительностью к лучам красной зоны спектра. Оптический сенсибилизатор, очувствляющий этот слой, подобран так, что слой не имеет чувствительности к зеленой зоне спектра. Чувствительность его к снией зоне подавлена тем же желтим фильтровым слоем. Нижний эмульсионный слой поэтому оказывается чувствительным только к лучам красной зоны спектра.

Эмульсионные слои цветофотографического материала кроме микрокристаллов галогенида серебра и оптических сенсибилизаторов содержат компоненты цветного проявления. Компоненты бесцветны, но при цветном проявлении преобразуются в красители! желтый — в верхнем слое, пурпурный — в средем и голубой — в никием.

Некоторые фотографические материалы (папример, пленка ДС-5) содериат окрашенные компоненты. Эти окрашенные компоненты слоев имеют другие цвета, чем изображения, полученные в этих слоях в результате цветного проявления. Например, компонента, содержащаяся в иурпурном слое, имеет желтый цвет. После цветного проввения эти компоненты частично остаются в слое в виде позитивного изображения (маски). Такая маска улучшает цветопередачу. Цвета на фотографических материалах, содержащих маски, передаются с меньшими искажениями, чем на обычных цветофотографических материалах.

Имеются цветофотографические материалы и без промежуточного слоя. В этом случае в желатиновую массу варужного слоя вводят желтый краситель, который не мешает образованию изображения в несевсибылизированной мульсии этого слоя, но задерживает проинкиовение синих лучей к нижним слоям. Имеются также фотоматериалы с пиым расположением светочувствительных слоем

Классификация фотокиноматериалов

Фотографические материалы применяются для самых разнообразных целей, и поэтому их ассортимент очень велик. Фотографические материалы классифицируются по различным признакам. Ниже перечисляются главные классификационные поизнаки:

природа светочувствительного компонента (бромистое, хлористое, йодистое серебро);

цветочувствительность (материалы несенсибилизированные, ортохроматические, панхроматические);

светочувствительность; контрастность; вернистость;

207

разрешающая способность:

противоореольный слой (наличие или отсутствие); род подложки (пленка, пластинки, бумага):

формат (материалы рулонные, плоские);

область применения (кинопленка, фототехническая пленка, аэропленка и т. д.);

ширина пленки (широкая, узкая):

характер поверхности (для бумаг);

способ получения позитивного изображения (материалы с обращением, негативные материалы); характер изображения (негативные материалы, пози-

тивные материалы).

Фотографические материалы для специального применения имеют название или буквенное обозначение (например, пленки микрат для микрофильмирования: фототехнические слои ФТ для репродукционной фотографии).

ИЗМЕРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФОТОГРАФИЧЕСКИХ СВОЙСТВ

Контроль свойств светочувствительных материалов осуществляется методами фотографической сенситометрии,


Фотографический материал испытывают на его отно-шение к белому свету или близкому к белому (дневному. лами накаливания), на отношение к свету простому окрашенному (монохроматическому), сложному окрашенному и на способность передавать мелкие по размерам детали объекта съемки. В связи с этим фотографическая сенситометрия делится на четыре части: интегральную, спект-ральную, цветовую сенситометрию и резольвометрию.

ИНТЕГРАЛЬНАЯ СЕНСИТОМЕТРИЯ

Общие сведения

При фотографической съемке различные участки светочувствительного материала вследствие неодинаковой ярчувольненного жагериала волюдивие пеодинаковой ир-кости деталей объекта съемки получают разные количе-ства световой энергии. Более освещенные участки полу-чают на единицу площади большие количества энергии, чем менее освещенные. Поэтому и почернения на проязленном материале получаются разными.

Сенситометрическое испытание принципиально не отличается от фотографической съемки. При испытании на разные участки светочувствительного материала действуют заращее павестными количествами световой энергии.



Затем экспонированный материал проявляют в строго определенных условиях, получая таким образом с е пс и то г р а м м у. Величины полученных на сенситограмме почернений измеряют.

Следовательно, при сенситометрическом испытании, с одной стороны, учитывают экспозиции (количества световой энергии), получаемые материалом, а с другой, величины возникающих поченнений:

Степень почернения, полученного в результате экспонирования и последующего проявления черно-белого светочувствительного материа-

ла, как правило, оценивают через оптическую плотность этого почернения. Определения плотности и других величин, служащих для характернетики почернения, см. табл. IV, 2.

О сенситометрических свойствах материала — его светочествительности, контрастности, фотографической широте — можно судить, если сопоставить количества освещения, сообщаемые материалу, с плотностями полученных почернений. Удобно такое сопоставляение производить графически. Графический метод прост и нагляден. Принито оптические плотности сопоставлять с логарифмами экспозиций, вызавших эти плотности.

График зависимости плотностей от логарифмов экспозиций характеризует важиейшие свойства фотографического материала и называется поэтому характеристической кривой (рис. IV, 3).

Для различных фотографических материалов и режимов их обработки положение характеристической кривой

Таблица IV, 2

Величины, используемые в сенситометрии для характеристики фотографических почерпений

фотографических почерпении							
Величина	Расчетная формула	Определение					
Коэффициент про- пускания	$ au = rac{F_{5}}{F_{0}}$. F_{0} — световой поток, упавший на почернение; F_{τ} — часть потока F_{0} , пропущенная почернением	Отношение пропущенной почернением части светового пото- ка ко всему световому потоку, упавшему на почернение					
Коэффициент пог- лощения	$\alpha = \frac{F_s}{F_0} .$ $F_0 - \text{световой поток,}$ упавший на почернение, $F_a - \text{часть}$ светового потока F_0 , потощенная почернением	Отпошение погло- щенной почернением части светового пото- ка ко всему световому потоку, унавшему на почернение					
Коэффициент отражения	$\rho = \frac{F_{\varrho}}{F_{0}}.$ $F_{0} - \text{световой поток,}$ унавший на почернение; $F_{\varrho} - \text{часть свето-}$ вого потока F_{0} , отраженная почернением	Отношение отраженной почернением части светового потока ко всему световому потоку, упавшему на почернение					
Оптическая плот- ность почернении, по- лученного на проз- рачной подложке	$D = \lg \frac{1}{\tau}$	Обратный десятичный логарифм коэффициента пропускания					
Оптическая плотность почернения, по- лученного на непроз- рачной подложке	$D_r = \lg \frac{1}{\rho}$ Когда известно, что подразумевается плотвость почернения, получениюто на непрозрачной подложке, индекс r опускается	Обратный десятич- ный логарифи коэф- фициента отражения					

относительно осей координат можетбыть различным, уголее наклова и форма отдельных ее частей могут несколько видоменяться. Самый же характер кривой постоящей опымен несколько областей — участков определенной формы. По характеристической кривой материала можно: 1) заранее определить плотности почернений, из которых будет осстоять фотографическое изображение на этом материала (см. раздел «Определене экспозиция»); 2) определить чисоком развить частоящим стана и пределение экспозиция»); 2) определить чисоком развительности. ленные значения сенситометрических величин пля этого материала,

Определение сенситометрических величин по характеристической кривой

Светочувствительность. Чем меньше экспозиция, вы-вывающая на данном фотографическом материале неко-торое почернение, тем более чувствительным к свету следует считать этот материал. Поэтому светочувствитель-ность можно определить как величину, обратную экспо-зиция, вызывающей па данном материале известную плотносты

$$S = \frac{1}{H_D}$$
,

где S — светочувствительность; H_D — экспозиция, вызывающая плотность D. Чтобы величива светочувствительности выражалась определенным и постоянным для данного матерыал числом, необходимо условиться о величиве плотности D (пли другого результата действия света), по которой вычисляется величина светочувствительности.

Величина плотности *D* или другого результата действия света, по которому находится численное значение светочувствительности, называется критерием светочувсточувольным для, называется кригерияя Светочувот, вытольности. По отчественному стандарту за критерий Светочувствительности черно-белых материалов принимается плотичесть, превышающая на 0.2 плотичесть вуали, τ . е. $D = D_s + 0.2$. Эксповицию, вызывающую эту плотичесть, находят по характеристической кривой (рис. IV, 4) и затем по формуле

$$S = \frac{1}{H_{D=D_0+0.1}}$$

определяют численное значение светочувствительности.

На практике светочувствительность не вычисляют, а определяют графически. Характеристическую кривую строят на специальном бланке, на котором под осью абс-

писс имеется шкала светочувствительности, составляющая



Рис. IV, 4. Нахождение числа светочувствительности по LOCT



IV, 5. Нахождение числа светочувствительности no MCO

с осью абсцисс номограмму. Для нахождения числа светочувствительности из точки H_D , лежащей на оси абсцисс, опускают перпендикуляр на шкалу светочувствительпости.

Определение светочувствительности по ИСО. По проекту, внесенному ИСО (Международная ассоциация стан-дартов), сущность метода нахождения числа светочувствительности состоит в следующем.

На характеристической кривой (рис. IV, 5) находят точку A, соответствующую плотности $D=D_a+0,1$. Из этой точки опускают перпендикуляр на ось абсцисс и от точки В пересечения перпендикуляра с осью откладывают отрезок ВС длиной 1,3 логарифмической единицы масштаба, Из точки С восстанавливают перпендикуляр до пересечения с характеристической кривой в точке D. Чем больше время проявления сенситограммы, тем больше угол подъема характеристической кривой. Поэтому длина отрезка CD зависит от времени проявления сенситограммы, по которой строится характеристическая кривая. Время проявления сенситограммы должно быть подобрано таким образом, чтобы длина указанного отрезка не превышала плотности вуали на 0,9 логарифмической единицы, т. е. $CD = D_1 + 0.9$

Получив несколько сенситограмм, проявленных в течепредагникого времени, из в изи выборают отвечающую указанному условню. Характеристическую кривую, построенную по выбранной таким образом сенситограмме, используют для определения светочувствительности:

$$S_{\text{MCO}} = \frac{k}{H_{D=D_0+0.1}}$$
.

Коэффициент пропорциональности k по предложению ИСО должен быть равным 0,8. H_D соответствует точке

В (см. рис. IV, 5).

Контрастность фотографического материала и способы се выражения. Способность материала давать более или менее контрастное изображение оценивают относительной величиной: отношением интервала негатива к интервалу объекта * 1 При таком снособе измерения контрастности число, ее выражающее, получается постоянным, независимо от того, какую контрастность имеет объект.

Для практики большое значение имеет прямолинейный участок карактеристической кривой. Контрастность слоя при услояни использования прямолинейного участка (см. об этом в разделе «Определение экспозиция») определяется к о э ф ф и циентом контрастности (рис. IV. 6):

 $\gamma = \frac{D_s - D_s}{\lg H_s - \lg H_s} = \lg \alpha.$

Коэффициент контрастности фотографического материала иногда называют (в соответствии с обозначением)

гаммой материала (ү).

Контрастность фотографического слоя при использовании криволинейного участка, например области недодержек (см. об этом в разделе «Определение экспозиции», можно в среднем определить отношением (рис. IV, 7):

$$\frac{D''-D'}{\lg H''-\lg H'}.$$

При сближении точек a и s до совпадения секущая превращается в касательную и тогда величина $g=\mathrm{tg}\beta$, представ-

 $^{^{\}circ}$ Ингервадом негатива павивается разность его максимальной и минимальной плотности ($D_{\max}-D_{\min}$). Интервадом объекта—разность догарифмов максимальной и минимальной экспозиций, сообщеемых объектом материалу при фотографировании ($\lg H_{\max}-\lg H_{\min}$).

ляющая собой тангенс угла касательной в данной точке, называется градиентом характеристической кривой. Градиент выражает контрастность слоя при использования данной точки характеристической конвой.





Рис. IV, 7. Градиент характеристической кривой

При очень низких значениях контраста материлла слої передает некоторый интервал экспозиций такой малой разностью плотностей, что се нельзя воспроизвести на позитиве. Наименьший градиент, отвечающий возможности получения расности плотностей, передаваемой на политиее, пазывается минимальным полезным градиентом. В среднем минимальный полезным градиент ране 0,2. Для нахождения точки кривой, соответствующей минимальному полезному градиенту, применяют построение, показанное на рис. IV, 8.

Часть характеристической кривой, ограниченная в области иеродержек и в области иередержек точками с минимальным полезным градиентом, называется п о л е з н о й частью характеристической кривой.

Средняя контрастность фотографического материала (обнаруживаемая при использовании всей полезной части характеристичесной кривой) определяется средним градиентом (рис. IV, 9):

$$\overline{g} = \lg \beta = \frac{D_n - D_m}{\lg H_n - H_m}$$

где \bar{g} — средний градиент; D_m и D_n — плотности, соответствующие

минимальному полезному градиенту;

 H_m и H_n — экспозиции, соответствующие минимальному полезному градиенту.

Контрастность фотографического материала зависит от его природы (состава эмульсии, технологии ее изготовле-



Рис. IV, 8. Определение минимального полезиого градиента



Рис. IV, 9. Средний градиент

ния и т. д.) и времени проявления. Сувеличением времсин проявления (по навестного предела) контрастность фотографического материала, выражаемия через любую из упоминутых величин, напрямер коэффициент контрастности увеличивается (рис. 1V, 10).



Рис. IV, 10. Зависимость коэффициента контрастности от времени проявления



Рис. IV, 11. Фотографическая широта и полезный интервал

Полезный интервал и фотографическая широта. Разпоста погарифмов экспозиций, соответствующих началу и концу полезной части карактеристической кривой, называется полезным интервалом (полезной широтой) фотографического материала:

$$L_{nor} = \lg \dot{H}_n - \lg H_m$$

Если полезный интервал материала равен интервалу яркостей объекта, то объект может быть передан без по-

тери деталей только при одной точно определенной выдержке. При отклонении от этой выдержки происходит потеря деталей либо в светах, либо в тенях негатива.

Если полезный интервал материала больше интервала объекта, то детали передаются на изображении при выдержках разной прододжительности.

Если полезный интервал матернала меньше интервала объекта, то сохранение всех деталей невозможно ни при какой выдержке.

Разность логарифмов экспозиций, отвечающих концу и началу прямолинейного участка характеристической кри-вой, называется фотографической пиротой материала:

$$L = \lg H_1 - \lg H_1.$$

Обозначения см. на рис. IV, 11. Если интервал яркостей объекта равен фотографической широте, то пропорциональная передача яркостей объекта возможна только при одной точно определенной выдержке.

Если интервал яркостей объекта больше фотографической широты, то пропорциональная передача яркостей объекта невозможна ни при какой выдержке.

Если, наконец, интервал яркостей объекта меньше фотографической широты, то пропорциональная передача яркостей возможна при различных выдержках.

Подробнее о соотношении между интервалом яркостей объекта и полезным интервалом, а также фотографиче-ской широтой материала сказано в разделе «Определение экспозиции».

Полезный интервал экспозиции и фотографическая широта зависят от природы фотографического материала и времени его проявления. Контрастные материалы и меют меньший полевный витервал и меньшую фотографическую широту, чем мягкие. С увеличением времени проявления полезный интервал и фотографическая широта уменьшаются.

Сенситометрические системы

Принципы сенситометрического испытания во всех странах одинаковы.

Однако, несмотря на единство принципов сенситометрического испытания, условия и методы испытания, применяемые в разных странах, различны. Совокупность условий, в которых производятся сенситометрические испытания матернала и методов испытания, составляет сенситометрическую систему.

Сенситометрическую систему определяют:

а) спектральный состав света, излучаемого источником. применяемым при испытании; обычно характеризуется цветовой температурой источника; б) способ экспонирования при испытании;

в) средний уровень освещенности при экспонированин:

г) способ проявления экспонированного материала; д) способ измерения плотностей сенситограммы;

е) конструктивные особенности приборов, применяемых при испытании:

ж) критерий светочувствительности;

з) способ выражения результатов испытания. Главное различне систем, принятых в разных странах,

состоит в неодинаковом выборе критерия светочувствительности и выражения результатов испытания. В табл. IV, 3 показаны критерии светочувствительности и способы вычисления светочувствительности в различных сенситометрических системах.

Так как светочувствительность, как правило, определяется по критерию, находящемуся в области недодержек, а форма этой области неодинакова для различных материалов, то перевести число светочувствительности, выраженное в одной системе, в число светочувствительности по другой системе можно только приблизительно. Тем не менее таблицы перевода оказывают известную пользу. Поэтому мы приводим такую таблицу IV, 4.

Шкалы светочувствительности. Числа, выражающие светочувствительность, составляют во всех сенситометриоветочувствительного, составляют во меж сепситиметри-ческих системах ряд, подчивяющийся опредсепенному за-кону. Например, по ГОСТ 2817—50 (отечественная сепси-тометрическая система) ряд чисел светочувствительности приблизительно составляет геометрическую прогрессию со знаменателем $\sqrt{2}$. Приводим часть этого ряда: ...1; 1,4; 2; 2,8; 4; 5; 6; 8; 41; 16; 22; 32; 45; 65; 90; 130; 180; 250; 350; 500; 700; 1000... Если при испытании материала оказывается, что его чувствительность не равна ни одному из чисел этого ряда, то она соответственно округляется.

Критерии светочувствительности

Арифектическая шкала чивон межетическая шкала чивон межетическая шкала прав за предележения прав за предележения прав за предележения прав за предележения прав выдерящем предележения прав выдерящем предележения прав выдерящем предележения предележения предележения предележения прав предележения пределе	. Потраживеняя шляля что- сы свечурскительности (при именение печечурскительно- сти за опражения) вызначить за выкразоку следует выязить в порожение чтого раз 1 ји предостава опражения образоку предостава образоку следует уменения вы 1,50 раз При уменения числа елегоурскительности до тре едиципа выдержая умень пре едиципа выдержая умень пред едиципа выдержая умень населе и для раза (1,26 \approx 2)
$S = \frac{1}{H_{D=D_0+s,s}}$ $S = \frac{20}{H_{D=D_0+s,ts}}$	Oberogrammentoring the properties of the propert
Плотиость 0,2 над вуалью Плотиость 0,85 над вуалью	Плотность 0,4 над вузлью
ГОСТ (СССР); а) Черно-белле материвалы общего назначе- б) Негативные плето- фотографические материалы	дин и неодин (гдр в орг)
	Hooving 0,2 max $S = \frac{1}{H_{D=D_0+8,s}}$ is sufficient 0.85 max $S = \frac{20}{H_{D=D_0+8,s}}$

измерение основных фотографических свойств

10		Pasaca IV. WOTOKNHOMATE	FHAME	
продолжение таол. 14, 3	Примечание	Выдержие определента по посту систем. по имогу системность по эксполиционного по на эксполиционногу по системного по эксполиционного по эксполиц	градус соответствует наменевию выдержим в 4,26 раза Логаряфмическая пжала. Одна градус светочувствительтвети выдержим в 4,26 раза выдержим в 4,26 раза	Арифметическая шкала
	Формула, по которой вычя-	$S_{ACA} = \frac{1}{H_p^2}.$ $H_p = \text{neutralizar, corresponsive}$ description and the presentation of the pr	$S = 10 gH_{D=D_0+o_1}$	$S = \frac{0,2}{H_{D=D_0+\phi,1}}$
	Критерий светочув- ствительности	Towns in asparen- towns of spinors, in the composi- tive of the composition of the composi- tive of the composition of the comp	Плотность 0,1 над вуалью	Тоже
	Сенситометрическая система	АСА (США) БС (Ан- глия) Z7-0 (Капада)	Дия)	NSG (Япония)

Арифметическая пкала	То же	То же	То же
$S = \frac{1}{H_{D=D_0+\phi,1}}$	$S = \frac{1}{H_D}.$ $H_D - \text{экспозици,}$ отве- чающая критерию светочув- ствятельности	$S_W = \frac{4}{HW}.$ $H_W - \operatorname{arconomins}, Tpe-$ $G_{\text{уемая для получевяя плот-}}$ вости, чясленно равной стафициенту контрастно-	$S_{GE} = \frac{14 \cdot O^2}{H_g}.$ $O_p - ordoreren superson or- superson of Scherms is 477- H_g - assonomus a 477- H_g - assonomus a 577- H_g$
Плотность 0,1 над вуалью	Плотность 0,2 над вузлью	Плотность, числен- но раввая величине коэффициента конт- растности	Проработка дета- лей в тених
1940—15 (Голлавдия)	RN—53/С (Польская Народная Республика). Негативные магериалы	Вестон (частияя фир- мя)	Джемерап-Электрик (чаством фирме, США)

Табляца IV, 4
Приближенное соотношение чисел светочувствительности
по различным сенеитометрическим системам

по разми нам сенентометрическим системам								
FOCT *	дин	ACA	Вестон	Дженерал- Электрик				
1,0 1,4 2,18 4,0 5,5 8,0 11 16 22 32 45 65 90 130 180 250 350 700 700	1 2-3 4 5-6 7 8-9 100 11-12 1 13 1 14-15 16 17-18 19-20 21 22-23 22-23 23 31-32	1,2 1,6 2,0 3,0 4,5 6,5 9,0 12,0 17 25 35 70 100 140 200 300 400 600 800 1100	0,8 1,0 1,5 2,0 3,5 5,0 7,0 10 14 20 30 40 55 80 110 220 35 110 20 35 110 40 55 80 110 110 110 110 110 110 110 110 110	1,5 2,0 3,0 4,0 5,0 8,0 10 15 20 30 40 60 85 120 180 320 500 700 1000				

[•] Черно-белые материалы общего назначения.

В некоторых сенситометрических системах светочувствительность определяется как величина, обратиля якслоящим, выманающей определяений фотографический эффект, — $S = \frac{1}{H_D}$ (например, ГОСТ 2817—50). В этом случае ряд чисел, выражающих светочувствительность, намывается а р и ф ме т и ч е с к о й и к а л о й с в е т о ч у в с т в и т е л ь и о с т и. В других сенситометрических системах светочувствительность выражается логатифомом указанной величины, т. е. $S = \log \frac{1}{H_D}$ (например ДИН). В этом случае ряд чисся светочувствительности называется

логарифмической шкалой светочувствительности.

Если светочувствительность выражена по арифметичествой шкале, то выдержика должна изменяться обратно пропорционально светочувствительности. Если же светочувствительность. Если же светочувствительность выражена по логарифмической шкале, то при расчете выдержине еследует изменять обратно пропорционально антилогарифму числа светочувствительности. Последнее требует примера. Если светочувствительность по ДИН изменяется на единицу чувствительности, т.е.

па $\frac{1}{10}$, то выдержку следует изменить в 1,26 раза, так как 1,26=antilg 0,1. Очевидно, в общем случае при изменении светочувствительности по ДИН в n раз выдержку следует изменить в 1,26° раз.

Принципы сенситометрии цветофотографических материалов

Цветное изображение является суммой одноцветных пзображений, ображение в различных слоях цветофотографического материала. Свойства каждого слоя определяются характеристической кривой этого слоя, а свойства материала в целом определяются как формой и положением отдельных характеристических кривых, так и и ко-отношением. Для характеристики свойств отдельных слоев вводится понятие цветной плотности, так как оптическая плотность не может охарактеризовать оффект действия света при получении окрашенного изображения.

Величины цветных плотностей определяются следующими выражениями;

$$D_{_{^{_{\mathit{H}}}}}\!=\!\lg\frac{F_{_{\mathsf{O},\,\mathsf{CHH}}}}{F_{_{\mathsf{CHH}}}};\;\;D_{_{^{_{\mathit{H}}}}}\!=\!\lg\frac{F_{_{\mathsf{O},\,\mathsf{SCA}}}}{F_{_{\mathsf{SCA}}}};\;\;\;D_{_{^{_{\mathit{T}}}}}\!=\!\lg\frac{F_{_{\mathsf{O},\,\mathsf{KP}}}}{F_{_{\mathsf{RO}}}},$$

где D_{∞} — желтам плотность; она характернаует фотографический результат действия света на желтый слой цвегофотографического материала. Желтая плотность показывает степень ослабления синих лучай при их прохождении чрева желтое изображение. Чем больше плотность, тем сильнее ослабляются синие лучи. Пурпурная плотность (D_{μ}) выявется мерой ослабления эсених лучай при их прохождении через пурпурное изображение. Голубая плотность $(D_{
m r})$ показывает, как ослабляются красные лучи, проходящие через голубое изображение.

Сенситограмму цветофотографического материала измеряют на цветном денситометре. В результате измерения получают пветные плотности. По полученным данным строят три характеристические кривые, характеризующие свойства кажлого из одноцветных изображений, в сумме составляющих цветное. В идеальном случае эти кривые должны совпадать. Практически они совпадают редко. Следовательно, как правило, не совпадают величины светочувствительности и коэффициентов контрастности отдельных слоев цветофотографического материала.

Соотношение отдельных характеристических кривых соотношение отделеных карактернолических кривых цветофотографического материала называется баланссом этого материала. Правильно сбалансированным называется материал, характеристические

кривые всех трех слоев которого совпалают.

Важными характеристиками цветофотографического материала являются баланс по светочувствительности и баланс по контрастности. Балансом по светочувствительности называется отношение наибольшой светочувствительности к наименьшей для отдельных слоев цветофотографического материала. Баланпо контрастности называется разность наибольшего и наименьшего коэффициентов контрастности, определенная для отдельных слоев цветофотографического материала. Чем ближе баланс к правильному (т. е. чем точнее совпадают отдельные характеристические кривые), тем правильнее передаются на цветном изображении черные, белые и все оттенки серых пветов.

Разбалансирование по светочувствительности практически исправляется при цветном копировании с применением корректирующих светофильтров, а разбалансирование по контрастности исправлению не подлается.

Принципы сенситометрии обратимых материалов

Обратимым фотографическим материалом называется такой, на котором в результате съемки и соответствующей обработки получают непосредственно позитивное изображение.

Свеитометрическое испытание таких материалов состоит в сенситометрическом экспонировании и обработке, обычной для обратимых материалов (см. табл. 17, 8). Так как изображение получается позитивным, то характеря стические кривые обратимого материала получаются зеркально обращенными по отношению к характеритатеским кривым нетативного материала: меньшие плотности на обратимом материале получаются в результате действия больших экспозиций. На рис. IV, 12 показаных дарактеристические кривые обратимых материалов — черпо-белого и цвегофотографического.

Сенситометрические характеристики обратимых материалов находят по характеристическим кривым принципиально так же, как это было рассмотрено выше.

СПЕКТРАЛЬНАЯ И ЦВЕТОВАЯ СЕНСИТОМЕТРИЯ

Спектральная и цветовая сенситометрия позволяют оценить действие окрашенных излучений (монохроматических или сложных) на фотографический слой. Это дает



Рис. IV, 12. Характеристические кривые обратимых материалов: а — черно-белого. 6 — пветного



Рис. IV, 43. Кривые спектральной чувствительности различных фотографических материалов:

1 — несенсибилизированные пластинки (диапозитивные); 2 — пластинки «Изоорто»; 3 — пластинки «Изихром»

возможность судить о характере цветопередачи при съемке на данном слое, об эффекте применения того или иного светофильтра. Метод спектральной сенситометрии состоит в том, что на материале, спектральные свойства которого оценивалогся, фотографируют спектр. Для этой цели пользуются спектрографом. Спектрограф позволяет фотографировать спектр пли вазных экспоминиях.

В результате фотографирования спектра и проявления эконопированного материала получают с п е к т р о г р а м м у. Измерив плотности спектрограммы, строят кривую спектральной чувствительности фотографического материала. (Методика построения такой кривой здесь не рассматривается.) На рис. IV, 13 показавы кривые спектральной чувствительности различных фотографических материалов.

В некоторых случаях в спектрографе получают спектрограмму, по которой можно непосредственно судить о ха-




Рис. IV, 14. Спектрограммы различных фотографических материалов:

I— плетна 4Изоортозром: с—спектрограмма при соенцении под диевлой свет, 6— спектрограмма при соенцении вамкой визыплатани; 11— плетна «Изохром: с— спектрограмма при соенцения под диевлой свет, 6— спектрограмма при соенцения под диевлой свет, 411— плетна «Изомпром: с— спектрограмма при соенцении под диевлой свет, 6— спектрограмма при соенцении под диевлой свет, 6— спектрограмма при соенцении дамкой выкаливании.

рактере распределения светочувствительности по спектру. Образцы таких спектрограмм показаны на рис. IV, 14.

Цветовая сенситометрия использует различные методы. Из них наиболее важным является метод измерения эффективной чувствительности. Эффективной чувствительностью вазывается выраженное в процентах отношение светочувствительности материала за светофильтром к его общей светочувствительности.

оощей светочувствительности.
Обличными методами сенситометрии находят светочувствительность материала за светофильтром и без него.
После этого вычисляют отпошение светочувствительностей, т. е. находят зфективную светочувствительностей, т. е. находят зфективную светочувствительногь.

РЕЗОЛЬВОМЕТРИЯ

Из резольнометрических характеристик фотографического материала мы рассмотрим только зернистость и разрешающую способность.

Зернистость

Фотографическое почернение образуется вследствио превращения микрокристаллов галогенида серебра, со-держащихся в светочувствительном слое, в частицы металлического серебра — вериа. На неувеличенном изображении зерна незаметии, так как их размеры малы. При увеличении изображения его зернистая структура становится заметной и качество изображения ухудимется.

Степень зеринстости фотографического материала определяется величиной, щавлявамой фа и то ро м в ер и и с то с т и. Для определения фактора зернистости участок фотографического изображения, зернистость которого измерлется, проецируется на фотографическую бумагу при различным масштабах. При этом время проецирования расситивают так, чтобы количество освещения, сообщаемое бумаге, оставалось постоянным при изменении масштаба. Экспонированиую бумагу проявляют, получая таким образом гранулограмму. На гранулограмме находят о увелячение, при котором зернистость становится заметной при рассматриваннии гранулограммы.

$$g = \frac{100}{n}$$
,

где n — наименьшее увеличение, при котором зернистость становится заметной, называется фактором зернистости,

Существуют и другие методы определения зернистости.

⁸ Справочник фотолюбителя

Величина веринстости зависит от природы фотографического материала, от способа произвения (главным образом, от продолжительности произвения), от плотности проявленного изображения. Как правило, малочувствительные материалы менее зеринсты, чем высокочувствительные хамичением продолжительности проявления и плотности проявлению и выботы произвением станов произвением продолжительности проявления плотности проявлению и взображения зеринстость возрастает.

Разрешающая способность

Вследствие рассеяния света в светочувствительном слое, его зерпистости и некоторых других явлений фотографический материал не всегда может передавать раздель-




Рис. IV, 15. Стандартная мира

по мелкие геометрические детали оптяческого изображения. Мелкие детали на фотографическом изображении в этом случае сливаются. Способиость материала передавать мелкие детали раздельно называется его разрешающей слособностью. Как и зернистость, разрешающая способность обычно связана с величиной светочувствительности, она возрастает с понижением светочувствительности.

Для определения величным разрешающей способности фотографируют миру. М и р а — наображение, состоящее из ряда штрихов. Стандартная мира (рис. IV, 15) вмеет 25 групп штрихов. Штрихи каждой группы одинаковы по ширине промежутки между ними. Разные группы отличаются по ширине штрихов и по ширине промежутков и

Миру фотографируют при помощи прибора — резольвометра, затем рассматривают негатив миры — р е з о л в в о г р а м и у — под микроскопом и находят, какое количество штрихов раздельно передает данный фотографический материал. Наибольшее количество штрихов, приходящихся на 1 жм оптического изображения и раздельно передаваемых материалом, является мерой разрешающей способности этого материала.

ХАРАКТЕРИСТИКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ФОТОКИНОМАТЕРИАЛОВ

Таблица IV, 5 Пленка цветная обратимая

Навначение материала	Тин материала	Светочувстви- тульность, не ниже	Баланс светочув- ствительности, не выше	Коэффицент контрастности	Баланс контра-	Минимальняя оптическая плот- вость, не более
Использование в фотографии и кинематографии для съемок и последующего получения на той же пленке цветного позитивного изображения	Ц0-1	16	3,0	1,1-1,7	0,40	0,35

Примечания: 1. Пленки выпускаются швривой 35,16 и 8 мм. 2. Гараптыйный срок кранения пленок 12 мес. По истечения гараптыйнос срока допускается уменьщение светоучествительного во более чем на 30% и увеличение минимальной плотности не более чем на 50%.

Негативные фотогра

			1				
		Общая свего	чувстви-	Градационные хара			
Назла-	m	тельность		мяг	контра		
чение матери- ала	Тип мате- риала	качествея- ная харак- теристика по ГОСТ 5554—50	величина в едини- цах ГОСТ	коэффи- циент контраст- пости	фотогра- фическая широта	коэффи- циент контраст- ности	1
Получение не- гативов в люби- тель- ской и	«Изо- орто- хром»	Низкая Малая Средняя	11—16 22—32 45—65	Макси- маль- ный коэффи- циент контра-	Фото- графи- ческая широта не дол- жна	Макси- маль- ный коэффи- циент контра-	
профес- сиональ- ной фо- тографии	«Изо- хром»	Низкая Малая Средняя Высокая	11—16 22—32 45—65 90—130	стности для всех мягних пленок равен 0,88	быть меньше 1,8 (для всех мягких пленок)	стности для всех контра- стных пленок равен 1,5	
	«Пан- хром»	Малая Средняя Высокая Высшая Наивысшая	22—32 45—65 90—130 180—250 350 и бо-				
	«Иэо- пан- хром»	Малая Средняя Высокая Высшая Наивысшая	22—32 45—65 90—130 180—250 350 и бо-				

Промышленность выпускает плосию, катушечные перфорирование и киев-Вега 16 мм у 0,45 м. Тарантивный срок уранения пленок высшей и це тарантийного срока допускаетом падение светочувствительности и увели на 30%; для оставымых пленом — на 50%.

Таблина IV. 6

фические пленки *

ктеристики	пленки		-	H H	
стная	ан контраст- фическан С. В.		T.P.	ьна	
фотогра- фическая широта			Подложна, размеры, упаковна		
Не ии- же 1,1 (для веж контра- стных пленок)	Макси- маль- ный колфри- циент контра- стности для всех нрых- нормаль- вых дленок равен 1,15	Не ниже 1,5 (для всех нормальных пленок)	90 80 70 90 80 70 60 80 70 60 50 50	0,1 0,1 0,12 0,1 0,1 0,15 0,15 0,18 0,22 0,30 0,30	подложее. На под двору выво- сен обеспечення двору вы под
			50	0,24	1.
			50	0,24	

катумечные неперфорированные пленки, а также пленки для аппаратов наявыещей чувствительности — 12 мос.; остальных пленок — 24 мес. В коичение плотности вудли для пленом высшей и наизысшей чувствительности

Кинопегативные

		Величип чувстви	а свето-	Величина коэффициента				
Назначе- ние материа- ла	Тип материа- ла	ти в единицах гост при в конце срока выпу- кране-		при про- нвлении в течение 8 мин	при про- явлении в течение 12 жин	т _{манс,} ие выше		
		- Cano	ниже					
							_	
Получе-	МЗ	22-32	1622	0,55-0,70	0,65-0,90	-		
гативов	М3-У	22-32	1622	-	0,65-0,95	-		
в люби-	M3-2	4590	32-65	- 1	_	1,15		
и про-	МЗ-2-У	4590	3265	- 1	0,90-1,15	_		
нальной кинема-	AM.	45—65	3245	0,550,65	0,65-0,85	_		
п фото-	AM-V	45-65	3245	_	0,65-0,90	- 1		
графии	A-2	180	130	_	_	1,15		
	A-2-¥	Не няже 180	Не ниже 130	- 1	0,90—1,15	-		
-	В	Не няже 130	Не ниже 90	0,60-0,80	0,7-1,0	-		
	Д-я	350	250	-	_	1,0		
	Д-н	350	250	-	_	0,85		
	Е	Не ниже 180	-	0,60-0,75		-		

Примечания: 1. Гарантийный срок хранения пленок — 12
 Д. Длиниюволиювая граница сенсибилизации — 660 ммк.

Таблица IV. 7

35-жм пленки

oo-yes nachan									
	контра	стности	Dwan	y mpw					
	Рекомендуе- мый коэффи- циент конт- растности		Вуаль при времени проявления 12 мин, не выше		Фото- графи- ческая широ- соб-	Подложка, метран, намотка, упаковка			
	вели- чина ^Т рек	время прояв- ления (мин) до 7 рек	при выпу- ске ного срока		та, не ниже	ность, не ниже	,		
	0,65	_	0,10	0,15	_	80	Подложка. Пленки с ин-		
	0,65	-	0,10	0,15	-	85	дексом У изготавливаются на бесцветной утонченной под-		
	1,0	8-12	0,10	0,15	1,5	92	ложке (0,08-0.09 мм) с зе- леным или черным противо-		
	1,0	-	0,12	0,18	-	85	ореольным слоем, обеспвечивающимся при обработке.		
	0,65	-	0,12	0,18	_	70	Остальные пленки имеют противоореольную подлож-		
	0,65	-	0,12	0,18	-	78	ку (нитроцеллюлозную, диацетатную, триацетатную,		
	1,0	8—12	0,10	0,15	1,5	73	плотностью не выше 0,25.		
	1,0	-	0,15	0,22	-	78	Метраж. 300 ⁺⁰ ₋₁₂₀ , 120± ±60, 30±1.		
	0,75	-	0,18	0,27	-	65	Способ намотки. Пленка в роликах по 30 м нама- тывается эмульснонным слоем внутрь. Пленка в		
	0,85	12-16	0,20	0,25	- 1	73	других роликах наматы- вается эмульснонным слоем		
	0,65	12-16	0,20	0,25	-	73	наружу.		
	0,75	8—12	0,18	0,25	-	73	Упаковка, Пленка в ро- ликах по 30 м имеет спе- циальную упаковку, поз- воляющую зарыжать аппа- рат на свету. Пленка в других роликах упаковы- вается в специальные ко- робки		
.l	-		1	- 1		1			

Таблица IV,

Кинопленка черио-белая обратимая

	Пределы сенси- билиза-	HHH,	680—700	680—700	
	Paspe- man- man- cno-	ность, не ниже	82	85	
	, Фотогра- фвческая широта,	ие виже	6,0	1,5 (nones-	ный ин-
	твент	qepes 12 mec.	0,95	1	
атимая	Ковффинен- ковтраствости	прн через тыпуске 12 мес.	1,5 0,12 0,20 0,95	0,9-1,4	
ая обр	Минямаль- ная илот- пость обра- щенного изо- бранения (вуаль)	nps qepes Banry- 12 mec. cwe	0,20	1	
Кинопленка черно-белая обратимая	Минималь- пая плот- пость обра- пенного изо бражения (пуаль)	при выпу- ске	0,12	0,12	
	Максималь- ная плот- пость обра- пенного наображе- ныя	через	1,5	1	
топлен	Максималь- ная плот- пость обра- пенного наображе-	npm nhmy- cke	1,7	1,7	
Kar	Свето-	по ГОСТ	Не ниже	22—45	
	Тип матери-	e iro	04-2	04-1	
	Назначене		Использование в любительской ки-	съемок и после- дующего получе- ния на той же	пленке позитив- ного изображения

противоореольным обесцвечивающимся Примечания: 4. Гарантийный срок хравения пленки 12 мес. 2. Узака обратимая пленка вытускается 16-ми, а также В-ми див. 3. Подложко беспретавя тривнетативя с пр.

700

Таблица IV, 9 Фотографическая пленка «Микрат-200»

Назначение матернала	Свето* чувстви- тельность по ГОСТ	Коэффи- циент конт- растностн при про- явлении 4 мин	Плот- ность вуали при проявле- нии 4 миж, не выше	Разрешаю- щая способ- ность при ү-3, не ниже	Предел сенсиби- лизации
Микрофильми-	2,7	3,0	0,05	196	630 нм

Примечания: 1. Гарантийный срок хранения пленки 12 мес. Допустимые отклонения по светочувствительности и плотности вуали к концу гарантийного срока — 25%.

2. Основа триацетатная бесцветная или противоореольная,

 Пленка выпускается перформурованной и неперформурованной шириной 35 мм и неперформурованной интриной 70 мм. Метраж 35 мм и неперформурованной интриной 70 мм. Метраж 300. 120: 60: 30: 20: 10: 0.8.

Таблица IV, 10 Иветофотографические познтивные пленен

-досторифилоские поминение											
		HERIOCTE HURSE OF THE STREET S						*			
Назна- чение материа- да	є Тип материала	Светочувствительност материала, не ниже Баланс светочувстви- тельности, не более	Коэффициент конт растности	Баланс коитрастности не более	Максимальная пл ность, не менее	верхиий слой	средний слой	нининий слой	Гарантийный срок хранения, мес.		
Получе-	ЦП-2-35 ЦП-2-32-1	1,02,1	1,7-2,2	0,3	3,0	0,35	0,30	0,22	12		
ных по- зитивов в резуль- тате ко- пирова-	ЦП-3-35 ЦП-3-32 (2×16) ЦП-3-32-1	0,72,1	1,8-2,2	0,3	2,5	0,22	0,20	0,20	12		
ния цветных негати- вов	ЦП-7-35 ЦП-7-32 (2×16) ЦП-7-32-1	0,12,5	2,4-3,0	0,4	2,9	0,20	0,20	0,29	6		
БОБ											

Примечания: 1. Подложка, как у цветофотографических негативных пленок (см. табл. IV. 11).

2. Метраж 300-30.

3. Намотка эмульсионным слоем внутрь.

4. ЦП-7 имеют черный противоореольный слой, удаляемый специальной обработкой. Таблипа IV. 11

Цветофотографические негативные пленки

	dTi.	HERF- BAÜR CLIOR, HE BAIME	111100011				
	Суммарная плотность вузля и маски	стой	0,70-1,0 0,30-0,45				
	Cymm	верхний	0,70-1,0				
KK	Плот-	вувли кан- дого слоя, не более	8,000,000,000,000,000,000,000,000,000,0				
ie naer	-DOTO-	фиче- ская шк- рота, не менее	0,000,000				
втивив	Ba-	ланс конт- раст- ности, не более	4441144				
цветофотографические негативные пленки	Ба Коэффя- лаз пиевт ноя контра- рас стиостя во	0,655 0,655					
графи	Ба-	свето- чув- ствн- тель- вости, пе	2444 444 224 1244				
The Toport	Светочув-	CTBNTC.IL- NOCTL BO (HOTHOCTE 0,85 HBH BYBLEO)	8—11 16—32 He ниже 32 45—65 11 16—32 He ниже 32				
		Тип материа- ла	ДС-1 ДС-2 ДС-2 ДС-3 ДС-3 ЛН-2				
		Наявачение матервала	Получение цвет- нях петатвов в побятельской и профессиональной фотографии и ки- нематографии				

на неокрашенной подложке. На подложечной стороне обработке. Пленки типа ДС-5 обеспвечивающийся при спепиальной обработкой Пленки изготавливаются противоореольный слой. черный протявоореольный слой, удаляемый Примечания: 1. пленок имеется аеленый

По истечении этого срока светочувствительность не долувеличиваться более чем на 50% Упаковка и намотка, как для черно-белой пленки (см. табл. IV, 5). Гарантийный срок хранения пленок 9 мес. жна уменьшаться более чем на 40%, а вуаль 3. Упаковка и намотка, как пля черно-бел

ДС — пленка для съемки при двевном освещени; ЛН — при лампах накаливания. ДС и другие Пленка выпускается перформрованной, неперфорнрованной и плоской форматной. уквенные обозначения на упаковке пля фотолюбителен

• Плевна ДС-5 вмеет масиирующие компоненты в слоях,

Таблица IV, 12

Фотографические пластинки общего назначения

		Общая светс тельно		Плот- ность вузли (за вычетом	Длинно-	
Тип пластинок	Назначение пластинон	начественнан характери- стина по ГОСТ 5554—50	величина светочув- ствитель- ности, прояви- тель № 1	оптиче- ской плотно- сти стек- ла) при проявле- нии не свыше 6 мин.	волновый предел спект- ральной чувстви- тельно- сти,	
Несенси- билизиро- ванные	Получение негативов в любитель- ской и про- фессиональ- иой фото- графии	Низкая Малая Средняя	11—16 22—32 45—65	0,10 0,10 0,12	500	
Изоорто- хромати- ческие («Изоорто»)		Низкая Малая Средняя Высокая Высшая	11—16 22—32 45—65 90—130 180—250	0,12 0,12 0,12 0,15 0,22	580—600	
Изохрома- тические («Изохром»)		Низкая Малая Средняя Высокая Высшая	11—16 22—32 45—65 90—130 180—250	0,12 0,12 0,15 0,18 0,24	620—650	
Панхрома- тические («Панхром»)	-	Низкая Малая Средняя Высокая Высшая	11—16 22—32 45—65 90—130 180—250	0,15 0,15 0,18 0,22 0,30	660—730	

Примечания: 1. Пластинки выпускаются с противоореольным слоем и без него,

 Гарантийный срок хранения пластинок 12 мес. К кошцу срока хранения разрешается изменение характеристик в следующих пределах: шпрота 15%, плотность вуали 30%, светочувствительность 40%.

Градационные свойства пластинок определяются следующими соотношениями;

	Мягние пластивк	н		Іормальн пластині		Контрастные пластинки			
Трек	-макс	<i>L</i> ие ипие	Урек	Тмакс	<i>L</i> ве виже	ж ж ж х х х х х х х х х х х х х х х х х		<i>L</i> ие виже	
1,0	1,15	1,5	1,3	1,6	1,2	1,5	2,0	0,9	

4. Размеры, упаковна и маригровка. По 12 дластивок в корбове: 6×9, 6×5, 9; 9×12; 19×15; 12×16, 5; 13×18; 18×24; 24×30. По 6 дластивок в коробов 30×40. По 6 дластивок в коробов 30×40. По 6 дластивок в коробов 30×40. По 6 дластивния в коробов 10×10 дластивния в коробов 10×10 дластивний в коробов 10×10 дластивний в картоп-пакеную и червы вкаситивную додагу, упаковываются в картоп-пакеную и червы коробов 10×10 дластивний принагов 10×10 дластивний принагов

Таблица IV, 13 Фотографическая бумага «Фотоцвет»

	Фотографическая оумага «Фотоцвет»											
Назначение	Общие све- дения	Относитель- ная свето- чувствитель- ность	Полезный интервал экспозиций	Гарантийнан сохраняе- мость	Упаковка	Форматы	Поверхность					
Проек- ционное и кон- тактное копиро- вапие с цвет- ных не- гативов	Много- слойная цвето- фотогра- фиче- ская бумага	В три газа более чувстви- тельна, чем бу- мага «Уни- бром»	1,4—1,6	18 ме- сяцев	10— 20 ли- стов — в кон- верты, 100 ли- стов — в кар- тонные коробки	9×12; 10×15; 18×18; 24×24; 30×40; 9×14; 13×18; 18×24; 30×30; 40×50; 50×60	цевая и тисне- ная					

Таблица IV, 14

_					
		виносинцые , в	Размеры, упакови	rv, 12	CHUMIN,
	010	не више конта, гарантийне не више	0,12 CM. ra6л. IV, 12	. Пластитки вытускаютом с противоресавлям словы и без него. К и примене предуставления вытускаютом негоспостой праводения, пвортохроматическия: ни пенваванный алисточения научующей дейченов.	
		винэнедх и	Chr.	ртохр	
	ченин)	яноdи чам у иdи	Плотность вуали не выше	0,12	и, изо
	Manonama	ная оптрас- сиая плот- кость пры 4 жих. про- явления в проявителе № 1	трастиме престиме трастиме	3,0	SHEELDE
	780	ан оптичестви протичестви противителя в произвителя в произвителя в произвителя в произвителя в произвителя в произвителя в м 1	контрастные	8,	rpon.
	May	Han Con Ran Hpc	нормальные	1,5	H Ge
		2	сверхионтраст-	3,6 # BM-	псиби
		пъны приент тност	особоконтраст- ные	3,0	Thin of Hece
	-	Максимальный коэффициент контрастности	эмитовотные	1,2-1,7-	пароде ТОНОВЫ
		Mary N	нормальные	1,6	отивос выпус и полу
	ноп	ONER- HURCH- OCTH BRIN ERR CAD-	сверхнонтраст-	1 %	 Пластикие выпускаются с протвеореольным слоем и без него, так и штриховые пластики выпускаются несенсибализирования нии преизвализация для пластичной питом сов.
	пласт	Величина ремомента может в мо	особононтраст- пыс	2,0	ускают де пла
į	ность	emuus moro a hoh oph on serous ocru (нонтрастиме	1,5	MXOBE
Ì	итель		нормальные	1,3	THERE
8	Общая светочувствительность пластиюн	Величина светочув- ствительности по ГОСТ	сверх- контрастима	1 .=-	1 Плас так в
Ì	T CBCT	на св ельно ГОСТ	особононтраст- ные	1,4	B R. OBMe,
ı	бща	TREAT	монтрастиме	2,8	S H FTOH HMH.
ı	0	Be	нормальные	2,82,8	пол пол
		Тип пласти-		Полуто- новые- Штрихо- вые	D. R. W. C. G. R. S. H. I Limerinen belyended for informace december of Ges Betty. E. Rein Constitution of the second control of th

Таблица IV, 15

Фотографические пластинки дванозитивные

1	а, маркировка	Базиеры, упаков	8
	MOS MADE	00	См. табл. IV, 12
	на зрешаююю изменение характери- стик к концу гарантийного срока, ке выше	Do	абл.
- 6		7 A L	Ç.
	винэнедх и	Гарантийный сро	
Максималь-	ная плот- ность при ф. мин. про- влении в проявите- ле № 1, не вяже	особоконтраст- ные и сверхконт- ки	3,0
Жак	Har Hoo Har B Har Lie He	контрастные пластиния	8,
нении	ваноди изм. й иди ритпо мотэрыя ас эшыс эн	Плотность вузли в проявителе № 1 плотности стекля	0,08
	HINE SET	сверхконтраст- ные пластника	3,6 ж выше
	Максимальный ковффициент контрастности	особоконтраст- ные пластинки	3,0
	жо	контрастные пластинки	2,0
Tem-	комен- ициен- пость ении тель- зется про-	сверхконтраст-	3,0
Общая светочувствитель-	Величия рекомен- та, контраствоть та, контраствоть при определении светочувствитель- ности (достивется за 3—6 жик про- явления)	осодоконтраст- ные пластинки	2,0
и свето	Bens nyewon ra, r nps cserv nocry as 3	инастиние пластиние	1,5
т	итэоналетиятов	по ГОСТ	0,18-
	Назна- чение плясти-	ном	Полу- чение диапо- зативов
	Тип		Диапо- звтив- ные

-Таблица IV, 16

Основные характеристики фотобумаг

Тип	Полезный интервал светочувстви				л (пол	вапа	н шир Ѕ для	ота) кая	L бум	аги	и ее	отно ном	сительная epa			
бумаги	N 1		N42		No 2	3	No 4		Ni	5	No	3	N	7		
	L	s	L	8	L	s	L	g	L	s	L	s	L	s		
«Уни- бром»	1,6— —1,8	25	1,3— —1,5	25	1,1—	25	0,9— —1,0	25	0,7—	25	0,5— —0,6	13	0,3— —0,4	13		
«Бром порт- рет»	-	-	1,4— —1,6	10	1,2— —1,3	10	1,0— —1,1	8	-	-	-	-		_		
«Фото- бром»	-	-	-	-	1,1— —1,2		0,9— —1,0	15	0,7— —0,8	15	-	-	_	-		
«Фото- конт»	-	-	-	_	1,1-	5	0,9— —1,0	2,5	0,7— —0,8	2,5	0,5— —0,6	2,5	0,3— —0,4	2,5		
«Кон- та- бром»	-	-	1,4— —1,6	2	1,2-		1,1-	2	-	-	-	-	-	-		
«Йодо- конт»		1	1,4-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
«Ари- сто- тип- ная»	него	рва ь м	л бум ала п	arı o c	и раве равне	нив	1,7—1 о со с прояв	вет	Ее с очувс ием	вет	очувс тельн	твн	гельн ью бу	маг		

Примечання: 1. Относительная светочувствительность бумаги показывает, во сколько раз бумага одного типа чувствительное бумаги почтого типа.

2. Полованый питервал бумаги определяет тот витервал плотпистей петатвая, который воспроязовляет на бумаге выпост тива беа потеры дегалей. Направор, на бумаге «Увибром» № 2 межно отнечатать беа потеры дегалей награмов тестатва, витервал которого не превышает 4,5. Бумага «Увибром» № 2 в два с половиной раза более чудствительна, чем бумага «Бромногрует» того же помера, чем бумага «Бромногрует» того же помера.

Общие сведения о

Тип бумаги	Общая характеристика бумаги
«Уинбром»	Универсальная бромосеребряная фотобумага вы- сокой светочувствительности и вуалеустойчивости
«Бромпор- трет»	Хлоробромосеребриная фотобумата средней свето- уметвительности. Хорошая деталирущая способ- вость во всем интервале полезных экспозиций (по- лезная шврота). Большая фотографическая шврота в вуалеустойчивость
•Фотобром»	Универсальная бромосеребриная бумага. Высокая плотность наябольним почернений. Корошая пре- работка дегалей. Большая широга и вувлеустойчи- вость появолног исправлять негочности яскловиро- ващия и подбора бумаги путем изменения режима проявления. Сходна с бумагой «Унибром», из одет несколько лучшую проработку деталей при более высокой вудлеустойчивость
*Фотокошт>	Средняя светочувствительность. Высокая плотность наибольшах почернений. Хорошая проработка дета- лей. Бумага № 4—7 — лучший материал для кони- рования слабых негативов. Бумага хлоросеребряная
•Контабром»	Хлоробромосеребряная фотобумага невысокой светочувствительности. Хорошая деталирующая способиость и большая фотографическая широта и вуалеустойчивость
«Йодоконт»	Йодосеребряная фотобумага низкой светочувстви- тельности для печати с контрастных негативов
«Аристотин- ная»	

мером и свойствами бумаги показана в табл. IV, 16;

Таблица IV, 17

фотографических бумагах

Применение бумаги	Тон изображения	Условные номера вы- пускаемых бумаг	Гарантийная сохраняемость (мес.)
Контактиое и проек- ционное копирование	Нейтрально- черный	1-7	12
Контактное и про- екционное конирова- ние	Темно-коричневый может меняться в завенмости от продолжительности проявления и концентрациии проявителя	2—4	12
Контактное и про- екционное конпрова- ние	Тепло-черный	3-5	20
Контактиое и про-	Нейтрально-чер-	3-7	12
екциониое копирова- ние	ный		
Контактное копа- рование. Возможию вспользование для проекцвонного копи- рования прв увеличе- нии селы света лам- шь в увеличителе или больших выдержках	Тон зависит от степени разбавления прсдътеля. Возможим переходы от черно-коричневого до краспофиолетового	2-4	12
Контактное копи-	Зеленый разных оттенков	1-2	12
Контактное копе- рование с непосред- ственным (без прояв- ления) получением вы- димого взображения кремового. Белая подложи	Бумага требует вирирования, пос- ле которого дает сине-черный или коричневый тон		6

глянцевой (1), полуматовой (2), матовой (3), мелкозернистой (4), крупноверплотности, Таким образом индекс 011 расшифровывается наи «особогляниеным номером бумаги, указываемым на упаковке. Связь между условным но-

		Таблица	IV, 18
Синопленка	черно-белая	позитивная	

Назначение материала	Тип мате- риала	Светочувствительность по ГОСТ	Реномендуемый ноэффи- циент конграстности	Коэффициент нонтрастно- сти, достигаемый при про- нядении 4 мин, не выше	Плотность вуали при про-	Фотографическая широта при коэффиценте контра- стиссти, равном 2	Максимальная плотность при проявления в мин, не ниже	Разрешающая способнооть, не виже (лин/мм)	Продолжительность финси- рования, не более (мин)
Получение позитивов в резуль- тате копи- рования кинонега- тивов	M3-35 M3-32-2 M3-32-1 M3-V M3-3	0,5— 1,0 0,5— 1,0 0,5—	2,0 2,0 2,5	2,6— 3,0 2,6— 3,0 2,8— 3,2	0,08 0,05 0,08	0,6	3,0	100 100 100	2
	· -	1,0	-	3,2					

Примечания: 1. Пленка МЗ-32 и ЦП-32 имеет ширину 32 мм (2×16) и выпускается с двусторонней (МЗ-32-2 и ЦП-32-2) или односторонней (МЗ-32-1 и ЦП-32-2) перфорацией. Пленка МЗ-У имеет ширину 35 и 16 мм (2 × 8 мм).

2. Основа пленок целлулованая, пиапетатная, триапетатная. неподкращениая.

3. Метраж ролика 32-мм пленки 300+5 м. Метраж ролика 35-мм пленки 300 + 15 м.

4. Намотка слоем внутрь.

T

5. Гарантийный срок кранения 12 мес. По истечении этого срока вуаль не должна превышать 0,08, а коэффициент контраст-

ности не должен быть меньше 2.

Фотоматериалы в фабричной упаковке при температуре помещения 17 + 3° и относительной влажности 40 - 60°/, сохраняют свои свойства в пределах гарантийного срока, указываемого на упаковке. При дальнейшем хранении материалов понижается их светочувствительность и контрастность, а плотность вуали новышается. Эти явления особенно сказываются на пветофотографических материалах, у которых каждый из трех светочувствительных слоев по-разному изменяет свои свойства, в результате чего ранее хорошо сбалансированный материал окавывается бракованным. Старение материала идет тем быстрее, чем выше его светочувствительность, причем вне фабричной упаковки (в кассетах, съемочных аппаратах, расклеенных коробках и т. д.) процессы старения ускоряются,

В экспонированных, но непроявленных светочувствительных слоях также возможны значительные изменения, так, например, у некоторых фотоматериалов во время хранения обнаруживается фоторегрессия - самопроизвольное разрушение скрытого фотографического изсбражения из-за окисления его центров кислородом воздуха в присутствии влаги. Степень фоторегрессии у разных светочувствительных слоев неодинакова: в одних случаях она едва заметна, в других — приводит к почти полному исчезновению изображения. Наиболее часто фоторегрессии подвержены позитивные материалы. У высокочувствительных материалов замечено явление усиления скрытого фотографического изображения. Также замечено, что вернистость изображения по мере удлинения сроков хранения экспонированного материала увеличивается. Вследствие этих причин экспонированный фотоматериал всегла следует обрабатывать возможно быстрее.

Таблица IV, 19 Фотокомплект «Момент»

Назначение		Общие сведения			Общая све- точувстви тельность	Длинновол- новая граны- ца спек- тральной чувстви- тельности, им	
Применяется ко в фотоап те «Момент» получения по ва через 2—3 после съем	Матернал состо- ит из позитив- ной и негативной лент. Комплент рассчитан на 8 снимнов 3,2× 10,5 см			32	580		
Цвет позитивного изображе- иня	Поверхность позитивной бумзги		Плотность подложки, в/м ²	Г	Гарантийная сохранис- мость		Упаковка
Черный	Глянце	Вый	130	1	2 месяц	98	Картон- ная коробка 10,5×6,5× ×4 см

Технические фотогра

		1	1 .	1 + 1		
Тип бума- ги	Назначение бумаги	Общие сведения	Предел спентраль- ной чувствительно стн, ммк	Полевный интервал	Коэффициент контрастисстя	Тон изображения
«Фото- копир»	Изготовление фотокопий без применении фотоаппарата методом рефлексного копировании	Малочувст- вительная бумага очень высокой контраст- ности	-	0,3	-	Чер- ный
Реги- стри- р ую- щая	Фотографическая запись в регистрирующих приборах — осциллографах, влектромардиографах и др.	Высокочув- ствительная ортохрома- тическая бумага	580	1,1-1,2	1,3-1,4	То же
Фото- стат- ная	Получение фотографи- ческих коний со штриховых и полутоно- вых ориги- калов. Используется главным образом в специальных репролукци- оных апиаратах	Высокочув- ствительная ортохрома- тическая, контрастная бумага	580	0,9—1,0	1,7—1,9	То же
Ревер- сив- ная	Съсмка полутоновых и штриховых оригиналов, Можно ис- пользовать фотовато- матах	Высокочув- ствительная ортохрома- тическай бу- мага с обра- щением (получением поэнтива в результате съемки). Подпонка лакирована. Эмульсон- ный слок хорошо задублен		Нормальная 1,2-1,4; контрастная 0,9-1,1	Нор- мальная 1,2; конт- растная 1,5	Корич- невый

Таблица IV, 20

фические бумаги

	arus	*			Формать	и упаковн	а
25	0 yw	OLLI	8	Форм	атная	Руло	нная
Цвет подложии	Поверхность бумаги	Плотность поллож- ки, в/м²	Гарантийная со- хранлемость	в ноивертах по 20 дистов	в норобнах по 100 листов	неперфори- рованизя	перфориро- ванная
Бе- дая	Полу- мато- вая	100 m 130	12 Mec.	13×18; 18×24; 24×30; 30×40	13×18; 18×24; 24×30; 30×40	Ширина 60 см, длина от 50 до 200 м	
То же	То же	100 n 130	12 мес.	-	-	Ширина 6, 7, 9, 12, 14, 18, 20, 21 см, длина от 10 до 50 м	Ширипа 3,5 см, дляна от 5 до 20 м
То же	То же	100 и 130	12 мес.	-	18×24; 24×30; 30×40	Ширина 45,5 и 21 см, длина от 10 до 100 м	Ширина 10,0 см, длина от 10 до 50 м
То же	То же	130	12 Mec.	-	-	-	Піирина 21 см, дляна 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 100 м
					1		

определение экспозиции

экспонометрический контроль освещения

Сущность экспонометрического контроля освещения по справочным данным) светотехнических характернотяк освещенного объекта фотографирования пли киносъемки. При помощи калькулятора или таблиц, связывающих измеренную световую величину с характеристиками оптики, свойствами светочувствительного слоя и выдержкой, определяются значения выдержка и отпосительного отверстия (числа двафрагмы), применение которых при съемке обеспечивает получение пормально экспонированного негативного плоборажения объекта.

У некоторых экспонометров (например, «Ю-11-2, Ленинград») калькультор позволяет определять также и так называемое экспозиционное число (иногда его называют световым значением), которое учитывает одновременно и выпельку и число плафоатым.

Экспозиционное число L легко определяется и формулы

$$2^L = \frac{n^2}{t}$$
,

где n — число диафрагмы; t — выдержка.

Формулу можно переписать и так:

$$L = \frac{2 \lg n - \lg t}{\lg 2}.$$

Нетрудно видеть, что L=0 при относительном отверстии 1:1 и выдержие 1 сек.

При относительном отверстии 1: 4 и выдержке, например, ¹/₁₀₀ сех экспоэиционное число оказывается равным приблизительно 11.

У некоторых фотоаппаратов с центральным затвором (например, «Юность») имеется возможность установки не

только выдержки и двафрагмы по отдельности, но в установки экспозиционного тисла в соответствии с показанием экспонометра; тогда при каждом изменетии по желанию фотографа, например, выдержки взгоматически изменяется и двафагма, а экспозиция остатега, неваменной,

При фотографировании нормальным негативом принято считать такой, у которого все приссти влементов объекта съемки воспроизведены в правильном соотношении фотографическими почернениями. Выполнение этого требования возможно лишь, если витервал дрисотей объекта равен или мевьше фотографической широты светочувствительпого слол, или точнее, когда десятичный логарифм отношения максимальной яркости объекта к минимальной равен или мевьше фотографической широты светочувствительного слол (в логарифмическом стандарятком выражении).

Значения фотографической широты обычных чернобених негативных материалов при нормальном проявлении составляют 1,5—1,8 (т. е. 1:30—1:60 в арафметическом выражении). Интервалы яркостей различных объктов съемки могут иметь вначительно объявше выячения:

эти значения приведены в табл. V. 1.

Вояможность удовлетворительного фотографирования объектов, витервал ярностей которых иногда довольно вначительно превышает фотографическую інпроту светочувствицельного матервали, обусловлена тем, что практически оказывается вояможным использование не только примоминейного участка характеристической кривой светочувствительного материала, но и ес криволивейных участков, т. с. областей недодержии и передержки. При этом самые яркие или самые темные (дли не и другие), обычно маловажные, участки объекта съемки воспроизводятся на нестативе и на отпечатке не совем инавильно. Нистол важе

Таблица V, 1 Интервалы яркости некоторых объектов съемки

Объекты съемки	Интервал ярко	стен
ооъекты оъемки	отношение	логарифм
	-	1
Пейзаж без переднего плана при рас- сеянном свете в пасмурный день .	1:5-1:10	0,7-1
Пейзаж без переднего плана при пря- мом солнечном свете	1:10-1:30	1-1,5
Пейзаж без переднего плана против света	1:20-1:40	1,3-1,6
Пейзаж с передним планом при пря- мом солнечном свете	1:20-1:60	1,3-1,8
Пейзаж с очень темным передним планом при солнечном свете	1:100-1:300	2-2,5
Пейзаж с дневным солнцем в кадре	1:2000000	6,3
Городской пейзаж без переднего пла- на при солнечном свете	1:10-1:40	1-1,6
Узкие затемненные улицы с отдель- ными зданнями, освещенными солн- цем	1:100—1:500	2-2,7
Здання темные на фоне неба	1:100-1:200	2-2,3
Темные проемы н арки с₀ ярко осве- щенными солнцем фонами	1:1000-1:10 000	3-4
Группа в солнечный день в зависи- мости от направления света	1:20-1:300	1,3-2,5
Группа в пасмурный день	1:10-1:60	1-1,8
Человек (портрет) на фоне открытого пейзажа при солнечном освещении	1:10-1:100	1-2
Внутренний вид светлой комнаты, снимаемой против окон без подсвет- ки	1:100—1:500	2-2,7
Впутренний вид темной комнаты, снимаемой против ярко освещенных окон без подсестки	1:100 000	До 5

потерей деталей. Такое не вполне точное воспроизведение объекта съемки не во всех случаях следует рассматривать как недостаток, так как и при непосредственном рассматривании объекта глазом последний также не всегда правильно воспринимает значительно отличающиеся друг от друга яркости, т. е. как бы имеет ограниченную широту.

При фотографировании объектов с большим интервалом яркостей решение экспонометрической задачи сводится к подбору таких значений относительного отверстия объектива и выдержки, при которых в пределы практической (с учетом некоторой допустимой передержки и недодержки в светах и тенях) фотографической широты светочувствительного материала укладываются яркости наиболее существенно важных элементов объекта.

Несколько иные требования к негативу предъявляются при киносъемке; здесь, учитывая невозможность индивидуальной обработки негативов и позитивных копий, отсутствие возможности индивидуального полбора позитивного материала, а также необходимость последующего совместного монтажа кадров, снятых в различных условиях освещения, нормально экспонированным негативом принято считать такой, в котором кожа лица человека, являющегося основным сюжетно важным элементом громадного большинства кинокадров, воспроизводится почернениями с оптической плотностью, лежащей в пределах 0,8-1,0. Оптические плотности остальных элементов киноизображения должны находиться в пределах от 0.2 (тени) до 1,4-1,5 (яркие света). При отсутствии человека в кадре оптические плотности всех элементов кадра должны быть такими же, какими они были бы, если бы в капре было изображение человека.

При киносъемке на обратимой пленке требования являются аналогичными, лишь величины оптических плотностей обращенного, т. е. позитивного, изображения на узкой пленке выражаются другими цифрами: для лица человека $D \cong 0.7$, для теней $D \cong 1.8$ и для светов $D \cong 0.4$.

Степень почернения участка проявленного негативного изображения определяется довольно сложной вза-

имозависимостью ряда факторов.

В известных пределах (см. стр.210) при заданных условиях проявления степень почернения прямо пропорциональна светочувствительности негативного материала

(S) и экспозиции (H), представляющей собой произведение освещенности (E) светочувствительного слоя при съемке на выпержку (t):

 $H = E \cdot t$ $\Lambda \kappa \cdot ce\kappa$.

Оптическая плотность почернения при тех же условиях прямо пропорциональна десятичному логарифму эксповипии:

 $D \sim \lg H$.

Освещенность светочувствительного слоя и величина вы-Освещенность светочувствительного слоя и величива вы-держки и являются теми факторами, на которые фотограф может влиять ири съемке. Возможности кинолюбителя являются более ограниченными — при невыменной частоге съемки и обтюраторе камеры с постоянным углом открытия кинолюбитель не может изменить выдержку и выпужден для получения правильно экспонированного нетатива изменять только освещенность пленки.

изть только ореживания обисиваризация обесивно выме-нять только освещенность вленки, и выть только освещенность вленки, и степень открытия его днафрагмы) или изменяя яркость объекта выменяя яркость объекта съемки; можно также применять светофальтры. При заданных условиях освещения (егкественное натурнее освещенене, стационарное освещение в помещениях) в условиях яюбительской съемки изменение отнещениях) в условиях яюбительской съемки измененности свето-екта съемки, практически весьма затурдингельно; един-ственным способом регулирования освещенности свето-чаственным способом регулирования освещенности свето-нати кинолюбительм, регулирование освещенности свето-или кинолюбительм, регулирование освещенности свето-или кинолюбительм, регулирование освещенносто обре-или кинолюбительм, регулирование освещенносто обре-деляется отражающими свойствами поверхностей и их освещенностями, которые можно изменять, управляя

осветительными приборами.

экспонометрические пробы

При отсутствии фотовлентрического экспонометра, а таже при отсутствии данных о светочувствительности плевим осуществляется пробива съемка нескольких кад-ров при одном и том же относительном отверстви объектива в различных выдержках яли при одной и той же выдержке

и различных относительных отверстиях объектива. Проявленные негативы оцениваются визуально с точки арения намлучией проработки реталей как в сегетах, так и в тенях изображения, а при большом интервале пркостей объекта—с точки зрения намлучшей проработки цеталей в сюжетноважной части изображения. Данные о выдержке и отноствельном отверстии, соответствующих отобранному негативу, берутся за основу для выбора з колозиции.

При этом воможно увеличение или умевьшение выдержки по сравнению с найденной при одновременном изменении днафратмы объектива; увеличению или уменьшению выдержки в два раза должно соответствовать закрывание или открывание диафратмы на 1 ступень номиадь-

ной шкалы.

Метод проб применяется главным образом при искусственном освещения в помещениях, в частности при таких видах фотографирования, как макро-, микро-, репродукционная съемка мелких оригинаясия, когда применение экспонметра оказывается затрудингальным.

При наличии экспонометра метод проб позволяет приближению определить иногда невывестную светочуюствительность фотоматериала пругом обратного пересчета по кальчулятору экспонометра измеренной световой величины и отимальной выдержки и диафратим (соответствующих налиучшему негативу) в величину светочувствительности. «

таблицы для определения экспозиции

Имеется большое количество таблиц и построенных ка ка базе калькуляторов для определения правильной экспозиции в различных условиях освещения. Несмотри на их канущуюся точность, эти таблицы и калькуляторы позволяют получить лишь ориентировочные даниные для определения экспозиции; это обусловлено обилием в таблицах трудию классифицируемых факторов и смещением постопних для данной съемки величин с переменными, не мотущими быть достаточно точно определениями.

Пользование таблицами и калькуляторами может быть допущено лишь для случаев обычной съемки на чернобелых фотоматериалах при естественном освещении; для цветной киносъемки таблицы практически не могут быть

Таблица V. 2

Переходные данные для определения выдержки в зависимости от различных условий

 Относительное отверстие и выдержка (за исходное принято 1:8)

Число диафрагмы	2	2,8	4	5,6	8	11	16
Относительные значения выдержки	0,6	0,13	0,25	0,5	1	2	4

В. Светочувствительность и выдержка (за исходную принята 32)

Светомуветвительность 32 45 65 90 130 180 250 Относительные 1 0,5 0,25 0,13 0,6 0,3 0,15 выперяния

В. Освещенность и выдержка (за исходную принята 100 000 лк)

(0)	и походиј.	ю прините	1 100 000 *	"")	
	На солнце	В тени дерева	Под открытым навесом	В комнате у окна	В середин комнаты
Освещенность в люксах, прибл.	100 000_	10 000	6 000	2 500	300
Относительные зна- чения выдержки	1	10	17	40	330

Г. Облачность и выдержка

(за исходную принято солнце и белые облака)

	Сол	ще	Бев солнца			
и белые облака	безоб- лачно	и темные облака	сквовь товкие облака	серая облачность	пасмурно	грозовые тучи

Относительные значения выдержки

Д. Время года и выдержка (за исходное принято май, июнь, июль)

Время года	Ян- варь	Фев- раль-	Март	Ап- рель	Май ноль		Сен- тябрь	Ок- тябрь	
Относитель- ные значения выдержки	4,5	2,5	2	1,5	1	1,5	2	2,5	4,5

Е. Время дня и выдержки

для географических широт 50-60° (за исходное принято 13 час)

Время дня	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Относительные значения вы- держки: в июне в декабре	4		2 16		8		1 4		8		2 16		4

рекомендованы. Встречающиеся таблицы для искусственного освещения также являются неудовлетворительными.

В основу определения экспозиции по табличному методу кладутся соотношения, приведенные в табл. V, 2.

Выдерянка при съемке определяется не только свойствами фотомагериала, карактеристиками объектива и условиями освещения. Кроме этих технических условий фотографического процесса важную роль играет собственное движение синмаемого объекта или фотоаппарата (при съемке с движущихся транспортных средств). При этом выдерянка должна быть тем короче, чем быстрее движется объект съемки относительно фотоаппарата, чем блике направление движения объекта к периецикуляру к оитической оси объектива фотоаппарата, чем длиние фокусное расстояние объектива, чем блике объект съемки к фотоаппарату. Ориентировочные данные для выбора максимально допустимых выдериже и при фотографировании дви-

Таблица V, 3

Фотографирование движущихся объектов (вормальный объектия)

(
Название объекта или сюжета	Снорость движения, м/сек	Выдержив в зависимо- сти от направ ления дви- жения, сек
Плавание, лодки, пешеходы, спокойные детские игры, илывущие облака	1-2,5	1/25-1/100
Велосипедисты, водное поло, лыжные прогулки, катание на коньках, съем- ка с яхты, с парохода, брызги, водо- пады, птицы в полете, животные на бегу	2,5—5	1/50-1/250
Мотоциклисты, автомобили, легкая ат- летика (бег, прыжки), моторыме лод- ки, съемка с поезда, гребля, парус- ные гонки, бег на коныках	5—10	1/100-1/500
Съемка со скорого поезда, автомобиля, гимнастические упражнения на снаря- дах, игры с мячом	10-25	1/250-1/1000
Быстрые движения (авто-и мотогонки, электропоезда), стремительный полет итиц, удар по мячу (футбол, теннис)	25—50	1/500—1/2000

Примечави: 1. При применении длиннофокусных или широкоугольных объективов выдержка должна быть изменена обратно

пропорционально фонусному расстоянию объектава.

2. Таблица составлена для удоления объекта съемки на 10 м.

При удалении на 5 м выдержим умещымот в два раза. При удаления на 25 м выдержим умединивают в два, на 50 м— в четыре газа.

жущихся объектов фотоаппаратом с объективом с нормальным фокусным расстоянием приведены в табл. V. 3.

Для определения выдержки в различных условиях съемки при естественном освещении приведены данные в табл. V, 4.

В каждой из таблиц следует отыскать наиболее соответствующий условиям съемки пункт, запомнить условное число и затем сложить эти условные числа. В таблице И против числа, соответствующего найденной сумме, указана отысквавамая выдержка.

Публикуемые в некоторых взданиях аналогичные таблицы для искусственного освещения лампами накаливания не могут быть рекомендованы вследствие значительных ошибок, возникающих из-за практической невозможности учета влияния нескольких совместю работающих
источников света, влияния отражателей у лами и отражаноших поверхностей стен, потолка и пола, а такие вследствие наличия значительного влияния колебаний папряжения питающей электроссти на световые характеристики
ламп.

Таблица V, 4

Выдержка для съемки при естественном освещении А. Место съемки

Место съемии	Условные числа	Место съемки	Условиы числа
На море, озере, снежной равиние На морском берегу, в открытом поле На площадих, стадио- нах У светлых зданий На швроких улицах В узяких улицах В темных узяких улицах, в дворах	1 2 4 5 5 8 10	Под редкими деревьями В лесу В густом лесу В комнате у окна В комнате в 1 м от окна В комнате в 2 м от окна	10 12 .15 10 14

В. Небо

Небо	Солнце с белыми облаками	Безоб- лачно	Солнце сквозь легине облака	Сплошная серая облач- ность	Пасмур- но	Грозовые тучи
Услов- ные числа	0	1	2	3	4	6

В. Время съемки

		, ru e	Месяцы							
июнь дкои	май август	апрель сентябрь	март октябрь	февраль ноябрь	январь денабрь					
0	0	1	1	3	4					
0	1	1	2	4	5					
1	1	2	3	5	7					
1	2	3	5	7	8					
2	3	5	7	8	-					
5	6	. 8	9	_						
7 .	8	9	_	_						
9	9	_	_	_	-					
	0 0 1 1 2 5 7.	0 0 0 1 1 1 1 2 2 3 5 6 7 . 8	мюль август семтибрь 0 0 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 3 5 6 8 7 8 9	Вистра Витуст Сентибрь Октибрь	NOORS SERVET CONTRIGED NOTRIGED NOORS NOORS					

Г. Географическая широта

Д.	Высота	над	уровнем	моря	

Райоп съемки по широте	Условные числа	Высота, над уровнем моря, м	Условные числа
Севернее Ленин- града Москва	+1	0 1 000	0 -1
Киев	-1	2 000 3 000	-2 -3
Крым, Кавказ Ашхабал	-2 -3	4 000	-4

Е. Светофильтр

Кратность	Без- фильтра	1,5	2	3	4	6	8
Условные числа	0	1	. 2	3	4	5	6

Ж. Светочувствительность фотоматериала

Светочувствительность, единицы ГОСТ	11	16	22	32	45	65	90	130	180	250
Условные числа	4	3	2	1	0	-1	-2	-3	-4	_5

3. Относительное отверстие

Относительное отверстие	1:1,4	i:2	1:2,8	1:4	1:5,6	1:8	1:11	1:16	1:22	1:32
Условные числа	-2	0	2	4	6	8	10	12	14	16

И. Выдержка

Сумма услов-	9	1	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Выдержки,				_	_	_		_		-		_
Сумма услов- ных чисел												
Выдержки,												

ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЭКСПОНОМЕТРЫ

Значительное снижение цен на фотоэлектрические окспонометры отечественного производства позволяет полностью отказаться от использования неточных оптических экспонометров, показания которых не являются объективными и зависят от индивидуальных свойств глаза наблюдателя и условий его адаптации.

В современном фотоэлектрическом экспонометре применяется селеновый фотоэлемент с запирающим слоем въдимощийся при попадании света на его поверхность генератором электродвижущей силы, т. е. не требующий применения источинов питания. К фотоэлементу присоединее чувствительный стрелочный гальватометр, шкала которого отградуирована обычно в условных величинах, пропорциональных измеряемой световой величине. Калькулатор экспонометра поволяет для заданной светочувствительности фотоматериала на основании фотометрического измерения цайти значения выдержки и относительного отверстия объектива, обеспечивающие получение оптимального по экспозиции негативного изображения.

В общем случае работа с экспонометром сводится к выполнению следующих последовательных операций:

- а) установка величины светочувствительности фотоматериала на калькуляторе;
 - б) измерение той или иной световой величины;

 в) совмещение стрелки или деления на диске калькулятора со значением измеренной световой величины на диске калькулятора или шкале гальванометра;

 г) отсчет на калькуляторе выдержки для заданного относительного отверстия или относительного отверстия для заданной выдержки.


Современные фотоэлектрические экспонометры позволяют производить как намерение яркости объекта съемки (так называемого отраженного света), так и измерение его освещенности (так называемого надающего света).

Ограничение усла охвата экспонометра, необходимое для измерения яркости, осуществляется путем помещения фотоэлемента на дне шахты, установки перед ним решетчатой блееды (ниогда с линзовым растром), использования плоско-выпукатой линзым и т. и. При измерении яркости горизонтальный угол охвата экспонометра обычно близок к 60°, вертикальный составляет 35-50°.

При измерении освещенности на входное отверстие экспонометра надевается наседка, представляющая собой илоское или слегка выпуклое молочое рассенвающее стекло, обеспечивающее возможность получения угла охвата как по вертикали, так и по горизонту около 180°.

Экспозиция при помощи фотоэлектрического вкспонометра определяется одним из трех основных методов.

1. Метод измерения средневзвешенной яркости. При использовании этого метода экспонометр с ограничителем угла охвата, расположенный около фотоаппарата, направляется на объекты снимаемого пространства так, как это показано на рис. V, 1.



знции по методу измерения средневавешенной яркости (всего отраженного света)

ции по методу взмерения яркости участка (отраженного участком света)

При таком измерении отсчет гальванометра пропорционален величине средневзвешенной яркости всех поверхностей объекта съемки, обращенных к экспонометру, и учитывает, следовательно, не только величины яркостей отдельных участков, определяющие собой величины почернений негатива, но и площади этих участков. Это приводит к возможности значительных ошибок в определении правильной экспозиции в тех случаях, когда сюжетно важный объект относительно небольшого размера расположен на большом значительно более или значительно менее ярком фоне; к таким случаям можно отнести, например, съемку лыжника на снегу, темных предметов на фоне неба или светлых зданий и т. н. или съемку человека в светлом костюме на фоне леса или темного здания и др. В большом количестве случаев обычного фотографирования так навываемых средних объектов метод измерения средневзвешенной яркости дает удовлетворительные результаты — с полученных негативов путем индивидуального подбора условий могут быть напечатаны хорошие отпечатки. Для определения оптимальной экспозиции при кино-

Для определения оптимальной экспоэнции при киносъемке, сосбенно на обратимых кинопленках, метод цамерения средневзвешенной яркости рекомендован быть не может как не обеспечивающий выполнения основного требования к кинонетативам и кинопозитивам— получения одинаковой во всех кадрах плотности изображения лица человека при постоянном коэффициенте контрастности. При съемке из окна закрытого движущегося автомобиля, вагона поезда, из самолета, из окна здания, сцены театра из зала и т. п. метод измерения средневзвешенной яркости издается епиственно возможным.

2. Метод измерения яркости участка. При использовании этого метода экспонометр с ограничителем угла охвата подпоситкя непосредствение и гому участку объекта, яркость которого измеряется, как это показано на рис. у. 2. Расстояние между экспонометром и объектом должно быть не больше размера измеряемого участка, так как в противном случае на фотоэлемент упадут лучи света от сосепик участков объекта, имеющих другие яркости.

При таком измерении яркости, например, лица отчем может быть непосредственно использован для калькуляции экспозиции; при этом на средней по контрасту черпо-белой петативной пленке правильно воспроизведутся все участки объекта, аналогичное измерение яркости которых даст в 10—12 раз меньший (для светбэ) или в 10—12 раз больший (для темей) отсете выдержим по калькультору *.

Для обеспечения правильного воспроизведения максимально возможного интервала яркостей объекта съемки измеряется яркость наиболее темного участка и для варавее выбранию о относительного отверстия объектива определяется выдержка, затем для тех же условий определяется выдержка для наиболее яркого участка и после этого для съемки берется оредияр выверикта.

При измерении приссти участка объекта съемки следуот прагать нечаниного затенения измеряемого участка как рукой, так и самим экспонометром. Для определения правыльной экспозиции при съемке на цветной пленке метод измерения рикости участка объекта непритоден вып-ду возможности получения ошибочных результатов, связанной с той лли иной окраской участков объекта съемки.

При киносъемке этот метод применим лишь для измере-

ния яркостей лиц снимаемых людей.

3. Метод измерения освещенности. Это измерение производится экспонометром с надетой на его входное отверстие светорассенвающей насадкой и, являясь наиболее распростравенным при киносъемке и цветном фотографиро-

^{*} Это соответствует ±3,5 делениям шкалы гальванометра экспонометра «Ленинград».

Таблица V, 5

Основные характерные особенности.	Гальманометр вмеет досприфактичствую инсалу с ус- домилам детентикам ограничетов. Угля отдяти решій Гальманометр вмеет досприфактичствую харатери- ститу со шкалой без досновії, ограничетов. угля отдате — патат примустовлю бероні: оди прави-	Неотъеклемая часть малоформатного фотоаппарата; плала тальзавометра с постоянной меткой, до кото- рой стренка поводится введением в цень поременно- тую соппотивления	Экспономотр для профессиональной кинослемки с двужя съемными насадками; гальваномотр слипей- пой пиялой; съем дланавопов намерения яркости; писть двалазоном измерения съемнати	Экспонометр для профессиональной киносъемки с двумя отклушами насадиами гальанометр с ли- нейтой шкалой; самь диалазонов взмерения кркости; песть днамазонов измерения соемценности
Углы ох- вата при измерении приости,	60×40°	70×40°	40°	42°
Пределы измерений	10—50 000 acc 60 × 40° 50—250 000 acc 70 × 40° 8,5—500 000 acc 70 × 40°	I	20—25 000 ac6 20—100 000 .s.r.	15—250 000 ac6 20—100 000 лк
Измеряемая световая величина	Яркость Освещен- ность Яркость Освещен- ность	Яркость	Яркость Освещен- ность	Яркость Освещен- ность
Tun	Ю-11 «Ленинград» М-41/2 «Ленинград-2»	На анпаратах: «Киев»-3, -3A, -4A	эп-3	911-4

вании, может быть также рекомендовано и для определения экспозиции при обычном фотографировании на чернобелых светочувствительных материалах.



Рис. V, 3. Определение экспозиции по методу изменения освещенности (падающего света)

Рис. V, 4. Определение экспозиции по методу измерения освещенности, когда объект и фотограф освещены одинаково

При искусственном освещении объекта экспонометром измеряют максимальную освещенность поверхности съженто важного участка объекта, т. е. измеряют свет от основного осветительного прибора, падковидий на объект экспонометром, направленным прямо на этот прибор, как это показано па рис. V, 3. Экспозиция, определенняя этим методом, позволяет получить на негативе оитимальную плотность для лица человека; пзображения остальных предметов на негативе при такой же освещенности будут изображаться более или менее темными, в соответствия с их освещенностими и отражательными способлюстими.

При съемке на черно-белых материалах можно рассчитавть на правильное воспроизведение всех основных эломентов объектов, освещенности которых отличаются от освещенности лица человека в 4 раза *; при цветной съемке в среднем допустным различия освещенностей в 2—раза **.

При съемке в условиях естественного освещения вив помещений, когда объект съемки и фотограф освещены одинаково, можно измерять, как это показано на рис. V, 4, освещенность, создаваемую солицем или небом около фотовпиарата.

Панные экспонометров приведены в табл V, 5.

^{*} Это соответствует ±2 делениям шкалы гальванометра экспонометра «Ленинград».

^{**} Это соответствует ±1-1,5 делениям шкалы гальванометра экспонометра «Ленинград».

ФОТОКИНОСЪЕМКА

ТЕХНИКА ОСВЕЩЕНИЯ ПРИ СЪЕМКЕ

Установка света по основным видам

Свет в процессе фото- и киносъемки является важнейшим изобразительно-выразительным средством. При помощи светотени можно выявить объемную форму снимас-



Рис. VI, 1. Схема расположения осветительных приборов по основным видам света

мых объектов, обрисовать контурную линию, подчеркнуть светом строение поверхности.

Основная задача в работе с освещением — раскрытно идейно-художественного содержания снимаемого объекть решению этой задачи необходимо подчинить все изобразательные и технические средства, создать наиболее совершенную изобразательную форму.

Свет при фото- и киносъемке устанавливается на снимаемом объекте по так называемым основным видам:

основной, рисующий свет; ваполняющий свет, для подсветки теней; контровой свет, встречный по направлению; фоновый свет, для освещения фона; моделириющий свет, для выявления деталей. На рис. VI, 1 приведена схема обычного портретного освещения. Основной свет (а) создает светотеневой рисунок на объекте съемки. Заполняющий свет (б) в необходимой



Рис. VI, 2. Схемы освещения одним источником света:

a — переднее освещение от аниврата (поворот лица в фас), δ — передне-бомовое справа (поворот лица в 3/4); ϵ — контровое справа (поворот лица в пофиль)



Рис. VI, 3. Схемы освещения двумя источниками света:

а — объект повернут и намере (фас), обращения передис-боловой рисухоний сент (л), обращений пред (л),




степени подсвечивает тени на лице и костюме в требуемом соотношении со светами. Контровой свет (в) очерчивает световым контуром форму сбъекта. Фон освещен осветительным прибором (е) в требуемом соотношении к снимаемому объекту. Моделирующий свет (д) помогает уточнить освещение деталей лица, костюма.

Этот метод освещения, т. е. последовательная, точная установка света по основным видам, с решением конкретных задач освещения, применим для съемки любых объектов. Практически не обязательно использовать всегда все виды света, включая пять источников освещения. В большинстве случаев достаточно бывает 2—3 источников света;

Рис, VI, 4. Схемы освещения тремя источниками света:

— объетное портретнее освещения (певорот годова в з²), основной свет (1) передив-верши-боловай по певода певода по певода по певода по певода по певода по певода певода певода по певода певода



одним осветительным прибором можно осветить основной объект съемки и фон; не всегда требуется моделирующий, контровой свет (рис. VI, 2; VI, 3; VI, 4).

Съемка на натуре

Условия естественного освещения

Выбор условий естественного освещения для целей съемки всегда имеет большое значение.

Съемка на натуре производител чаще всего днем, при солнце пли в пасмурную погоду. Съемка может производиться в утренине в вечерине часм (лучшее время для портретибі съемки), во время восхода и захода солнца, в сумерки (так называемое рекимное время).

В солнечную погоду все объекты освещены направленым светом, имеющим сдиное направление, образующим одинаковую максимальную освещенность; светотеневое естественное освещение хорошо выявляет объемную форму объектов, фактуру поверхностей.

В насмурную погоду наблюдается светотональное, бестеневое освещение; главное значение в построении изоб-

ражения приобретают градации локальных тонов объектов

и фона.

Изменчивые и разнообразные условия естественного освещения могут быть успешно использованы для создания опредвенного настроения, колорита и пр., например при съемке в дождь и снегонад (тема «осень»), съемка цветущих деревьев при солище (тема «веспа»), съемка надвитающейся громы дактая солина разучи после пождя и т.п.

При съемке пейзажа, открытых пространств приходится терпеливо выжидать благоприятный момент по освещению, учитывать композиционное расположение в кадре облаков и теней от облаков, паличие воздушной пымки.

бликов света и пр.

Выбор времени съемки

При съемке на натуре пмеет большое значение положение солнца на небесном своде, которое для каждого момента определяется высотой и азимутом.

В зависимости от высоты солица (h) съемочное время дневной части суток делится на следующие периоды (рис. VI, 5):

1. Период низкого солицестояния (от 0 до 15°), время восхода и заката, время наибольших светоцветовых контрастов и эффектов естественного освещения.



Рис. VI, 5. Схема деления съемочного времени в зависимости от высоты солнца:

справа понавана высота солнца вимой — А, весной или осенью — Б и летом — В для пироты Москвы (в часах по депретному времени); слева приведена схема периодов высоты солища в градуса.

 Период наибольшего постоянства дневного света от 15° до 60°), когда освещение по спектральному составу приближается к среднему дневному «белому» свету, для которого сбалансированы цветофотографические материалы типа ДС.

 В период, когда солнце находится выше 60° над горизонтом, наблюдаются наибольшие светотеневые контрасты естественного освещения (табл. VI, 1; VI, 2; VI, 3). Кроме высоты солнца большое значение для съемок на натуре имеет направление солнечных лучей относительно меридиана.

Имея компас и зная азимут солнца, можно для каждой съемочной точки, для каждого съемочного направления на натуре точно установить час съемки, точно предъидеть, когда объект будет освещен в соответствии с предъявляемыми требованиями, в соответствии с творческим замыслом и поставленной наобразятельной задачей.

Таблица VI, 1 Высота солнца (в градусах) в различное время (для широты Архангельска 64.6°)

n		Часы по декретному времени											
Времи года	5	7	9	ii	13	15	17	19	21				
			В	ысота	сол	нца							
Зима				-2	2	-2	_	_					
Весна, осень		11	23	33	37	33	23	11	-				
Лето	10	21	35	45	48	44	34	21	10				

Рамкой в таблицах выделен период наибольшего постоянства естественного освещения, так называемое нормальное съемочное время (высота сотпцестояния от 15 до 60°).

Таблица VI, 2 Высота солнца (в градусах) в различное время (для шиноты Москвы 55.8°)

	Часы по денретному времени												
Время года	5	7	9	11	13	15	17	19	21				
Зима			В	ысота я	соли	нца	_						
Весна, осень	4	7	24 36	38 51	44 58	38 52	24 36	7	4				

Таблица VI, 3

Высота солнца (в градусах) в различное время (для широты Баку, Еревана, Ташкента 40°)

	Часы по декретному времени												
Времи года	5	7	9	11	13	15	17 -	19	21				
			Вы	сота	солн	ца							
Зима	-	_	5	20	26	21	5	_	_				
Весна, осень	-	8	31	52	62	52	31	8	_				
Лето	-	15	87	60	73	60	38	15	-				

В одном случае это может быть съемка против слета, в друтих случаях — с передпе-боковым слетом или по слету. Для практических расчетов удобна схема азимута солица для широты Москвы (рис. VI, 6 и табл. VI, 4; VI, 5; VI, 6).



Рис. VI, 6. Азимут солица (направление солнечных лучей относительно мериднана С—Ю):

А — зимний период (денабрь), Б — веспа вли осень (апрель или сентябрь),
 В — летний период (июнь) дли широты Москвы (в часах по депретному времени)

Таблица VI, 4

Направление солнечных лучей относительно меридиана в различное время года и дня (для широты Архангельска 64.6°)

				-								
				Часы	под	екрет	ному	време	ни			
Время года	5	7	9	11	12	13	14	15	17	19	21	
Зима	Градусы к востоку											
Весна, осень Лето	127	95 101	67 73	35 40	19 22	1	19 22	36 39	67 72	95 100	126	

Таблица VI, 5

Направление солнечных лучей относительно меридиана в различное время года и дня (для широты Москвы 55.8°)

	Часы по декретному времени													
Время года	5	7	9	ii	12	13	14	15	17	19	21			
	Γ.	радус		восто			Град	цусы		паду	+			
Зима Весна, осень	-	96	52 71	26 40	12 21	-1 0	20	28 40	53	95	-			
Лето	128	104	80	47	26	1	24	47		104	126			

Таблица VI, 6

Направление солпечных лучей относительно меридиана в различное время года и для (для широты Баку, Еревана, Ташкента 40°)

	Часы по декретному временя												
Времи года	5	7	9	ii	12	13	14	15	17	19	21		
	I +-	раду	сы к	вост	оку		Гра	дусы	ка	апад	y →		
Зима Весна, осень	-	99	79	27 51	14 28	-1	17 28	30 51	53 79	99	-		
Лето	127	109	90	66	43	0	41	65	90	109	127		

Азимуты со знаком минус означают, что в 13 часов (солнечный полдень) солнце находится восточнее точки юга (0).

Съемка в условиях неблагоприятного естественного освещения

К условиям неблагоприятного освещения на натуре относятся: низкая общая освещенность, слишком высокий или недостаточный контраст освещения, неблагоприятное направление солнечного света и др.

В съемочной практике часто встречаются следующие случан: при с ол не ч и ом о с в е щ е в и и могут иметь место значительные контрасты соещения, объект съемки может иметь слишком большой интервал яркостей. В подобных случаях можно применить подсветку от аппарата (отражательная фольговая или зеркальная подсветка, импульсная лампа). Отдельные пересвеченные участки объекта можно перекрыть от солнца тюлевым затенителем, веткой лерева.

При работе на натуре нужно точно учитывать время съемки (конкретно для каждой установленной съемочной точки), благоприятное направление солнечных лучей в момент съемки. Для этой цели наилучшее время съемки определяется заранее с помощью таблиц, компаса, солнечных часов.

При ц в ети о й с ъ е м к е, кроме того, существенное значение приобретает спектральный соста оспещения. В этих случаях особенно важно учитывать премя, когда солще расположено ниже 15° над горизонтом (время светониетомых эффектом).

При съемке объектов, обладающих слишком большим контрастом севещения, избыточими интервалом яркостей, таких как вирутенний вид помещения при солиечном освещения, сцены в лесу против солиечного света и т. д., можно использовать очень слабые туманные снегофильтры, применить легкое задымление простраителя в глубине кадра, синзить время произвлетав и глубине кадра, синзить время произвлетав и глубине кадра, синзить время произвлетам и жегонируя по теням

Снимая в пасмурную погоду, а также в дождь, туман, спетопад, приходится иметь дело с очень низким контрастом соещения; при съемие крупных планов — с невыразительным освещением лица верхним рассепным светом.

В этих случаях для совдания световых бликов, выявления боковым светом объема можно применить подсветку искусственным светом (лампы накаливания, импульсная лампа).

При съемке в о в р е м я д о ж д я, чтобы подчеркнуть дождевые капли, используется подсветка контровым светом по переднему плану. При этом важно, чтобы подсвеченные капли проецировались на темном фоне.

С к о м к а в с у м е р к и используется для воспроявледения на фотографии эффекта вечериего освещения; время съемки ныбирается е таким расчетом, чтобы обеспечить пеобходимую проработку теневых участков изображения. При съемках в сумерки и вечером широко применяются осветительные приборы, с помощью которых созвается необходимый светомой эффект, строится освещение на средних и крупных планах от видимых или расположенных за кадром источников света.

Съемка днем «под ночь» осуществляется в солнечную погоду против света на черно-белой пленке через красный светофильтр. Объект должен обладать большим интервалом яркостей, экспозиция рассчитывается по самым ярким участкам. Точка съемки может быть верхней, чтобы исключить из кадра небо. Сюжетно важные участки объекта съемки подсвечиваются, второстепенные детали фона и окружение притемняются (могут быть использованы оттененные серые фильтры, краевые сетки и т. д.). Съемка днем «под ночь», несмотря на условный характер

получаемого эффекта, может дать исключительно выразительные результаты, Работа над созданием подобных эффектов требует от фото- и кинолюбителя известной полго-

TORKH.

Применение подсветок и затенителей

Подсветка на натуре используется: по художественным соображениям, чтобы выделить светом главный объект съемки, и в силу технической необходимости, когда возникают излишние световые контрасты, отсутствует проработка деталей в тенях и др. Для фотосъемки удобно использовать импульсную лампу, для киносъемки — отражательную подсветку и осветительные приборы (рис. VI, 7).

Требуемые или задуманные в каждом конкретном слу-чае соотношения естественного освещения и искусственной чае соотношения естественного освещения и искусственном подсветки устанавливаются на основе расчетов с помощью экспонометра (аммеры естественной освещенности и ярко-стей объекта), выбором расстояния между имульсной лам-пой и объектом по ведущему числу.
При использовании отражкательной подсветки соотношения яркостей объекта и фона оцениваются на глаз и

контролируются экспонометром.

Затенитель, используемый при съемках на натуре, оатенитель, используемым при съемках на натуре, представляет себой проволочную рамку, на которую нати-гивается тюль или другая легкая материя. С помощью за-тенителя можно перекрывать солнечный слет, притемняя тем самым отдельные участки снимаемого объекта, напри-мер светлый костюм, лицо, слишком светлые участки фона. В сочетании с подсветлюй затенитель можно использовать для изменения контрастов освещения.




Рис. VI. 7. Схемы съемки на натуре с применением подсветки:

а - при солвечном освещении (передне-боковое по направлению) (1), подсветна заполняюпим светом (2); 6 - при солнечним светом (2); о — при ссинеч-направлению (контровое по направлению) (1), импульсизя ламиа или отражатель используются для освещения основным светом с близкого расстояния (2); подсветиа используется для освещения теней с большого расстояния (3); е—съемна в пасмур-вую погоду; дневной рассеянный свет (1), импульсная лампа для боновой подсветки (2)

Съемка в помещении с осветительной аппаратурой

Установка осветительных приборов

Осветительные приборы по направлению могут располагаться относительно оптической оси объектива следуюшим образом:

лереднее направление света (от аннарата);

Б — боковое:



Рис. VI. 8. Возможные положения источника света по направлению (схематическое изо-

В - передне-боковое;

Г — контровое (встречное);

Д — задне-боковое (рис. VI, 8).
По высоте осветительные приборы могут иметь следую-

щие направления: A — передне-верхнее направление, используемое наи-

А — передне-верхнее направление, в более часто;

Б — переднее (от аппарата);

В — верхнее; Г — контровое;

Д — нижнее направление (рис. VI, 9).

Съемка днем с подсветкой

Снимая днем в помещении, к подсветке прибегают в двух случаях: когда не кватает освещенности для моментальной выдержки и когда веудовлетворительно есетственное светораспределение: большие светотеневые контрасты, главный объект плохо освещен, неудачно направление света и др. (рис. VI, 40)

Съемка с импульсной дампой

Импульсная лампа применяется большей частью для освещения объекта съемки от аппарата. Фон при этом будет достаточно освещен только в том случае, если он расположен вблизи объекта — а (рис. VI, 11).

При съемке днем в помещении в качестве фона можно

использовать светлое окно — б.

При съемке в помещении — ϵ , когда фоном служит вид из окна, двери на улицу, во двор, листва деревьев, участок неба и т. д. Освещенные элементы натуры I, на фоне которых производится съемка менее освещенного объекта.



Рис. VI, 9. Возможные расположения источника света по высоте (схематическое изображение сбоку)




Рис. VI, 10. Схемы использования подсветки при съемке в помещении около окна:

а — направление сегественного света (1) боковое, подсветка ответа сего споряза (2), подсветка теленой стронам (3), подсветка безото намарата (2), подсветка фоне от сегественных светом (4), подсветка боков сегественных поитровых светом (1), подсветка от антарата (3), моделирующим подсветка (3), моделирующим подсветка (3), се — съсміта от онеа развижнению сегественным подсветка мотара (3), для выявления объема (3), подсветка мотаровым светом (3), подста контаровым (3), подста кон



Рис. VI, 11. Схемы съемки с импульсной лампой:

а — объект вблизи фона; б — объект на фоне окна (с вапавеской); е — съемка на помещения, объект на ватурном фоне (1), подсества импульсьой лампой (2) или с помощью отражателя (3) необъектым для установления требуемых яркостных соотношений между объектом и фоном



способствуют образованию большого интервала яркостей, высоких светотеневых контрастов. Чтобы подсветить объект, используется дополнительный источник света 2 (импульсная лампа) либо отражатель на белой бумаги 3





Рис. VI, 12. Схема съемни в помещении апнаратом, установленным на штативе, при нескольких вспышках импульсной лампы (a, b, e)



Рис. VI, 13. Использование отраженного света при освещении импульсной лампой

При съемке в темном помещении фотоаппарат может быть установлен на штативе, и тогда в процессе длительной выдержки (30–60 сер.) производится несколько вспышек импульсной лампой в требуемых направлениях (рис. VI, 12).

Свет импульсной лампы реэко направлен, одна вспышка обладает огромной мощностью, все это приводит к нарушению остественного эффекта освещения в помещении. Из этих соображений объект съемки иногда освещают отраженным светом, направляя лампу в потолок, на светлые стемы (рис. VI, 13).



ТЕХНИКА ФОТОСЪЕМКИ

Подготовка к съемке

Творческие и технические процессы создания фотографического снимка протекают в тесной взаимосвязи и последовательности.

После того как определилась основная тема и стали известны объекты съемки, необходимо наметить изобразительное решение и техничу рыполідення; надо явять, что необходимо подготовить для съемки. Это поможет в дальнейщем избегать случайцостей, предвидеть трудности, уметь их преодосывать в процессе работы.

Фотоаппарат

Малоформатный аппарат удобен для быстрой, оперативной съемки большинства объектов.

Аппарат с использованием роликовой пленки (формат 6×6, 6×9 см) или пластинок необходим, если предстоит значительное увеличение негатива, нужна высокая резкость контуров и деталей изоблажения.

Однообъективная зеркальная камераудобна для репродукций, для съемок с близкого достояння, при пспользовании оттепенных, ступенчатых, поляризационных светофильтров и для некоторых специальных пелей:

Для специальных видов съемок примеря, механиям нактова объективной доски на матового стекла или приспособление для стереосъемки, съемки панорам и т. д.

Объектив

Объектив с нормальным фокусным расстоянием пригоден для съемки большинства объектов.

Ш и р о к о ў г о л ь и м й облектив необходим для передачи на фотографии большой глубины, пространства, для обеспечения резкости при мистоплановом построении кадра; используется при съемке пейзажа, архитектуры, шитерыера. канра и т. д.

Длиниофокусный объектив позволяет с отпосительно большого расстояния синмать в врупном масштабе, обладает малой глубиной реако наображаемого пространства; обычно используется при портретной съемке, для съемки элементов удаленного нейзажа, для съемки животных и другых объектов, к которым нельзя близко подойти и.т. п.

Светосильная оптика позволяет производять можеттвльную съемку при низкой освещенности пли на фотоматериале относительно малой светочувствительности; применяется также, когда желательна малая глубина резфости, напириен при потретной съемке.

Светофильтры и насадочные устройства

Светофильтры и различные насадочные устройства, устанавливаемые перед объективом съемочной камеры, позволяют изменять тональность отдельных участков изображения, смягчать излишне резкий оптический рисунок или получать другие эффекты (рис. VI. 14).



Рис. VI, 14. Съемочные светофильтры:

 б. — круглой в квадратной формы равномерно отрашенные; в, в. — квадратный в примоугольный ступенчатые; в — примоугольный оттененный; в — примоугольный с двуми оттененными



В фотографии втими средствами можно пользоваться во время съемки и отчасти в процессе проекционной печати. Синмая кипофильм, приходится всю работу над изображением проводить в процессе съемки.

Наиболее распространенными являются плетные спетофильтры, которые высветляют при съемке на чернобелой пленке цвета, близкие к цвету светофильтра, и притемияют все дополнительные. Светофильтр бесполевло применять, ссли пленка не очувствлена к тем мучам, которые пропускает слетофильтр; при съемке акроматических (серых) предметов цветигой спетофильтр не оказывает избирательного действия и работает подобно серому светофильтру, требум увесличения выдержик (табл. VI, 7).

При натурной съемке на черно-белой пленке обычно используются следующие цветные светофильтры:

желтые, желто-зеленые — для коррекции излишией светочувствительности пленки к лучам синей части спектра, небольшого притемнения сине-голубых цветов и высветления желтых:

оранжевы е — для значительного притемнения неба, выявления облаков, уменьшения воздушной дымки;

к расим е— для создания необъчных эффектов, съемок нод ночь, для резкто высветления теплых и притемнения холодных тонов, при съемке удаленных объектов для уменьшения влияния димки. Для съемки на инфрахроматическом материале используются слетофильтры, пропускающие только инфольковсиме лучи:

Таблица VI, 7

Избирательное пропускание и поглощение спектральных турей светофильтрами различных пветов

Пвет светофильтра сини Фиолетовый Сапий	air	двета	нелтый	красный
Фиолетовый	ıñ ↓	зеленый	нелтый	красный
	V	///		1
Саний	1	1//		
		<u> </u>	1//	
Голубой	1	1		
Зеленый	//	1	1	
Желто-зеленый	4		1	
Желтый	//	1	1	1
Оранжевый	//		1	+
Красный	//		+	+
пропуская	>	спектрал	ьных луче	R.

з е л е н ы е - для высветления зелени;

с и не-голубые - для усиления эффекта воздушной дымки и для некоторого снижения контраста при съемке на солнце в безоблачную погоду. Применение синего светофильтра аналогично по своему результату съемке на несенсибилизированной пленке.

Кратность светофильтра - величина переменная, укавывающая, во сколько раз необходимо увеличить выдержку при применении светофильтра в зависимости от типа пленки и источника света (табл. VI, 8).

Определение кратности светофильтра путем пробной съемки (объект и условия должны быть постоянными):

производится съемка без светофильтра с предполагаемой правильной экспозицией, например 5,6—1/100 сек.; перед объективом устанавливается светофильтр и при

той же диафрагме съемка повторяется с различными возрастающими выдержками (экспозиционный клин);

1	2	3	4	5				
без свето- фильтра	с установленным светофильтром							
1/125	1/00	1/20	1/15	1/8 cen				

Экспонированияя пленка проявляется в нормальных условиях, исле чего по полученным негативым определяет си кратность примененного светофильтра для данных коннретных условий. Предположим, что негативы 4-й и 3-й цыеют примерно одинаковую плотность; соотношение выдержек, при которых сияты эти негативы, дает искомую кратность: $\frac{1}{2\alpha_0} \ge 4$.

Таблица VI, 8 Кратность светофильтров при съемке на различных фотоматериалах

		Тип пленки						
Условия освещения	Применяемый светофильтр	«Изопан- хром», «Панхром»	«Изохром»	«Орто- хром»				
		среднии кратность						
Солнечное ссвещение	ЖС-12 желтый светлый ЖС-17 желтый средний ЖС-18 желтый плотный ЖЗС-5 желто-зеленый ОС-12 оранжевый КС-11 красный * СС-1 голубой СС-4 спянй	1,5 1,5 2 1,5 3 5—10 2 2—5	1,5 2 3 2 5 - 2 25	3 4 6 3 - ≈1,5 1,5-2,5				
Съемка днем в тени	ЖС-12 ЖС-17 ЖС-18 ЖЗС-5	2 2 3 2	3 5 7 5	5 7 9 5				
Съемка утром и вечером на натуре	ЖС-12 ЖС-17 ЖС-18 ЖЗС-5	1,5 1,5 2 1,5	1,5 1,5 2 1,5	2 3 4 2				

При съемке на черно-белых и цветофотографических пленках могут быть использованы также и следующие светофильтры и насадочные устройства:

поляризационные светофильтры; нейтрально-серые сплошные свето-

фильтры, Применяются для снижения освещенности пленки без уменьшения отверстия днафрагмы и непосред-ственно не влияют на характер изображения. Обладают постоянной кратностью, независимо от спектрального состава освещения и типа пленки;

ней трально-серые ступенчатые све-тофильтры. Позволяют притемиять часть кадра, например слишком яркое небо при съемке пейзажа. Изготовляются различной плотности:

нейтрально-серые оттененные светофильтры. Служат для притемнения части кадра с плав-ной границей нерехода. Изготовляются различных плотностей с различной границей перехода;

серо-цветные светофильтры с одной половиной нейтрально-серой и другой какого-либо определенного

цвета примерно той же кратности; туманные светофильтры. Изготовляются подобно серым светофильтрам сплошными, ступенчатыми или от-тененными и используются для создания эффекта тумана на всей площади кадра или на определенной его части;

бесцветные (специальные) светофильтры. Поглощают лучи ультрафиолетовой части спектра, применяются при съемке в горах на большой высоте для получения нормальной контрастности изображения;

диффузионные диски; изготовляются с различной степенью диффузии для смягчения оптического рисунка изображения и применяются главным образом при

портретной съемке;

с ет к и; для смягчения резкости оптического рисунка перед объективом фотоаппарата или фотоувеличителя устанавливаются сетки, изготовленные из капрона, тюля, шифона и других прозрачных тканей. Существенное значение имеет структура материи, плотность переплетения нитей, цвет ткани (работает как светофильтр), наличие выреза в сетке, расстояние от сетки до объектива и т. д. (рис. VI, 15);

Применяются также краевые сетки, укрейляемые на светозащитном устройстве камеры перед объективом с по-

мощью зажимов; они и служат для перекрытия части кадра (например, переднего плана и др.);




Рис. VI, 15. Съемочные сетки: a — плотная, δ — прореженная, ϵ — светлая c темной серединой, ϵ — с вырезом, δ — краевая сетка

стаклю перед объективом: иногдабывает пеобходимо внести некоторые изменения в спимаемое паображение: например, убрать нежелательные детали или добавить новые, которых нет в объекте съемки; притемить, раступиевать краемые участки наображения, акцентируя тем самым внимание на главных частях композиции; изобразвить на спимке световые лучи, которых нет в пространстве объекта, и т. д.

Для этих целей можно использовать слемку через стеклю, которое устанавливается перед объективом. Стекло должно быть совершенно ровным, для удобства крепления — окантованным в рамку. На стекле, точно по кадру, производится необходимая дорисовка (рис. VI, 16).

Предположим, на снимке необходимо изобразить световые лучи от настольной лампы. Для этой цели на стекле с помощью кисточки и зубного порошка наносятся полосы и иятна соответствующей формы.

Спимать необходимо однообъективным зеркальным аппаратом, лил имеющим матовое стекло для контроля за точным совмещением изображения объекта съемки с дорисовкой на стекло. Нарисованим на стекла есветовме лучи» необходимо слегка подсветить, соотношения яркостей установить по матовому стеклу.

Чтобы на фотографии сделать нерезкими, размытыми отдельные участки изображения, на стекле вазелином наносятся соответствующие полосы, иятна. Увеличивая расстояние между стеклом и объективом, применяя короткофокусный объектив и днафрагмируя его, можно пописовку на стекле получить более реакой.



Рис. VI, 16. Схема съемки с вспользованием стекла:
а фотовпарат (или инцеаппрарт), 6—рама со стеклом, е —объект съемки, е — собъект съемки, е съемки, е съемки, е съемки правити подпечатови съемки правити правити



Рис. VI, 17. Диффузоры: а — на стенла с полосами вавелина, б — нвардятый, с — прямоугольный ступенчатый, с — на полосок стенла, поволяющий ваменты стопець и характер диффузии.

Для растушевки отдельных участков изображения вместо рисунка на стекле можно ввести в поле изображения объектива стекливые полоски (чистые или покрытые вавельном) авалотично диффузору для проекционной фотопечати; предложенному И. Попомаревым (пре. VI, 17),

Принадлежности к фотоаппарату

К самым необходимми принадлежностям, которые на съемне всегда должны быть под рукой, относятся: соллечная бленда или световащитное устройство, штатив со штативной головкой, спусковой тросик, светофильтры, сменные объективы, экспонометр, запасная заряженная кассета вы сассетиние.

Солнечные бленды необходимы для всех видов фото-и киносъемок; их применение обязательно для съемок при естественном освещении против света, при работе с длиннофокусными и светосильными объективами, при использовании контрового света в помещении во всех случаях, когда возникают отражения бтокружающих объектов (вода, снег, яркое небо, белая стена

и пр.) (рис. VI. 18).

Бленды изготовляются из металла, резины, капрона, обычно имеют конусную и цилиндрическую форму. Наиболее эффективными являются бленды прямоугольной формы (рис. VI, 19).

Если применяются светофильтры, которые нельзя навинтить на переднюю часть оправы объектива (светофильтры большого диаметра, квапратные, прямо-



Рис. VI. 18. Солнечные блениы различной формы: а — круглая, б — круглая с прямо-угольной рамкой « — прямоугольная



Рис. VI, 19. Схема расчета бленды для малоформатных камер, см: д — длина рамки; б — высота рам-

ни, в — длина бленды; f — фонус-ное расстояние объектива; n — величина диафрагмы: $a=3,6\frac{6}{4}+\frac{1}{2}$; $6=2,4\frac{6}{4}+\frac{1}{2}$

$$=3,6\frac{e}{f}+\frac{f}{n}$$
; $6=2,4\frac{e}{f}+\frac{f}{n}$

угольные, а также сетки), применяются специальные фильтродержатели, которые представляют собой рамку, укрепляемую перед объективом.

На съемке удобно пользоваться специальным приспособлением, которое представляет собой фильтродержатель, соединенный со светозащитным устройством

(компендиум) (рис. VI, 20).

Штатив и съемка с упора. Съемка срук наиболее оперативна, позволяет быстро выбирать кадр, держать в кадре движущийся объект, снимать с проводкой камеры и т. д. Выдержки при этом могут быть не более 1/50 -1/25 cek.

Съемка со штатива может произволиться практически с выдержкой любой продолжительности; она широко используется в условиях малой освещенности объекта, при сильном диафрагмировании, при многократном экспонировании, при использовании длиннофокусных объективов.



Рис. VI, 20. Фильтродержатели и светозащитное устройство:

а — пруменный фильтродержатель 6 — фильтродержатель вместе с солнечной блендой, 6 — бленда, г — рамма для установки фильтров и бленды



Рис. VI, 21. Съемка с упора: а — упор локтими на стол, 6 — упор на вертикальный предмет, е — съемна с цепочным штативом, е — верхняя часть цепочного штатива

Камеру устанавливают на штативе также, если съемка производится при нескольких вспышках одной импульсной лампы.

Наряду с обычным и карманным штативами и рименяется цепочный штатив, состоящий из штативного внита и цепочки. После того как найдено положение для камеры, погой наступают на свободный конец цепочки или, расстави в ноги, образуют из цепочки грустольник. Такая съемка с упора позволяет увеличить выдерику до ⁴/_{1s} — ¹/_s сех (рис. VI, 21).

Особенности съемки различных объектов

Круг тем, сюжетов, условий съемки безгранично широк и многообразен: от первых снимков, на которых запечатлены прузья фотолюбителя, по фотографий, отражающих важнейшие события нашей современности, информирующих о нашей жизни и агитирующих за построение коммунистического общества; с течением времени приходит мастерство и фотоработы становятся подлинными произведениями светописного искусства; широко используются фотоснимки как средство научного исследования и поэполич

Большая и почетная запача фотолюбителя — борьба ва мир, участие в исторической фотолетописи нашей страны. в отражении на снимках жизни нашего народа, его борьбы за досрочное выполнение семилетнего плана, показ советского труженика города, деревни, новостроек.

События каждого дня приносят все новые темы, ставят

новые задачи, предъявляют новые требования.

II ортрет. Показ нашего современника в различной обстановке — на производстве, во время отдыха, дома среди семьи и прузей — является опной из наиболее важных тем всех видов искусства, в том числе фотографии.

Существенное значение имеет подготовка к съемке. Для съемок портретов внутри помещений часто используется аппарат для пластинок или роликовой пленки; малоформатный аппарат удобен для событийной съемки в цехах завода, в условиях экспедиций и т. п.

Пля портретной съемки обычно используются длиннофокусные светосильные объективы, для смягчения оптического рисунка изображения применяются оптические насалки.

Особое, решающее значение приобретает использование средств освещения, умелая расстановка осветительной аппаратуры с целью создания определенного, задуманного светового рисунка. См. схемы света на стр. 263—265. Для ориентировки на рис. VI, 22 показаны основные

действия при портретной съемке.

Фоторепортаж. Хроникальная съемка событийного репортажа особенно ценна своей жизненной правдивостью, документальной достоверностью. К этим съемкам слепует также хорошо полготовиться.

До съемки важно узнать, где и как будут происходить события, спортивные соренювания, в какой последовательности, что в предстоящей съемке является главным, на что необхолимо обратить основное внимание.



Рис. VI, 22. Схематическое изображение основных действий при портретной съемке:

а — выбор точки съемки, объектива, масштаба съемки, установка кащра, б — пояски повы, поворота кащра, б — пояски повы, поворота сей осещения, установка источныков светь, светового баланса, соотцентви присстей объекта и фова, е — виспомонтричесий контроль освещения, расчет фанторов аксповиции

Техническое оснащение должно обеспечить оперативную моментальную съемку о использованием сменных объективов.

В день съемки полезио заранев паметить точки съемки, проверить по видоискателю композиционное построение будущих кадров, выбрать масштаб съемки, решить, на каком фоле производить съемку, как будет освещен объект во время съемки.

В процессе съемки спорта требуется большая оперативность, внимательность, быстрая ориентировка. Решающее вначение имеет выбор момента съемки, выбор напболее ха-

рактерной и выразительной фазы движения.

Для съемки серии фотографий в быстрой последовательности удобим камеры типа «Ленииград» с пружинным взюдом. При съемках на натуре против света и в помещениях на фоне окон может быть использована подсветка импульсной лампой.

Пейзаж, архитектура, Разнообразне тем, круг художественно-изобразительных задачй возможных решений при работе над пейзажем чрезвычайно велики: индустриальный пейзаж, изображение поэтических картин родной природы, новостройки и социалистически преобразования в городе и деревне, пейзажи, имеющие



Рыс. VI, 23. Схематическое изображение основных действий при съемке пейзажа:

а — выбор направления съеми, съемоной точки, 6 — выбор объектива, использование светофильтров и насалочных устройств, е — выбор условий втурного освещения, е — экспонометрические замера ириостей и совещению сти, определение факторов экспозиция

познавательное значение, связанные с историческим прошлым; использование фотографической техники в научно-исследовательских целях и т. д.

При съемке пейзакка перед фотолюбителем открывавогся исключительные возможности в области композиционного творчества, использования различных технических средств и материалов (иленка, объективы, светофильтры, приемы съемки и др.), фиксации интереснейших и редко встречающихся светоцвеговых эффектов естественного освещения в природе.

Пейзажная тема может быть органически связана с архитектурными съемками, съемкой жанровых сцен, с портретными и групповыми композициями, съемкой событийных сюжетов в условиях натуры (рис. VI, 23),

При съемке архитектури необходимо постараться найти и передать на фотографии архитектурный образ здания, показать его социально-бытовое назначение, раскрыть адейно-художественное содержание архитектурного сооружения как произведения искусству Перед съемкой рекомендуется ознакомиться с соответствующей литературой, просмотреть иллюстративные материалы, ознакомиться с историей создания архитектурного памятика, его отличительными особенностями.

На месте съемки необходимо определить возможные точки съемки, продумать, какая нужна техника, съемоч-




Рис. VI, 24. Исправление перспективных искажений в процессе съемки;

а — схема обичной съемки, б реаультат съемки: паралислынае линия оходитон наверху, е — плоскость плевки установлена вертинально, е — плоскости пленки и объектива установлены вертикально, б — реаультат съемки: вертинальние линии на снимие расположены паралислыно

ная аппаратура, чтобы правильно показать на фотографии пропорции, масштабы здания, его расположение в ансамбле и сиязь с окружающим певважем; ракными изобразительными задачами является передача на синике пространетва, фактуры материала, светоцнетовых соотношений и пр.

При подготовке к съемке желательно проследить, как выглядит здание в разных условиях естетенного освещения: в разное время дия, при различной погоде (для каждой съемочной точки). Это поможет сделать правильный выбов ремени съемки.

При съембе с пивниих и верхних точек высоких архитектурных сооружений имеют место так называемые перспективные чискажения», возникающие при наклопе оптической оси объектива к горизонтали. При этом параллельные линии на фасаре вдавии кажутся сходящимися, образуется чавваль здания вперед или назад; это особенно ваметию при съемке широкоутольным объектимом.

Устранить или уменьшить такие перспективные искаможно в процессе съемки, синмая длиннофокусным объективом с относительно большего расстояния, используя аппарат, позволяющий наклонять или передвигать матопое стекдо и объекти (пис. VI. 24). Если при съемке указанные недостатки устранить не удалось, прибегают к трансформированию (исправлению) снимка в процессе проекционной печати (рис. VI. 25).

Для этой пели устанавливают рамку для проекциюнной печати под углом; если объектив и негатив находятся в объчном положении, то ревкость изображения на экрапе достигается максимальным диафратмированием объектива; там, тде позволяет конструкция фотоувеличителя, резтам, тде позволяет конструкция фотоувеличителя, рез-

Рис. VI, 25. Исправление перспективных нскажений в процессе печати:

а — негативное изображение, имеюпісе передієнтвими векамення, 6 траноформированный (меграниетный) отпечатон, е — схемы проекниомированням при вымочном положение: 1 — вкрана о фотобумагой, 3 — объектива и фотобумаги, 3 — негатива и фотобумаги,



кость проецируемого изображения по всей площади экрана достигается также паклоном негатива или объектива без вначительного диафрагмирования.

Предметные композиции. Съемка вещей, вз которых составляются предметные композиции, наторморты, имеет большое значение для показа ваделий прикладного искусства, скульптуры, музейных экспонатов, рекламы, позволяет решать задачи по освещению, композиции, деляется школой мастерства.

Съемку желательно вести однообъективным зеркальным или другим аппаратом с матовым стеклом, установленным на штативе. Для освещения объекта пользуются несколькими осветительными приборами с лампами накаливания.

Для выявлении фактуры материала, объемной формы предметов используются светотененое освещение, реакий направленный свет. Для передачи липейной формы и локальных тонов используются передпенаправленный и рассенный свет, светотопальное освещение.

Для освещения бликующих и прозрачных предметов применяется контровой свет, иногда освещение снизу (предметы ставятся на стекло). Фон в натюрморте может быть нейтральным (изогнутый лист бумаги, материя и т. д.), может быть использовано пространство комнаты с расположенными в нем предметами, вид из окна и т. п. (рис. VI. 26; VI. 27; VI. 28).



Рис. VI, 26. Съемка натюрморта на нейтральном фоне: a — изогнутый пист бумаги, картона, δ — объент съемки, δ — аппарат, δ , δ — осветительные приборы



Рис. VI, 27. Съемка мелких предметов, расположенных на стекле для избежания образующихся теней:

а — стенло, б — фон, в — объект съемня, в — аппарат, д — кронштейн, в осветительный прибор

При съемке на цветофотографический материал большое значение приобретает подбор предметов и фона по



Рис. VI, 28. Съемка натюрморта на пространственном фоне (окно, комната)

цвету, использование цветного освещения, цветных рефлексов и бликов, нахождение требуемых цветовых отношений в калре.

Таблица VI, 9

Комплект спаряжения, необходимого для фотосъемки

			Усл	пивон	фотос	ъсмка	
		вп	омещ	ении	В	а нату	ре
m/n w	Съемочная аппаратура в принадленности	портрег	интерьер	натюрморт, репродукция, макросъемка	пейзаж; портрет, жанр	спорт, собы- тайный репортаж	туризм, длятельная экспедиция
1	Фотоаппарат малоформатный:	0	0	0	0	+	+
2	«Зоркий», «Киев», «Ленинград» Фотоаппарат для широкой плен- ки: «Москва», «Салют», «Искра»	+	0	0	0	0	+
3	Фотоаппарат зеркальный: «Старт», «Салют», «Зенит»	+	+	+	+	0	+
4	Сменные объективы; широкоугольные	-	+	-	+	+	+
5	длиннофокусные светосильные	+++	,-	=	+	+	+
7 8	Бленда солнечная Штатив нормальный; штативная	++	#	++	1	+++0	++++
9	головка Штатив карманный, цепочный	_	0	_	0	_	0
10	штатив Заряженные кассеты в кассет-	+	+	+	+	+	+
11	ницах Запас незиспонированной пленки	+	+	+	+	1+	+
12	Зарядный мешок	-	-	-	0	+	+
13	Светофильтры, насадочные устройства	+	+	+	+	+	+
14 15	Импульсная лампа	-	0	0	#	+	++0
16	Экспонометр «Ленинград» Серая шкала для цветной съемки	+	+	+	+	+	は
17	Осветительные приборы с лампа-	+	+	+	-	-	ő
18	Справочник и дневник съемок	+	+	+	+	+	+
19	Кольца для макросъемки, стерео-	-	-	+	0	-	+
20	Подсветы-отражатели, тюлевый затенитель	-	-	-	0	-	+
21	Кисточка, резиновая груща, тро- сик, бумага, авторучка, ин- струменты	+	+	+	+	+	+
22	Клеенка, покрывало	-	-	-	0	0	+

Условные обозначения:

+ - обявательно; 0 - желательно; - - не требуется.

ТЕХНИКА КИНОСЪЕМКИ

Подготовка к съемкам любительского фильма

Съемка любительского кинофильма, даже самого простого, должна вестись только на основе сценария, после предварительной разработки выбранной темы, необходимой творческой и технической полготовки.

Даже при киносъемке событийного репортажа, когда по ходу работы возникают непредвиденные трудности, новые возможности, кинолобитель должен котя бы мысленно, а лучше на бумаге, представить себе, для чего этот фильм снимается, как его можно смонтировать, какова основная дирак будущего фильма.

Работа над созданием кинофильма ведется по следующим основным этапам:

1) подготовка к съемкам; 2) съемка кадров сценария;

 монтаж фильма и оформление.
 Формы творческой и технической подготовки к съемкам фильма могут быть различными, но метод и последователь-

ность проводимых работ остаются постоянными. Здесь многое зависит от наличия опыта, знаний и навыков съемки у режиссера, оператора и действующих лиц. Коллективу любительской киностудии, готовящемуся

к съемкам игрового кинофильма, можно рекомендовать следующий порядок работы:

 Разработка темы и ее развитие в виде либретто будущего сценария.

Написание литературного сценария фильма (с учетом постановочно-технических возможностей).
 На основе литературного сценария разрабатывается

в деталях рабочий постановочный сценарий по следующей форме (табл. VI, 10).

Таблица VI, 10

Форма ваписи рабочего сценария

№ надра	Метраж или время демон- страции, сек	План (масштаб оъемки)	Содержа- ние кадра, текот надписей, монтаж- ные переходы	HOCKHO.	Звуковое сопровож- дение (динторский текст, музы- ка, шумы *)	Графи- ческое изобра- жение кадра

[•] Для фильма с возможным последующим озвучанием при помощи

4. Выбор мест для предстоящих съемок сцен фильма (на натуре, в помещениях, съемка фотопроб выбранной натуры).

5. Подбор исполнителей на роли (съемка фотопроб). 6. Подготовка живописно-декоративного оформления (эскизы декораций, реквизит, бутафория, костюмы, грим).

7. Разработка мизансцен, уточнение способов съемки,

репетиции с исполнителями.

8. Техническая подготовка: проверка камеры, испытания пленки, съемка операторских проб и т. д. Подготовка осветительной аппаратуры, вспомогательной съемочной техники.

9. Составление календарного плана работ и последовательности съемки кадров сценария. График занятости исполнителей.

При работе над фильмами-путешествиями, видовыми фильмами, киноочерками, хроникальными сюжетами и т.л. задачи и объем работ соответственно изменяются.

Основы монтажной киносъемки

Каждый кинофильм состоит из отдельных сцен, эпизодов. Действие в каждой спене происходит в конкретных условиях и в определенный момент, последовательно переходит из одного монтажного кадра в другой. Задача состоит в том, чтобы снимать в расчете на возможность смонтировать единую сцену из отдельных кадров, т. е. всегда снимать монтажно. Для этой цели кадры должны быть преемственны и должны монтироваться по следующим основным признакам;

- 1. Содержание и ловика происходящего действия,
- 2. Движение в кадре с учетом направления движения ритма.
- 3. Изобразительное единство по свету, тональности, масштабу, ракурсу,
 - 4. Длина монтаженого муска, композиционная сложеность.

Кинолюбитель должен стремиться снимать все монтажные кадры одной сцены в одних условиях, не оставляя недоснятых кадров. Всякая последующая досъемка отрицательно сказывается на изобразительном единстве сцены.

Продолжительность съемки каждого кадра зависит от:

- 1. Продолжительности показываемого или разыгрываемого действия,
- 2. Ритмического построения сцены.
- 3. Сложности композиционного построения кинокадра, 4. Крупности плана.

В среднем монтажный план симается 8—40 сек, короткие планы — 4—5 сек, длиниые — до 30 сек и дольше. Зритель рассматривает на экране каждый кадр совершению определенное время, которое должно быть необходимым и достаточным для воспражания.



Рис. VI, 29. Съемка различными планами;

а — общий план, б — средний план, в — крупный план, в деталь

Работая над книофильмом, пеобходимо использовать исе доступные современные изобразительно-выразительные средства, приемы и технические возможности показа для глубокого -раскрытии техы, иден фильма, выразительной нередачи материала сценария.

Такими средствами могут быть например следующие:

Съемка различными планами (показ обстановки действия на общем плане, жеста и движений человека на среднем плане, имкик лица на крупном плане, съемка выразительных деталей) (рис. VI, 29).

При работе с 8-мм пленкой рекомендуется избегать съемки общих планов с мелкими попробностями.

Съемка с различных точек, использование ракурса.

Использование широкоугольных объективов для глубинных, многоплановых построений кинокадра, для охвата большого пространства. Съемка длиннофокусными объективами для динамичных панорам-сопровождений показа крупным планом уда-





Рис. VI, 30. Схемы освещения крупного плана;

а — светотеневое, б — светотональное, е — световой эффект от ламим

ленных объектов, получения изображений солнца, облаков, актерских крупных планов и др. Съемка пвижущейся камерой (панорамы со штатива, с

съемка движущенся камерон (панорамы со штатива, с тележки, автомобиля, лодки, самолета и т. д.).

Использование возможностей кинооспециения, создание выразительных динамичных световых эффектов, спетотеневое и светотональное освещение, слемка сцен в различном «световом ключе», контрастные сопоставления сцен в монтаже; возможности цветовых решений, использование цветовых контрастов, цветовых решений, использование цветовых контрастов, изветовос срещения при съемке па дветофотографическом материале (рис. VI, 30)

Использование в работе над композицией кинокадров линейного и тонального построения.

Съемка отдельных сцен в различную погоду, в разное время года и дня.

Действие фильма должно иметь начало, развитие, кульминацию, финал. Могут и должны использоваться различные ритмические построения отдельных сцен, но желкое замедление или ускорение темпа должно быть оправданным, работать на содержание, помогать раскрытию идеи и творческого замысла автора.

До начала съемок должна быть продумана связь, монтажные переходы между отдельными сценами, например сцена может пачинаться из затемнения и оканчиваться затемнением. Это наиболее распространенный прием, действие такой сцены как бы замыкается в определенном времени и пространстве. Переход от одной сцены к другой может осуществляться и через смысловые детали, темный передний план, облака и пр.

Очень естественные переходы создаются перекрытием объектива в нужный момент проходящим человеком, проезжающей машиной, веткой дерева, букетом цветов, просто фаневкой и т. л.

Избежать неприятных, раздражающих скачков при переходе от одного плана к другому помогают наплывы и шторки всевозможной формы,

Процесс киносъемки любительского фильма

Приступать к съемкам фильма можно только после окончания всех необходимых подготовительных работ. Чем лучше проведена подготовка, тем быстрее и качественнее протекает съемка.

Бесплен протектет съезна.

Согласно календарному плану к съемке подготавливаются отдельные натурные и павильонные объекты. Работа на съемочной площадке проводится в следующем полядке.

1) выбор съемочной точки и установка камеры (согласно

предварительной разработке);

проверка по кадру положений исполнителей, репетиции сцены;

 подготовка камеры к съемке (завод пружинного меканвама, проверка панорамирования на штативной головке, наводка на резкость, установка днафрагмы, светофильтра и пр.);

установка необходимых подсветов, контроль условий освещения (производится параллельно с репетициями);
 техническая репетиция, окончательные поправки,

ваключительная репетиция;

б) съемка (в случае необходимости — повторная съемка). При работе в помещении или павильоне добавляется работа по установке осветительной аппаратуры, освещению исполнителей и обстановки, установлению светового баланса, экспонометрическому контролю.

С некоторыми сокращениями эта последовательность в работе на съемочной площадке может быть рекомендо-

вана начинающим кинолюбителям.

Простейшие приемы киносъемки

Затем нения. Начало и конец сцены в фильме могут быть соответственно сняты из затемнения и в затемнение, проводныме путем изменения экспозиции от нуля по нормальной и от нормальной до нуля.

Затемнение осуществляется путем изменения во время съемки угла раскрытия обтюратора, изменения раскрытии диафрагмы, а также с помощью оттененного серого светофильтра-клипа, устанавливаемого перед объективом (рис. VI, 31).

Рис. VI, 31. Схема съемки затемнения:

с — съемна в затемнение, б — съемна затемнения: I — шкала взменения зкопозиции раскрытием щели обтюратора, 2 — шкала изменения экспозиции раскрытием диа-ратык, 5 — длина снимаемого затемнения, 6 — ведичина новмальной заголожина;



Обычно смысл затемнения определяется, как «прошло много времени» (начало или конец сцены).

Наплывы. С помощью наплыва осуществляются незаметные, плавные переходы от одной сцены к другой.

Наплыв представляет собой два совмещенных затемнения и графически изображается схемой (рис. VI, 32).



Рис. VI, 32. Схема съемки наплыва:

AB — новец монтаневого надра № 4, BB — съемна в ватемнение, BI — отмотте племне до дачала затемнение, AB — отмотте племна до дачала затемнение, AB — отмотте племнение дачала выменение расправа № 2; I — шкала выменение расправа № 2; I — шкала раскрытыя дажбраг-ми, 3 — премя наплава (селу, 4 — длина наплина (поличество на ров), 5 — ведущива боромальной меспомицыя

Порядок съемки наплыва: конец первого кадра снимается в затемнение, после этого пленка отматывается обратно по начала затемнения, устанавливается второй кадр (начало следующей сцены) и продолжается съемка из затемнения.

Вытесненыя, монтажные цереходым Вытесненная имость в плавном переходе от одной сцены к другой. Это достигается несколькими приемами: затемненнями, наплывом, вытеченнями, применением шторок, использованием дыма, вращением камеры вокруг оптической оси, перекрытем карда сплыными даффузорами, выведением изображения в нерезмость, использованием жаружной диафрагмы перед объективом, броском горсти песка в объектив (съемка в этом случае производится через защитное стекло). См. схеми на рис. VI, 33.



Рис. VI, 33. Примеры вытесне-

Рис. VI, 34. Изображение на позитиве монтажных переходов: а — переход изображения: 1 — в за-

а — вверх-внив, по днагонали, ив центра и крапи и пр., 6 — персперитне пторнами, с — вытеснейе веркалом: 1 — намера, 2 — поворачивающееся веркало, 3 — первая сцена, 4 — вторая сцена.

темпение, 2— менду кадрами, 3— на затемпения; 6— переход с помощью вертинальной линии; 6— переход с помощью геометрической фигуры (ромб), 4— конец первого кадра, 5— место склейки, 6— начало второго кадра

Если в процессе съемки требуемый монтажный переход не сделан или в случае, когда произошли изменения в монтаже, можно прибегнуть к созданию ложных шторок и переходов (рис. VI, 34).

На готовом смонтированном позитиве фильма, в обе стороны от места склейки, черной краской наносятся различной формы линии, фигуры, которые в каждом кадре изображении намениют свое положение или форму. На рис. VI, 34 слева монтажный незаметный переход существляется с помощью вертикальной линии, которая при демонстрации движется в горизоитальном направлении, отвлекам наше внимание от скачка взображения на склейке. Справа — переход осуществлен с помощью появляющейся и несеамощей фигуры (в нашем примере ромб). Там, где проходит склейка, фигура, нанесениая на позитив, перекрывает изображения».

Съемка с различной частотой. В кинолюбительской практике нормальная частота съемки для 8-мм фильмов — 16—18 кадр/сек и для 16-мм филь-

мов — 24 кадр/сек.

Такие фильмы часто впоследствии озвучиваются или, оставаясь немыми, демонстрируются на кинопроекторах, позволяющих вести проекцию только при стандартной частоте.

Киносъемка с пониженной (замедленной) или повышенной (ускоренной) частогой дает возможность изменить теми действия на экране ѝ позволяет показать процесс растянутым или сматым во времени при стандартной частоте кинопроекции: 16 или 24 кадр/сек.

Киносъемка с повышенной частотой в любительской практике используется при съемке макетов с водой, дымом и т. д., а также для расшифровки на экране относительно быстро протекающих процессов (работа деталей некоторых машин, анализ трудовых процессов, спортивных движений и пр.).

При съемке динамического макета частота съемки должна быть повышена пропорционально квадратиому корню из величины линейного уменьшения макета, только при этом языки пламени, клубы дама, волны на поверхности воды и др. объекты на окране будут рынгаться с естественной скоростью в соответствии с размерами неподвижных задементов, макета.

Замедленная киносъемка применяется иногда при съемке пейзажей для ускорения движения облаков, для придания сделам с участием актеров комедийного характера, который появляется в связи с ускорением темпа пвижения и т. л.

Покадровая съемка используется при съемке движущихся надписей, при съемке рисованных и объемных мультипликаций, а также для съемки очень замедленно протекающих процессов, таких, как, например, рост кристаллов, прорастание зерен, распускание цветов; в последних случаях се называют цейтраферной. Измененне частоты съемки часто применяется в сочетании с другими видами комбинированных киносъемок.

Выдержка при киносъемке с постоянным углом открытия обторатора обратно пропорцювальна частоте съемки. Поэтому для получения неизменной вкеноващим при изменении частоты необходимо лябо наменять освещенность объекта (что не всегда возможно), лябо изменять открытие диафрагим объектива (табл. VI, 11).

Таблица VI, 11

Компенсация различной частоты съемки диафрагмой при постоянном раскрытии обтюратора для сохранения постоянной вксповиции

Частота съемни, кадр/сек										
8	12	16	24	32	48	64				
двафрагма										
2,8	2,3	2	1,8	1,4	-	-				
3,2	2,8	2,3	2	1,8	1,4	-				
4	3,2	2,8	2,3	2	1,8	1,4				
4,5	4	3,2	2,8	2,3	2	1,8				
5,6	4,5	4	3,2	2,8	2,3	2				
6,3	5,6	4,5	4	3,2	2,8	2,3				
8	6,3	5,6	4,5	4	3,2	2,8				
9	8	6,3	5,6	4,5	4	3,2				
11	9	8	6,3	5,6	4,5	4				
12,5	11	9	8	6,3	5,6	4,5				
16	12,5	11	9	8	6,3	5,6				
18	16	12,5	11	9	8	6,3				
22	18	16	12,5	11	9	8				
	1	1			1	1				

Коэффициент земедления или ускорения движения на экране определяется отношением частоты съемки к частоте проекции. Покадровая киносъемка. Почти все любильськие киносъемочные аппараты позволяют проязекдить съемку по одному кару черев любые промежутки времени. Таким путем можно снимать фильмы, в которых айствуют куклы, сами двигаются предметы обстановки (объемная, предметная мультипликация); можно спимать самопищущиеся надписи, схемы и рисованные мультиликационные фильмы.

При покадровой съемке важно определить темп движеиня и происходящих изменений, которые фиксируются в каждом кадре. Для создания на экране эффекта равномерного движения необходимо, чтобы сдвиг снимаемого объекта (новая фаза) не превышал допустимой величины (табл. VI, 12).

Таблица VI, 12

Допустимая величина сдвига снимаемого объекта при съемке объективом f=10—12,5 мм на 8-мм кинопленку и объективом f=20—25 мм на 16-мм кинопленку

Расстояние от камеры до снимае- мого объек- та, см	200	150	100	80	60	40	30	20	10
Допустимый сдвиг, мм	7	5,2	3,5	2,8	2,1	1,4	1	0,7	0,35

Этот расчет необходим, например, для созданяя на окране впечатлення н е п р е р в н о движущейся линии (например, мершрут по карте, самопишущиеся надшеся п т. д.), при съемке фигурок, вырезанных из картова (театр теней), при съемке кукольных фильмов. Для съемки самопишущихся надписей сначала изготовляется предварительный эскиз (красным карандашом на черном фоне нал голубым на белом — при съемке на позитивной кинопленке). Установив заготовку перед камерой, приступают к покадровой съемке.

Прием «стоп». Прием «стоп-камера», или просто «стоп», заключается в том, что по ходу съемки камеру останавливают, производят необходимые изменения в

объекте съемки, после чего съемка продолжается. Этот прием позволяет в момент остановки вносить в калр или удалять из него отдельные предметы, подменять актера манекеном и т. д.; при этом камера и все окружающие объекты должны оставаться совершенно неподвижными.

Приемом «стоп» пользуются для показа различных сцен на экране, связанных с неожиданным появлением или исчезновением предметов, или когда актер поднимает неестественные тяжести, совершает прыжки с большой вы-

соты и др.

В отдельных случаях бывает удобнее в процессе киносъемки не останавливать камеру, а в последующем монтаже удалить из снятого плана участок, расшифровывающий прием.

Обратная съемка. В профессиональных киноаппаратах обратная съемка осуществляется переключением механизма камеры на обратный ход. В кинолюбительской практике, когда камера этого не позволяет, обратная съемка осуществляется при помощи перевернутой камеры, при этом пленка внутри аппарата двигается в обычном, прямом направлении.

С помощью обратной съемки на экране можно показать любой процесс в обратном порядке, с конца на начало, например, предметы, выскакивающие из воды (брошенные в воду во время обратной съемки), людей, двигающихся вперед спиной, разбросанные и рассыпанные предметы, восстанавливающиеся в своем первоначальном положении, разлитую жилкость, собирающуюся в сосуд, и т. д.

В сочетании с замедленной обратная съемка используется для показа различных «аварий» и «столкновений». для съемки кадров, которые не могли быть иначе сняты, чтобы не полвергать опасности занятых в съемке действу-

ющих лип.

Многократное экспонирование. При многократном экспонировании происходит наложение друг на друга нескольких различных изображений по всей площади кадра или на отдельных его участках. Этим приемом пользуются, например, чтобы получить два изображения одного и того же актера в кадре (съемка двойников).

Спачала с помощью маски (чориая бумага, картоп) закрывают правую часть кадра, актера снимают в левой, затем плешку отматывают назад, закрывают левую часть кадра, а актера снимают в правой. На пленке получаются два изображения одного и того же актера — двойники. Изображение двойников можно снить любым аппаратом, позволяющим дважды экспонировать один и тот же кадр (рис. VI, 35).


Каше (маску) можно устанавливать перед объектывом или перед пленкой в кадровом окие фильмового канала. Чем дальше вперед от объектива установлена маска, чем короче фокуспое расстояние и чем больше задиафаратмирован объектив, тем резче будет граница

маски.

Чтобы на экране совершенно не чувствовалась граница между двумя последовательно снятыми изображеннями, маска должна устанавливаться очень точно.

Рис. VI, 35. Схема съемки двойников с маской:

а — камера, б — штатив, е — рамка с черной бумагой, з — отогнутая вниз половина бумаги для съемки девой части объекта, д — ниткаориентир в пространетве объекта съемки



В процессе первой и второй съемки камера и маски должна быть совершенно неподвижны, строго постоянной должна быть экспозиция.

Хороший результат двет маска, изготовленная из черюй бумаги. На рамке перед объективом укрепляется лист черной бумаги, затем бритвой в пужном направлении делается разрез — граница маски; при съемке соответствующая часть бумаги откидивается нитка с узелком, чтобы актер ре по границе маски вешается нитка с узелком, чтобы актер мог орнентироваться в пространстве, не переходить через границу, выполнять опредолениые действия (например, прикуривать сам у себя и т. л.).

Съемка надписей для кинофильма

При съемке надписей камера может быть установлена в вертикальном положении, а текст и фон — в горизонтальном (рис. VI, 36,a) или камера — в горизонтальном, а снимаемая надпись — в вертикальном положении



Рис. VI, 36. Схемы уставовки камеры при съемке надивсей:
а — вертинальная, 6 — горизоптальная, е — съемка на просвет; 1 — съемсиная намера, 2 — оветительные приборы, 3 — расположение маликей маликей радиней рад



Рис. VI, 37. Схема установки источника света при съемке надписей:

а — неправельная (возможно возникновение бликов), б — правельная

(рис. VI, 36,6). Надпись может быть освещена осветительными приборами либо с боков, либо на просвет (рис. VI, 36, e).

При освещении надписи или другого плоского объекта (фотографии, рисунка и пр.) осветительные пряборы должны быть уставовлены так, чтобы обеспечить раввомерную освещенность в пределах синмаемого поля, при отсутствии бликов (рис. VI. 37).

Пап съемки надписей камеру можно установить на обычном штативе со штативной головкой (см. рис. VI, 38, с); при съемке с близких расстояний удобно пользоваться специальной рамкой (рис. VI, 38, б).

При съемке с близких расстояний (ближе 1 м) должен учитываться параллакс и вводиться соответствующие поправки. Для этих целей можно использовать таблицы, изображениме на рис. VI, 39; их нетрудно изготовить самому.

Величну необходимог ожещения изображения, наблюдаемого в рамке видоискателя по отношению к кадровому окну, устанавливают опытным путем при помощи делений таблиц по горизонтали и вертикали (иля определенных расстояний, с которых производится съемка). Эти поправки учитываются при дальнейшей работе.

При компоновке надписи около границ кадра должен оставляться запас с учетом капирования киноизображения кадровым окном кинопроектора (рис. VI, 40).



Рис. VI, 38. Установка камеры для съемки надписи на обычном штативе (а), установка на камере специальной рамки (б)



Рис. VI, 39. Варианты таблиц для поправок на параллакс при съемке надписей



Рис. VI, 40. Расположение текста надписи в границах калра:

 а — рамка фильмового нанада съемочной намеры, б — рамка кинопроектора, е — практически испольвуемая площадь надра для выкладывания букв



Рис, VI, 41. Схемы монтажных динеек:

А — для 16-мм фильма, В — для 8-мм: а — шнала, см, 6 — число напров, е — время проенция: 24 кадр/сек — для 16-мм фильма, 16 кадр/сек — для 18-мм фильма

В процессе монтажа фильма удобно пользоваться монтажной линейкой: ее нетрупно сделать самому (рис. VI.41).

На рис. VI, 42 приведены образцы шрифтов и различные способы выполнения надписей, а способы съемки напписей — на рис. VI. 43.

Таблица VI, 13 Зависимость формата снимаемой надписи от расстояния,

съемка (в расчете на 8- и 16-мм кино-

Таблица VI. 14 Необходимая длина надписи при съемке на 8- и 16-мм кино-

пленку

	пленку)							
	Ширина на	Ширина надписи, см			Длина надли-			
Расстоя- ние от ка- меры до надписи,	для наме- ры 8-мм	для наме- ры 16-мм	Число строи	Число букв	Число си на пленке		Длина надпи- си в надрах	
C.M	f = 12,5 мм	f=25 mm			8-MM	16-мм		
10	3,5	3,8	1	до 15	17,5	35	48	
20	7	7,7	2	30	25	50	65	
30	11	12	3_	45	32,5	65	85	
40	14	15	4	60	40	80	105	
50	18	19	5	75	47,5	95	125	
60	21	23	6	90	55	110	144	
80	28	31	7	105	62,5	125	164	
100	35	38				'		

Высота надписи равна 0,75 ширины.



Рис. VI, 42. Образцы различ-ных шрифтов и способы выполнения надписей (теневой, по трафарету, бумажные буквы на стекле, объемные буквы. буквы с подставкой, надпись от руки и т .д.)




Рис. VI, 43. Способы съемки надписей:

а — впоравиямає бунна (систаме на темном фоне), 6 — впоравиямає бунна на пене обече фотографія, рисушкої, є — впоравияма паддись на фоне данаоматива (4 — намера, 2 — наображение данаоматива, 3 — данасної); г — съемна надписа на просвет (4 — намера, 3 — променуточне окалью, 3 — обечетня, 4 — ту бус с разной дли диения, 5 — дана просвет (4 — намера, 3 — намера паддисью); 6 — светотельное соемилаєть по просвет (4 — намера, 3 — намера паддисью); 6 — светотельное соемилаєть паддисью (5 — намера, 3 — намера паддисью); 6 — светотельное соемилаєть паддисью па

Составление световых схем при киносъемке

Чтобы зарисовать расположение осветительных приборов на съемочной площадине после того как съемка околчена вли для того чтобы подготовиться к предстоящей съемке, необходимо продумать установку света, пользоваться схемами света.

Обычно схема света обозначается в плане с помощью условных знаков (ркс. VI, 44).

Таблица VI, 15

Дневник киносъемки

Фильм:_____ Сцена:_____

Описание кадра:							
Прием съемки: -							
	1 1	1	1 1	1 1	1 1	1	
						Ĩ	
						Ī	
	i i		İΪ		ÌΪ	T	
			ΪÌ.	T	T	T	
			İ	11		1	
	1-		ΪÌ	T		П	
Схема света Масштаб: 1:-						T	
Место съемки:— Освещение и под							
Объектив:	Диафра	гма:	ч	стота съе	мки;		
Светофильтры, на	асалки:						
Экспонометричес							
Задача освещения, примечания к схеме света:							
Кинопленка;Лабораторная обработка:							
Примечания и выводы:							

Таблица VI, 16

		Различ	ные случа	и съемии
		съемка в	а натуре	съемка в помеще- пин
DA II/II	Наименование съемочной аппаратуры в принадлежностей	игровые сцены, пейзажи, жаир (выеад на несколько часов)	длитель- ные выезды в нино- экспеди- цию	приспособ ленный или спе- циально оборудо- ванный павильов
1	Киноаппарат с компендиумом			
2	Сменные кинообъективы	+	+ +	++
3	Штатив нормальный	+	+	T T
4	Штатив специальный: струбцина,	0	0	0
•	«лягушка»	U	0	0
5	Кассеты, варяженные в кассетни- цах	+	+	+
6	Запас кинопленки	+	+	+:
7	Зарядный мешок	+	+	
8	Светофильтры, насадочные устройства	+	+	+
9	Операторская тележка	0	0	0
10	Осветительные приборы в ком-	0	+	+
11	Фотовлентрический экспонометр	+	+	+
12	Рулетка, дальномер	+	+	++
13	Сенундомер	+	+	+
14	Серая шкала для цветных кино-	0	0	Ó
15	Доска с номером кадра («хло- пушка»)	0	0	0
16	Сценарий, дневник съемок, спра- вочник	+	+	+
17	Футляр для камеры, оптики	+	+	
18	Клеенка, покрывало, кисточка, груша резвновая, замша, спирт, чистые тряпочки	+	+	+
19	лупа для негатива, изоляционная лента, черная бумага, походная фотолаборатория для проявления проб, карандаш, авторучка, бумага, моталка	+	+	+

Прополжение табл. VI. 16

		Различ	ные случан	оъемки		
		съемиз н	съемиз на натуре			
№ п/п	Наименование съемочной аппаратуры и принадленностей	игровые сцены, пейзажи, жанр (выевд на несколько часов)	длитель- ные выезды в кнно- экспеди- цию	приспособ ленный или спе- циально оборудо- ванный павильон		
-						
20	Кольца для макросъемки	_	0	0		
21	Подсветы отражательные фольго- вые, зеркало для подсветки, затенитель	+	+	-		
22	Топор, молоток, гвозди, веревка, проволока, колышки, отвертка, плоскогубцы, ножницы	+	+	+		
23	Осветитель к камере с перекаль- ными лампами 8—12 в, аккуму- лятор	0	0	-		
		1	I	1		

Уоловные обозначения:

4 — обязательно; 0 — желательно; — — не требуется.

Световые схемы обычно изображают в определенном масштабе, на масштабной сетке, например 1:100.

Рис. VI, 44, Условные обозначения к схемам света:

а — объент съеми, стретной уняван поворот головы, б — випосымочный и фотографичений анпараты о котором производитея съемия, в — оню в коммате, отгрении поизвымот выправление съетовых лучения выправлению производитея съемия, в — оню в коммате, отгрении поизвымот выправление съетовых лучения выправлению съетовых лучения выправлению съетовых лучения выправлению съетовых лучения съетовых лучения выправлению съетовых лучения съетовым принага производител съетовы принага прин

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВИДЫ ФОТОСЪЕМОК

К специальным видам кино-и фотосъемок относятся: репродукционная, макро-, микро-, панорамная, телескопическая и другие, требующие применения особой техники.

Репродукционная фотосъемка

Репродукционная фотосъемка — воспроизведение фоографическим путем различных плоских оригиналов: чертежей, карт, текстов, рисунков, картин, микрофильмирование текстов и чертежей, а также киносъемка надишей и рисованных мультиликаций (таба. VI, 17).

Аппаратура и приспособления. Съемка репродукции и мультипликаций в крупных масштабах требует некоторого увеличения растяжения по сравнению с обычным расстоянием от объектива до плоскости изображения (см.

стр. 55).

Пля точных репродукционных работ применяются специальные репродукционные аппараты с форматом кадра от 40×40 до 110×125 см и больше. В практике пеопъявляется любие как крупноформатиме, так и малоформатыме так и малоформатыме так и малоформатыме так и малоформатыме наппараты (см. табл. VI, 18). Увеличение растижения аппаратов, необходимое для съемин в крупных масштабах, достигается применением специальных приставок, или же удлинительных колен, устанавланиваемых между объективом и аппаратом. Положительные насадочным динам. поставленные пе-

ные лины, поставление перед объектизм (рис. VI, 45), образуют совмести с последним оптическую систему, фокусное расстояние которой меньше оставшегося пенаменным рабочего отрежа фотоаппарата, что появлеят производить съемки в боле крупных масштабах. При этом кандой насадочной липческой силы, соответствуют свее предметное расстояние



Рис. VI, 45. Принцип работы положительной насадочной линаы

Классификация и методы репродукционной съемки

N9 12/11	Виды оригиналов	Харантер техничесного выполнения оригиналов	Примерные типы оригиналов
1	Штриховые: а) черно-бе- лые б) цветные	Выполненные в виде штрихов, точен или сплошных заливон на белом или одноцвет- ном фоне	Чертежи, гравюры, карты, планы, тексты, рясунки, выполнен- ные штрихом и точка- ми на однородном фо- не
11	Полутоновые: а) черно-бе- лые б) цветные	Имеющие постепен- ные переходы от теней к светам или от одно- го цвета и другому	Фотографии, рнсунки с растушевкой, акварели, картины, мованка и т. д.
111	Полупрозрач- ные: а) черно-бе- лые б) цветные	Штриховые и полутоновые, выполненные на прозрачной или полупрозрачной подложие, кальке, целлуловде и т. д.	Чертежн, рисунки, витражи, рентгено- снимки, днапозитивы, транспаранты и т. д.
IV	Требующие специальных условий съемки для выявления мало или совсем незаметных для глаза деталей	Различный как по выполнению, так и по назначению	Старинные, угасшие или специально унич- тоженные тексты, кар- тины, следы и отпе- чатки на плоских по- верхностях и т. д.
v	Требующие точного воспро- изведения ва- дациого масшта- ба съемки	Штриховые и полу- тоновые, черно-белые и цветные	Чертежи, карты, планы, фотопланы, номограммы, графики, сетки-шкалы

Таблица VI, 17

оригиналов на черно-белых фотоматериалах

Требования и копиям	Метод съемки	Фотоматериалы, приме- няемые для съемки
Передача всех дета- лей оригинала с нан- большим контрастом Правильная или специально искажен- ная тонопередача цве- тов	В отраженном свете без светофильтров То же с соответствующими светофильтрами	Любые контрастные или специальные фототехнические Сенсибилизированные контрастные или фототехнические
Точное воспроизве- дение полутонов ори- гинала	В отраженном све- те без светофильтров	Любые нормальные или специальные по- лутоновые фототех- нические
Правильная тонопе- редача цветов ориги- нала	То же с соответ- ствующими свето- фильтрами	Сенсибилизирован- ные нормальные или специальные полуто- новые фототехниче- ские
Передача всех дета- лей оригинала с необ- ходимым контрастом	Съемка в отражен- ном свете на белом фоне или в проходя- щем свете без свето- фильтров	Любые или спе- циальные фототехни- ческие соответствую- щего контраста
Точное воспроизве- дение полутонов и то- нопередачи цветов оригинала	То же с соответствующими светофильтрами	Сенсибилизирован- ные соответствующе- го контраста
Получение контра- ста, позволяющего выявить незаметные детали	Съемки в отражен- ном или проходящем свете в различных спектральных зонах (в том числе ультра- фиолетовой и инфра- красной) и т. д.	От несенсибилизи- рованных до специ- альных фиворогра- фических, инфрахро- матических и спек- трозональных цвет- ных
Получение копии в заданном масштабе с передачей всех необ- ходимых деталей ори- гинала	Съемка специаль- ными прецизионными аппаратами с учетом перспективных пска- жений и деформации фотоматериалов в про- цессе их обработки	Имеющие наимень- шую деформацию, со- ответствующий кон- траст и цветочувст- вительность

Таблица VI, 18

Аппаратура, применяемая при репродукционной съемке

	Способ наводки на рез- кость и определения грании кадра	По изображению на матовом стекле	По установочним даники, по взображению в матовом стек- бора в правения пра
укционной съемке	Область применения	Точные съемки с уменьпением и с небольшим уве- личением	Слемки е умень- повичем оригина- тов размером от 814 × I 52 мм в меньше
Аппаратура, применяемая при репродукционной съемке	Особенности аппаратов или необходимине для съемни приспособления	Двойное и тройное растичение меха ка- меры и набор объяк- тию с фокусными расстояниями от 10	Значительное им- движение объектива, обладающие имескоб- ностью
ппаратура, пр	Форматы	0π 40×40 πο 110×125 ακ	13×18 cu 9×12 e 7,5×12,5 e 6×9 e 24×36 uu 18×24 e 7×10,5 e
W	Типы аппаратов	Специальные: пре- 0т 40×40 до правитивания репродукт 110×125 см троченых работ в точеных в точеных работ в то	Chembarharse ammapa 13×18 ca postanta at propostanta recent at the propostant are propostanta are propostanta are promotery of 1-8x 12 ca parametry are propostal are pr
	п/п 9%	per	t t

специальные виды фотосъемок						
По ввображению ва матовом стенда, по установочным данимы помощи. Вызываеми помощи. Вызываеми помощи. Вызываеми помощи. Вызываеми помощи. Вызываеми помощи. Вызываеми помощим вы помощим вы по установым данимы данимы данимы						
Съемен (бель- в натуральную во- зачения, белее принак—с умен- пеннея с умен- съемен ориги- съемен ориги- съемен малих и съемен малих и съемен малих и съемен малих и съемен малих и съемен малих и продения ориги- по—в натурал- по—в катурал- вен круппак—с мен круппак—с	уменьшением					
Плойное ристипо- рис						
20						
Фетографические пачения (предуствення пачения (предуствення пачения п						
III AA A						

и свой масштаб съемки. Применение удлинительных колец и больших растяжений аппарата мало сказывается на качестве изображения, в то время как насалочные лин-



Рис. VI, 46. Наводка на резкость по установочным данным:
1 — плосность пленки, 2 — оригина

зы, не учитываемые при расчете объектива, увеличивают аберрации, приводя к снижению качества и геометрического подобия изображения.

При фотографических съемках в крупных масштабах веркальными аппаратами или аппаратами с матовым стеклом наводка на резкость контролируется визуально. Для фотоалиаратов других типов пользуются дополнительными приспособлениями или установочными данными, т. с. расстояниями от плокости оригинала до плоскости изображения или до одной из частей фотоаппарата.

форматом оригинала и масштабом съемки (см. табл. VI, 19; VI, 20), которые вычисляются по формулам (1), (2), (3) или выбираются на табдяц, Для удлинительных колец иного размера или иных объективов и киносъемочных камер расчет установочных данных (рис. VI, 46) производится по формуле

$$L = a + b + HH' + \Delta. \tag{1}$$

где L — установочное расстояние, т. е. расстояние от задней стенки анпарата до плоскости оригинала:

$$a = \frac{b \cdot f}{b - f} = f(1+m) \tag{2}$$

$$b = \frac{a \cdot f}{a - f} = f\left(1 + \frac{1}{m}\right),\tag{3}$$

1:m — масштаб пзображения, HH' — расстояние между главными плоскостями объектива g — фокуспое расстояние объектива g — g

Î

H*		BHTOG	Коэффициент уве определенной по нометру. Ж	1,1	1,2	1,2	1,2	1,3	1,3	1,4	1,6	1,8	2,2	4,0	4,4	144
кольцам	«Apyr»	ap-10s	расстояние от оригинала до вадней стенки випарата, мм	1	809	260	510	460	412	363	316	270	228	203	203	N 1 -5
		«Инпуста	дстановка объек- тивов по шкале расстояний, м	1	8	4	2,0	1,25	00	1,25	8	3,5	2,5	8	+	- BOLLOOM
удлинительными	«Заря», «Мир»,	Объектив «Инпустар-10» («ФЭД»)	М удлинитель-	1	-	1	-	+	5	2	1+2	က	2+3	2+3+4	1+2+3+4	TOTAL BOTTON BELCOTOR
		8-ds	расстояние от оригинала до вадней стенки жи, стенки	029	641	290	238	486	435	382	332	287	243	217	218	THE PARTY
при съемие с	«Ленинград»,	в «Юпит	установия объек- тива по шиале расстояний, м	8	10	3,5	1,7	1,2	4	1,2	20	1,8	4	1,2	+	HEAT OUL
резкость п	«Зенит», «	Объектив «Юпитер-8	79 удининтель-	-		1	1	-	2	. 2	1+2	60	4	2+3+4	1+2+3+4	Y menon men
на		Инпустар-22», в, «Инпустар питер-3»	расстояние от оригинала до задней стенки жм. стенки	655	636	584	532	481	430	379	329	281	238	211	212	DO Out
наводин	, «3op	«Инпус 50», «Ин «Юпитер	установия объек- тива по шиале расстояний, м	8	10	3,5	1,7	1,2	4	1,2	20	1,8	10	1,2	+	Mooroon
данные для	ротоаппаратами «ФЭД», «Зоркий»	Объективы: «Инпустар- 26-М»,	М удлинитель- ных колец	-		1	1	1	7	N	1+2	es	4	2+3+4	1+2+3+4	OHOUSE SHORE
становочиме д	оаппарат		Масштаб изобран на негативе, 1:т	4.40.5	1:10	1:9	1:8	1:7	1:6	1:5	1:4	1:3	1:2	1:1	1,1:1	N. Contraction
Устано	фот		ww гльеденого ориги	M × 357	0×340	8×306	6×272	4×238	2×204	0×170	8×136	6×102	4×68	2×34	0×31	

U/U 4VC

. Набор Механического завода Московского СНХ имеег четыре удлинительных кольца высотой: "мм, № 3 —16 мм и № 4 —26 мм.

Таблица VI, 20

	1	1	зались стекки аппарата, см	3,52,33,33,45,66,53,52,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,53,	
иках			то энипоторы од епанизидо	10 10 10 10 444 444	
при съемках		+24	масштаб икобра- жения, 1:т	1:12,2 1:11,4 1:11,4 1:10,4 1:10,6 1:9,6 1:8,9	
аппарета п	6 H 39		скости каводии, формат в пло-	29 × 442 28 × 42 27 × 44 25 × 33 25 × 33 20 × 34 21 × 32 20 × 34	
	O M		расстояние от задней стекия аниарата, см	108, 5 99, 2 99, 2 95, 4 95, 4 87, 5 87, 5 88, 2 73, 2 66, 2 66, 2 66, 2 66, 2 66, 2 66, 3 66, 3 6	
ригинал гми лин:	-	+17	мэсштаб изобра- женин, 1:m	1:24,7 1:22,4 1:21,4 1:21,4 1:19,5 1:18,2 1:16,2 1:14,2 1:14,2 1:14,2	
расстояния от оригинала до зами с насадочными линзами			формат в пло- см	59×89 54×80 51×77 51×77 51×77 51×80 34×51 34×51 34×51	
асстоян ми с на	pags,		расстоиние от задией стенин аниарата, см	60,6 59,2 57,9 57,9 55,3 55,3 55,3 56,8 69,9 67,7 67,7 68,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9 69,9	
	«Ленинград»,	«Ленинг ьективом +2Д	«Ленин мективом +2Д	масштаб изобра- т:1, акинэн	11.10,4 11.00,4 11.00,6 11.00,3 11.00,3 11.00,4 11.00,
масштабы съемки и расс различными аппаратами	«Киев»,		см формат в пло-	24×36 23×35 22,5×34 22,5×34 21,5×32,5 21,5×32,5 21,5×32,5 21,5×32,5 21,5×32,6 21,5×32,	
	изь, «Зенять, Друг» с основ		расстояние от оригинада до задней стенки жэ, сягавшия	111,5 106,5 93 83 77,5 77,5 77,5 64,4 64,4 57,6	
гинало	«ФЭД», «Зоркий», «Мир», «Друг	十1月	масштаб изобра- женин, 1:т	4:120 4:148,5 4:148,2	
Форматы оригиналов,	пеф		формат в пло- смости наводки, см	23 × × × × × × × × × × × × × × × × × × ×	
Форм	оп 1	BHT	Установка объек шкале расстояни	882258 + 12 4 & 12 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
			п/п №	+004000000000004t	

Таблица VI, 21 Форматы оригиналов, масштабы съемки и расстояния от оригинала до аппарата при съемках

1	пинан, см	
	расстониие от ори- гинала до поверх- бонгодески изови	20,9 20,4 20,7 20,4 19,6 19,6 18,9 18,9
+ 5 A	масштаб наображе- ин, 1:m	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
L	формат в плосности	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
1	расстояние от ори- гинала до поверх- ности насадочной линзы, см	8 25 44 45 55 55 55 55 55
+ 6 A	масштаб наображе- m:1;п	1:2,28 1:2,28 1:2,28 1:2,18 1:2,14 1:2,14 1:2,0 1:1,96
	формат в плоскости наводин, см	14 × 21 13 × 20 13 × 20 13 × 20 13 × 19 13 × 19 12 × 17 12 × 17 13 × 19 13 × 19 13 × 19 13 × 19 14 × 21 15 × 17 17
	расстояние от ори- гинала до поверх- пинзы, см	34,4 33,7 33,7 30,9 30,9 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1
+3Д	масштаб наображе- ния, 1:т	6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.
	формат в плосности наводка, см	18 × 27 × 28 × 27 × 28 × 27 × 28 × 27 × 28 × 27 × 28 × 27 × 28 × 28
H	расстоиние от ори- тинада до поверх- ности наседочной линаы, см	40,4 1,40,4 1,40,4 1,4,4,4,4 1,4,4,4,4,4 1,4,4,4,4,4,4,4
+2,5 1	масштаб наображе- ния, 1:m	1:3,7 1:3,6 1:3,6 1:3,3 1:3,3 1:2,3 1:2,3 1:2,9
	формат в плоскости наволки, см	22,33 22,32 22,32 20,00 20,00 19,00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
Ħ	расстояние от ори- пинала до поверх- пости насадочной линам, см	8 65.1 65.1 8.55.6 8.35.6 7.7 7.7
+ 1,5 1	масштаб изображе- иил, 1:m	1:6,2 1:5,9 1:5,9 1:5,10 1:4,4,4 1:4,2,4 1:4,4 1
	формат в плосности	35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 3
1	Установна объектива по шкале расстоиний	8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1	п/п ос	49640000000000040

Сияв задимою стенку, на кадровое окно ашпарата укладимают матолое стекто или матированиую пленку и производят наводку на резкость с соответствующими зимами кати удливительными кольцами. Измерив расстоянею от оригинала до соответствующей части ашпарата и размеры репродупруемого оригинала, полученные данные записымают в таблипу, аналогичную таба. V1, 19 и V1, 20. Эти же данные можно получить, поместив в плоскость кадрового окна фото-нали кинопаппарата тест-объект или резкий негатив. Ослетие его лампой, помещаемой за кадровым окном ашпарата, доблеваются резкого паобрыжения тест-объекта на экране и измеряют линейкой необходимые данные. При частом поэторении съемок в определенных масштабах для каждого из них нагогавливаются специальные кадрирующее рамки (см. стр. 321).

Съемка с насадочными линзами производится также по установочным данным, приводимым в табл. VI, 20; VI. 24.

VI, 21. К фотоаппаратам «Зоркий», «Зоркий С», «Зоркий-2», «Зоркий-2С» и «ФЭД» выпускаются специальные опти-



Рис. VI, 47. Принции работы насадки и дальномеру:

каются специальные оптические насадки к дальномеру, дающие возможность пользоваться дальномером и видоискателем при съемке с насапочными линаами

оптической силой +1 и +2

лиоптрии. Насадка (рис. VI. 47) представляет собой стеклянный клин К сложного профиля, устанавливаемый перед объективами дальномера и видоискателя. Луч М. илуший от предмета. предомляется В правой части клина и лишь тогда попадает в правый объектив дальномера. Благодаря этому он пересекается с лучом N, идущим от предмета через левый объектив на более близком расстоянии а, на которое и производится наводка. Клиновидность стеклянной пластинки по вертикали позволяет устранить вертикальный параллакс видоискателя при съемке с расстояния ближе одного метра.

Репродукционную съемку небольших оригиналов можно производить обычным увеличителем. В негативную рамку встваялют реакий негатив, а увеличитель устапавливают так, чтобы изображение негатива на экране было чают дамиу увеличителя и, заменив негатив отрезком чают дамиу увеличителя и, заменив негатив отрезком леник, а ащищенной от внешнего света, включают на необходимое время дамим, осеещающие оригинал, и продолжения, и при замения остроен ранее выпускающийся прибор РУ-1. При значительном объеме репродукционных работ к увеличителю делается испидалная приставка, нозволяющая пользоваться стандартной кассетой малоформатного аппарата.

Техника репродукционной съемки

В условиях любительской лаборатории наиболее удобны репродукционные приставки «УРУ» Московского завода фото-

принадлежностей или просто кронштейн и экран от увеличителя (рис. VI, 48). Снимаемый оригинал укладывается на экран увеличителя и выравнивается номощи чистого прижимного стекла, грузиков, укладываемых на поля оригинала, или кадрировочных рамок, применяемых для проекционной печати.

Параллельность плоскости оригинала и пленки в аппаратах с наводкой по



Рис. VI, 48. Настольная репродукционная установка

¹¹ Справочник фотолюбителя

изображению на матовом стекле проверяется при помощи укладываемого па экран чертежа — сетки квад-ратов, изображение сторон которой на матовом стекле ратов, плооральение стором котором на матовом стекла, должно быть параллельным границам матового стекла. В малоформатных аппаратах типа «ФЭД» и др. проверка параллельности производится при помощи накладного уровня, устанавливаемого на оригинал и на заднюю стенку аппарата.

Освещать оригинал следует четным числом симметрично расположенных по отношению к нему лами. Равномерность освещения проверяют путем измерения фото-электрическим экспонометром освещенности в нескольких местах оригинала или визуальным сравнением плотности теней, отбрасываемых линейкой, установленной в центре оригинала перпендикулярно к его поверхности.

Особое внимание при установке освещения следует обращать на угол, под которым свет падает на оригинал. Косой (скользящий) свет создает неравномерность освещения, подчеркивая структуру поверхности оригинала. Прямой свет вызывает блики и зеркальные отражения от глянцевых поверхностей оригинала. Сильно помятые, бликующие кальки рекомендуется снимать при рассеянном освещении, на просвет.

Определение выдержки производится при помощи фотоэлектрического экспонометра с использованием метода измерения освещенности (см. стр. 262) или пробами.

Увеличение растяжения камеры, необходимое для съемок в крупных масштабах, снижает освещенность изображения на фотослое, что требует увеличения выдержки по сравнению с определенной по экспонометру в k раз:

$$k = \left(1 + \frac{1}{m}\right)^2,\tag{4}$$

где $\frac{1}{m}$ — масштаб съемки.

В табл. VI, 19 приведены значения k, рассчитанные по формуле (4).

При пользовании положительными насадочными лин-

вами (см. стр. 103) выдеряжу паменять не следуеннями ли-вами (см. стр. 103) выдеряжу паменять не следуенографи-ческие материалы, преднавлаенные для общефотогра-фических работ, и специальные репродукционные пла-стини

Таблица VI, 22 Выбор светофильтров и фотоматериалов для получения цвета рисунка темным на светлом фоне (на отпечатке)

Цвет линий рисунка или чертежа	Цвет фона, на котором выпол- нен рисунок	Необходямый светофильтр	Тип негативного материала
Черный	Белый Сипий Голубой Зеленый Желтый Красный	Без фильтра Синий Синий Зеленый Желтый Красный	Любые Любые Любые Изохром Ортохром, изохром Панхром, изонан- хром
Синий, голу- бой или фиолето- вый	Белый Зеленый Желтый Красный	Оранжевый Зеленый Желтый, оран- жевый Оранжевый, красный	Панхром, изохром Изохром Ортохром, изохром Панхром, изонан- хром
Зеленый	Белый Синий Голубой Желтый Красный	Красный Синий Голубой Оранжевый Красный	Панхром Панхром, несенси- билизированные Панхром
Желтый	Белый Синий Голубой	Синий пли го- лубой	Любые
Красный	Белый Голубой Синий Зеленый Желтый	Без фильтра Синий Зеленый Желтый	Несенсибилизиро- ванные Изохром, изопан- хром Изохром, изопан- хром Ортохром

гиналов в целях улучшения или специального искажения тонопередачи цвегов на репоружции должна производиться со светофильтрами на сенсибыплизированных материалах. Выбор цветочувствительности фотослоя и цвета светофильтра производится по следующим правилам (табл. VI, 22 и стр. 325);

Таблица VI, 23

_									
т цветов	Передача на репродукции пветов оригинала	Синий—светлым, эсленый н красный—темными	Зеленый —светлым, сине-голу- бой и красный темным	Синий и зеленый—серыми. Наи- более правильная пвето- передача.	Синий-светло-серым, желтый и зелений-светлыми	Фиолетовый и синий—темными, голубой—темно-серым, жел- тый и зеленый—светлыми	Сине-фиолетовый — темным, оранжевый и желтый — бе- лыми, красный—светлым	Желтый, орвижевый, красный— светими, фиолетовый, сипе- голубой и зеленый—темными, почти черными	Желтый, зелений, оранжевый— темными, синий и красный— светльми
тонопередачу различны	Фотоматериал, необходи- мый при съемие	Любой	Ортохром, изохром, изопанхром	Панхром, изопанхром	Ортохром, изохром, изопанхром	Ортохром, изохром, панхром, изопанхром	Изохром, панхром, изо- панхром	Панхром и изонанхром	Панхром и изопанхром
Влияние еветофильтров на тонопередачу различных цветов	Поглощаемые светофильт- ром лучи	Зеленые, желтые и красные	Сине-голубые и крас-	Почти все фиолетовые, часть сине-голубых и красных	Часть синих и фиоле- товых	Все фиолетовые, часть синих и голубых	Все сине-фиолетовые и голубые, часть зеле- ных	Сине-голубые и зеле-	жевые жевые уран-
Вля	Цвет свето- фильтра	Синий светлый	Зеленый свет-	Желто-зеле- ный светлый	Желтый свет- лый	Желтый средний	Оранжевый	Красный светлый	Пурпурный
	Марка	0C-4	3C-1	жзс-5	ЖC-12	жС-17	0C-12	RC-11	ПСЗ

 Для передачи на репродукции одного из цветов оригинала светлым следует применять материал, чувствительный к данному цвету, и такого же цвета светофильтр.

 Для получения на репродукции одного из цветов темным следует пользоваться нечувствительными к нему фотослоями или применять светофильтр, поглощающий лучи этого цвета (табл. VI, 23).

Окончательное суждение о правильности выбора фотослоя и светофильтра может быть нолучено липы после пробной съемки. Наводку на резкость, особенно при крупномасштабных съемках, следует производить со светофильтром; при определении выдержик необходимо учитывать кратность применяемых светофильтров (габл. VI, 24).

Таблица VI, 24 Кратность светофильтров (средние значения) для различных негативных материалов применительно к свету лами

		Тип фотоматериала									
Марка	светофильтра	ортохром	изоорто	изохром	панхром и изопан- хром						
	CC-4	2,5	3,0	3,5	4,0						
	ЖC-12	1,5	1,5	1,1	1,1						
	3KC-17	2,5	2,0	1,5	1,2						
	ЖC-18	3,0	2,0	1,5	1,2						
	Ж3С-5	2,5	2,0	1,5	1,3						
	OC-12	Неприменим	Неприменим	3,5	2,0						
	KC-11	То же	То же	Неприменим	4,0						
Поляр	изационный	35	35	3-5	3-5						

Микрофильмирование текстов и чертежей. Микрофильмированием пазывается получение фотографическим методом уменьшенных копий рукописей, печатных текстов,

документов и чертежей. Съемка оригинала производится со значительным уменьшением на форматную (7,5×12,5 и 9×12 см), рухонную неперфорпрованную 61-мм или чаще на 35- и 16-мм кинопленку.

чаще на об-т 10-26 киполненный на пленке с негорючей основой, хорошо читается при помощи специального читательского анпарата или проектора, безопасен в эксплуатации и легко поддается размножению как путсм

контактной, так и проекционной печати.

В производственных лабораториях микрофильмировапие производится при помощи специальных автоматических и полуавтоматических высокопроизводительных установок. В любительских условиях микрофильмирование можно производить обычной малоформатиой фотоапиаратурой, а также 35- и 16-ми кипостемочными аппаратами, позволяющими производить покалороче стемую.

Техника съемки микрофильмов подобна технике съемки объящьх игрихомых репродукций. В зависимости от рамера и характера синмаемого оригинала и масштаба съемки на одном кадре 35-или 16-мм микрофильма располагают одну или две страницы оригинала. На первом кадре микрофильма следует снимать титульний инстинит или ааглавие статы так, чтобм основна надинсь читалась невооруженими глазом. Если вся статья или кинта не умещается на одном микрофильме, то на постанем кадре синмается падинсь: «Продолжение на фильме №...»; в начале следующего фильма также синмается титульный илст и надинсь: «Продолжение синмается титульный илст и надинсь: «Продолжение фильма №...».

Микрофильмирование производится на специальних пленках «Микрат-130», «Микрат-200» или «Микрат-300», обладающих высокой разрешающей способностью порядка соответственно 100, 200 п 300 а/мм. Чтение микрокопий осуществляется при помощи читательских апшаратов, дающих увеличенное изображение микрокопии на экране. Для этой же цели можно пользоваться фильмоскопами, малоформатимым фотоувеличителями и дупами.

В последнее время получают шпрокое распространение так называемые микрофише — отпечатки с микрокопий, выполнениях на форматиой пленке с большим числом (от 30 до 130) страниц текста на одном кадре размером 7,5 × ×12,5 и 9×12 см. Чтение таких микрокопий производится при помощи особого читательского аппарата, вищиажсыва

или после репродуцирования с увеличением каждой страницы микрокодии на обычную кинопленку.

Изготовление диапозитивов и диафильмов. Диапозитив — позитивное фотографическое изображение, полученное на светочувствительном слое с прозрачной (стекло, целлулоид и т. п.) подложкой, предназначенное для проекции на экран или для рассматривания в проходящем свете (на просвет).

В рассматриваемом на просвет фотографическом изображении детали объекта, полутона и тональные переходы передаются лучше, чем на отпечатке на фотографической бумаге. Делая изображение доступным для одновременного обозрения большим числом лиц, диапозитивы являются хорошим учебным пособием, а также средством широкой политической и научно-технической агитации и пропаганды.

Пиапозитивы, предназначенные для проекции на экран, изготовляются выде отдельных кадров на стекле или пленне развивером от 18×24 мм до 13×18 см или в виде нерагразанию 35-мм пленки — двафильмов, содержа-щих ряд кадров, объединенных общей темой. Для вигра-жей, декоративных и рекламных цесий диапомитивы выполняются на пластинках и пленках форматом от 13×18 см и больше.

Пиапозитивы изготовляются с имеющихся негативов или путем репродупирования специально подготовленных отпечатков и монтажей.

Перед печатанием крупноформатные негативы тщательно ретушируются. С малоформатных негативов, требующих ретупи, изготавливаются отпечатки форматом не менее 13×18 см, на которых производится позитивная ретушь, а также делаются необходимые поясняющие надписи, стрелки и т. д., после чего производится репродупирование подготовленного материала уже в нужном масштабе.

Основные типы и размеры черно-белых и цветных диа-позитивов приводятся на рис. VI, 49, VI, 50 и в табл. VI,25. Наиболее желательный формат отдельных диапозитивов 50×50 мм, который можно использовать в большинстве диапроекторов.


Тексты и подрисуночные подписи на диапозитивах должны располагаться не ближе 1-1,5 мм от края рабочей поверхности. Высота букв главных надписой должна быть равной от $^{1}/_{s}$, до $^{1}/_{s}$, а для второстепенных надписей — $^{1}/_{s}$, наибольшей стороны рабочей поверхности лиаповитива.

Контактное печатание с крупноформатных негативов на специальные диапозитивные пластинки или позитивные кинопленки производится в обычных копировальвых рамках или на копировальных станках. При этом

Таблица VI, 25

_	Основные типы и размеры диапозитивов										
	Основные типы	Наружн мер,	ый раз- мм	Рабочая • ност	поверх-	ж.м.					
N 11/11	диапозитивов	размер LXH	допусти- мые от- клопения	размер ІХА	допуста- мме от- кловения	Толщина,					
I	Стеклянные с защит- ным стеклом, окан- тованные по пери- метру	45×60	±0,4	30×45 17,5×23	±0,3						
11	Стеклянные с защит- ных слоем бесцвет- ного лака, оканто- ванные по перимет- ру	50×50	±0,4	23×34 34×23 36×36		3					
111	Стеклянные с пленкой между двумя защит- ными стеклами, окантованные по периметру	70×70 25×25 90×120	±0,5	56×56 70×70 75×105	±0,4						
IV	Пленочные с формат- ной пленкой, за- крепленной в кар- товной, пластмассо- вой или другого ма- терпала рамке	50×50 70×70 85×85	±0,4 ±0,5	17,5×23 23×34 34×23 36×36 56×56 70×70	±0,3 ±0,4	3					
V	Пленочные на рулон- ной кинопленке 35 мм		1 -	18×24 24×36	±0,3						

Примечапие. В начале и конце двафильма оставляются свободные от изображения концы кинопленки длипой не менее 120 мм для заправки в проекционный аппарат. для устранения отраженного света под диапозитивную пластинку или пленку следует подкладывать черпую бумагу, а к негативу прикреплять маску, ограничивающую рабочую поверхность диапозитива.



Рас. VI, 49. Основные тапы диапозитивов: 1— место надияси, 2— рабочая поверхность, 3— стекло, 4— эмульсконный слой, 5— маска, 6— окантовка, 7— рамка, 8— пленка



Рис. VI, 50. Основные размеры диафильма

Оптическая печать может производиться: 1) съемкой зеркальным фотоаппаратом на позитивную пленку негатива в нужном масштабе. В этом случае для освещения при-




Рис. VI, 51. Оптическая печать двафильма при помощизеркального аппарата:

1 — вегатив, 2 — маска, 3 — матомо степло, 4 — белый авран, 6 — рамка, — 6 негатив

менног световой стол (рыс. VI, 51,4) или ярко и равномерно оснещенный экран (рыс. VI, 51,6); 2) указичителем и малоформатным анпаратом типа «Зоркий» без объектива. Для этого исполазуется специальное приспособление из дишкка I с экраном 2 (рис. VI, 32), верхиям поверхность которого с нане-



Рис. VI, 52. Оптическая печать малоформатных двапозитивов при помощи увеличителя

сенной на ней гранцией кадра по высоте точно совпадает с плоскостью пленки в аппарате З. Произведи паводку на ревкость и кадрирование по экрану, движок вместе с аппаратом перемещают в краниее правое положение, при котором кадровое окно аппарата точно совпадает с положением границ кадра на экране, после чего, пользуясь затвором, производят экспонирования.

Определение выдержки при печати диапозитивов про-

Малоформатные диапозитивы, выполненные на пластинках и пленках, обрезаются по избранному формату (см. табл. VI, 25). Между покровным стеклом и фотографическим слоем прокладывается маска из тонкой чепной бумаги, ограничивающая размеры полезной площади, а в верхией части диапозитива укладывается полоска белой бумаги с указанием серии и номера или названия диапоэитива.

Окантовка производится узкими полосками колепкора, дерматина, тонкой черной бумаги или при помощи специальных рамок и металлических скобок. Крупноформатные диапозитивы, предназначенные для световых газет и витражей, вставляются в специально заготовленные щиты или ширмы.

Макрофотосъемка

Макрофотосъемка — съемка мелких объектов или их деталей в крупных масштабах: от 1:5 до 20:1-30:1, выполняемая при помощи специальных или обычных фотографических объективов. Макрофотосъемка, позволяющая показать на снимке мельчайшие как видимые, так и неразличимые невооруженным глазом детали, находит большое применение в различных областях науки, техники, сельского хозяйства.

Некоторые особенности макрос-вемки. Укрупнение масштаба съемки требует уменьшения предметного расстояния и увеличения расстояния от объектива до наображения. Для макрофотосьемки выдпускаются специальные объективы — микроанастигматы, рассичтаные для съемок обликих расстояний, однако макрос-кемку можило производить и объективыми. Несимметричные объективы для повышения разрешающей способности при съемке в масштабе больше, чем 1: 1, желательно перевертивать, т. е. ставить фонктальної динаюй назал, пиутъв камеры.

Увеличение расстояния от объектива до изображения снижает освещенность изображения на фотослос, что также, как и при репродукционной съемке, требует при съемке с промежуточными кольцами или большими растажениями камеры увеличения выдержки против расчетной.

Укрупнение масштаба съемки сильно уменьшает глубину реако изображаемого пространства. Определение последней при работе с крупноформатнями и зеркальными аппаратами производится визуально по изображению на матовом стедьте. В остальных случаях глубина веко изображаемого пространства определяется по табл. VI, 26, VI. 27 или путем расчета по формуле:

$$T = 2\partial nm (1+m), \qquad (5)$$

где д — величина допустимого кружка нерезкости на негативе (д=0,1 мм — для крупноформатной и 0,03 мм для малоформатной и киноаппаратуры).

 п — знаменатель относительного отверстия. т — знаменатель масштаба изображения.

Сильное диафрагмирование объектива уменьшает разрешающую способность и общую резкость изображения. Величина днафрагмы, обеспечивающая наибольшую разрешающую способность и резкость изображения - оптимальная диафрагма, — определяется, как

$$n = \frac{100}{v\left(1 + \frac{1}{m}\right)},\tag{6}$$

где v — увеличение при печати,

— масштаб съемки.

Визуальную наводку на резкость при макросъемке со светофильтром следует производить с этим светофильтром или равным ему по толщине стеклом. При съемках

по установочным данным установочное расстояние необ-ходимо уменьшать на ¹/₁, толщины светофильтра.

Аппаратура и техника макросъемки. Увеличение рас-

стояния от объектива до изображения в специальных аппаратах, например ФМН-2, достигается при помощи большого растяжения меха камеры. В обычных аппаратах, предназначенных для общефотографических работ, для этой цели применяются: удлинительные кольца, тубусы, специальные приставки и, наконен, насалочные линзы (см. стр. 311).

В узкопленочных киносъемочных камерах со сменной оптикой между опорной плоскостью оправы объектива и корпусом вставляются соответствующей толщины прокладки в виде полукруглой вилки.

Киносъемочными аппаратами, имеющими жесткое крепление объектива, макросъемки и съемки напписей, производятся с применением положительных насадочных линз.

Макросъемку в мелких (порядка 1:10÷1:1) масштабах можно произволить с рук: пля съемок в более крупных масштабах следует пользоваться простыми установками, используя для них, например, кропитейны и птаваги фотоувеличителей. Наводка на резкость при съемках фотоаппаратами с матовым стеклом производится при полностью открытой днафратме по наображению па матовом стекле на среднюю по удалению плоскость спимаемой части объектива. После наводки объектив днафрагмируют до достижения необходимой глубины резкости. Спимая зеркальными фотоаппаратами с рук, заранее устанавливают необходимые кольца или линзы, скорость затвора и днафрагму, после чего производят наводку перемещением всего аппарата относительно объекта.

Таблица VI, 26 Глубина резко изображаемого пространства в мм при макросъемке крупноформативми аппаратами

$(\partial = 0.1 \text{ MM})$

же-			- 4	Относи	гельное	отверс	тие			
Масштаб изображе- иия	1:1,5	1:2	1:2,8	1:4	1:5,6	1:8	1:11	1:16	1:22	1:32
1:10 1:9 1:8 1:7 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1,5	33 27 22 16 14 9 6 4 1,5 1,1	44 36 29 22 17 12 8 5 2,4 1,5 0,8	62 50 40 31 24 17 11 7 3,4 2,1 1,1	88 72 58 45 34 24 16 10 5 3 1,6	123 101 81 63 47 34 22 13 7 4 2,2	176 144 115 90 67 48 32 19 10 6 3,2	242 198 158 123 92 66, 44 26 13 8 4,4	352 288 230 179 134 96 64 38 19 12 6	484 396 317 246 185 132 88 53 26 16 9	704 576 460 358 269 192 128 77 38 24 12
1,5:1 2:1 3:1 4:1 5:1 6:1 7:1 8:1 9:1	0,3. 0,2 0,14 0,09 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03	0,4 0,3 0,18 0,12 0,10 0,08 0,06 0,056 0,05 0,04	0,6 0,4 0,25 0,17 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06	0,9 0,6 0,34 0,25 0,19 0,15 0,13 0,11 0,10 0,09	1,2 0,8 0,5 0,34 0,26 0,21 0,18 0,16 0,14 0,42	1,8 1,2 0,7 0,5 0,38 0,30 0,26 0,22 0,20 0,18	2,4 1,7 1,0 0,7 0,53 0,42 0,35 0,31 0,26 0,24	3,6 2,4 1,5 1,0 0,76 0,61 0,51 0,45 0,38 0,35	5 3,4 1,9 1,4 1,1 0,84 0,74 0,62 0,53 0,48	7 4,8 3,0 2,0 1,5 1,2 1,02 0,90 0,77 0,70

Таблица VI, 27

Глубина резко изображаемого пространства в мм при макросъемке малоформатными фотоаппаратами и киносъемочными аппаратами (3—0.03 мм)

(0-0,00 mm)


					,	,				
36 He-				Относит	ельное	отверст	тие			
Масштаб изображе- иия	1:1,5	1:2	1:2,8	1:4	1:5,6	1:8	1:11	1:16	1:22	1:32
1:10 1:9 1:8 1:7 1:6	10 9 8 5 4,5	14 12 10 7 6	20 17 13 10 8	29 24 19 15 11	41 38 27 21 16	58 48 38 30 22	80 65 52 41 30 22	116 95 76 59 44 32	160 131 105 81 61	231 190 152 118 88
1:5 1:4 1:3 1:2 1:1,5	1,2 0,6 0,4 0,2	4 3 1,6 0,8 0,5 0,3	2,2 1,1 0,6 0,4	8 5 3,2 1,6 1,0 0,6	11 7 4,4 2,2 1,2 0,8	16 10 6 3,2 2,0 1,2	14 9 4 2,4 1,6	21 13 6 4,0 2,4	29 18 9 5 3	41 26 12 8 4,8
1,5:1 2:1 3:1 4:1 5:1	0,11 0,08 0,04 0,03 0,02	0,15 0,10 0,05 0,04 0,03	0,20 0,14 0,07 0,05 0,04	0,31 0,20 0,10 0,08 0,07	0,41 0,28 0,16 0,11 0,09	0,6 0,41 0,23 0,15 0,13	0,8 0,5 0,32 0,23 0,17	1,2 0,8 0,47 0,34 0,26	1,6 1,2 0,6 0,46 0,34	2,4 1,6 1,0 0,68 0,52
6:1 7:1 8:1 9:1 10:1	0,017 0,014 0,013 0,011 0,010	0,02 0,019 0,017 0,014 0,013	0,03 0,027 0,024 0,020 0,018	0,05 0,038 0,034 0,029 0,026	0,06 0,054 0,047 0,040 0,037	0,09 0,08 0,07 0,06 0,05	0,12 0,11 0,09 0,08 0,07	0,18 0,15 0,13 0,11 0,10	0,25 0,21 0,18 0,16 0,15	0,36 0,31 0,27 0,23 0,21

При съемках фотоаппаратами, не вмеющими матового стекла, наводка на реакость осуществляется при помощи приставок с матовыми стеклами, по установочным данным али при помощи кадрирующих приспособлений. Для фото- и киносъемок с рук паиболее удобен макровизир (рис. ЧТ, 53), отранчивающий кадр в пространстве преджат и указывающий положение плосности наводки. Влаир состоит из набора выдвиненых рамок I, прикрепляемых к аппарату при помощи деривателя Р. Размеры рамок и их расстояния от аппарата для малоформатных аппаратом могут быть выбраны из таба. VI, 19, V, 20 и VI, 21, опре-

делены экспериментальным нужем или вычислены по формулам, приведенным на стр. 316. Глубина резко пасбражаемого пространства при съемках по установочным данным определяется вычислением или выбирается из табл. VI,26, VI, 27.

Освещение объектов в лабораторных условиях производится при помощи двух-трех осветителей, устанавлива-

емых так, чтобы выявить светом объем, форму н структуру поверхности синмаемого объекта, не допуская приэтом образования глубоких теней и ярких бликов.



ходится пользоваться дополнительной подсветкой зеркалами и импульсными лампами.

Спимаемые объекты, за исключением специальных случаев, когда пеобходимо показать окружающую из обстановку, следует симмать на равномерно освещенном бесструктурном фоне. Для этой цели примецяются пременные столики (рвс. VI, 54) со стеклами, на которых симмемые объекты укрепляются пластилином в нужном положении. Необходимого цвета фон укладывается ниже стекла так, чтобы он был нерезким и на нем не было теней от объекта.

Макросъемка может производиться на любых подходящих по свето- и цветочувствительности фотографических мелкозернистых фотоматериалах. Последние, допуская большое увеличение при печати, позволяют производить съемку в более мелком масштабе, что значительно облегчает работу и обеспечивает былмую глубвиу резко изображаемого пространства.

Выдерику при макросъемие следует определять при помощи фотоэлектрического экспонометра, измерял освещенность объекта. При этом для очень светлим объектов выдерику следует уменьшать, а для темных увеличивать в 2—3 раза по сравнению с определенной по экспомометру, а также вводить поправку в соответствии с выбранным масштабом съемки. Снимая с кольцами или большим растяжением меха и импульсной лампой, необходимо при




Рис. VI. 54. Предметный столик для съемке малых объек-TOB



Рис. VI, 55. Ми-кросъемка аппаратом «Зоркий»

расчете условий экспонирования в полученное значение лиафрагмы вводить поправку на падение освещенности при укрупнении масштаба съемки. В этом случае необходимо диафрагменное число;

$$n_m = \frac{n}{\left(1 + \frac{1}{m}\right)^2}, \qquad (7)$$

где п — знаменатель относительного отверстия, определенный по ведущему числу,

 $\frac{1}{m}$ — масштаб изображения.

Помимо этого следует учитывать наличие общего света. При съемке с насадочными линзами, поправку вводить не нужно.

Микрофотосъемка

Микрофотография — фотографическая съемка микроструктуры или внешнего вида малых объектов, выполняемая при помощи микроскопа; микрофотография широко применяется в различных областях науки, техники и сельского хозяйства.

Для микрофотографических работ выпускается специальная аппаратура и приспособления. Однако при наличим микроекопа возможно производить микрофотои капосъемку в любой лаборатории.

Для производства такой съемки объектив аппарата следует установить по шкале расстояний на бесконечность. Загем, наблюдая в микроской, отфокуспровать видимое в нем глазом изображение, осторожно поднести объектив аппарата к окуляру микроскопа и, как обычно, проэкспонировать. Такой способ съемки возможен благодаря тому, что выходищие из окуляра лучи практически близки к параллелыным, а объектив аппарата, сфокуспрованный на бесконечность, обладает достаточной глубиной резисоти.

При большом количестве съемок для установки малоформатного аппарата на тубус микроскопа делается специальное кольцо (рис. VI, 55). Получаемое при таком способе съемки увеличение может быть определено, как

$$v_{\phi o} = v_{o6} \cdot v_{oR} \cdot \frac{I}{250}, \qquad (8)$$

где $v_{\rm o6}$ и $v_{\rm ox}$ — собственные увеличения объектива и окуляра микроскопа (указываемые на их оправах),

 f — фокусное расстояние объектива фотоапдарата в мм.

Наибольшее распространение имеет микросъемка с получением изображения на фотослое при помощи оптической системы лишь самого микроскопа. Для этой цели на фотоаппарата вышичивается объектив, а тубус микроскопа специальным соединительным кольцом (рис. VI, 56,a) или рукавом на черной материи соединяется с укреплением на соответствующем кроништейне аппаратом (рис. VI, 56,d). Наводка на резмость производится при помощи фокуспровочных винтов микроскопа по изображению на матовом стекле фотоаппарата, а для аппаратов, не вмеющих матового стекла,— при помощи специальных приставок. Получаемое при этом увеличение

$$v_{\phi} = v_{\text{of}} \cdot v_{\text{ok}} \cdot \frac{e}{250}, \tag{9}$$

где 6 — расстояние от окуляра до плоскости пленки, выраженное в мм. Съемка более крупных объектов с небольшим увеличением производится с использованием одного лишь объектива микроскопа, который в этом случае работает

объектива микроскопа, который в этом случае работ как объектив аппарата при макроскопа типа МВИ снимают тубус, на место которого (ряс. VI, 57) устанавливают специальное кольцо, затем

Рис. VI, 56. Микрофотосъемка фотоаппаратом без объектива




Рис. VI, 57, Микрофотосъемка с малыми увеличениями

между ним и аппаратом ввинчивают необходимое количество обычных удлинительных колец. Работая с зеркальным аппаратами (типа «Зенит», «Старт»), фокусировку

производят по изображению на матовом стекле, в остальных случаях пользуются приставками, также позволяющими производить визуальную наводку по изображению на матовом стекле.

Особое внимание при микросъемке следует обращать на правильную установку освещения, которое должно быть достаточно интенсивным и совершению равномерным по всему полю эрения микроскопа. Установка освещения производится с использованием общих правил и щения производится с использованием общих правил и

приемов, применяемых в микроскопни.

Для освещения объектов применяются специальные микросоветителн ОИ-7, ОИ-8 и др. или низковольтные автомобяльные лампы, помещаемые в световащитный кокух с положительной линзой для фокусировки и диафиагмой.

Съемка производится на специальных контрастных пластинках «Микро», а также контрастных фото- и кинопленках соответствующей свето-и цветочувствительности. При съемке цветных или специально окрашенных препаратов между осветителем и конденсором микроскопа устанавливаются светофильтры, выбор которых зависит от задачи микростьмии.

У Папорамная фотосъемка

Панорама — наображение, охватывающее весь круг или значительный сектор местности по горязонту. Отогографическая панорамиая съемка позволяет расширить пределы снимаемого пространства и благодаря этому находит большое применение при съемке ландшафтов, архитектурных и широких или высоких объектов. По углу охватываемого пространства панорамы принято делить на секторные, охватывающие пространства в пределах 100, 130 и более градусов, и круговые.

Для производства панорамных фотосъемок применяются специальные панорамные фотоаппараты различных конструкций, примером которых могут служить аппараты ФТ-2 и ФТ-3 конструкций



Рис. VI, 58. Панорамная головка для съемки со штатива

ции Ф. В. Токарева.

Панорамная съемка обычными фотоаппаратами производится со штатива при помощи панорамной головки (рис. VI, 58) или с рук. В обоих случаях

рук. В обоих случаях делается ряд взаимно перекрывающихся снижов, которые затем монтируются в общую панораму.

Панорамила головка состоит из неподвижного основания І, привинчиваемого к штативу, и вращающейся площадки 2, несущей фотоаннарат. Головка имеет фиксатор, ограничивающий поворот анпарата через каждые 40°, чем достигается необходимое перекрытие двух соседних сиников при съемке пормальным объективом. В целях обеспечения правильной последовательности кадров на негативе съемку панорам пленочными аппаратами следует производилъ, равщая аппарат по направлению дижения пленки. Аппараты, например, типа «Москва» поворачивают справа налево, малоформатные — слева направо.

Производя съемку панорами с рук, в видопскателе замечают по местным предметам границы первого кадра и делают снимок. Затем, не изменяя точки съемки и сохраняя то же положение оптической оси объектива по висоте, поворачивают аппарат так, чтобы второй кадр на 10—15°1, перекрывал первий (рис. VI, 59). Заметив границы второго кадра, делают второй, третий и последующие снимки. Особое винмание при съемке панорам необходимо уделять пыбору точки съемки, так как прямые линии, расположенные перпендикулярно оптической оси объектива, воспроизводияте на стиках синжков с изломом. Свимая архитектурные сооружения, перекрытие соседних кадров следует увеличивать до 25—30%. Необходимо также следуить за тем, чтобы близко к краям кадра

не попадали движущиеся объекты и их тени. Все кадры панорамы должны быть сняты с одинаковой экспозицией.

панорамы должим онто силты с одинаковой экспозицев.
При печатании входящих в панораму синжков следует пользоваться одной и той же фотобумагой и следить за тем, чтобы масштаб, контраст и общий тон изображения на всех синжках были одинаковыми. Установив масштаб




Рис. VI, 59. Перекрытие снимков при панорамной съемке: $I-\pi$ ивия порезов

и реакость изображения, их не следует менять в процессо печатания всех снимков панорамы. Отнечатанные для панорамы снимки необходимо обрабатывать и супить в однявковых условиях, при этом не следует пользоваться гляпцеванием, увеличивающим деформацию отнечатков.

Наложим готовые соедине синики перекрывающимися частями друг на друга, точно совмещают одновменные контуры на отпечатках по середине перекрытия и обрезают их острым ножом. Разреванные свияки, начаная со срединето, наклешенают на картов или плотную бумагу резиновым клеем. Затем, хорошо загладив стыка спимков, панораму укладивают под ровную доску или стекло с дополнительным грузом для просушки. Швы ксладных панорам подкленивног с обратиой сторош сиников полосками коленкора так, чтобы панорама легко складивых пась по швам.

Фотографическая съемка с экрана телевизора

Фотографическая съемка с экрана телевизора проивводится для фиксации искажений изображения, для доказательства приема и опознавания передач дальних станций и в ряде других случаев. Съемку с экрана телевизора следует производить непосредственно с экрана (без линзы), пользуясь удлинительными кольцами или насадочными линзами, позволяющими использовать всю площаль кадра. При съемках с экрана телевизора необходимо



Рис. VI.60.a-направление движения луча на экране телевизора; 6 — вил полос, получаемых при съемке с короткой выдержкой

учитывать способ построения изображения на экране телевизора и особенности работы затвора фотоаппарата.

На экране телевизора электронный луч при развертке кадра, двигаясь один раз по нечетным, а второй раз по четным строкам изображения (рпс. VI, 60,a) слева направо, обегает весь кадр дважды, т. е. пятьдесят раз в секунду. При съемках с короткими выдержками (порядка 1/100 —1/200 сек) на фотографии будет получена лишь та часть изображения экрана телевизора, которую за время выдержки успеет обежать электронный луч. На кадре, снятом фотоаннаратом с центральным затвором, будет получена лишь

горизонтальная полоса изображения тем более узкая, чем меньше выдержка. В аппаратах со шторными затворами тппа «ФЭД», «Зоркпй», «Зенит» направление движения шторки совпадает с направлением движения изображения электронного луча на пленке. Вследствие этого при коротких выдержках на снимках получается тоже узкая, но косая (наклоненная слева направо) светлая полоса (рис. VI, 60,6). Если движение первой шторки началось после того как электронный луч уже прошел большую часть растра, на снимке при некоторых скоростях затвора могут получиться двойные полосы.

Для получения полного изображения кадра при съемке фотоаппаратами со шторными затворами необходимо, чтобы выдержка превышала 1/25сек, т. е. время развертки всего кадра. Однако имеющееся, как правило, послесвечение флуоресцирующего экрана позволяет получать снимки с выдержкой в $^1/_{15}$ — $^1/_{10}$ сек. Съемку с экрана телевизора следует производить на изоорто, или изопанхроматической, а еще лучше на специальной флюорогра-

хроматической, а еще лучше на специальной флюорографической пленке высокой чувствительности.
Запане закопа и скорости перемещения электронного луча по экрану телевизора позволяет использовать снимки с экрана телевизора для определения действительных скоростей затворов фотоаппаратов.

Для производства киносъемки с экрана телевизора необходимы сложные устройства, позволяющие синхронизировать работу киносъемочной камеры с разверткой изображения на экране телевизора.

Фотографическая съемка искусственных спутников

Фотографические съемки искусственных спутников Земли и ракет-носителей дают возможность получить более надежные и более точные дапные, чем их дают визуальные наблюдения. Снимки спутников помимо следа самого спутника должны иметь изображения нескольких звезл и отметку момента времени.

Съемки спутников можно производить в том случае, если их яркость приблизительно равна яркости звезд если их муюств приолизительно равна муюсти ввезд соввездия Большой Медведицы. Для съемки необходимы нормальные или широкоугольные светосильные (1:1,5—1:3,5) объективы и высокочувствительные (130—300 единиц ГОСТ) фотоматериалы.

Аппарат укрепляется на устойчивом штативе с универсальной штативной головкой. Установив длительную выдержку и взведя затвор, аппарат направляют в тот сектор неба, где должен пройти спутник. При появлении последнего аппарат направляется несколько вперед по ходу спутника так, чтобы он в дальнейшем прошел через среднюю часть кадра. Когда спутник подходит к гранипе пространства, охватываемого аппаратом, открывают ва-твор, который должен быть открытым все время, пока изотвор, которын должен оыть открытым все время, пока изо-бражение стутника не вышло за пределы кадра (т. е. в течение 20—30 сем). В процессе съемки объектив аппарата следует вакрыть на 2—3 сеж картоном или просто румой, отметив время по заранее поставленному по точным часам секундомеру. В результате этого на изображении следа спутника образуется разрыв, соответствующий положению спутника в отмеченный момент.

Вставив полученный петатив в увеличитель, путем изменения масштаба в фокуспровки изображения добиваются совмещения оптического изображения полученных на синмие звезд с их наображениями на карте звездного небе думоженной на экрапе увеличителя, и отмечают на ней начало разрыва. Координаты положения места разрыва синмают с карты и с указанием соответствующего им момента времени сообщают в вычислительный центо.

Телескопическая съемка или еъемка с больших расстояний

Под телескопическими, или дельними, съемками понимают фото-и книсо-съеми, проводимые со значительных расстояний. Такого рода съемки применяются в тех случаях, когда с фото- или киноаппаратом нельзи по тем или иным причинам подойти к синамемому объекту на близкое расстояние. Особенно широкое применение имеют телескопические съемки при наблюдения за дикими животными, птицами, при съемке далеких горных вершии и в ряде других случаев.

Телескопические съемки производится при помощи специальных телеобъективов (см. стр. 94), а иногра обычных длиннофокусных объективов; вмонтированные в соответствующие удлинительные труби (рмс. VI, 61), они появоляют производить съемки удаленных предметом малобомматими аппиатами с люстаточным уведичением.

При отсутствии длиннофокусных и телеобъективов телесъемки можно производить обычными малоформатными аппаратами и киноаппаратами, веспользовавшнов хорошим биноклем или зрительной трубой, соединяемыми с объективом фотоаппарата, установленным по шкале расстояний на бесконечность (вис. VI. 62).

. Фокусное расстояние системы объектив — бинокы. (x_j) равио произведению фокусного расстояния объектива на увеличение бинокы, а относительное отверстие системы равно отношению диамогра объектива бинокы, к фокусному расстоянию всей системы. Так, применив бинокы, (x_j) от (x_j)

 $\approx 1:10$. Учитывая, что коэффициент пропускания бинокля $\tau \approx 0.6$, выдержку при съемке дапной системой следует рассчитывать для диафрагмы

$$n_0 = \frac{n}{\sqrt{\tau}} = \frac{10}{\sqrt{0.6}} = 13.$$
 (10)

Диафрагма самого объектива будет работать, начиная только с относительного отверстия 1:10 и меньше.








Рис. VI. 62. Телескопическая съемка с использованием бинокля

Фото- или киноаппарат должен быть хорошо центрирован с оптической осью бинокля и жестко с ним скреплен при помощи специального держателя.

Определение границ кадра и наводка на реакссть при пользовании зеркальными аппаратами производится, как обычно, по видимому изображению на матовом стекле аппарата. При съемке аппаратами типа «Зоркий» объектив аппарата и сам биноклъ должны быть установлены на бесконечность. После сборки всей системы ее необходимо тидательно отъбестировать и проверить пробной съемкой. Определение границ кадра в этом случае производится черев эторой окуляр бинокля.

Влияние колебаний самого прибора и скорость передвижения изображения подвижных объектов на пленке возрастают пропорцюпально фокусному расстоянию объектива. Поэтому телескопические съемки должны, как правяло, производиться с устойчивого штатива или с хорошега упора и по возможности с наиболее короткими выдержками.

При съемке значительно удаленных объектов, особенно при наличии воздушной дымки, для повышения контраста изображения необходимо пользоваться желтыми и оранжевыми светофильтрами, а также блентой.

Съемка в инфракрасных лучах

Инфракрасными называют невидимые глазом лучи с длинами волн выше 760 ммк. Проникая сквозь целый ряд веществ — некоторые лаки, краски, смолы, збонит, тонкие слои дерева, кожу, бумагу, цветную тушь, залымленную атмосферу и ряд мутных сред, - инфракрасные лучи сильно поглощаются волой, туманом и не проникают сквозь краски, солержащие сажу, через графит, упаковочную черную фотобумагу, типографскую краску и ряд пругих веществ.

Для инфракрасных лучей, по сравнению с видимой частью спектра, сильно изменяется отражательная способность целого ряда веществ и природных образований. В связи с этим при фотографических и кинематографических съемках в инфракрасных лучах можно выделить целый ряд деталей, совершенно неразличимых глазом в видимых лучах спектра.

Инфрахроматическая фотография и кинематография находят широкое применение в научных исследованиях, текстильной промышленности, биологии, медицине, сулебной фотографии, археологии и ряде других областей.

Съемки в инфракрасных дучах производятся на инфрахроматических светочувствительных материалах с плотными красными (типа КС-10, КС-18) или специальными черными (типа ИКС-1, ИКС-3) светофильтрами, исключающими влияние на фотографический слой дучей вилимой части спектра.

Для съемки в инфракрасных лучах используются обычные фотографические и киносъемочные аппараты, не имеющие деталей из легко проницаемых инфракрасными лучами материалов. Для проверки пригодности аппарата для съемок в инфракрасных лучах аппарат заряжается инфрахроматическим материалом и подвергается в течение 5-10 мин действию прямого солнечного света или света лампы накаливания мощностью 500 em, поставленной на расстоянии 1-0.5 м от аппарата.

Фокусные расстояния обычных фотографических объективов для инфракрасных лучей становятся несколько большими (на 0,1 — 0,5%), чем для лучей видимой части спектра. При съемке удаленных объектов объективами малоформатных аппаратов, при условии диафрагмирования до 1:8÷1:11, эта разница может не учитываться.

При съемках в масштабах 1: 20 и крупнее наводку на ревкость по изображению на матовом стекле следует про изводить с темным красимы светофильтром дли вводить после фокусировки поправки, величины которых определяются путем пробим съемом. Некоторые объективы новых выпусков для наводки на реакость при съемках в инфракрасных лучах имеют специальный дополнительный штрих на шкале метража, при помощи которого и производится наводка по расстоянию до предмета.

Съемки в инфракраеных лучах производятся при прямом солнечном свете или при свете лами накаливания. Закрыв ламим накаливания специальными черными светофильтрами для инфрафотографии, можно производить съемку в темноте. В пасмурную погоду выдержку при съемке на инфрахроматических материалах следует увеличивать в 4—6 раз, а при наличии густого влажного тумана или дожди съемки производить нельза.

Фотографических материалов производится обычными растографических материалов производится обычными растворами в полной темноте с контролем проявления по времени или при специальных зелено-оранжевых лабораторных светобыльтогах.

Стереоскопическая съемка

Стереоскопической называется фотографическая и кинематографическая съемка объекта или участка пространства, выполняемая с двух точек съемки, соответствуюших точкам зоения левого и правого глаза.

Рассматривая каждым глазом предназначенный для него снимок стереопары (при помощи специальных приборов — стереосконов или стереоочков) или их изображения на экране, мы восстанавливаем оптическую объемную модель снятого пространства. Рассматривая ес, можно не только получить ясное представление об объеме и пространственном расположении снятого объекта, но при известных условиях возможно даже измерить пространственные координаты любых (видимых на стереопаре) его точек. Для стереоскопической съемки имеются специальные двухобъективные аппараты, у которых расстояние между оптическими осями объективов (базис съемки) равно расстоянию между осями глаз (базис зрения равен 58—72 мм). Таковы, например, стереоскопические аппараты «Спутник» и эля люгих (см. стр. 134).




Рис. VI, 63. Схемы стереонасадок к малоформатным аппаратам

Стереоскопические фото- и киносъемки могут производиться также при помощи специальных призменных или зеркальных насадок, позволяющих на одном кадре обычного малоформатного фото- или киносъемочного аппарата получить два стерео-

Стереонасадка к аппарату «Зоркий» (рис. VI, 63, а) имеет две призмы, устанавливаемые перед универсальным объективом (f=52 мм), что позволяет получить два стереосинмка с базпсом съемки окол 65 мм.

снимка.

Насадка второго типа (рис. VI, 63, 6) состоит на блока I, имеющего два объектива, которые дают возможность получить сразу два изображения, сиятых с базисом 18 мм, и призменной насадки 2, увеличивающей базис съемки до 65 мм.

Стереоскопические съемки неподвижных объектов можно производить любым фотографическим аппаратом, делая последовательно два синима с двух точек зрения. Для этого применяют специальные приспособления — стереобависы (рис. VI, 64) с постоянным (а) для переменным (б л с) расстоянием между левой и правой точками съемки.

Стереосъемка удаленных объектов без дополнительных приспособлений производится при помощи следующего приема: поставив ноги на ширину плеч, переносят тяжесть тела на левую ногу и делают первый епимок, заметив в видоискателе расположение синмаемых предметов в кадре. Не отрывая аппарата от глаз, вводят затвор, переносят тяжесть тела на правую ногу-и, выбрав в видопскателе то же расположение кадра, производят втопой синмок.

При рассматривании стереокопических щар, спитых с нормальным базисом $(P_c = 65 \text{ м.н.})$, так жа и при обычном наблюжения, объемное пространственное восприятие можно ощущать лишь в предолах предметных расстояний до 50-100 м. сыше 100 м. стереоффект практически мало ощущается.

Для получения оптимального пространственного восприятия различно удаленных объектов необходимо паменять базис съемки (B_c) так, чтобы его величина была близкой к $^{1}_{10}$ удаления (L)спимаемого объекта от аппарата, т. е. чтобы




Рис. VI, 64. Различные типы стереобазисов

$$B_c = \frac{L}{50} \,. \tag{11}$$

Значения оптимальных величип базисов стереосъемки и соответствующих им глубин стереоскопического восприятия приводятся в табл. VI, 28, которой и следует руководствоваться при выборе условий съемки.

Стереоскопическую фотосъемку подвижных объектов производят одновременно двумя аппаратами, устанавпиваеммым на друх копциах базикс (рис. VI, 65), величина
которого выбирается по тем же принципам. Изменение
глубины стереоскопического восприятия с изменением
величины базыса съемки позволяет пепользовать стерео-

Таблица VI, 28
Оптимальные величины базисов стереосъемки
и соответствующие им зоны глубины воспратия

λ4 π/π	Величина базиса съемки	Зона оптимально воспринимаемого пространства, м	Граница еще хоропи воспринимаемого пространства, м
1	6,5 cm	3,0-11	22
2	10 .	5—17	34
3	15	7.5-24	51
4	20 ,	10-33	68
5	30	1551	102
6	40	20-69	135
7	50 ,	25-85	170
8	1 .46	50-170	340
9	5 .	100-340	680
10	5 ,	250-850	1700
11	10 .	500-1700	3 400
12	20	1 000-3 400	6 800

скопический метод для наблюдения очень далеких объектов, например планет, для наблюдения наземных объектов, а также для съемки близких как макро-, так и микроскопических объектов.

Стереомакро- и микрофотосъемка производятся с уменьшенными базисами. При этом помимо смещения самого



аппарата (рис. VI, 66, a) часто производят смещение объекта (б), наклон фотоа шарата на угол до 15° (а) или поворот самого объекта (г). Производя стереоскопическую ссъемку, необходимо следить за тем, чтобы к

по возможности располагались предметы ближнего плана, что значительно усиливает стереоэффект. Сигмки, производимые двумя аппаратами или одним аппаратом с двух точек базиса, необходимо промяводить при одинаковом освещении с одной и той же выдержкой и диафрагмой.

Негативную обработку снятого материала производят обычным путем. При этом особенно внимательно следует подходить к обработке пленок, снятых двуми фотоаппаратами с различных точек стояния, чтобы обеспечить одипаковое фотографическое качество негативов.

Позитивную печать снимков, входящих в стереопару, необходимо производить так, чтобы снимки стереопары имели одинаковый масштаб и одинаковые контрастность и плотность.

В случае рассматривания стереоснимков обычными стереоскопами (с балесом эрения 52—72 мм) оба снимка можно печатать на одном листе фотобумаги, соблюдая следующие правила:

 расстояние между двумя идентичными точками среднего плана стереопары должно быть равно величине среднего базиса эрения (около 65 мм);

 оба снимка должны быть взаимно ориентированы как в горизонтальном, так и вертикальном направлении;

 если оба синмка стереопары произведены двухобъективным стереоаппаратом или двухобъективной стереонасадкой, то левый негатив должен быть расположен на отпечатке справа, а правый — слева или





Рис. VI, 66. Принцип получения стереоскопических снимков при макро- и микрофотосъемке

их можно после печати разрезать и поменять местами;

4) негативы, полученные с зеркальной стереонасадкой при помощи одного объектива, могут быть непосредственно увеличены до пужного размера и рассматриваться в стереоског без перемены их места.

Монтаж как стереоснимков, так и стереодиапозитивов производится на специальных монтажных приспособлениях, позволяющих выполнить выпержаванные требования, или непосредствению под стереоскопом. В последнея случае под спимки укладивают пист основы (бумаги или картона) и, взаимно перемещая снижи, добиваются получения наплучшего стереоффекта. Заметив при этом положение каждого из спимков, их прикленямот к основе, после чего еще раз проверяют наличие стереоффекта.

Стереоскопическая дна- и кинопроекция на экран производится при помощи стереонасадок или специальных друхобъективых дна- и киностереопроекторо с друмя объективами, каждый из которых проецирует один из кадров стереопары. Для сепарации (разделения) изображений, соответствующих левому и правому глазу, применяют поляризационные или анаглифические светофильтры и очки, а также специальные растровые экраны и очки, а также специальные растровые экраны

Особенности подводной съемки

Ввиду того что показатель предомления воды n=1,334 существенно отличается от показателя предомления возда n=1,00029, отпосительно которого рассчитаны объективы, при съемке под водой нарушаются расчетные соотношения, изменяется угловое поле объектива и невозможно пользоваться шкалой фокусировки.

Если герметизированную камеру погрузить в воду так, чтобы вода касалась выпужлой фроитальной поверхности объектива, то прилегающий к линае слой воды образует вогнутую поверхность, и если бы показатель преломления воды зранялся показатель препомления воды зранялся показатель претомления воды зранялся показатель претомления воды зранялся показатель быле высокий показатель, обычно л=1,6126, который составляет с водой относительный токазатель л=1,6126 + 1,2, и собирательное
действие нервой поверхности сответственно уменьшается
подобно тому, как это происходит с глазом при имрянии
в воду, где по той же причине все предметы кажутся нережими и более крупными.

Чтобы сохранить воздушное окружение объектива при герметивации камеры, кожух снабкают окном с плоским стеклом, и таким образом восстанавливается фокусное расстояние объектива. Одпако на плосиости раздела возда — воздух (если не считать стеклинной пластинки) произходит неизбежное преложление, и краевой пучок, входящий в объектив под углом о, в действительности проходит в воде под меньшим углом с (рис. VI, 67), уменьшая угловое поле зрения объектива с 2 мр. 22 д. где




Рис. VI, 67. Схематическое изображение хода лучей при съемке под водой

Например, если объектив миеет угол 45° , то при съемке под водой его угол будет около $33,5^\circ$. Поэтому целессобразно для съемки под водой пользоваться более широкоугольным объективом, например f=3,5 см вместо f=5 см.

Надо помнить также, что в воде расстояния вдоль оси объектива сокращаются, составляя $1:n=1:1,334=1]_{u}$, или 0,75 действительных расстояний. Следовательно, при съемке на расстоянии 4 м устанавливать объектив по шкале фокусировки падо на 3 м, при съемке на 5 м. — устанавливать на 5 0,75=3,75 м и т. д.

12 Справочник фотолюбителя

ОБРАБОТКА ФОТОКИНОМАТЕРИАЛОВ

основные процессы

Про и в лен и е (черно-белое) служит для образования из скрытого фотографического изображения, возикшего в светочувствительном слое во время съемки или печатания, видимого изображения путем восстановления галогенидов серебра в металлическое серебро. Обычно процесс проявления осуществаляется в растворах, содержаних вещества: проявляющие, сохраниющие, ускоряющие и противовуалирующие. Проявляющий раствор характерразуется избирательной способностью, быстротой действия, влиянием на степень светочувствительности, контрастности, зернистости и разрешающей способности, а также сохраниемостью и истопаемостью.

Помимо однорастворного проявления существует двухрастворное, предусматривающее обработку первопачально в растноре, содержащем проявляющее, сохраняющее и некоторые другие вещества (без щелочи), а загем в щелочном растноре. Этот способ обработки обладает перед объчным следующими преимуществами: стабильностью действия, даниельной сохранностью, большой экопомичностью и почти исключением возможности перепроявления. Режим обработки должен бъть таким, чтобы в первом растворе намечалось проявление скрытого фотографизестого пзображения, а заканчивалось пов во втором растворе (промекуточной водной промывки между этими дауми растворами нег).

дауми распоризан исту.

В результате такого проявления первый раствор почти не истощается и может служить долго, т. е. до полного
упоса его материалом. Второй раствор очень простой
и дешевый, наоборот, быстро истощается, окрашивается
и потом Иодлежит частой заметь, имога иссте олнова-

вового использования.

Цветное проявление, применяемое при обработке цветофотографических материалов, образует из скрытого фотографического изображения в каждом светочувствительном слое видимое изображение из металлического серебра и красителей. Красители (желтый, пурпурный и голубой) образуются в результате реакции пролуктов окисления проявляющего вещества, возникающих в процессе восстановления галогенидов серебра, с компонентами цветного проявления, введенными в эмульсионные слои при их приготовлении.

Прерывание проявления применяют в тех случаях, когда проявитель, сохранившийся в эмульсионном слое после извлечения материала из раствора, может отрицательно сказываться на изображении: излишне повышать плотность, образовывать вуали, реагировать с по-следующими растворами и т. д. Прерывание проявления происходит в растворах, имеющих кислую среду, останавливающих действие проявителя путем его нейтрализации или разрушения.

Фиксирование предназначено для перевода галогенидов серебра, оставшихся в эмульсионном слое после проявления, в растворимые соли. Часто фиксирующий раствор обладает дополнительными функциями; он прерывает проявление, дубит желатиновый слой и др. Обычно основным веществом в фиксирующем растворе является тиосульфат натрия. Дополнительные свойства достигаются путем введения в раствор кислых солей, слабых кислот, дубящих веществ и т. д.

Промывка материала водой имеет целью предохранить изображение и растворы от действия оставшихся или образовавшихся растворимых веществ в эмульсионном слое фотоматериала, а в случае фотобумаги— и в под-ложке после предыдущей операции их обработки. Вследствие этого материал подвергают и ромежуточной промывке между операциями и окончательной перед высушиванием. Промывка предусматривает растворение веществ и их диффузию из материала в воду. Скорость вымывания тем больше, чем значительнее разница в концентрации вещества в материале и воле, соприкасающейся со слоями во время промывки.

Дубление увеличивает прочность желатинового слоя материала, делает его менее зависимым от лействия температуры раствора и волуха, состава растворов и условий эксплуатации. Дубление может быть осуществлено как самостоятельная операция, продшествующая, например, процессу ослабления, промывке и т. д. или может быть совмещенимы с другой операцией. Так, папример, часто совмещаются дубление и фиксирование (дубящие фиксакий) и до.

При дублении желатина, соединяясь с дубящими веществами, образует трудно растворимые соединения, повышая тем самым устойчивость эмульсионного слоя.

О с лабление позволяет уменьшить илотность изображения или изменить его контраст, удалить вуаль, устранить лишные детали изображения и т. д. Ослабление проводят в одном или двух растворах, в которых металлическое серебро, составляющее изображение, первоначально окисляется, а затем растворяется,

В зависимости от состава раствора и свойств материа ослабление может быть по в е р х но с т в м., при котором все участки изображения уменьшаются по плотности на одну и ту же величину; про пор ц но на ль н м — уменьшающим плотности всех деталей изображения пропорционально их величине; с в е р х про пор ц и о н а ль н м м — удаляющим тем больше серебра, ем плотное участок изображения.

Усиление применяют для повышения в и зуальной или конироватьной плотности вображения, а также исправления его контраста. Усиление может быть осуществлено путем наращивания на металлическое серебро, имеющееся в слое какого-либо вещества, образованием окращеной соли серебра и заменой серебра другим веществом. Процесе усиления выполняется

в одном или нескольких растворах.

По карактеру действия усилители различают: пропорциона льные — увеличивающие плотность деталей изображения пропорционально их первоначальной величине; с в е р х про-порционально их первоначальной величине; с в е р х про-порционально их первоначальной величине; с в е р х про-порционально и по-повышающие плотность станаей изображения е чем выше были они до обработки, и с у б про-порциональные — усиливающие тем энергичине, чем меньше была первоначальная плотность детали изображения. Степень и характер усиления зависят от свойств обрабатываемого изображения и применяемого процесса. О бращен и е находит применение в процессе обработки обратим к светочувствительных материалов, предназначенных для непосредственного получения на них позитивного изображении без печатения его с неатания Обращение выполняется с помощью нестольких операций, процессы которых зависат от свойств светочувствительных материалов и порядки их обработки. Например, черно-белое обратимое изображение можно получить по такой схеме: а) проявление негативного наображения; б) разрушение негативного изображения; в) засветка оставшихся в эмульснопном слое галогенидов серебра; г) проявление засвеченных галогенидов серебра, образующих позитивное изображение. Помимо этих основных операций имеют место и другие, как-то: осветление, промывка, фиксирование и т. д.

Позитивное изображение на обратимых материалах может быть получено без засветки галогенидов серебра и их второго проявления. В этом случае обе эти операции за-

меняются чернением.

О с в е т л е и и е применяют при процессах получения наображения на черно-белых обратимых материалах, так как желатиновый слой под действием двухромовокислого калия приобретает желтую окраску. Удаление этой окраски осуществляют при помощи раствора сульфита натрия.

От беливание выплется частью процессов, применяемых при усилении или ослаблении изображения, удаления серебра в цеетофотографических материалах и т. д. При отбеливании металлическое серебро переводится в какую-либо согы серебра, имеющую белую окраску или вовсе бесцветную. Отбеливание основано на действии окиснителя на металлическое серебро. Такими окислителями являются: красная кровиная соль, двухромовокислый калий с соляной кислотой, марганцовокислый калий в кислой среде и др.

Чер нение превращает отбеление изображения в черпые, коричевые и другие путем превода белой или бесцветной соли серебра, из которых состоит отбеленное изображение, в металлическое серебро или соединения серебра. Чернение соуществляют при помощи проявителей, растворов сериистого натрия, гидросульфита, тимоченным и др. Чернением также пользуются при обработке

обратимых материалов, заменяя им засветку светочувст-

вительного слоя и второе проявление.

Тон и рование поличных изображений в раз-ные цвета, например коричневые, синие, зеленые и другие, основано на превращении металлического серебра в эмульсионном слое в какое-либо окрашенное соединение. а также путем замены серебра другим металлом или красителем. При тонировании окрашивается только само спледем. При голировании окращивается только само изображение, причем изображение в процессе тонирования может несколько усилиться или ослабиться. Состав тонирующих растворов и их количество определяются применяемым способом.

Хлоросеребряные и некоторые другие типы фотобумаг могут быть тонированы в процессе их проявления, при этом необходимы подбор соответствующего рецента проявителя, продолжительности обработки в нем и экснозипии при печатании.

Иногда позитивные изображения тонируют в несколько цветов, обрабатывая отдельные детали разными тонируюшими растворами.

Освежение рабочих растворов производят вследствие их истощения в процессе использования. При истощении происходит уменьшение концентрации веществ, расходуемых в процессе обработки светочувствительных слоев, накопление тормозящих веществ, например бромида

в проявителях, окисление и некоторые другие явления. Истощение растворов часто является причиной нестабильности процесса. Степень истощения зависит от состава раствора, свойств и количества обработанного мате-

риала (табл. VII, 1). Освежение рабочих растворов ведут путем введения в них д о ба в к а, обычно отличающегося от основного состава увеличенной концентрацией расходуемых и отсутствием накапливающихся веществ, например освежающий добавок к проявителю имеет повышенное количество проявляющего и ускоряющего веществ и не содержит проявляющего в ускориющего веществ и не содержит пли мало содержит бромистого капил, Составы освежаю-щих добавков весьма разнообразны. В практиве фото-кинольбителя применение их крайне ограничено из-за сложности подбора без авализа состава истощенного раствора такого рецепта добавка, который восстановил бы первоначальные свойства рабочего раствора.

С уш к а — удаление воды, содержащейся в материал после его окончательной промывки. Сущность процесса состоит в испарении воды с поверхности материала в возрух и диффузии воды из внутренних слоев к поверхности с последующим испарением повых порций воды, достигией поверхности. Скорость сушки зависит от свойств материала (задубленность, толщина слоя и др.), а также состояния воздуха, соприкасающегося со слоями материала, и способа воздействия воздуха на материал.

В целях ускорения сушки иногда пользуются этиловым спиртом, насыщенным раствором поташа и другими подобными веществами, способными поглощать воду из материала во время его обработки в этих растворах.

Глянцевание придает поверхности эмульсионного слоя фотобумаги еще более высокий глянец. Глянцевание основаю на способности набужей желятины вопроизводить при высыхании полированиую поверхность, с которой она находилась в тесном контакте во время сушки.

Пропесс гляниевания производят путем плотного прижима влажного желатинового слоя фотобумаги к хорошо полированной и чистой поверхности зеркального стемла, металлической пластины, пластмассовой лепты и др. В целях ускорения глянцевыми применяют подгорев бумаги во время ее сушки. Часто фотобумагу предварительно обрабатывают в дубящих лян других растворах, способ-ствующих приобретению высокого глянца желатиновым слоем.

Лакирование предохраняет поверхности материала от различных повреждений, загрязвений, влияния влаги и т. д. Лаки наносят влажими тамповом или специальными приспособлениями в виде тончайших пленок. Некоторые из лаковых покрытий при изиносе могут быть легко смыты водой или содовым раствором.

Печата п пе имеет целью получение изображения с негатива (позитива) или позитива (контаратива) путем контактного или проекционного экспоинрования копируемого изображения на светочувствительный слой фотоматериала. Печатание производят с помощью контировалных рамок, конировальных станков и фотоувеличителей. Конструкции этих приборов весьма разпообразым. В процессе печатания (обычно оптического) возможно кадрирование снимка, сочетание нескольких изображений (впечатывание облаков и др.), изменение градации изображения, его трансформирование и т. п.

Таблица VII, 1 Средние нормы использования одного литра раствора

Вид раствора	Площадь обрабатываемых материалов, см ²						
	негативные	позитивные					
Проявители:							
слабощелочные `` нормальные	1800—2000 2000—4000	4000-4500					
Фиксажи:							
простые кислые кислые дубящие быстрые	5000—6000 6000—7000 9000—10 000 5000—6000	10 000—11 000 13 000—14 000 18 000—20 000 10 000—11 000					
Останавливающие растворы	5000	10 00011 000					
Дубящие растворы	3000	5000					

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ

Приготовление проявляющих растрором. Не рв мм растворном Теох раил и още е вещество. Исключение делается только при составлении проявляющих растворов с меголом. Метол растворрного додельно от сульфита натрия или в растворе, содержащем не больше одной трети общего количества сульфита натрия, необходимого по рененту. Сульфит натрия растворного в кипиченой воде при температуре около 50°. В торым — проявляющее вещество, прием температура раствора м — проявляющее вещество, прием температура растого, как растворение сульфит натрия и щелочь. Треть и м — ускоряющие вещества. Если в качестве щелочи предусмотрены едкое кали или едкий натр, то их растворяют в х ол о д н о й воде, остерегаясь попадания каевь раствора на коку и одежду. Раствор одкой шелочи нель раствора на коку и одежду. Раствор одкой шелочи

приливают к охлажденному раствору сульфита натрия и проявляющего вещества. Чет вертим — противову-алирующее вещества, непосредственно в общем растворе, Исключение делается для бензотриазола, который первоначально растворяют в горячей воде (80—85°), а затем после охлаждения его раствор вводят в проявитель.

Ц в е т и о й проявитель принято составлять в д в у х растворах. Раствор А: в тенлой кипяченой воде (30—35°) растворяют гидрокспламии сульфат, затем проявляющее вещество и последним — водоумытчающее. Раствор Б — в теплой вли горячей воде готовыт в такой последовательности: водоумытчающее, противовуалирующее, сохраняющее и ускорующее вещества. Каждое из веществ въводител в раствор только после полного растворения предыдущего. Раствор Б приливается в раствор А

Приготовление фиксирующих, отбеливающих и других растворов. При составлении растворов, содержащих оди о какое-либо вещество, никакой специальной методики не требуется, необходимо лишь полное растворение всего вещества и доведение объема раствора до предусмотренного решентом.

К и с л ы й фиксаж приготовлиют так: а) в отдельном сосуде в горячей воде (70—80°) раствориют тносудьфат антрин; б) если по реценту предумотрено введение серной лил уксусной кислоты, их раствориют в отдельном сосуде, причем кислота вливается небольшими порциями в воду (а не вода в кислоту!) до должной процентиюй концентрации; в) в третьем сосуде растворяют все количество сульфита натрия, предумотренного рецентом. Разбавлениую кислоту после 10—15-минутного отставвания приливают в раствор, содержащий сульфит натрия; г) полученный раствор вливают в сосуд с растворенным тносульфатом натрия. Сливание обоих растворов возможно лишь после полного ки холаждения.

Если в растворе используют бисульфит натрии или метабисульфит капин, то их можно прибавлять в раствор с тносульфитом натрии, не растворя предварительно в отдельном сосуде. Кислоту ни в коем случае нельзя лить в раствор тносульфата натрии.

Дубящий фиксаж составляют следующим образом: а) в отдельном сосуде в горячей воде (70—80°) растворяют тносульфат натрия; б) в двух отдельных сосудах растворяют кислоту и сульфит натрия (по методике, предусмотренной для кислого фиксажа), затем эти два раствора сливаются в один общий сосуд; в) в отдельном сосуде в тепл ой воде растворяют алюмокалиевые или хромовокалиевые квасцы. Притоговленные раствори сливаются в таком порядке: к раствору тносульфата натрия небольшими порядиями приливается раствор, согрежащий кислоту и сульфит натрия, затем раствор квасцо. После сливания всех растворою общий объем фиксажа доводят до нормы, приливая хослодичую воду.

Отбели вающие, станавливающие и другие растворы в большинстве случаев составляются на теплой воде (30—35). Если в их состав входит несколько химинатов, то во избежание образования ссадка нелесообразию каждом в веществ растворять в отлельном

сосуде, а затем смешивать в общем.

Химинаты для любого раствора первоначально растворяют в несколько заниженном против рецепта количестве воды. После слинавия растворов всех веществ общий объем доводится до нормы, предусмотренной рецептом. Составленные растворы необходимо профильтровать. Почти все фотографические растворы беспетвы и проврачны, они не должны иметь осадка, особенно в виде мути.

Обработка светочувствительных материалов в растворах производится в ванночках, бачках с улитками или коррексами, на рамках

или на барабанах.

Чтобы процессы в эмульсионном слое протекали энергично и действовали равномерно, материалы и растворы во время обработки следует покачивать. Температура растворов и количество обрабатываемого в них материала обычно обусловлены применяемым процессом. С повышением температуры действие раствора усиливается, с увеличением количества обрабатываемого материала раствор истоплается,

Продолжительность обработки обычно указывают в реценте раствора или на материале. В тех случаях, когда не соблюдают рекомендованные режимы, продолжительность операции определяют по изображению в пробе от основного материала, которую обрабатывают в испытуемом растворе.

Таблица VII, 2

Ориентировочные режимы обработки большинства черно-белых фотоматериалов в стандартных растворах

ψοι	onare	риалов	B CL	идарті	ных ра	створа	X		
			P	экимы с	бработь	CI.			
	прояв	вление	пром	ывка	финси	рование	промывна		
Наименование материала	мин	тем- пера- тура, °C	мин	тем- пера- тура, °С	жин	тем- пера- тура, °С	мин	тем- пера- тура, °С	
Фотопластинки Фото- и кино- пленки	6—8 8—16		1-2	10—18	5-10	16—20 16—20	30—50	10—18	
Фотобумаги*	1—3	20	1	15—18	3—6	16-20	40—60	15—18	

Осамотонирующиеся фотобумаги «Бромпортрет», «Конгабром» и им подобные обрабатывают в специальных проявляющих растворах, часто разбавленных, требующих диптельного проявления, повышенной температуры раствора и увеличенной виспозиции при печатании.

Экспонирование в процессе печатация производят с учетом особенностей изображения, его плотности и контраста, свойств материала, на который кошруют изображение, прибора, при помощи которого производят печатание, освещенности во ремя копирования. Продолжительность экспоинрования определяют по пробному отпечатку сюжетноважной детали изображения,

При печатании на цветофотографические материалы помимо общих условий экспонирования применяют корректирующие светофильтры, подбор которых ведут по табл. VII, 4

Хранение химикатов см. табл. VII, 43. Большинство фотографических растворов сохраняют в закупоренном виде с минимальным воздушимы пространством под пробкой, в стеклянной или другой посуде, оберегая от действия диевного света.

Негативы следует хранить в сухом и прохладном месте, в прозрачных конвертах. Фотоотпечатки — в альбомах, конвертах или в окантованном виде под стеклом. Цветные позитивы необходимо оберегать от воздействия солвенного света, разрушающего красителы.

Таблица VII, 3 Подбор фотобумаги к печатаемому негативу

Характеристика негатива	Рекомендуемый тип фотобумаги				
Негатив очень контрастный, темные детали объекта почти не проработаны, светлые,— наоборот, чрезмерно плотные	Мягкая № 1				
Негатив контрастный, все детали объекта хо- рошо проработаны	Нормальная № 2				
Негатив нормальный с гармоничной передачей всех деталей объекта	Нормальная № 3				
Негатив мягкий, детали объекта хорошо раз- личимы, но с недостаточным интервалом по плотностям	Контрастная № 4				
Негатив вялый, детали объекта плохо различимы	Коптрастная № 5				
Негатив очень вялый или содержит штрихо- вое изображение	Особоконтрастная № 6				
Негатив со штриховым изображением	Сверхконтрастная № 7				

Таблица VII, 4 Корректирование светофильтрами цветопередачи на цветофотографической бумаге

	Устраняется г	путем печатания
Избыточный цветовой тон в позитиве	увеличивая плотность корректирующих светофильтров	уменьшая плотность корректирующих свето фильтров
Желтый	Желтого	Голубого + пурнурного
Пуглурный	Пурпурпого	Желтого + голубого
Голубой	Голубого	Пурнурного 4 желтого
Синий	Пурпурного + голубого	Желтого
Зеленый	Желтого + голубого	Пурпурного
Красный	Пурпурного + желтого	Голубого

Таблица VII, 5

Рецепты проявляющих растворов для черно-белых негативных фотоматериалов	Примечавие	Для фотопластинок и плоских фотопленок	Для фото- в квнопленок	Выравнивающий мелко- зернистый для кино- пленок	Мягкий выравнивающий	Универсальный	Выравнивающий для лю- бых фотоматериалов	Особоконтрастный для фотопленок РФ-3 и др.	Особоконтрастимй
фот	Спирт метиловый, мл	1	-1	1	1	T	1	1	1
×	Сульфат натрия без-	1	- 1	1	-	1	1	1	1
BH	Ворная инслота	1	1	2	4	ī	1	1	- 1
erarı	Налий йодистый	1]	1	1	0,02	1	ŀ	1
E X	Изтонняное йиня Н	I.	1	1	1	Ī	1	1	1
белы	натимодо нивя	-	2,5	0,15	1	2,5	I	*	13
-0H	дтан йинд	1	-1	1	1	1	1	-	1
чер	Бура или кодальк	I	T	1,5	12	1	50	1	1
пля	шетоП	l	-1	1	1	1	1	1	I
вофе	Сода безводияя	8	5,75	1	1	18	1	40	43
TB	метабисульфит налия	1	1	1	1	1	1.	1	1_
pac	Сульфит натрия без- водинай	26	125	100	75	120	20	52	06
Q 13	нодинэФ			1	I	-	1	-	
TOI	понэфонимаяцаП		1		_ [63	_	<u>. </u>	
BE	Глицин		_			ŀ			
900	тониходин Т	7.0	1	-	- 1	4	25	10	00
H	Meron	4	00	1,5	73	_	2	2	2
Рецепть	Вещества (в на 1 л воды) Название рецепта	Зтандартный № 1	Уландартный № 2	никФи-мосфильм	никфи	никфи-3	ЦНИИГАИК	кц-1	FV-1709
	/	1 5	.5	Part .	T	F	-	9,00	-

Продолжение табл. VII, 5

66	Раздел VII. ОБРА	БОТКА ФОТ	окино	MAT	EPI	талов	
продолжение таом: чи, о	Прямечавле	Для негативных фото- материалов дюбого типа	Для кинопленок	Выравнивающий	Мягкий выравнивающий	Для работы при темпе- ратуре раствора 24— 28°	Выравнивающий мелко- зернистый
n n	Спирт метиловый, мл	1		-	-	10	1
d I	Сульфат натрия без-	1		1	.	40	1
1	Борная кислота	1	1	1	1	1	1
	Налий йодистый	1	1	1	1	1	1
	Калий роданистый	1	1	1	T	1	1
	Налий бромистый	0,75	0,5	1	0,5	က	0,5
	Едкий аатр	_1	1	T	1	1	1
	Бура или кодальк	V I	4	-	1	1	63
	шетоП	1	1	22	1	1	ı
	Сода безводная	9	1	1	¥	12	1
	метабисульфит калия		- 1	1			1
	Сульфит натрия без- водный	20	80	12,5	85	100	8
	нодинэФ	1	1	1	1	1	
	Глицин Парааминофенол		-	- 2	+	-	
	Гидрохинон	4	4	1	+	1	m
	Meron	- 21	- 61	÷	4,5	9	10
					4		
	Вепества (з на 1 4 води) На във изе Извързина	Сландартный ДИН-4512	Стандартный АСА-1954	Агфа-8.	Ar∯a-14	Атфа-16	Arǧa-17

Очень быстроработаю- ций: 25—45 сек	Контрастный	Контрастный для штри- ховых взображений	Особоконтрастный для штриховых взображе- ний	Выравнивающий мелко- зернистый	Особомелкозернистый	Выравнивающий мелко- зернистый	То же	То же	
1	I	1		1	1	1	1	-	
- 1		1	1	1	1	1			
+ 1	- [1	1		-1	1	1	41	
1	-1	1	1	1	1	1	J.	1	
I	-1	T	1	1	=	1	-	1	
1.5	1	4,5	9	1	0,5	1	-1	-	
16		1	1	1	1	11	-1	1	
	1	1		2	က	7	r3	2	
1	18	37,5	40	1	1	1	Ī	1	
1	1	1	1	1	1	1	- 1	-1	
1	I	1				1		_1_	
40	18	75	40	100	90	88	75	100	
	1	1			T		-1	0,2	
	Ţ			1.		1	-	- 1	
1	25	13		- 4	+		3	10	
- 9	1,52,5	1,84,5	9			2 2			
7.0	÷,	4	ro.	27	9	6.4	2,5		
								-68	

Arģa-36 Arģa-40 Arģa-50 Arģa-74

Геверт-206 Геверт-224 Дюпон Б.Д Диньфорд ЛД-68

Продолжение табл. VII, 5

Fas gen VII. OBF	10011111	-01	01(1111	. 014.	TIEFMA			
Примечалио	Очень мяткий мелкозер- нистый	То же	Выравнивающий мелко- зернистый	Контрастный быстрый	Для проявления недо- держанных изобра- жений	Особомелковернистый	Универсальный	То же
Спирт метиловый, мл	1	1	1	Î	48	1	1	1
Сульфат натрия без-	1	1	1	1	1	1	ŧ	1
Вориая кислота	- 1	1	1	1	1	1	ł	1
Налий йодистый	1	1	1	1	1	1	1	3-
Налий роданистый	1	1	1	1	1	44	1	1
Калий бромистый	1	1	1	10	8,8	0,5	0,5	0,5
Едкий натр	1	1	1	1	80	1	1	1
Бура или колальн	1	1	63	I	1	2	Ī	1
metoII	1	1	1	20	1	1	1	1
Сода безводиая	1	1	1	1	1	1	ro	10
Метабисульфит калия	1	100	1	1.	1	1	1	
Сульфит натрия без- водный	100	100	100	100	52,5	100	30	30
нодинэФ	1	1	1	1	1	1	1	1
Тандин	-	+		_	-	-	4	10
нонихофии Т	1	+	10			1	70	2,5
	10			2,5 10	44		2,52,5	
Meron		7,5	2	6,	14	io	7,	1
Вещества (в на 1 и водым) Наввание рецепта	Кодак Д-23	Кодак Д-25	Кодак Д-76	Кодак Д-80	Кодак: Д-82	Кодак ДК-20	Кодак ДК-50	Кодак ДК-93

Рецепты проявляющих растворов для черно-белых позятивных матерналов	HTOR M CALCING	Party No try P	тона мзображения
×	Лимониая кис-		
emp	Метабисульфит налия	1 1111 11 111 1	
0-0E	Калий броми- стый	1,2 2 2 2 1 1,2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
repr	Единя натр	1 2 1 1 1	
H	msroII	1 1 1 1 5 1 5 1 1 1 1 5	
ов д	пендовезо вдоЭ	1 66 26 1 158 1 30 33 26 20	_
твор	Сульфит натрия безволный	26 27,5 37,5 75 75 40 100 13 45	
pac	Параамино- фенол	1 12 1 1 1 1 1	
HX	Глицин	1 1111 11 111 1	
101	модимА	1 1111 11 811 1	
явля	попиходии	1. 2 2 2 3,5 6 5 5 1 1 20 2 1 1 20 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1	
ě	потеМ	15,51	
Рецепты	Вешества (в на 1 и воды) Налвание рецента	Craupprint 26 1 Craupprint 26 1 Craupprint 36 3 HHROI II-5 Phipmin 20 Arga-20 Arga-20 Arga-10 Arga-10 Arga-10 Arga-10 Arga-10 Arga-10 Arga-10	

370	Раздел VII	. OBP	AБ	OTE	7 0	OTO	кин	OMA'	FEPR	[AJ	OB		
продолжение таби. VII, 8	Примечание	Контрастими	Для теплых тонов на фотобумаге	Универсальный, разбавляется во-	Универсальный	Особоновтрастный для штриховых изображений	Очень контрастный, для птриховых взображений	ñ	Особоконтрастный для штриховых изображений	Для бромосеребряных бумаг	Универсальный, разбавляется во- дой 1:1	Очень контрастный и быстрый	Универсальный, разбавляется во- дой 1:1
	-Лимонная кис-	1	1	T	ī	1	T	9,6	1	ī	1	1	1
	мелии метабисульфит	1	Ī	1	í	Ī	1	0,91,50,6	1	ī	į.	1	1
	-наодо бран- блий блий	61	25	5,5	1,8	4,5	r3	6,0	13	0,3	1,5	3,8	2
	Елкий натр	1	1	Ī	1	1	1	Ĭ.	1	ī	1	1	T
	meroII	40	20	1	ī	1	ī	1	1	ī	T	100	T
	Сода безводная	1	I	99	48	79	22	19	48		12		40
	Сульфит датрия безводици	40	30	20	8	09	72	40	96	23	22,5	100	22
	Параамино- фенол	i	ı	1	1	1	1	1	i	i	1	I	1
	Глиции	1	5	11	1	1	1	1	1	1,	1	T	ī
	годимА	- 1	1		ì		1	1	1	1-	1	Ī	I
	пониходиил	9	19	#	1,4 6,2	15	6	9	8,0	í	6,3		6
	Meron	10	İ	2,2	1,4	3,2	-	0,3	2,2	Ī	1,5	0,5	ro.
	Вещества (з на 1 и воды) Название рецепта	Атфа-108	Arфa-122	Arфa-130	Дюпон РД-1	Дюпон РД-5	Кодак Д-11	Кодак Д-16	Кодан Д-19	Кодак Д-51	Кодак Д-52		Кодак Д-157

Габлица VII,

	Temneparypa pacraopa	20	50	នន	នន	88	22	24
	Продолжитель- иость проявле- ния, мин	6-13	3—4	3 2 8	3-40	4-6	सस	8—10 сек. 2—3 сек.
	Метабисульфит натрия	1	i	1.1	1.1	1 19	1.1	1.1
	Молистыя ка- лий	1	1	1.1	0,0	1.j	1.1	11
	Бисульфит нат- виq	1	1	1.1	ادر	1.1	11	1.1
гелей	Caxap	1	l	1.1	<u>8</u> I	1.1	1.1	11
яви	Роданистый ка- яяв	1	l	11	1.1	1.1	1.1	11
етх про	вый Вромистый ка-	0,5	1	1,1	0,5	1.1	1.1	11
воря	Бура или ко- дальк	- 1	N	18	1.1	1.5	1.1	1.1
храст	Едкий натр	1	i	1.1	1.1	1 10	1.1	300
и дв	Сода безводная	1	1	1.1	18	1.1	1 %	1.1
Рецепты двухрастворных проявителей	Сульфит натрия безводный	100	l	8 I	100	89	8 1	04
4	Тилфохинон	1	Ī	11	2	1.1	81	22
	метэм	7.0	1	7,5	ا در	81	ا ب	1.1
	Вешества (в на 1 и воды) Навание рецепта	Мелкозернистый ДК-20: раствор А	pacthop b	Мягкий: раствор А раствор Б	Нормальный: раствор А раствор Б	Контрастный Паспа: раствор А раствор Б	Быстрый: раствор А раствор Б	Сверхбыстрый: раствор А раствор Б

Таблица VII, 8

	Особоконтраст- ный для фото- бумаги и диапо- знтивов	pa-) жа вора	о же	0 .M.c M.	отка:	
налов	Особононтраст- ный яли фото-	40 жа ра- створа А+	+150 мл раствора	Б+450 же раствора	В+360 жа водът.	Обработка: 2—3 мин	
х фотоматер	Контрастины Контрастинга жиножерединей	125 ж.з ра- створа А+	4-150 жл раствора	Б+300 мл	В+425 мл воды.	Обработка: 5—8 мин	
г черно-белы	Мелкозерянстый вирозенивающия жителения жатеризиов материзиов	100 ж.я ра- створа А+	+600 жл раствора	Г+300 мл воды	Обработка 10—12 мин		
Рецент универсального четырехрастворного проявителя для черно-белых фотоматерналов	Нормальный -актисоп илд воленфермалов	50 мл раство- ра А+100 мл	раствора Б+ +250 мя	раствора В+ +600 мл воды.	Обработка: хлоробромо- серебряных—	1—2 мин, бромосеребря- ных — 3—5 мин	
етворного	ппл йынапамдо Н жынаптегэн жынаптегы аопандэтем	70 мя раст- вора А+	+100 ж.	В+830 жл воды.	Обработка: 5—8 мин		
expe	пий пий пий	-	T	21	1		
TEIP	PAbs		-	1	15	,	
о че	Сода безводная		1	100	-1		
HOL	медин редврискирфил резвоиния	61	21	. 1	1		
a.T.	Сульфит натрия	11		100	130		
epc	поимходил		8	- 1			
HIN.	Meron	40		_	1		
цепт у	Вещества (в на 1 м воды) зание		ш	m	-		
Pe	Вещ (в н во) на вој на венте раствофа	Раствор А	Раствор Б	Раствор В	Раствор Г		

Таблица VII, 9

Рецепты расфасованных проявителей

ľ	Botte no (s an)	200	200	200	200	200	200	350
	Генсаметафос- фат	1	4	1	1	1	1	1
	Лимоннокислый калий	1	1	1	1	1	1	1
	йытэниедо йицан	1	1	1	1	1	1	1.
	-эофйифтенифТ вип.вн теф	1	1	1	1	1	1	1
	Вытовиотый йикен	0,5	1,25	0,25	1	1	1	1
	Едини натр	1	1	1	1	1	1	1
maira	Бура	1	1	1	1	1	1	ŀ
BHI	шетоП	1	- 1	1	1	1	1,	1
гецепты расфасованных проявителен	панловеза влоЭ	10	es	10	10	10	20	1,8
PIN	Метабисульфит калия	1	1	1	1	1	1	1
Вань	видтян тифапуО йындовеэб	13	125	10	00	10	7	21
macc	-отфоинтенонО вминофенол	1	1	1	1	1 _	1	1
bac	видик.Т	1	1	1	1,5	1	60	1
CHIP	Параамино- фенол	1	1	1,5	1	2,5	1	1
Len	Гидрохинон	2,5	1	0,5	1	1	. 1	1
	потэМ	0,5	4	1	0,5	1	1	1,5
	Вещества (а з) Наввание рецепта	Стандартикій № 1 (унявер- сальный)	Стандартный № 2 (для фо- топленок)	Парааминофенол - гидрохи- поновый (универсальний)	Метол-глициновый (универ- сальный)	Парааминофеноловый (уни- версальный)	Глициновый (для фотопле- вок)	Метоловый (для фотопленок)

Продолжение табл. VII, 9

	r						
	(nm a) on mind	350	350	150	300	350	
	Генсаметафос- фат	1	1	1	1	1	
	Лимонномислый нелий	1	- 1	1	-	T	
	Роданистый Калий	1	1	+ 1	- 1	1	_
	Тринатрийфос- фат калия	1	1	I	-	1	_
	Бромистый ка-	0,17	T	1	0,15	0,16	
	Едний натр	.1	I	ı	ı	ı	
1	рдbя	4	- 1	ı	1	1	
	шетоП	I	-	100	, 1	1	
	Сода безводная	1	5,51	1	n	13	-
	Метабисульфит калия	I	1	1	1		
	Сульфит натрии безводный	19	21	22	8	10	
	-отспата по Онспата п	ĺ	- 1	1	1,8	1	
	Глицин	I	2,1	20	1	1	
	Парааминофе- нол	1	1	1	1	I	
	Гидрохинон	4	1	- 1	I	1,3	
	мотэм	0,5	- 1	1	1	9,0	
	Вещества (в г) (в г) Название рецепта	Метолгидрохиноновый (для 0,5 фотопленок)	Глициновый А (для фото-	Глициновый концентрированный (для фотопле- вок)	Ортомикроль (для фотопленок)	Ускоренный УП-2 (универ- сальный)	

150	1 000	1 000	10 0,12 1 000	1 000	1 000	
1	-	4	0,12	1	1	
1	1	1	10	- 1	-	
1	1	1	1	1	1	
1	1	80	1	1	80	
1	- 0,5	- 0,2 80	0,4	- 0,5	- 0,2 80	
175	1	1	1	1	1	
1	ł	1	9	4	1	٠
- 1	-	-	- 1	1	1	
1	10	ł	1	+	1	
120	1	1	- 1	1	1	
. 1	100	96	20	90	100	
ł	9	-1	1	1	1	
1	-1	- 1	1	5	1	
20	1	1	1	1	1	
1	1	1	3,5 3,5	1	1	
- 1	1	00	3,5	က	4	
Родинал концентрирован- ный ² (унвверсальный)	Атомал (для фотопленок)	Неофин (для фотопленок) з	Фянал (для фотопленок)	Фокал (для фотопленок) 4	М-Ф (для фотопленок) 5	

1 Гляциковый контентрярованный в вяде кашвцы пригоговляется путем растворения 50 з сульфата цатрыя в 80 мм горячей воды (60—70°), затем добавляют 20 з гляцина. После этого небольшими порциныя вводят 100 з поташа, причем DACTBOD Родинал концентрированный приготовляется путем растворения в 625 мм води 50 г параминофенола и 150 г метабисульфита калия. К этому раствору медлевие при постоянном помешивании приливают раствор едного натрии Затем поливают вопой по 1 4. Раствор хорошо сохрапо 150 жа. Кашипа хорошо сохраняется. Рабочий знется. Рабочий раствор приготовлиют путем растворения от 1:10 по 1:40. 170-180 в) до исчезновения образованиегоси вначале осадиа. Раствор поливают кипяченой водой составляют на 1 части кашилы на 15 частей волы. раствор вепенивается.

 Фоскаї относится із сосбодедноваривствия проядалющим растворам, медленто работающим.
 М.—О облачно выпользуют в разбавленном виде т. (16 влят 1870 от приблаженем на т. и колиснтреровалистор растворам в агоряетом статури. Продлажетскамость проядающи 30—60 мем. Появляет отноступельность вететиваность в изтриву. В Повышает светочувствительность негативного материала. Используется в разбавленном вине 1:20; 1:30 и др. при гемпературе раствора 22... матернала и способствует пучшей воспронзводимости дегалей объекта. Висшний вид негатива — серый, о вуалью. ге в хлористого натрия.

Таблица VII, 10 Рецепты фиксирующих растворов

				PJIC	,		ucr	oope					
Вещества (в на і л в оды) Название рецепта	Тиосульфат нагрин	Сульфит натрия безволный	Серная кислога (уд. В. 1.84) мл	Уисусная инслота (28%-ная), мя	Борнан инслота	Бисульфит натрин	Метабисульфит налия	Хлористый аммо- ний	Квасцы алюмона- лиевые	Квасцы хромока- лиевые	Унсусновислый натрий	Сернокислый нат- рий кислый	Формалин (40%-ный), мл
Простой	200 300	-	_	-	_		_	-	_	_	-	_	-
Слабокислый	250	20	-	_	-	5	_	-	-	_	-	_	_
Слабокислый	250	-	-	_	10	_	-	_	-		_		_
Слабокислый	249	_	_	_	_	_	15	_	_		_	_	
Слабокислый ду- бящий	250	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	3
Слабокислый ду- бящий	250	25	2	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-
Кислый	250	25	5	-	_	-	-	_	-	_	_	_	_
Кислый	250	10	_	-	_	20	_	_	_	_	_		-
Кислый	240	_	_	_	_	-	34	_	_	_	_	_	_
Кислый дубящий	240	15	2	_	_	_	_	_	_	15	_	_	_
Кислый дубящий	240	15	_	48	7,5	_	_	_	15	_	_	_	_
Кислый дубящий	240	_	_	_	7,5	15	_	_	15	_	20	15	_
Быстрый простой	150	_	_	_	_	_	_	40	_	_	_	_	_
Быстрый кислый	200	25	_	_	_	25	_	40	_	_	_		_
Быстрый кислый дубящий	360	15	-	47	7,5	-	-	50	15	-	-	-	-

Примечание. Рецепты финсажей приведены с таким расчетом, чтобы растворы, подобные по своему действию, можно было приготовить из различных веществ.

20-30

3—6 3-4

Таблица VII, 11

	Водная про-	15-20 30 2 2 15 15	20 -30
	Ч ернение	11111	11
	Финсирование	2 2 2 2 2 2 3	1-1
3177W	Водная про- мывиа	च च च च च	1-1
тенок,	Второе прояв- яние	5-10 6-8 0,5 6-8 5-10 6-8 5-3-4 0,5 1-2	1.1
киноп	Засветна	5-10 0,5 0,5	1.1
HMEIX	мивка Водиви про-	6—7 5 1 1—2	eo
обрат	энцэцтэцэО	1 2 1 1 - 2	5-7
-белых	Водиян про-	8 10 1 1 2 1 7	10
нерно	Отбеливание	2 2 2 2 2 4 2	6-10 6-10
аботки	Водная про-	5—10 10 2 3—5 1	נט נט
Режим обработки черно-белых обратныых кинопленок, мин	-якодп эниэп эниэп	12 12 2–4 6–8 2–4	5-7 12-14
Pea	Наименование операция Процесс	Стандартный Атфа ч (ускоренный) Кюдак (ускоренный) Процессы без промежу- точной засветия плен- ки:	с гидросульфитом с тиомочевиной

Процесс Агфа усморенный предусметривает проведение операций при температуре растворов 24°C.
 Променносций раствор с гадравнісуднофатом монет заменять в процессе Кодді (усморенная) заснетну изполнения и второе проявляне.

Таблица VII, 12

Реценты проявляющих растворов для черно-белых обратимых кинопленок

(бра	тиз	ıых	KH	ног	ле	нов		Paro	00			
	Метол	Гипрохинов	Сульфит натрия безводный	Сода безводная	Поташ	Вдкий натр	Калий броми- стый	Калий йодистый	Калий родани- отый	Натрий серио- нислый	Тиосульфат нат- рия	Гидразинсуль- фат	Генсаметафосфат натрия
Стандартный:													
1-й проявитель 2-й проявитель	2 5	14 6	25 40	=	40 40	2	2 2	=	2,5	10	=	_	=
Агфа: 1-й проявитель 2-й проявитель	2 4	14 28	25 50	=	40 80	2	2	=	2,5	10 20	=	_	Ξ
Агфа ускоренный: 1-й проявитель 2-й проявитель	2 5	15 6	75 40	_	40 40	8	18 2	=	6	15	=	=	2 2
Кодан: 1-й проявитель 2-й проявитель	2 4	8	50 60	50 60	_	4	4 2	Ξ	5	=	=	=	-
Кодак ускоренный: 1-й проявитель 2-й проявитель	0,6	20 20	50 50	=	=	20 15	8 5	_ 0,25	6	=	=	=	-
Процессы без проме- жуточной засветки кинопленки:													
с гидросульфитом 1-й проявитель	2	8	25	-	50	-	4	-	5	-	-	-	-
с тномочевиной 1-й проявитель	10	-	45	60	-	-	1	-	-	-	4	-	-
с сернистым натрием 1-й проявитель	4	14	60	21	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-
С гидразинсульфатом (проявитель для чернения)	2	8	90	-	-	10	_	-	-	-	-	1	-

Таблица VII, 13 Рецепты растворов для обработки черно-белых обратимых кинопленок

Растворы	O	тбели ающ	ne	Освет- ляю- щие		Φι	икси	руг	ощие		Черия-				
Вещества (в на 1 л водка) Назвавие рецепта	Калий двухромовокислый	Сериая кислота концентр.,	Калий марганцовокислый	Сульфит-натрия безнолим	Тиосульфат натрия	Метабисульфит налия	Сульфит натрыя безводимий	Bypa	Уксусная инслота (28%- ная), жа	Алюмокалиевые квасцы	Гизросульфит	Тиомочевина	Натрий серпистый	Единй натр	
Стандартный	5	5	-	50	200	40	-	_	-	-	_	_	-	_	
Агфа	5	5	-	50	200	40	-	-	-	-	_	_	_	_	
Агфа ускорен- ный	5	5	-	50	300	3	20	_	15	15	-	_	-	-	
Кодан	11	18	_	75	240	-	30	_	47,5	7,5	_	_	_	-	
Кодан ускорен- ный	9,5	12	-	50	300	-	7,5	30	73	22,5	-	-	-	-	
Процессы без промежуточ- ной засветки кинопленки;															
с гидросуль- фитом ¹	5	5	-	50	-	-	-	-	-	-	20	_	-	-	
с тиомочеви- ной	10	20	-	50	-	-	-	-	-	-	-	8	-	16	
с сернистым натрием	-	10	2	50	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	
1 Decrees							100	2.0							

Раствор с гидросульфитом приготовляется непосредственно перед использованием.

Таблица VII, 14

Режими обработки пветофотографических негативных материалов

	Водивя промывка,	20	12	20	1		22	9	1	10	20	20	20	20	22
	Стабилизация, жин	1	1		-		10	1	0,2	I	- 1	1	1	1	1
	Водная промывка, жин	1	1	1	15-25		10	1	00	1	1	1	l	ı	1
	ним ,эннвание, жин	1	1	23	1		1	1	ī	1	- 1	1	1	1	1
puganon	Фиксирование, жин	12	1	00	22		œ	œ	4	1	1	1	1	1	1
рша	или Водизи промывка,	13	ī	1	10		r0	4	00	1	1	1	1	1	1
maio	Отбеливание-фикси-	1	1	1	1		1	1	1	ro.	12	12	12	0	20
Viguran	ним ,9нняяплэдтО	13	4	1	4-7		25	9	œ	1	1	1	1	1	1
au no	водная промывка,	1	1	1	1		1	1	1	12	15	15	15	15	15
nerar	Дубление-финсиро- вание, жин	1	1	1	1		1	1	1	n	60	es	co	9	9
4	ним ,энвэлдүД	1	1	2	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
uper odror or parbu sec	Водная промывка,	1	1	1	5-15		1	4	4	1	ı	1	1	1	1
-	ния и финсирование	1	8	1	00		1	œ	7	1	1	1	1	1	1
	Остановка проявле-	1	1	67	11		1	ī	1	1	-	1	1	1	1
D. Log	Допроявление, мин	1	1	1	2-7		1	1	1	1	-1	1	1	1	1
	жин водия промывка,	20	9	-	0,5-1		15	0,5	0,25	-	-	÷	-	-	+
оораоотии	Проявление, жин	6-7	4-5	00	5-7		5-1-8	10-12	12	7	00	11	9	8	-
CCAN MEN	водивя промывия,	1	1	1	3090	ï	1	1	20	1	ı	1	1	1	ı
4	Удаление противо- ореольного слои, сек	ī	1	1	09		-1	1	9	l	- 1	1	1	1	1
	ė H	thiğ	Y	яK	HOI	ша				do	:ďc			d.	-80



і Таблица VII, 15 Рецепты проявляющих растворов для цветофотографических вегативных материалов

1	Спирт бенвъловый		1	ı	1	1	1.1	1	3,8 14.4	1
	Ускоряющее веще- ство ДА-1 (5%-ный)		1	1	1	1	1	5 14.4	1	1
٠	Сульфат натрия безволимя		1	1	1	1	1	30	1	-1
	Бензотриваол		1	1	0,015	1	1	ı	1	ŀ
	Подветый капий		1	1	1	1	1	3 442	1	1
1	Бромистый налий		2,5	2,5	0,2	c1	2,5	7	4	0,5
ı	Cona Sessonasa		-1	1	40	1	-1	75	43	40
	шетоП		7.5	80	1	8	75	1	1	-1
k	Гидронсиламии		1,2	1,2	1	1,2	1,2	1	1	-
1	Сульфит явтрия безводный		2	3,6	2	ea -	2	es	2	23
	Тенсаметафосфат		1	1	1	1	4	₩	2	- 1
	д ногифТ	Ī	2	2	1	67	-1	1	1	1.
	Проявляющее ве- пцество СD-3	Ī	1	1	1	1,	- 1	2	1	- 1
	Проявляющее ве- д-8 овтээр		1	1	1	1	- 1	1	5	1
	Генохром	Ī	1	1	1	1	-1	1	1	2,4
	Этилонсизтипара- фенилендиямин- сульфат		1	1	3-5	1	9	1	1	1
. ,	уизминс/урфенилен-		2,75	9	1	2,75	- 1	1	1	1
	Вещества (в на 1 д воды) Название рецента		Стандартный	никфи (быстрый)	е цнииганк	Для пленок с масками в слоях типа	ДС-5 Агфаколор	Ансконолор	Истменколор	Универсальный по Тейгаарду

Таблеца VII, 16

Реценты отбеливающих растворов для цветофотографических иегативных материалов

Вещества (в на і л воды) Название рецепта	Красная кровяная соль	Калий двухромово- кислый	Калий фосфорнокис- лый одновамещен- ный	Натрий фосфорно- инслый двузамещен- ный	Генсаметафосфат	Калий бромпетый	Натрий уксусномис- лый безводимй	Алюмоналиевые нвасцы	Уноусная кислота ледяная, мл	Серная кислота кон-
Стандартный	100	_	5,8	4,3	_	-		-	-	_
∄ НИКФИ	50	_	-	_	_	-	_	-	_	_
Е ЦНИИГАнК	30	_	_	_	_	-	_	_	_	_
§ Для пленок с	30	_	_	_	_	5	_	_	_	_
НИКФИ ЦНИИГАВК Для плевок с масками в сло- ях типа ДС-5										
Агфаколор	100	_	5-8	4,3	_	15-30	-	-	_	-
Анскоколор	100	_	-	_	0,5	_	40	_	22	_
Истменколор	-	20	_	_	-	5	-	40	_	0,2
	[l		[ł	l	l	l	

Таблица VII, 17

Реценты останавливающих растворов для цветофотографических негативных материалов

	нега	тивных	матер	иалов			
Вещества (г на 1 л ноды) Номер рецепта	Унсусияя кислота (28%-ная), мл	Унсусновислый патрий безводимй	Натрий кислый сернистокислый	Метабисульфит малии	Винюкамениал кислота	Натрий серионис- лый безводный	Хромокалиевыю квасцы
1	50—65						_
2	00-00	20	40	_	_	_	_
_	-	20	40	_	_	_	_
3	-	_	-	40	-	-	_
4	-	_	-	_	20-50	_	_
5	65	-	-	一 .	-	45	-
6	22	_	_	_	-	_	15

/ Таблица VII, 18 Рецепты растворов для обработки цветофотографически

	Допро- прино-	Метабисульфит натрия	1	1	61	1	1	ı	
		Уисусиан инслота 28%-о-нап, мл	1	1	1	1	8%	17	
		ниспив Натрий унсусно-	-1	1	1	10	l	1	
птосина	и дуби-	х ромокали свые	1	I	1	30	1	1	
To but	Останавливающие и дуби- ще-фиксирующие	улюмонаписвые улюмонаписвые	1	1	1	1	15	12	
алов	Останавл ще-ф	вистан тифигу безволима	1	1	1	10	15	15	
негативных материалов		Борная кислота	1	10	1	1	7,5	7,5	
ативныя		Тиосульфат натрия	ı	250	1	200	240	240	
нег	Дубя-	к вясліп (фиолеговие) Х ромоналиєвиє	10	1	1	I	1	I	
негативных материалов	103- 110-	лепанзи ¹ жч	13	1	1	1	1	1	
	Останав-	Сульфат натрия, кристаллический	20	I	1	1	1	ı	
	Вещества (с на 1 л	воды) Назвышие Рецепта	HIMTAKK	никфи	В Для пленок с масками всло-	Анскожолор	Истменнолор	Универсальный по Тейгаарду	

, 19	вими	Едени натр (10%- ный раствор), мл		1	1	pH == 9,3	. }
Таблица VII, материалов	Удалиющие про- тивоореольный слой	Сульфат натрия кристаллический	1 1 2 .	1	1	100	1
	Удах	PADS	1 1 5	- 1	1	15	1
Таб	1116	Уксусная кислота педяная, мл	1 4,5	- 1	ì	4,5	!
BHEX	Стабилизирующие	натрий фосфорно- щенный пределений	1 %	1	1	8,3	. 1
егати	абили	Серионислый алю-	1 1 1	20	1	1	- 1
KHX B	C,	натрий уксусно-	1.1.1	9	1	1	- 1
ричес		Сульфит натрия безводныя	2 2 1	-1	l	фик-	1
rorpa	Финоирующие	Мстабисульфит изтрия	01	-1	1		-1
тофо	Финон	втоплян кислота	1 15 1	-1	1	для первого сирования	1
и цве		Тиосульфат натрия	200 250 200	200	200	Тот и	1
аботк	шие	Сульфит натрия безводиля	1 1 1	1	1	1	15
я обр	Отбеливающе-финсирующие	Тиосульфат натрия	1.1.1	1	1	1	160
ов дл	ще-фи	хлорное железо	111	-1	1	1	28
створ	чиваю	В нович	111	1	1	1	42
Рецепты растворов для обработки цветофотографических негативных	Orfe	Клкий натр	1 1 1	1	I	1	23,75
Рецеп	Bemeerna (s na 1 a noms)	Название рецепта	Стандартный При При При При При При При При При При	Агфаколор	Анскоколор	Истменколор	Универсальный по Тейгаарду

	Видименя (°81—51)	02	15	122	10	10	0,5	20	20	12	12	12	£5	10	0 -
	Cra6nnnsaunn (161-18°)	1	ı	I	ı	2	NO.	1	1	ı	1	1	1	1	1
	Финсирова- ние (16—18°)	1	ı	1	es	ı	1	ı	1	1	ı	1	1	1	1
	внямод внаммоди (*81—21)	1	1	1	ı	20	1	1	1	1	1	ı	1	1	1
/ нти	эмнаямпэдтО (°81—81)	1	1	1-2	4	1	1	1	ı	1	1	1	1	1	1
умаг,	Финсирова- ние (16—18°)	ю	ľ	es	9	up.	I	1	T.	1	ı	ì	ı	1	1
Режимы обработки цветофотографических бумаг, мин	Водная промывия (1.2.1.8°)	10	ı	1	1	10	40	1	1	1	1	ı	1	1	1
	Отбеливание - ваофиченова- пие (181—81) эмн	1	8-9	ı	1	1	i.o	20	9	90	00	00	00	00	10
	Эпплания (°81-81)	10	1	1	ı	100	1	ı	1	Ļ	1	1	1	1	1
	Водная промывия (12—18°)	-	I	I	9	so.	10	12	15	1	10	1	10	9	00
аботк	эинаяыцэцП пинэпавоцп (*81—81)	۵	1	1	63	so.	0	9	4	1	4	1	20	.,	60
иы обр	Водная промывка (12—18°)	10	8 - 10	2-4	-	10	0,5	0,3	0,3	1	0,5	10	ı	ı	0,5
Режи	90нт9аД эннэлаводп	es	67	64	4-6	es	*	5-6.5	3-3,5	9	.,	9	9	00	10
	Наименование операции Процесо	Стандартный (проявле-	д	Щ	Ŧ.	~		-	F	¥					
3 Сп	По Унтирофту По Гордону По Тейгаарду Отечественные														

Таблица VII, 21 Рецепты проявляющих растворов для цветофотографических бумаг

a reference & comment of the Management of the Comment of the Comm												
Вещества (в на 1 л воды) Название рецепта	Этилоксиотипара- фенилендиамин- сульфат	Диэтилпарафенилен- диаминсульфат	Генохром	Сульфит натрия беаводный	Гидроксиламня	Поташ	Сода безводкая	натрий фосфорно- инслый трехваме- щенный	Бромистый калий	Трилон Б	Генсаметафосфат	Бензотрназол
отандартный (и двухрастворный) НИКФИ (быстрый) О ЦНИИГАНК	4,5	-	-	0,5	2	80	_	-	0,5	2	_	-
НИКФИ (быст- рый)	9	-	-	3,6	1,2	80	-	-	0,5	2	-	-
Б ЦНИИГАВК	3,5	-	-	2	-	-	40	-	0,2	-	-	0,015
Агфаколор	4,5	_	-	0,5	2	75	-	-	0,5	-	4	_
Геваколор	-	3	-	4	1,2	-	50	-	0,5	-	1	_
Универсальный: по Тейгаарду по Горгону	4,5	_	2,4	2 2	1 2	 75	40	_ 10	0.5 2,5	_ 1.5	_	_
по Гордону по Унткрофту	2,25	-	-	1	2	-	45	-	0,5	2	-	=

Таблица VII, 22

Рецепты останавливающих растворов для цветофотографических

бумаг											
Вещества (в на 1 л воды) Название рецепта	Калия фосфорно- кислыя однозаме- щенный	Натрий фосфорно- кислый двузаме- щенный	Тносульфат ватрая	Натрий бензолоуды- финовоинслый	Бисульфит натрия	Уноусная кислота дединая	Сульфит ватрия безводимя	Серномислый натрий			
ные											
Стандартный	9	9	160	1,8	-	-	-	_			
Стандартный О ЦНИИГАнК	-	-	-	-	-	5 мл		50			
Агфаколор	10	10	200	2	-	-	- 1	_			
Геванолор	-	-	170	_	15	-	10	_			

Таблипа VII. 23

ar	Увитено ВЗ	1	- 1	I	1	1	1	1	1		1	3,5	n
бум	Тиомочевина	I	- 4	Τ	Τ	ī	Ī	1	10		1	1	ī
HX.	Сульфит натрия безводими	1	1	-	30	ī	ī	1	10		15	1	1
i i d	Н вопист	1	40	45	1	1	ī	55	35		42	Τ	ī
для цветофотографических бумаг	Натрий бензолсульфоново- кислый	1	4	I	1	1	1	Ī	1		1	1	1
orp	Натрий лимонноинслый	1	1	1	1	1	ī	1	ī		1	8	ī
фот	PAbs	I	1	ī	Ī	ī	T	1	10		ī	ī	ī
ето	Сода безводная	1	I	1	1	Ī	ı	1	1		ī	ro c	0
п.	Maroll	1	16	റ്റ	ī	ī	Ī	30	ī		ī	l	ī
иля	дтен йилдд	1	ī	Ī	1	1	1	1	18		23,5	1	ī
aodo	Калий бромистый	1	24	ī	ı	1	ī	20	ī			88	3
TBC	Калия роданистый	T	ī	Ī	1	ī	ī	ī	ī		ī	99	101
x pac	пистан тафапузонТ	1	120	500	1	1	ı	120	170		160	150	300
ющи	ивуважещенный Натрий фосфорнокислый	00	- 1	I	Ī	ŀ	œ	1	1		1	1	I
cupy	натрий уксусний Натрий уксусний	1	1	10	1	1	1	1	ı		T	I	ı
-фяк	однозамещения и Калий фосфорновислый	12	1	1	1	Ţ	12	1	1		1	1	ı
юще	АКСАСНОЙ КИСЛОТЫ ЗВ И ЭТИЛЕНЛИЯМИНТЕТРВ-	T	80	I	1	1	1	Ī	1		I	90	20
ж	Аммония хлористый	I	1	ī	ī	1	ī	ī	ī		ī	12	c
тбел	ное менезо осрноинслое онно-	T	- 1	24	ī	I	1	1	1		T	1	1
2 23	менезо хлорное кристал-	1	1	1	1	1	1	25	25		26	1	ı
H	Красная кровяная соль	20	1	ī	22	30	20	1	T	_	I	1	I
Рецепты отбеливающих и отбеливающе-фиксирующих растворов	Вещоства (з да і м тому) (з д	у Стандартный		2-й гариант	д никфи	5 ЦНИИГАНК	Агфаколор			ина Универсаль- инд:	нен	е иф	no sarkpopry
	/	, OI	******		040.	-0			U AAI	LUGER		-0	

Таблица VII, 24

Рецепты фиксирующих растворов для цветофотографических бумаг											
Вещества (г на і л воды) Название рецента	Тиосупьфат натрин	Укоусная кисло- та ледяная	Борная киспота	Натрий уксусно- кислый безвод- пай	Сульфит натрия безводный	Натрий бензол- сульфиново- кислый	Алюмокалиевые квасцы				
ные											
Е Стандартный	80	-	_	60	_	2	30				
5 никфи	250	-	10	_	_	-	_				
Стандартный НИКФИ ЦНИИГАИК	200	-	-	-	-	-	-				
Агфаколор	200	_		_	-	2	_				
Универсальный по Тейгаарду	240	17 .44.5	7,5	-	15	-	15				

Таблица VII, 25 Рецепты стабилизирующих растворов для обработки цветофотографических бумаг

Вещества (в на і л воды) Название рецепта	Формалин (40%-ный), ма	Сода безводная	Геноамета- фосфат	Увитекс RS или Типо- поль ВV								
Агфаколор	22	10	1	_								
Геваколор	50	_	_	_								
Паколор	20	25	_									
Синтаколор	50	_		_								
Универсальный по Тейгаарду	10	-	-	4								

Примечание. Увитекс RS и Тинополь BV относятся и патентованным веществам, состав их неопубликован.

Таблица VII, 26

1	C786n7n88nnn (*81-71)		1	1	l	1	10	1	ı
	Водная промывка (16—18°)		20	1	8	15	63	8	10.
	Финсирование (16-20°)		ro	1	10	4	61	ro	ro.
2	Водиза промывка (16—18°)		ro	10	13	ů3	-	23	
2, 460	0.000 (*81-91)		r.c	7.3	5	73	7	3	10
lanor	Водиня промывка (16—18°)	1	1	1	1	1	1	1	4
treps	Фикспрование (16-20°)		1	ro	1	l	1	1	13
ax Ma	Водизи промывка (13—18°)		8	1	22	5	7	30	נט
LHM	Прерывание про- пвления (16-20*)		1	2	1	-	ಣ	1	1.
ooba	-оди эонтэаД эниэцав		=	#	10	17	11	11	27
KHX	Водная про-		1	1	ı	1	1	1	10
пале	Экспонирование наждой стороны		ro	00	ro.	1,5	113	25	10
n.bad	Дубление		1	2	1	-	1	-	7.0
WOT.	Нодиня про- мынка (1-2-18°)		8	1	22	3	7	30	-
IBETU	-одп эннеяыдэдП (*0221) винэляв		1	+	1	+1	n	1	1
KILL	черно-белое проявление		35	13	32	48	=	35	15
Режимы оораоотки цветоротографических оорагимых материалов, мам	Наим евозание оторидия			С н ЦНИИГАЯК (проявление — 20°)	Атфаколор (проявление — 18°)	Анскомолор (проявление — 20°)	гана Геванолор (проявление — 20°)	Ферранияколор (проявление — 18°)	о Эктахром-Кодак ⊏ (проявление — 20°)
	/ =			9					

Таблица VII. 27

Реценты проявляющих растворов для цветофотографических обратимых материалов (перио-белое проявление)

(4epi	10-06	210C 1	прои	Date	nacj					
Вещества (в на 1 л воды) Название рецепта	Амидол	Метол	Гидрохинон	Сульфит натрии безводиня	Сода безводная	Поташ	Бромистый калий	Роданистый калий	Иодистый налий	Тралов В
Стандартный ЦНИИГАвК Агфаколор Анскоколор Геваколор Ферравияколор Эктахром-Кодак	5 5	2 3 1,95	5 6 4,5	60 20 50 50 25 50 50	- 34 30 - 34	75 — — —	1 2 2 4 1 2	- 2 1 5	- 3,5 0,005 -	2 1 - 1

Таблица VII, 28

Рецепты проявляющих растворов для цветофотографических обратимых материалов (цветное проявление)

Вещества (в на 1 л воды) Название рецепта	Диотилнарафени- лендиаминсульфат	Этилоноизтилиара- фенилендиамии- сульфат	Генохром	Сульфит натрия безводный	Гидроксиламии	Поташ	Сода безводная	Бромистый калий	Метабисульфит калия	Бисульфит ватрия	Трилов Б	Бензотризвол
Стандартный ЦНИИГАвК Агфаколор Анскоколор Геваколор Ферранияколор Эктахром-Кодан	2,75 — 3,2 —	6 -		2 2 2	1,2 1,2 - 1,2 -	_	40	2,5 0,2 2,5 1 5 1	1,2	- 1,8 - -	2 -	0,009

Таблица VII, 29 Рецепты растворов для обработки пветофотографических обратимых материалов

Дуби-	Х ромоналие в ме	1	10	1	1	1	1	30	
Стаби- лизи- рующ.	напламоф (40%-ный), мл	1	1	1	1	20	1	1	
Останавли- вающие	ниспец Натрий унсусно-	1	I	1	20	ı	1	1	
Ocras	Уксусная нислота (50%-ная), мл	1	2	1	20	20	1	1	
	Ворнан инслота	1	15	1	1	1	1	-	_
щие	Сульфит натрия безводный		20	1	Ι	1	1	-1	
Финсирующие	Метабисульфит налин	1	1	1	1	1	1	oo	
Финс	Аммоний хлористый	80	1	I	1	1	1	1	
	Тиосульфат натрия	120	250	200	200	200	200	200	
	Phbs	T	I		-	10	T	1	
	улюмоналисвые улюмоналисвые	1	1	1	1	30	1	1	-
9	нислиц Натрий унсусно-	1	Τ	1	1	30	1	-	_
Отбеливающие	Висульфит натрия	1	1	1	9	1	I	1	_
яшя	Бромистый калий	T	1	15	15	15	ī	15	
010	пснини натрий фосфорно-	4,3	1	4,3	13	I	4,3	61	
	исиний мелый одноваме-	5,8	1	5,8	1	T	5,8	1	
	ная соль ная соль	100	8	100	09	30	100	09	_
Bemecras (* Ha 1 4	 Название рецепта	Стандартный	цнииглак	Агфаколор	Ансконолор	. Геваколор	Ферраняяколор	Эктахром-Кодан	
/	H.		oro mean	10		AHO	омој	[oI]	

Рецепты растворов для усиления

		pacino	POD Herr	Jenne	
Вещества (в е на 1 и воды) Название рецента	Двухромово-	Соляная кислота (уд. в. 1,19), мл	Серная кислота (уд. в. 1,84), мл	Метабисульфит калин	
Хромовый 1	8	6	_	_	
Хинон-тносульфатный ² ; раствор А раствор В раствор В	22,5 — —	111	30 —	_ 2 _	
Свинцовый ³ ;					
отбеливающий чернящий	<u>-</u>	_	=	_	
Медный ⁴	_	-	_	_	
Урановый ⁵ :					
раствор А раствор Б	_	Ξ	=	_	
Протравной 6	-	-	-	-	

Примечания. 1 Отбеленный и промытый 5 мин материал про хорощо промыть.

⁸ Рабочий раствор: 1 часть раствора А+2 части раствора Б+2 около 2 часов. Усыление продолжать не более 10 мин. затем мато частвора в раствора усилитель применяемый для штряхо вногда для устранения желтой окраски ополаскивают в растворе в растворе с пределами п

длительной промывкой.

* Изображение из нейтрально-серого переводится в коричнево-

ностей. Процесс длится 2—10 мин, затем следует короткая обработка
В Рабочий раствор состоит из равных объемов растворов А и Б, коричиевый том. Материал после усиления коротко промывают водой.
В рабочий раствор быстро портится. Лимоннокислый натрий и

⁶ Рабочий раствор бысгро портигся. Измоннокислый натрай и верножислой меди. Роданистый аммоний, растворенный в 850 мл вании. Изображение отбеливают до нечезновения слабых дегалей хрязондана 2—3 мин. Заканчивают процесс длительной промывкой воре солиной кислоты.

Таблица VII, 30

черно-белых изображений

	chio occasional and a second											
	Гипрохинон	Тиосульфат натрия	Унсуснан нислота (30-%-ная), мл	Красная ировя- ная соль	Свинец	Мель серно- кислая	Натрий лимон- нокислый	Азотноиислый уранил	Аммоний роданистый	Натрий серни-		
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- 15 -	22,5			=	Ξ		- -	=	=		
Ì	Ξ	=	40	60	40 —	=	Ξ	Ξ	=	- 50		
١	_	_	150	3	-	3,5	40	- 5	_	_		
	-	-	- 65	5	-	-	-	-	-	-		
		-	00	-	-	5	50	_	20	_		

явить в малосульфитном энергичном проявителе, отфиксировать и

части раствора В +1 часть раствора А. Рабочий раствор сохраняется рнал промывать 20—25 мин.

Отбеленный материал тщательно промывают,

уксусной кислоты (1:10), а ватем чернят. Заканчивается процесо красное, вследствие чего происходит усиление копировальных плот-

красное, вследствие чего происходит усиление копировальных плотв 5%-ном растворе тиосульфата натрия и промывка водой. Усиление плоисходит за счет окращиватия изображения в красно-

уксусную кислоту вводят в раствор после полного растворения воды, приливают небольшими порциями при непрерывном помешив тенях, затем окращивают в 0,3%-ном растворе аурамина или Если света не отмытись, наборажение осветдяют в 3%-ном паст-

Рецепты растворов пля ослабле

Televisia Presidente											
Вещества (в на і л воды) Наввание рецепта	Красная кровяная соль	Тиосульфат натрия	Марганцово- кислый калий	Двухромово-	Серная инслота (10%-нан), мл	Желево хлорное	Лимоннокислый налий				
Поверхностный¹:								Г			
раствор А	10				_	_	_				
раствор Б	_	300	-	-			_				
Поверхностный*		_	2	_	_	_	_				
Поверхностный ^в		_	_	0,5	10	_	_				
Пропорциональный ⁴		200	- 1	_	_	25	75				
Пропорциональный		-	-	-	100	-		1			
Пропорциональный [‡] : раствор А	_	_	0,3	_	15	_					
раствор Б		_	-	_	-	-	_	k			
Пропорциональный 6	-	250	-	_	-	33					
Суперпропорциональ- ный	-	_		-	10	_	_				
Ослабление с повтор- ным проявлением?	14	_	_	_	_	-	_				
Ослабление с повтор- ным проявлением ⁸	_	_	_	-	259	_	_				
-											

Примечания¹. Рабочий раствор: по 1 части растворов А и Б ² После ослабления материал ополоснуть водой, обработать в све

* То же.

4 После ослабления материал хорошо промыть. Раствор долго Продолжительность обработки не должна превышать 8 мин, при

⁵ Рабочий раствор: 1 часть раствора A +3 части раствора Б. фита натрия или метабисульфита налия и тщательно промывают. Тиосульфат растворяют после того, как полностью растворилась

по полного истошения. После ослабления материал коротко обработать в кислом фик

⁷ Материал после отбеливания и промывки проявляют в негатив 8 Материал носле отбеливания промыть до удаления синей окрас обработать в кислом фиксаже и хорощо промыть,

Таблица VII, 31

ния черно-белых изображений

11.00													
,	Сульфит натрия беаводный	Лимонван кислота	Квасцы желёзо- аммонийные	Персульфат аммония	Медь серно- кислая	Натрий хлористый	Калий щавеле- вокислый	Щавелеван кислота	Бромистый	Аммиан (28%-ный вод- ный раствор)			
	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_			
	_	-		-	-	-	-	-	-	-			
	_	_	_	_	_		_	_	_				
	_	_	- - - 15	-	_		_		_				
	30	20	_	_	_	_	_		_				
	_	_	15	-	_	-	_	_	_	-			
	-	-	-	-	-		-	-	-	-			
	-	-	-	30	-	-	-	_	-	-			
Ш	- 1	-	-	-	-	-	65	13	-	-			
	_	_	-	20	_ (_	_	_	_			
	-	_	-	-	-	_	-	-	28	1,3			
	_	-	-	_	100	100	_	_	_	_			

и 8 частей воды. Составляется перед употреблением, жем кислом фиксаже и промыть.

сохраняется.

чем материал из раствора не вынимать.

После ослабления материал осветляют в 1%-ном растворе бисуль-

щавелевая кислота. Раствор хорошо сохраняется и используется

саже и хорошо промыть.

ном проявителе до нужной степени. Затем фиксируют и промывают.

ки и проявить в разбавленном мелкозериистом проявителе, затем

Рецепты растворов для ослабления изображени

Рецепть	расть	оров д	для осл	аблен	ови ки	бражег	H
Вещества (в на 1 л воды) Рецепт для удаления пэбыточного тона	Виназя нислота	Соляная нислота (уд. в. 1,19), мл	Бисульфит катрии	Тринатрий- фосфат	Серная кислота (уд. в. 1,84), мл	Перекись волорода	
Пурпурного ¹ ; раствор А нли раствор В или раствор В раствор Г Пурпурной вуали ²	450 — — —		- 10 - 1,5	_ _ _ 10	- - - 5-10		
Синего [‡] : раствор А раствор Б Сине-зеленого [‡]	Ξ		=	= -	_ _ 1—3	30 —	
Зеленого ⁴ : раствор А раствор Б Желтого ⁴ :	=	=	=	=	=	1	
раствор А раствор В или раствор В или раствор Г Ораижевого ⁷	1111	-4 -	1111	==	=======================================		
Общее ослабление изображения ⁸ : раствор А раст вор Б		=		11	2-4	=	

Примечания. Материал обрабатывается до перехода изоб в промывается и обрабатывается в растворе Г до дол материал после удаления вуали с изображении промывается

 Рабочий раствор: по 1 части запасных растворов и 5 частей во Материал после удаления с изображения синего тона промыва
 Материал после удаления с изображения избыточного тона промыва
 Материал после удаления с изображения избыточного тона проф
 Нервоначально материал обрабатывается 2—5 мми в растворе А.

цесс промывкой 10—15 мин.

* Рабочий раствор: 10 частей раствора А и 1 часть раствора В. Разбавляется 1:10. Ослабление в любом из растворов контро

⁷ Материал после удаления с наображения избыточного тона про вается первоначально 1—10 мин обрабатывается в растворе вается процесс промывкой.

Таблица VII, 32

на цветофотографических материалах

-	and the reference barbare and business											
	Сульфит натрия безводимя	Кали й йодистый	Йод	Тиосульфат натрия	Хлорамин	Медь серно- кислая	Формалин (40%-ный), мл	Едний натр	Калий двухро- мовоиислый,	Аммиян (25%-ный), мл		
	2-4	20	10	20	10							
	=	=	=	160 —	=	=	=	=	=	=		

ражения в коричиево-красное в одном из первых трех растворов, жного топа. Процесс заканчивается промывкой. водой, ды.

ется водой.

мывается, затем, после короткой промывки, в растворе Б. Заканчивается про-

лируется визуально. Заканчивается процесс промывкой.

мывается. А, затем от нескольких секунд до 15 мин в растворе Б. Заканчи-

Таблица VII, 33 Реценты дубящих растворов

Формалит (37%-ный), жл	Квасцы алюмока- лиевые	Квасцы хромона- лиевые	Сернокислый патрий кристаллический	Унсусновислый нат- рий кристалличес- кий	Сода безводная	Бромистый калий	Водка (40°), мл
_	50	_	_	40	_	_	
20-30	_	_	-	_	4-5	10	_
20	-	-	-	-	-	-	-
_		30	_	_	_	_	_
-	-	30	140	-	-	_	-
10	-	-	_	- :	5	_	_
120	-	-	-	_	-	-	1000
	шигем (дуни-%(г) 20—30 20 —	######################################	HERBING 1975	** (1971-%16) **	* (gran-94/2)	HEORIES HEOR	* (grant-94(5)) - 50 - 40 - 510 20 - 30 140 - 55 - 30 140 - 55 10 - 5 - 5 - 5 - 10 - 5 - 5 - 5 - 10 - 5 - 5 - 5 - 10 - 5 - 5 - 5 - 10 - 5 - 5 - 5 - 10 - 5 - 5 - 5 - 10 - 5 - 5 - 5 - 10 - 5 - 5 - 5 - 10 - 5 - 5 - 5 - 10 - 5 - 5 - 5 - 10 - 5 - 10

Таблица VII, 34 Рецепты растворов для склеивация кинопленок

Рецепты растворов для склеивания кинопленок											
Вещества (ниджие — в м.м., твер-дые — в г)	Ацетон	Диоксан	Метилацетат	Метиленхлорид	Этилацетат	Метиловый спирт	Амилацетат	Дибутилфталат	Этиленхлорид- гидрин	Уксусная кислота лецяная	Отмытая подложика кинопленки
Негорючих Негорючих Негорючих Горючих Горючих Горючих Горючих Универсальный	50 30 100 75 25	50 	86 	36	30	4		6		14 40 —	1 2 5 2 1

Таблица VII, 35

Рецепты растворов для защитного покрытия кинопленки

, _	Вещества (в или мл)	Казеин	Метасиликат натрия	Метанол	Ацетон	Бура	Формалин (40 %-ный)	Поливиниловый спирт	Желатина	Вода
1.	Для эмульсионного слоя и подложки	8	0,8	200	60	_	_	_	_	200
2.	Для эмульсионного слоя и подложки	15	_	_	70	4	4	-	-	200
3.	Для эмульсионного слоя	8	0,8	_	_	_	_	_	-	200
4.	Для эмульсионного слоя	15	_	_	_	4	4	_	-	200
	Для эмульсионного слоя	-	-	-	-	-	_	8	4	200

Табляца VII, 36 Рецепты растворов для очистки кинопленок

Веществ а (частей) Номер рецепта	Четыреххлорис- тый углерод	Метиленхлорид	Бензин	Толуод	Эталовый спарт
1 2 3 4	1 7	- 1 - 7	_ _ 3	_ _ _ 3	
5 6	1 -	=	1	-	- i

Габлица VII, 37

Навецы экмначные акмначные		1	ı	ı	1	1	1	1	
Налий дву- кромово- нислый	-	1	I	I	I	ı	ı	20	ı
Свинец взот-		I	ı	1	I	ı	20	ı	20
Железо хлорное		ı	ı	ı	I	20	1	I	
Аминан (25%-ный), мл	-	1	ı	I	40	I	I	I	
швтоП		١	1	4	1	ļ	1	ļ	
нисизн Мейь серно-		١	1	2	1	1	I	I	1
нислец извенево- уммониц	1	I	I	16	I	ı	I	I	1
Сульфит из- трин кристал- пичесний	-	ı	100	I	ı	1	ı	I	
Сернистый натрий		ı	30	١	1	1	ı	I	
Вромистый налий		10	ı	ı	ı	I	ı	ı	
наная соль Нраспая нро-	_	30	ı	4	22	١	20	1	20
Вещества (в на 1 л воды) Рецент для тонтрования, в тон		Коричневый 1: раствор А	раствор Б	Красно-коричневый 2	Синий ": раствор А	pacraop B	Желтый 4: раствор А	Dactroop B	Tonomit 5. noomon A
	мислен выстроит выполнения в выстроит выполнения в выстроительной в выстроительной в выполнения в выстроительной в выполнения в выстроительной в выполнения в в выполнения в выполнения в выполнения в выполнения в в выполнения в в в в в в в в в в в в в в в в в в в	температирования по продессо- разоправления по продессо- разоправления по предоставления по предостав	MINCHES MINCHES	PERSONNELLE STORMAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A					

Примечания!. Отбеленное в растворе А и промытое изображение тонируется в растворе Б, затем хороно раствор А раствор Б

 При образовании осадка в растворе прибавлять несколько капель аммиака, раствор должен быть синезеленым. Тонирование продолжается 10—15 *мин*, промывка— до полного удаления окраски светов изображения громывается водой.

 Полностью отбеленное изображение в растворе А после тпательной промывки тонируют в растворе Б. Отбеденное 3—4 мин в растворе А и коротко промытое изображение тонируется 2—3 мин в растворе Б, затем хорошо промывается.

ти оскращивании светов наображения в желтый цвет материал обрабатывают в 1%-ном растворе тносульфага натрия. Затем следует водная промывка. К раствору Б првливают по каплям аммияк до перехода

* Раствор А слегка подкисляют азотной кислотой. Полностью отбеленное изображение в растворе А и хорошо проимтое тонируют в растворе Б, затем промывают водой. При наличии на изображении желтого заствора во время его приготовления в желтый цвет слабой окраски.

он удаляется в 15%-ном растворе азотной кислоты.

Светофильтры для лабораторного освещения

Таблица VII, 38

Панхроматических пленок и пластинок

Цвет светофильтра	Для каких материалов пригоден
Желтый	Йодо- и хлоросеребряных фотобумаг
Оранжевый	Хлоробромосеребряных и бромосеребря- ных фотобумаг
Светло-красный	Диапозитивных пластинок и позитивных пленок
Красный	Ортохроматических пластинок и пленок
Темпо-ипасиций	Изоортох роматических пленок и пластинок

Темно-зеленый

Таблица VII, 39

Перевод общих площадей светочувствительных материалов в форматы (округленно)

E,	Кинопленка, м				Пластинки, плоские пленки, фотобумага									
E S	хилоплениа, ж			формат (см) и количеств						ство	(mr	ук)		
Ē.						1			[
Общая площадь, см²	*	77.75	K.K	9×		6	03	135	3×18	2.5	30	0.5	20	09
00g	8-,44.44	16-MM	35-MM	4,5×6	× ×	X	9×12	10×1	133	18X	24X	30 X	X05	50×60
							1							
500	6,2	3,1	1,5	19	14	10	5	4	3	1	-	-	-	-
1 000	12,5	6,2	3,0	38	28	20	10	7	6	3	1	-	-	-
2 000	25,0	13	5,8	75	56	36	20	14	11	5	3	2	1	-
3 000	37,5	19	8,6	112	83	56	30	20	16	7	4	3	1	1
4 000	50,0	25	11,4	150	111	74	40	27	22	10	6	4	2	1
5 000	62,5	32	14,3	185	140	93	50	34	28	12	7	5	3	2
7 000	87,5	49	20	260	165	130	65	47	39	17	10	6	4	3
10 000	125	63	28,5	400	282	186	95	70	55	23	14	9	5	4
		1				1							1	

РЕТУШЬ ФОТОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Общие сведения

Ретушью устраняют светлые и темные пятна, точки, линия, царапины и др. дефекты на фотоотпечатках и негативах.

Для ретуши большое значение имеет фактура бумаги,

плотность подложки и ее цвет.

Фотоотпечаток на глящевой бумаге легче ретушировать анплиномым красителем при помощи кисти. Глящевая поверхность такие корошо поддается обработке скребком. Для удобства работы фотоспимок помещают на доску с гладкой поверхностью или на глазированный картон. Перед ретушью поверхность фотоотпечатка пужко обежирить. Для этого се протпрают вагкой, смоченной в спирте или в чистом бензине. Для удаления загрязвеший поверхность отпечатка также корошо слегка протереть мелким порошком пемаы при помощи ватного там-пова вли мякоти пальца. Порошок пемаы после обработки удаляют с поверхности отпечатка чистой ваткой. Если под руками нет ни спирта из порошка мемаы после обработко топечатка следует протереть мягкой резицкой. Матовые фотобумаги более удобны для ретуши, так

Матовые фотобумати более удобим для ретуция, так как на их поверхность хорошо ложится акварельная краска, апилиновый краситель, соус и каранцаш. Однако на матовой бумате трудиее работать скребком. Фотосимки на вернистых или сатинированиях фотобумагах растинировати. Сирабком мля последнами.

ретупировать скребком или порошком пемзы нельзя. Техника устранения дефектов на негативе мало отличается от техники поятивной ретупи. Негативная ретупиь несколько сложнее, так как увеличение плотности на том или ином участке негатива уменьшает потемнения соответствующих участков на познивые, а результат работы может быть виден лишь после того, как сделая отнечаток. Ретупы негатива, изотовлененого на перформованой пленке, из-за малого размера изображения практически потяти невозможня.

Для ретуппи негативов применяют специальный станок (рис. VII, 1), который представляет собой составлениме под углом и закреплениме петлями три рамы. В одну из вих вставлено матовое стекло, которое освещается естетвенным или искусственным светом. Для предохранения глаз от слепящего света, проходящего через матовое стекло, применяется так называемая маска. Она изготовляется из черной бумаги, в середине которой делается вырез. При работе маска накладывается на

петатив и ретушь производится через отверстие в ней. Опа предохраниет также негатив и от мехавических повреждений рукой и загрязнений во время работы нужно прямо, на стуле со синникой. Растояние от глаз до отпечатка должно быть таким же, как и при чтении. Свет на фотоотпечаток должен облать с лезов отролько торольки.



Материалы и инструменты

Черный анилиновый краситель приготовляют из кислогото анилинового красителя, применяемого в быту для крашения шерстяных тканей. Берут половину содержимого пакетика черного красителя и разводят в стакане кипытка. Полученный раствор кипятят в водяной бане 10—15 мин. После этого раствору дают в течение нескольких часов отстояться и фильтруют через гигроскопическую вату. Проба краски на фотобумате должна показать при разведении водой нейтральные серые тона различной силы.

Если нужно получить коричневые, голубые или другие оттенки, то раствор подкрашивают соответствующим цветным красителем. Раствор красителя хранят в стеклянной бутылке, лучше

с притертой пробкой. Храниться краситель может годами. Цветной аналиновый краситель приготовляют из кис-

лотных анилиновых красок в порошке, применяемых для окраски шерстиных ткапей. Кроме того, в продаже имеются специальные наборы таких красителей — фотокраски, наготовляемые московским заводом художественных красок и туши «Красый» художник».

Тушь и черная акварельная краска. Черная химическая тушь может быть применена для ретуши так же, как и черная акварельная краска. При работе она разводится водой. Кроме того, пригодна черная китайская тушь в виде палочек. Для работы такую тушь натирают на та-

релочке в нескольких каплях воды.

Гуацы и темпера. Для ретуши можно применять цинковые белила и таорую сажу, например, № 334, а также жженую кость. Темпера изготавливается на казенновомасляной основе. Вмиускаются эти краски московским и ленинградским заводами художетвенных красок,

Абразивный материал. Для ретуши применяют мелко истолченный пемзовый порошок или наждачные порошки

№ 0 и № 00.

Соус применяют в прессованных плиточках или изготавливают по следующему рецепту:

Сало растапливают на легком огне, затем добавляют канифоль и сажу, размешивают и разливают в бумажные трубочки.

Чем больше количество сажи, тем тверже получается

coyc.

Матоленн — раствор канифоли в скинидаре. Применяют при ретуши карандашом. Чтобы карандаш не скользил по глянцевой поверхности фотоотпечатка или негатива, их натирают очень тонким слоем матолениа.

Приготовление: 20 г канифоли растворяют в 100 мл

скипилара.

Химический ослабитель применяется для общего и частичного ослабления изображения, которое производится чаще всего в ванночке (рис. VII, 2 рецептуру см. в табл. VII. 31).

Кисти и ватный тампои (рис. VII, 3). Чаще всего применяются колонковые кисти от № 1 до № 6 и реже № 8 или № 10. Колонковые кисть от № 1 до № 6 и реже № 8 или № 10. Колонковая кисть в смочениом состоянии должна мисть острый копец. Опа не должна топорщиться, имогда на копце кисты выступают отдельные волоски, которые мещают в работе. Чтобы опадить выступающие копцы волосков, кисть проводит концом через край пламени горящей спички (рис. VII, 4); нельзя волоски подрезать ножницами. Для работи над большими фонами мсут применяться также и белички кисти от № 10 до № 14. Кисти следует хранить в чистоте. Неиспользуемые кисти для сохранения от моли пересыпают порошком нафталина и завертывают в бумагу.



Рис. VII, 2. Химическая ретушь негатива с применением кисти



Рис. VII, 3. Кисти и ватный тампон

Ватный тамион представляет собой кусочек гигроскопической ваты, накрученный на конец копусообразно отточенной палочки. Чтобы вата не соскакивала, на конце палочки нужно ножом сделать насечки.



Рис. VII, 4. Выравнивание конца



Рис. VII, 5. Скребки и скальпели для ретуши

Скребки (ножи) и скальпели применяют различных видов (рис. VII, 5). Неплохие результаты дает также и применение для этой цели лезвий безопасных бритв.

Заточка и величина лезвия скребка должны соответчем вельче исправляемый элемент изображения, тем уже должно быть лезвие скребка. Точку скребков производит на топиковерниктом бруске (эльштейне), смоченном керосином с небольшим добавлением машинного масла (10:1). Спома с поставиля Держать брусок во время затачивания нужно между большим и указательным пальцами (рис. VII, 6). Проволя лезвием по бруску, нужно поворачивать его кажлый



Рис. VII. 6. Затачивание скребка



Pac. VII. 7. Образен заточенного каранлаша

раз на 180° вокруг обуха инструмента. Для снятия заусениц корошо применять мелкую, так называемую бархатную наждачную бумагу. Качество точки скребка проверяют в лупу, а также по тому, насколько

хорошо и ровно лезвие снимает эмульсионный слой.

Карандаши обычно применяют графитные различной тверпости. Затачивают их так, как это показано на рис. VII, 7. Графит освобождают от дерева на 20-25 мм, вкладывают в сложенную вдвое наждачную бумагу и, слегка сжимая, вращают карандаш между пальцами.

Растушевка представляет собой кусок плотно свернутой замши, образующий конусообразные концы. Растушевку можно изготовить и из мягкой бумаги (рис. VII,8.)

Кроме указанных выше материалов и инструментов необходимо еще иметь: асфальтовый или спиртовой лак, двукратную увеличительную лупу, мелкозернистый брусок (эльштейн), бархатную наждачную бумагу, мягкую резинку, гигроскопическую вату, стеклянную пластинку, примерно, 13×18 см для разведения анилина, посуду для воды, блюдца и т. д.



PRC. VII. 8. Изготовление растушевки

Таблица VII, 40 Способы устранения дефектов

Назначение ре- туши	Способы выполнения	Материалы и виструменты
1	2	3
1. Устраненне светам пятен. точем, анапай, выпай,	1. Рабопа виллином Трасопа виллином Атак удаления загрязивняй фотосневаток сначала протпра- от маткой резинкой, а негатив ваткой, смоченной в спирте. Нотом на поверхность стеклять назагом смоченной в спирте. Нотом на поверхность стеклять назагом смоченной в смоченной расстврахт, рабавия дружи-гре- мя каплями воды. Пробу дела- от на смофодных от расушка гре кисти снимают, вытирая се филлеровальной бумпос. Устраняя светьое пятно, рассум делем со окружающим его фоном. На светлую лицию пли и взаи- лицу краситель напосится не сразу по воей длине лици в перачу по воей длине лици в перачу по воей длине лици в перачу по воей длине лици в перачу по воей длине лици в перачу по воей длине лици в перачу по воей длине лици в перачу по воей длине лици в перачу по воей длине лици в перачу по воей длине лици в перачу по воей длине лици в перачу по воей длине лици в перачу по воей длине лици в перачу по воей длине лици в перачу	1. Анилиновый краситель. 2. Посуда с во 3. Коловковые объема. 4. Стекцивый пластинка вла блюдие. 5. Мягкая реали. 6. Гитроскопы-меская вили. 7. Фтагрескопы-ная бумага. 8. Лупа 2×. 9. Скальнель.

Если на исправляемых участмах по краям образованиеь реакие границы, — каемки, —их следует, после того как исправляемые участки подсохим, смятчить, поскоблив скальнелем так, чтобы они слипые с окружающим их фоном. Большинство видлиновых

Их почти невозможно

яx,

Большинство анилиновых красителей обладает свойством прочно закрепляться на эмульсионных фотографических сло-

	продолжение таол. VII,						
Назначение ре- туши	Способы выполнения	Материалы и инструменты					
1	2	3					
	удалить промиванием водої с тех умастком внобрижения, на которые они потогрые они пенети. Поотому нужкю при работе быть согромения краска, сильно разбавленные водой сильно разбавленные водой сильно разбавленные водой праводений пр	4. Графитные карандаши разисй тем 2. Матолеви					
	Гуашью и акварельными красками следует регушировать полько фотоотпечатки. Перед регушью фотоотпечаток протирается резинкой или матируется порошком пемзы вли цаждака.	1. Колонковые кисти. 2. Черная тушь. 3. Черная акварельная краска. 4. Блюдце. 5. Посуда с водой. 6. Гигроскопи-					

Продолжение табл. VII, 40						
Назна бение ре- туши	Способы выполнения	Материалы и инструменты				
1	2	3				
2. Устраненне темных пятен, точек, липий, павилии	Для ретупии на чистую поверхность блюдиа наносят крас- ху, равводит се водой и рету- кту, раводит се водой и рету- ми же приемами, как и при ми же приемами, как и при работе с анилиновым красите- лем. Неудачно нанесенную краску удаляют влажной ват- кой. Работа скребкам Чтобы убрать черную топ- кум развито запачать топ- кум развитом за при черную за при при ком, несколькое расширить и затем анкуратно закрасить ста- бым раствором анилина то- пом перавляемый участою спился с окружающим его фо- зовательной прикосновенные дефекты удаляются преры- вистым удаляются преры- вистым прикосновенные де- чобы научно спедить за тем, чтобы инструмент не намел зау- сения 2.	Сиальпели, поже, скребум. Анилиповый краситель. З. Колонкова якисть. Иосуда с водо. Стеклянная пластинка.				
	Применение белил На фотоотпечатке вногда трудно удалять темное пятно вли другой технический дефект. В этих случаях дефектные мес- та закрашивают белилами.	1. Белила, 2. Колонковые кисти. 3. Посуда с водой. 4. Вата гигроскопическая				
0	4 .					
3.	1.					
Устранение градационных недостатков. Выявление от- дельных дета-	Работа анилином При художественной ретушн из общего фона иногда необхо- димо выявить отдельные детали рисунка.	Материалы и ин- струменты приме- пяются те же, что				

Назначение ретупи	Способы выполнения	Материалы н инструменты
1	2	3

лей изображе-REH

Это постигается на негативах увеличением или уменьшением нии оптических плотностей деталей красителем техниизображения, а на фотоотпечатках увеличением или уменьшением степени их почернения. С помощью анилина плотность петалей изображения можно увеличить. Большая только степень почернения достигается многократным нанесением анилинового раствора,

При ретуши пейзажных снимков прежде всего нужно проработать светлые участки изображения, а затем приступить контурным очертаниям и наиболее глубоким теням.

Проработка контура и теневых участков изображения обычно произволится на фотоотпечатке,

Наиболее трудным является ретушь портретов. Начинают ее с общего выравнивания полутонов, на лице. После этого прорисовывают отлельные летали лица. Чтобы выделить зрачки глаз и очертания век, нужно брать на кисть более концентрированный раствор красителя. При усилении бровей кисть велется от переносицы к виску и топ красптеля сводится на нет. Особенно нужно обращать внимание на ретушь глаз и рта, которые играют большую роль в характеристике человеческого лица. Морщинки на губах нужно убпрать. Мешки под глазами и чрезмерные тени у отдельных частей лица следует песколько ослабить, но отнюдь не убирать совсем.

и при исправлеанилиновым ческих пефектов

Назначение ретуми	Способы выполнения	Материалы н инструменты
1	2	3

Такая ретушь делается на негативе. То же можно сделать на фотоотпечатке при помощи скребка.

При ретуши портрета следуст особению обращать винмание на сохранение сходства. Ретушер должен стараться папосить раствор анализи за нахображение равномерно. Чтобы избежать подтеков, кисть не следует отрывать от ретушируемого участка.

При ретуппровании тонированных или многоцветных фотоснимков пользуются пветными анилиновыми красителями. Краска для этой цели полбирается в зависимости от цвета ретушируемого участка, Смешением основных цветов красителей: желтого, голубого и красного можно добиться любого составного спектрального цвета. Например, красный + желтый = оранжевый; красный + + голубой = фиолетовый; желтый + голубой = зеленый и т. д. Если при ретупи отпечатка анилином эмульсионный слой не поврежден, то для придания глянцевитости его можно накатать

Работа тушью, акварельными красками, белилами

Этим снособом ретушируют только фотоотпечатки. Его следует применять при проработие контурных очертаций изображения и особенно его глубоких тецевых участков,

Материалы и инструменты применяются те же, что и при исправлении технических дефектов

Назначение ретуши	Способы выполнения	Материалы в инструменты
4		

так и в смеси, в зависимости от тона ретушируемого дефекта. Если нужно ту или иную

деталь снимка убрать, то белила следует брать густыми и хорошо растертыми.

Темпера быстро высыхает. поэтому из тюбика ее выжимают в таком количестве, кото-5—10 мин.

рое необходимо для работы на

Работа скребком

В портретной ретуши скребком пользуются для усиления бликов на волосах, носу, зрачках глаз, щеках, подбородке н т. д. При номощи скребка можно отметить углы бортов костюма, складки на рукавах и др. Для усиления светлых мест архитектурных сооружений, машин, механизмов скребок особенно нужен. Оптическую плотность участка отпечатка ослабляют постепенным снятием тонкого слоя амульсии. Выскребанием эмульсионного слоя глубже или даже до подложки отпечатка можно и вовсе убрать ту вли иную деталь изображения.

Направление движения скребка должно сочетаться с формой деталей ретушируемого изображения.

1. Скребки. скальпели. 2. Брусок для точки инструмента. 3. Бархатная наждачная бумага

Haonaueune

Продолжение табл. VII. 40

Материалы

регуши	Способы выполнения	н инструменты н инструменты
1	2	3
	Ретушь па негативах с помощью помей, скальпеней в реаличието рода екребковых инструментов отрас в ребковых инструментов отрас в свейсковых инструментов от свейсковых инструментов от свейсковых инстриментов от свейского от све	Ослабитель. Киста. Тироскопи- емская пат. Асфальтовый пат. Синтидар или спиртовой лак. Синтидар или спирт. Ваниочка
	Применение усиления	4 0-50
	При частичном усиления участик, на которые раствор усилителя не должен действорать, необходимо пригрыть спиртовым или асфальтовым должен дестворажение отбетпвается. Поста тидательной промивии водой (5 мем) фотоентмок для черневии перевосят в быстрый метол-	Отбеливатель. Проявитель. Оинсаж. Кисти. Гигроскопическая вата. Асфальтовый или спиртовой лак. Скиндар иля спирт.

проявитель,

гидрохиноновый после чего его фиксируют и про-

мывают,

8. Ванночка

Продолжение табл. VII. 40

	продолжение таод. чи, 40		
Назначение регуши	Способы выполнения	Материалы и инструменты	
1	2	3	
4. Получение на фотоотпечатках белам яли чер- ных фонов	Фотосинкия, отфинсирования в публики финсирования в публики финсирования в публики финсирования в публики финсирования и принети по принети принети принети по принети принети принети по принети пр	ослабитель или раствор йода и тно- сульфата ватрия. 2. Кисти. 3. Гигроскопи-	

	II PORONINO.	
Назначение ретуши	Способы выполнения	Материалы и инструменты
i	. 2	3
5. Ослабление опической плотности на больших участ- ках изображе- ния	Для получения черпого фона на фотоогнечатие указаниую выше иминескую обработу производит на негативе. Лак после обработи и набражения удалиот, а снамок тидетелью промавают с наможения удалиот, а снамок тидетелью промавают с наких-любо дета фон сободный от наких-любо деталей изображения, необходимо соответствующие им места на печативе на предусмения, необходимо соответствующе им места на печативе ной тупко, таковой сажей (гуаниь), жиженой коотью (темпера). Работы абразивами процинентами процинентами продагамира на вата или фанксир растичной и за вата или фанксир по должения и за вата или фанксир по должения и за вата или фанксир по должения и за вата или фанксир по должения и за вата или фанксир по должения и за вата или фанксир по должения и за вата или фанксир по должения или по должения и за вата или фанксир по должения и за вата или по должения и за вата или фанксир по должения и за вата или фанксир по должения и за вата или фанксир по должения и за вата или фанксир по должения и за вата или фанксир по должения и за вата или фанксир по должения и за вата или фанксир по должения и за вата или фанксир по должения и за вата или должения и за вата или должения или должения и должения и должения	Черная тушь, кли черная гушь, кли черная гушь, кли темпера (кико-на кость). Там распользовать до до до до до до до до до до до до до
усиление оп- тических плот- ностей изобра- жения при ре- туши больших фотоснимков	Соус применяют в смеси с мелко растертым порошком пемзы, количество которого зависит требуемой слым тона ретуппируемого участка изображения. Более светлые участки требуют большего количества	1. Соус. 2. Порошок пем- зы. 3. Ватный там- пон
	specification commercial	

Назначение ретуши	Способы выполнения	Материа: и инструме
1	2	3
	пекам, темпые участия — мень- шего. Соус втирают в поверх- пость отнечатка при помощи раступиеми, ватного тампова, Соусом можно очень бастро и шев плопары фотоспима. При работе соусом достигаются мит- шев переходы получнова. Ретупировать межние дегали для висс сведует применить, для восстановления гляще- витост с становать обращения с получения в дата восстановления гляще- витост с пимок с педуст применить, для восстановления гляще- витост с тимок с педуст применить, стваром межнатили или с раст- витости с пимок с педуст от стваром межнатили или с раст- видетове, затем выпуть и подве- сить для высклапия	

Глянцевание фотоотпечатков

Фотоотнечатки на глянцевых сортах бумаги обывшо подвергают так называемому глянцеванию. Для этого хорошо промытый и еще мокрый отнечаток накладывают на какую-либо шластину с ровной зеркальной поверх-ностью, плогно прикатывают его и дают высохнуть. В результате этого поверхность отнечатка становится гладкой, веркальной.

Глянцевания достигают обычно прикатыванием фотоотпечатков к поверхности тщательно вычищенного и протертого спиртом зеркального стекла или полированной металлической пластины.

Перед глянцеванием отпечатки лучше погружать на несколько минут в 3—5°/,-ный раствор обычной питьевой соды или поташа. Мокрый отпечаток фотослоем вниз кладут на поверхность пластины, сверху его покрывают листом фильтровальной или другой внитивающей воду бумаги и прикатывают резиновым валиком. При этом нужно следить за тем, чтобы между гляпцующей поверхностью и фотоотпечатком не образовывались воздушные карманы (вздутии). Последиие удаляются выдавливанием воздуха к краю отпечатка.

Если глянцующая поверхность достагочно очищена от грязи и обезживена, то по высыкании фотогичаток сам отделится от пластины. В том случае, когда отнечаток не отделиется от поверхности пластины, его следует у края с угла поддеть ножом и слегка приподять. Если при этом отнечаток все же не отходит от поверхности пластины, его необходимо тщательно протереть смоченной в воде ваткой и осторожно сиять. Такой отнечаток нужно снова размочить в воде и повторить глянцевания

Хороший глянец получается также прикатыванием отпечатков к поверхности хромированной металлической пластины. Для ускорения сушки применяют электронагревательное устройство.

Выпускаемый Режским электротехническим заводом электроглянцеватель дает возможность сушку и глянцевание фотоотпечатка, прикатанного к поверхности хромированной пластины, произвести за 6—8 мин.

Наклеивание фотоотпечатков

Иногда фотоотпечатки накленвают на паспарту или в альбом. Накленвают их также для различных целей на ватманскую и рисовальную бумаги, на картон и т. д.

Для этой цели можно использовать различные клеи, однако они должим ответать следующим основным требованиям. Прежде всего клей должен быть в тонком слое достаточно лицким и легко ложиться на склеиваемые поверхности. Кроме того, клей должен быть нейтральным, так как присутствие в нем целочей или кислот приводит к пожелтению фотоотнечатков. Применяемый клей не полжен центь неприятного запаха.

Для наклеивания фотоотпечатков хорошие результаты дает обычный столярный, или костный, клей, поступающий в продажу в плитках. Чем светлее плитка такого

¹⁴ Справочник фотолюбителя

клея, тем выше его качество. Плитку клея размельчают и заливают на несколько часов водой так, чтобы она полностью была покрыта жидкостью. После того как клей набухнет, посуду с ним помещают в жастролю с горячей водой (водиная баня) и, помещная, подогревают до полного растворения клея. При этом нужно знать, что нагревание костного клея выше 70°С действует ка него разрушающе и свижает его клеящие способности.

При наклеивании фотоотпечатков клей следует подо-

гревать.

Лучшие результаты дает желатиновый клей, который приготовляется так же, как и столярный. Концентрация клеящих растворов берется примерно из расчета 35%

сухого клея.

Накленвать фотоотпечатки можно также и декстриновым клеем с содержанием в растворе примерно 40 % декстрина. Для придания большей эластичности, а также и для большей клеящей способности декстрина к нему добавляют глицерин в количестве 10—12% от общего объема раствора и немного (0,5—1,0%) буры.

Обычный крахмальный клейстер с содержанием 6—8% крахмала, заваренный при температуре 70—80° С, корошо приклеивает фотоотпечатки к бумаге или картону.

Для наклейки фотоотпечатков на более твердую основу — картон, фанеру — можно использовать обычный раствор резинового клея.

При наклеивании фотоотпечатков необходимо соблю-

лать следующие условия:

вначале склеиваемые поверхности нужно слегка увлажнить водой и дать им немного подсохнуть. Причем, если фотоотпечаток сделан на матовой бумаге, то он ув-

лажняется с обеих сторон;

после этого обе склеиваемые поверхности покрываются равномерным слоем клеи. При этом нужно следить, чтобы слой клеи не содержал комочков. (Для избежания образования комочков на кисти ее слецует держать в стакапе с водой.) Намазанные клеем стороны должны полежать некоторое время, для того чтобы клей немного впитался;

затем фотоотпечаток осторожно накладывают на подложку. Накрыв листом чистой бумаги, его проглаживают рукой до полного исчезновения пузырей и морщинок.

Наклесиный фотоотпечаток надо положить пол пресс.

РАЗНЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Таблица VII, 41

Удаление вуали, иятен и налетов с эмульсионного

колоя

Способ выполнения

1. Серая вуаль, равномерно покрывающая всю поверхность фотографического материала удаляется любым, сильно разбавленным по-верхностным ослабителем. 2. Дихроичная вуаль может быть упалена путем обработки марастворе следующего состава: териала в тиомочевины 3 г., лимонной кислоты 2,8 г., воды до 250 мл. 3. Желтовато-белые пятна серы устраняются в 10%-ном растворе сульфита натрия, материал предварительно должен быть аадублен в 3%-ном растворе формалина и промыт, так как процесс ведется при температуре раствора 35-50°. 4. Серебристо-белые пятна, возникающие при сушке, из-за обезвоживания желатины исчезают во время повторной промывки и нормальной сущки материала. 5. Синие пятна удаляются путем обработки в 2-3%-ном растворе едкой шелочи с последующей промывкой в воде. 6. Белый порошкообразный налет, не отмываемый в воле, устраняется в 5%-ном растворе солы с последующей тщательной промывкой материала

Восстановление пожелтевших изображений Изображение отбеливается в растворе, состоящем из 1 в марганцовомислого калия и 20 м.в. солявой кислогы (копцептрированией) в 1 в воды, затем коротко промывается и проявляется на свету в амидоловом или метолгидрохивоновом проявителе

Надписи на изображениях 4. Белая падцикы на темпом фоле политива пишистя концистрированным раствором краспой кроенной соли и тиссульфата патрия с
деней под пределения пределения пределения пределения примет на
напосится туппых, содержащей примесь двуромовозисного капля. З. Белая падцикы на
темпом фоле петатива (в помитиве — чернам)
пишется зередально коппецтированным растпишется зередально компетрированным растнатрия. 4. Надпись может быть получена пуем перевоса. Для этого надпись перовачальтем перевоса. Для этого надпись перовачаль-

Назначение	Способ выполнения	
	по делается на листе плотной бумаги раство- ром красной кровиной соли, после высыхания илет бумаги приякимется к уклажиемному слою негатива и выдерживается в таком со- тоянии до появления буже со стороны по- номки. Отдения бумагу от змутысвопного слом, истати бурабитывается раствором тис- стом, истати бурабитывается раствором тис- том, истати бурабитывается раствором надпись на прокрачном фоне негатия (в зативе — беспая) может бать написана зер- кально черной тушко или сделана на тонкой кальке, а зачем ирисклена к негативу.	
Предохранение кожи от раздражения проявляющими растворами	Обработать пораженный участок кожи 1%- праствором уксусной кислоты и промать- теплой водой (без мыла). При вкомвлении раз- дражения смасать календулой (гомеспатичес- кай мава). Вила маваю собруженего состава: ихтисна 1 ч., заволина 4 ч., борной кисло- ты 4 ч., ввеслина 3 ч.	
Удаление окрас- ки кожи, выз-	Протирать окрашенные пальцы рук 1%-ным раствором марганцовокислого калия до появ-	

Удаление окраски кожи, вызваиной проявляющими растворами

Удаление пятен от проявителя на тканях

Извлечение серебра из испольвованных фиксажных растворов Протпрать окрашенные пальцы рук 1%-ным раствором марганцовокислого калвя до появления на них темно-коричневой окрасик, астем руки хорошо промыть и обработать в концентрированиом растворе бисульфита натрия

Ткань первопачально обрабатывается в течение пескольких мишут 5%-пых раствором марганцовоклютого калия, автем 10%-пых раствором бисульфита нагрыя и промывается по промывается по промывается промыва

1. К 1 л использованного финкажа добавляется 5—6 в гидросульфита натрия п 5—6 в соды, через 10—20 час образовавшееся металлическое соребро в виде черного метяот порощка отфильтровывается, а обессеребренный финкаж подисисляется бисульфитом натрия и вполь примещегся для работы. 2. В подисисленный серной кислотой финкажимый раствор водитом много струмен цинковой жести и металь и примета и металь по темент и метального того как медалость ставает прозрачиюй, она осторонно мяся по темент и метального тромент прозрачиюй, она осторонно пременения прозрачиюй, она осторонно пременения прозрачиюй, она осторонно пременения прозрачиюй, она осторонно пременения прозрачиюй, она осторонно пременения пределения пременения премен

11 p 0 g 0 t 11 0 t 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	
Назначение	Способ выполнения
	спивается. Осадок, состоящий из серебра, цилка, серы постатков желатины, промывается и высущивается. Зк. И л меспълованного фиксажа при помешивании прилавают 15— 20 мл 20% лого раствора серинесто нагруд, после отстоя раствора сеадок, представликищий соби серинесто серебро, отфильтровывают
Чистка посуды	Сильно загрязненная посуда отмывается смесью двухромовонислого калия (50 г на 1 л воды) и концентрированной серной кислоты (100 м.г)
Карандаш для надписей на стек- ле	Сплавдиют: стеарипа 4 ч., сала 3 ч., воска 2 ч. К. этой массе добавляют сурнка 6 ч. и поташа 4 ч. Смесь хорошо размешнают, патревают около 30 ммн, затем разливают в бумажные трубки дивметром в 1 см.
Склеввание	4. Пластмаска, стеклю, фарфор в др. скленывают клеем БФ-2; первыевльно отмещение крам предмета смязывают гонким слеен клее и двог просодуть до такой сетения, чтобы он не прилипал к пальщу, загем эти края вторично смазывают клеем и двог ему загусть. После этого части предмета плотно соедивног на несколько дней в теплое место. 2. К металлу, стеклу и др. кожа и телли придовявлет стеклу и др. кожа и телли придовявлета пристоя шкуркой в двойного смязывания телли слок смес бе сведремнаянием по 30—40 ммм после квидого смязывания плотно соединяют между собой и прикимают ватеретым утвогом (55—60°). 3. Ткани склеввают с помощью клея БФ-6
Матярование стекла	 Непроявленную фотопластинку фиксиру- ку, промывают, сущат, а агем обрабатами в растворе хлористого барви. Черев 10—20 мме пластинку переносит в насищенный раствор кваспов, после чего промывают и сущать 2. Стекто покравают при вмощи изсточки смесью из 10 г серпючислого барви, 10 г фто- растого аммощия и 12 г плавиковой кислоты

ЛЕФЕКТЫ ФОТОГРАФИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ

Таблипа VII. 42

Вид дефекта Вероятные причины появления дефекта

После съемки или печатания на материале отсутствует изображение

Вместо изображения почти во весь кадр получилось круглое пятно

Часть изображения объекта отсутствует в кадре

Неудовлетворительная четкость изображения

Двойное изображение на одном и том же участке материала

Частичное наложение одного изображения на другое

Нерезкое, многоконтурное изображение Объектив во время съемки или цечатания был закрыт крышкой. Объектив кинокамеры был закрыт обтюратором. Не открылся затвор фотоаппарата. Не вытинута комписа

кассеты
Объектив малоформатного аппарата
не вытянут из камеры

В поле зрения объектива попала какая-либо близко расположенная деталь, например крышка футляра камеры, рука и т. п.

Негочно проказедена установка объектива при съемке вли проекциолном печагания. Далъймере камеры может пред при пред пред пред пред по метранкой циале веправитью опреденен расстояние до объекта миеет люфт. Не совядает плосиссть плешки и матового стекла. Объектия загрязиен вил запотел. Нег полного контакта между мульсвонными слояти при пред технати в ракие бли станке ми при печагания в ракие бли станке ми при печагания в ракие бли станке

Ошвбочно снято или отпечатано на один и тот же материал несколько взображений. После съсмки очередного кадра пленка в аппарате не поремотана. Перепутаны кассеты с материалом. Неисправен транспортирующий или блокврующий механизм в камере

Неполная перемотка отснятого кадра из-за неисправности перематывающего приспособления или недостаточного вращения рычага перематывающего устройства

Неустойчиво положение аппарата в момент съемки. Неправильно выбрана позиция при съемке панорамы

Вил пефекто

Вероятные причины появления рефекта

Изображенио плоского объекта неодинаково резко но плошали калра

Надписи и детали объекта воспроизведены зеркально На пленке калр или не-

сколько кадров отличаются от остальных по плотности изображения Изображение с ореолами

в кадре

Кадр с изображением целиком или частично пересечен черной полосой На негативном изображе-

нии черные пятна величиной с окно задней стенки фотоанпарата

Часть или все изображение завуалировано (за кадром вуали нет)

На проявленном материале продольные полосы кинокамерой или слишком быстрое ее движение при съемке. Неправильно установлена выдержка затвора при съемке движущихся объектов. В процессе печатания сдвинулась фотобумага

Объект и материал в камере не парадлельны друг другу. Плохой приким иленки в фильмовом капало кипокамеры. Объектив имеет люфт. Негатив и фотобумата в фотоувеличестве не парадлельны друг другу. Виугрикадровая высолящия неправилым — передержаниме детали получением перевениям

Съемка или копирование произведено сквозь подложку материала

Кадры повышенной или пониженной илотпости неправильно экспонированы. Неодинакова скорость движения пленки в кипокамере

Съемка производилась без поляризационного светофильтра, объектов, содержащих бликующие детали: стек-

ло, полированное дерево, вода и др. Сквозь повреждения в камере проникает свет, например неисправна шторка затвора Окно с красиым светофильтвом на

вадней стенке фотоаппарата не закрывалось при съемке на ярком свету

Постороние лучи проникли внутрь намеры из-за отсутствия бленды на объективе во время съемки Неаккуратная намотка пленки.

Слишком тугая намотка пленки или ее подтягивали при намотке. Устье кассеты затрязнено или имеет заусеницы. На передней стенке фильмового канала имеются заусеницы.

Вип пефента

Вероятные причины появления дефекта

Изображение при нормальном режиме проявлеиня очень плотиое, копт-

раст понижен
Изображение при нормальном режиме проявле-

ния недостаточной плотности с завышенным контрастом Изображение вялое при

пормальном режиме проявления и экспозиции

Изображение очень конт-

растное при нормальном режиме проявления и эксповиции

На негативиом материале изображение целиком или частично воспроизведено в виде позитива

Вместо цветного изображения одноцветное или двухцветное

цветное
В цветном изображении
преобладает красиоватый

В цветном изображении преобладает синий тон

Белые, серые детали или лица на изображении получились окращенными Образовался пагар в фильмовом канале из-за скопления пыли. Неаккуратпая разрезка фотобумаги до проявления.

Передержка при съемке (негатив) или печатании (позитив)

Недодержка при съемке (негатив) или печатании (позитив)

Съемка произведена в пасмурную погоду. Съемка сделана на очень мягком негативном матерпале. Отпечаток изготовлен на малокоитрастной фотобумаге

Очень контрастиый объект съемки. Повышенный контраст иегативного вли позитивного материала, Неправильно подобран светофильтр при съемке

Сильная передержка при съемко всего объекта или тех деталей, которые получились позитивом. Засветка материала до съемки белым светом. Свет лабораторного фонаря действоват из эмульскою во всеми пооявлеват из эмульскою во всеми пооявле-

ния

Съемка произведена сквозь плотный цветной светофальтр на цветофотографической плеике

Объект снимался при лампах накаливания па пленке, сбалансированной под дневной свет, тип ДС

ЛН

Объект снимался при дневиом освещении на пленке, сбалансированной под лампы накаливания, тип

Съемка происходила на цветофотографическом материале при смешанном освещении — дневном и лампами накаливания

Продолжение табл. VII, 42

Вид пефента

Вероятные причины появления дефекта

На изображении некоторые детали объекта имеют постороннюю цветиую окраску

Изображение серой таблицы имеет резко выраженную цветную окраску

Изображение серой таблицы воспроизведено развыми цветными тольми; ллотные поля — одним цветом, светлые — другим Позитивное изображение

на обратимой пленке недо-

Позитивное изображение на обратимой пленке чрезмерно плотно

Изображение смазано по

Плотность изображения в пределах одного кадра не постоянна Изображение на экране

неустойчиво

На пленке ветвистые или точечные электроразряды

Очень контрастное изображение с отсутствующими деталями в тенях

Вялое изображение пор-

Повышенная плотность изображения при нормаль-

ной экспозиции
При нормально экспонированном матернале образо-

Цветные рефлексы возникли от того, что объект освещался помимо основного света дополнительным, от-

ражаемым от цветных деталей Цветофотографический материал разбалансирован по светочувствительности

Цветофотографический материал разбалансирован по контрасту

Передержка при съемке

Недодержка при съемке

Несинфазность работы обтюратора и грейфера в киноаппарате Разработался обтюраторный узел в

киноаппарате

Съемка велась с рук при неустойчивом положении. Разработался грейферный узел киноаппарата или контргрейфер не фикспрует пленку в мо-

гренирер не фиксирует пленку в момент экспонирования Резкие изменения в температуре между условиями хранения пленки и ее использования. Слишком быст-

рая перемотка кинопленки Завышенное проявление недодержанного при съемке или печатании

материала
Недопроявление передержанного
при съемке или печатании материала
При правильно составленном проявителе обработка велась при повы-

шенной температуре раствора Заниженная концентрация проявляющего вещества в растворе. В про-

Продолжение табл. VII, 42

Вид дефекта

Вероятные причины появления дефекта

вание изображения идет очень медленно

Проявитель действует эпергичнее, чем предусмотрено рецептом

Полосы на изображении, идущие от перфорационных отверстий Периодическое уплотнение

на изображении
Прозрачные, неправиль-

ной формы пятна на изображении

Мелкие пятнышки, оди-

ночные или гроздьями с меньшей плотностью, чем все изображение Зеленоватый оттенок фо-

тоотпечатка

Желто-коричневая окраска фотоотпечатка

Позитивное изображение на обратимой пленке оказалось недостаточно контрастным Позитивное изображение

на обратимой пленке оказалось очень контрастным

Молочно-зеленоватые пятна со стороны подложки пленки явителе отсутствует щелочь или ее недостаточно. В растворе накопилось или введено излишнее количество бромистого калия. Холодный проявитель

Повышенная концентрация проявляющего вещества или щелочи в растворе. Сульфит натрия содержал значительное количество соды в виде примеси. Теплый проявитель

Быстрое погружение кинопленки в энергичный проявляющий раствор

От соприкосновения кинопленки с планками проявочной рамы — уплотнение на сгибах рам

Во время проявления эмульсионный слой был прижат к подложие, коррексу, дву ванночки или другим поверхностям

Воздушные пузырьки на эмульсии, образовавшиеся при быстром погружении материала в проявитель

Завышенная экспозиция при печатании. Обработка в истощенном проявителе

Завышенное время проявления и недостаточная экспозиция при печатании

Недопроявление пленки в первом проявителе, если все прочие условия соблюдены

Перепроявление пленки в первом проявителе, если все прочие условия соблюдены

Пленка не полностью отфинсирова-

Продолжение табл. VII. 42 Вероятные причины появления пефента

пятна пеправильной формы	В процессе фиксирования эмульси- онный слой был прижат к какой-ли- бо поверхности
Коричневые пятна на фо- тоотпечатках	Неполное фиксиривание фотобу- маги
Осадок на высушенном эмульсионном слое	Недостаточная промывка фотома- териала после фиксирования
Сетчатая структура жела- тинового слоя	Материал сушился при очень вы- сокой температуре — обезвоженная желатина
Зернистое изображение, (Различаемая невооружен- ным глазом зерпистость на негативе)	Пленка промывалась в жесткой воде (кальциевая сетка)
Эмульсионный слой во время обработки плавится	Повышенная температура раство- ров или воды, в которых обрабаты- вался материал
Кратерообразные пятна на эмульсионном слое матери- ала	Недостаточная промывка материала между энергичным проявителем и очень кислым фиксажем. Завышенная концентрация тиосульфата натрия в растворе
Поврежден эмульсионный слой: царапины, сдиры и т. д.	Неаккуратное обращение с мокрым материалом при обработке в растворах или при сушке
Светлые пятна на изоб- ражении	На высушенный фотоматериал по- пали капли воды

Отпечатки пальцев на изображении

лые точки

На позитиве имеются бе-

Вил пефекта

Баповато молти

Наружный эмульсионный слой пузырится

Пветное изображение имеет пурпурную вуаль

которым пользовались при печата-Прикасались влажными руками к непроявленному материалу

Негатив или прижимное стекло.

Промежуточная промывка велась в теплой или мягкой воде

нии, загрязнено

Негатив недостаточно промылся между проявителем и отбеливающим раствором. При обработке позитива останавливающий раствор был истощен

химикаты для обработки фотокиноматериалов

Таблица VII.

Храновие	В герметической стеилип- ной посуда. В раство- тится	жид- Огнеопасен	тва. В герметической посуде на холоде. Раздража- сице действует на гла- за и слизистую обо- лочку	В оранжевых стеклян- ных банках с притер- той пробкой
Виспиня вид	Белые или серова- тые игольчатые кристаллы		8	Бесцветные куби- ческие кристал- лы
Область применения	Энертичное пропилисацее Белью или серола- В гермстической стексиян- при бойрастие фотобу- графических две-	Является составной ча- стью клея для нитро- пленок	Входит в состав усили- вающих и тонирующих растворов, иногда в проявители	В проявителях как аа- Беспветные куби- В оравневых стеклян- модляющее вещество чоские кристал- изх банках с притер- лы
Название вощеотва и химическая формула	Амидот (2,4-диамянофенол. Диамянофенол. Диомет) С ₆ Н ₃ (ОН) (INH ₂₎₂ -2HGl	AMERIANGTRY (Flymesar sceet-flymestry cotasholf va-flowerian crass sines any character flowerian respectively.)	Амман (Водвый раствор со- Входит в состав усели- Веспяствый держит соколо 25% аммана— вышети и толирующих Водный разшитерный силут проинителя проинителя в бесциетный соконетный проинителя и бесциетный проинителя в бесциет	Аммоний бромпстый NH ₄ Br
n'π ε/.	41	N	63	4

X	UMHKATI	ы для ові	АБОТКИ (ротокин	OMATEP	иалов 429
Входит в состав ослаб- Орапиево-красны В хорошо закупоренных деяках желтый порошок Адовит	кри- В коричневых банках с притертой пробкой	кри- В коричненых банках, герметически закупо- ренных. Очень ядовит	рас- В герметически закупо- к на ренных стеклинных гтал- банках	В закупоренных стеклин- ных банках	Двлиется составной ча- Прозрачная лету- В терметически закупо- стью клея для пленок чая жидкость риваемой посуде. Отне- опасен	В хорошо закупорешной баще на воздухе пре- вращается в хрупкую массу
Оранжево-красные кристаллы или желтый порошок			Бесцветные плывающиес воздухе кри лы	порошок гвердая во- истая масса	Прозрачная лету- чая жидкость	Светло-желтая кле <u>йк</u> ая масса
Входит в состав ослаб- ляющих растворов	Входит в состав ослаб- лиющих растворов	Входет в состав быстрых фиксажей пра обработ- ке задубленных матервалов	Основное вещество в бы- строработающих фик- сажах	(Наша- Усморяющее вещество в Белый быстроработающих линг дыкемах	Явлиется составной ча- стыю клея для пленок	Для устранения парапин на негатыве во время его печатания
5 Аммоний двухромовонислый (NH ₄) ₂ Cr ₂ O ₇	Аммоний надеерноизсикий (Пор- диощих растворов сталлы сталлы (ПКД,Ь.\$,0,1	Аммоний роданиства (Роданит Входит в состав бастрах Бесшествая ааадопця) NH_CNS те задублениях материалов	Аммовий серповатистокислый Основное вещество в бы- (Твосульфат вымовия) строработающих фин- самах	Авмоний хлорвстый (Наша- тырь) NH ₄ Cl	Ацетон СН,СО.СН,	Бальам пихтовый (Кавадский Для устранения параппи Соето-жолтая быльам) премя клобими мостива по премя клобими мос- ото печатами
r3	9	4	00	6	10	#

430

Прополжение табл. VII, 43	Хравение	В закупоренных стек- линных банках	В хорошо закупоренном сосуде. Ядовита		В хоропо закупоренной стеклянной банке	В герметически закупо- ренных стеклянных банках
Продо	Виспин вид	Белый порошок	Бесцветные блестя- щие кристаллы	(CM. Ne 62) (CM. Ne 36) (CM. Ne 67)	Белый порошок	Белый порошок
	Область применения	Энертичное противовум- лирующее вещество в рах выводих раство- рах	Входит в составы магние- вых вспыпок и при обработке изображений на металле		Входит в состав проив- лиющих растворов как водоумигчающее веще- ство	Проявляющее вещество Белый порошок при обработие цвето- фотографических материалов
	Название вещества и химическай формула	Bensorpnason CH HC C N HC C N	Бертолетова соль (Калий хлор- Входит в составы матиле. Беспветные блесит- поватокислий) вых вспылюк и при щее кристаллы КСЮ, па металле	Бисульфит натрия Бихромат калия Бура	Генсаметафосфат натрия (Кал- Входит в состав произе- Белый порошон гол. М-19) вмесь—(NaPO ₂),(КРО ₄), смесь—(NaPO ₂), (КРО ₄), сто	Генохром смесь==1 в дизтилпарафени- лендизмина п 0,63 в сульфи- та натрия
İ	n/n #/	5	13	15 15 16	17	18

химика	ты для обрабо	тки фоток	MHOMATEP!	ИАЛОВ	431
В хорошо закупоренных стеклинных банках	Белые или чуть В хорошо закупоренных лектоватые кры- стекляных балках	В герметически закупо- ренных сосудах. В рас- творе быстро разру- шается	В хорошо закупоренных коричневых банках		
Белые кристаллы	Белые или чуть желтоватые кри- сталлы	Белый порошок	Бесцветные или сероватые иголь-	(Ok. № 97)	
Проявляющее вещество, правеняем с другими прояв- ния с другими прояв- зиощими веществами в энергично действую- щих рестворах	Входит в состав провивтегай для цветфото- графических материа- лов как сохраняющее вещество. Обладает проявляющей способ- ностью	Восстановитель серебра из отработанных фик- сажей. Входит в растворы для чернения при обратимых процессах	Эпериччиое проявляющее Бесцветные или се- В хорошо занупоренных петем объемияство провяде катае красталлы кодих растворов		-
19 l'uxpaanney.n.фar Ng.H.g.H.SO.	Гидроксиламии (Гидроксил- амписульфит. S-55) NH ₂ OH'/ _g H ₂ SO ₄	Гидросульфит патрия Nagsod. 2HgO	Гидрохинон (Парадмоксибенвон, Кынюл) Са $_{\bf d}^{\theta}$	Гиносульфит	
19	50	22	22	23	

432	Pas)	ел VII. ОБРАБО	TKA GOTO	кином	АТЕРИАЛОВ
Прополжение табл. VII, 43	Хранение	В хорошо закупоренных коричневых банках	Кристаллы желто- В стеклянной банко то цвета	В стеклячной бавке	В герметически закупо- рениом сосуде
процоп	Внешики вид	Белый вли серова- тый блестиций порошок	Кристаллы желго- го цвета	Белый или жолто- ватый порошок	Белый или желто- ватый порошок
	Область применения	Проявляющее вещество в медленею работаю- щах растворах Често прамещестся с другими проявляющами вещест- вами	Входит в составы растворов, применяемых в процессах на солях крома	ка- Основная часть фотоклея. Вслый или желго- В стеклянной банке Применяется при про- ватый порошок цессах фотокерамики	Входит в состав прояви- телей в качестве водо- умичающего вещества
	Наввание вещества и химическая формула	Типши (Параоксифенитипция. Пропиляющее вещество Белий или сероне- В хорошо закупорениях Корусов ("H. (OH) (NHCH,-COOA) шту ретворах. Често порошок правовается с прутини провиженеется с прутини провиженеется с прутини	Гуммарабик	Декстрин (Крахмальная ка- медь) (С ₄ H ₁₀ O ₅) _п	
	n/n eV	2%	*3	28	27

химикаты	для	овравотки	ФОТОКИНОМА	териалов	433
В герметически закупо- ренной коричненой бал- ке. Диома, при пола- дани на кожу вкам- вает сильное раздра- жение		про- В сухом и прохладном стики месте	или В коричненой стеклянной стал- бланко. Светочувстви- тельно	В герменически закупо- ренной банке. Водиме растворы быстро пор- тятся	
Серый, иногда с красноватым от- тенком порошок	(CM. Nº 34 H Nº 58)		Коричневые зеленые кри лы	Голубовато-зеле- новатые кристал- лы	
Осиовное провывающее вещество при обработ- ке цветофотографиче- ских материалов		Основное вещество фото- Бесциенные ларачные ларачные лароществу с солями хрома	аммавачное ламовное вещество в то- пружить дечествовать из дечество в то- т. Земов примене- так	Применется для получе- ния позитивного изо- бражения на металле	
	Едине щелочи	Желатина	Желево аммазаное ламонно- касло. 28-с0, 1, 28-с0, 1, 28-с0, 1, 28-с0, 1, 28-с0, 1, 28-с0, 1, 26	Жовео сорвосисло (Жовеаный Примевяется для получе- купорос) (Жовеания подпиланного вос- бражения на металле	
138	39	8	25	22	

Theorem were each VII, 43	-						
(Ger-	жение табл. VII, 43	Хранение	В стеклянной банке с корковой пробесой, за- литой парафином. Идо- вит	B	В стеклянной коричневой банке	В стеклянной хорошо за- купоренной банке. Ядо- вит	В стеклянной коричневой банке
(Ger-	Продол	Впешний вид	Черно-фиолетовые блестящие кри- сталлы	Белке просвечива- ющие палочки	Бесцветные кри лы	Большие желто-кра кристалпы	Рубиново-краспые блестящие кри- сталлы
Habanin souncers Rameword spayins Rog (Rog Mothermord) International		Область применения	Входит в растворы для ослабления изображе- ния	В проявляющих раство- рах как сильная ще- лочь	Противовуалирующее ве- щество в проявителих. Входит в состав усили- телей, ослабителей, от- беливающих и других растворов	Входит в состав усили- телей, ослабителей и Других растворов	Основное вещество во многих ослабляющих, отбеливающих, усиливающих и тонирующих растворях
प्रापक्ष 8 % % %		Название вещества и химическая формуна	йод (йод металлический)	Кали едкое (Гидроокись) КОН	Калий бромистай КВг	Калий двухромовокислый (Би- хромат калия. Хромпик) К ₂ Сг ₂ О ₇	Калай железосинеродистый (Красияя кровная соль) К _* Fe(CN),
	-	u'n M	83	3%		98	

					DI MINITOD	200
В хорошо закупоренной коричневой банке	В стеклянной бавке	В герметически закрытых стеклинных банках	В герметически закры- тых стекляных бан- ках. Идовит	В герметически закупо- ренных банках	В стенсияним баннах	
Бесцветиме кри-	вещество во блестацие кри- сталли	Бесцветные игло- образные кри- сталлы	Бесцветиме рас- илмвающиеся на воздухе иглы	Белый кристалли- ческий порошок, гигроскопичен	Бесцветиме кри-	
Входит в состав некоторых проявителей; осла- Бесцветные бителей и усилителей сталлы	8	В некспых фиксажах и в некспорых проявите- Бесцветные лях как сохраниющее образим вещество	Входит в состав особоменковринстых проя- Беспветные вителей как раствори- лільявлощия тель соребра	Во многих проявителях как ускоряющее веще- Белый кристалин- ство гитроскопятев	Входит в состав отбели- вающих и останавли- вающих растворов	
Калий йодистый КЈ	Калый марганцовокислый (Пер- Основное манганат калыя) манганат КМпО ₄ раствор	Калий метебисульфит (калий В кислых фиксажах и плросериодисладі, Калий пл- в некоторах провятеросульфит) плу как охраниющее вещество вещество	Калий роданистий KCNS	Каляй углекислый (Поташ) К ₂ СО ₂	намещения одно- входит в состав отбели- вающих и остававли- вающих растворов	
88	33	40	41	42	8	

400	,	ACT THE OUT ADO	THA WOTORN	HUMALEPHAN	ОВ
Про должение табл. VII, 43	Хранение	В стоклишим банках	В герметически закупо- ренных банках	В стеклиных банках	Белле, на свиуль: В стемлявим банках марлые чешуйки моро- пок белый поро-
Продол	Ввешний вид	Большие прозрач- ные бесцветные кристалим	Светло-аметисто- вые кристаллы	Темно-флодетовые кри- сталлы, просве- чивающие руби- ново-красным	
	Область применения	В качестве дубящего ве- щества в фиксажах и дубящих растворах	Входит в состав ослаб- Светло-аметисто- лавощих растворов вые кристалла	В качестве дубящего ве- щества в фанссанах и в дубящих растворах	В проявлиющих и фик- сирующих растворах — как поддерживающее постоянство свойств раствора
	Наввание вещества и жимаческая формула	Kaacqa, antonomanasan (Kaac, Dolinin meyna a dimensian in ina Gequeratas Ganuax Ganuax Cannara e epinementon manuam Aybanax perrupan kabalakan kab	Квасцы железовмилачные (Двойная соль серноистого вмосия и онисного серно- кислого железа (NH, h,50, гес,50,h, г.Ин,0) (NH, h,20,гес,50,h, г.Ин,0)	Rancar X Donomeanments (Fanc) Barvera Parliamen near Tendenterorana Barveranaguanteron near Tendenteronana Barveranaguanteron near Tendenteronana Rancaraguanteronana Кислота борная Н _в ВО _в	
	п/п %	\$	45	94	47

хи	МИКАТЫ	для обр	АБОТКИ ФОТ	окино	материа	пов 43
В банке с притертой пробиой	В банке с притертой пробкой, Ядовита	В баике с притертой пробкой. Ядовита	В герметически закупо- ренной посуде на хо- лоде. Ядовита	кра- В банках с притертой пробкой. Ядовита	кри- В стеклянных банках	
Бесцветные ромби- ческие призмоч- ки	Бесцветная густая маслообразная жидкоеть	Бесцветная тяже- лая дымящая на воздухе жад- кость	Беспветная с острым запахом жидкость			
Входит в состав многих Бесцветные ромби- В предветиме теме дражения устремять не окудему устремять не окудему жеметилия	сервая (Купоросое Вхолит в состав кнелих Бесцветная тустая В банке финсалей и некоторых маслообравава пробмой другах растворов кнедкость	Входит в состав усили-	эссопция валивающих, оста- вва 28%- рующих и другах рас- гворах	При позитивных процес- сах сталия	В мелкозернистых проя Бесцветные вителях как ускоряю сталы прее вещество	(Okr. № 37)
Кислота лимонвая С ₆ H ₈ O ₃	Киолота серная (Купоросное масло) Н ₂ SO ₄	Кислога соляная (Хлористово- Втодит в состав уокаль Бесплетная тяже В бапие дородава кислота) телей водухов телей пробожд комутов или кость кость	Кислота уксусная (Лединая 99%-ная, уксусная эссения 70—80%-ная, импевая 28%-ная) СН ₃ -СООН	Кислота щавелевая С ₂ H ₂ O ₄ ·2H ₂ O	Кодальк (Метаборнокислый натряй) Na,B ₄ O ₄ ·4H ₂ O	Красная кровяная соль
87	489	20	51	52	53	2%

200				ALL COMALISE	ELASZOB	
Прополжение табл. VII, 43 п вид Хранение	В хорошо закупоренных банках	В банках с притертой пробиой. Ядовита	Бесцветные или се- В хорошо закупоренних ровятые кристал- коричневых банках лики	В парафинированных стеклиных и керами- ческих сосудах с рези- иовой пробией. Идо- вит	Белые ікристаллы В хорошо закупоренных с желтоватым банках	про- пстал- невого стекла
Продол	Черный порошок	Темно-синие круп- ные кристаллы		Белые, очень ги- гроскопические палочки		Беспветные про- зрачные кристал- лы
Область праменения	Входит в состав некото- Черный порошок рых отбеливающих растепров	Входит в состав усиливающих, ослабляющих и тонирующих растворов	Одно из наиболее рас- пространениях прояв- ляющих веществ	Энергично действующее ускоряющее вещество в проявителях	Входит в состав дубящих фиксажей	Входит в состав усили- телей, иногда в проя- вители вместо броми- стого калия
Навнание пепсства и хаммческая формуна	Медь бромная СuBr,	Медь серпомислая (Мецикай кус. Входит в состав усили- Темно-синие круп- порос. Сульфит меди) и голирующих раство- и голирующих раство- ров	Метол (Метилнарааминофенол- сульфат. Элон. Сатранол. Кодамет. Фомол и другие) С ₉ H ₄ (OH) (NH·CH ₃) ¹ ₂ H ₂ SO ₄	натр единй (Каустическая со- да. Гидромись) NaOH	Натрий бензолсульфиновонис- льй (С-соль) С ₄ H ₅ SO ₂ Na·2H ₂ O	Натрий бромистый NaBr-2H ₂ O
n/n %	52.53	. 26	22	28	29	9

ввые ренных сосудах. Ядо-

BIIT

коричиевые

(CM. Nº 97) HEE кристаллы

ных банках	закупоренны	закупоренны
В стеклян	В хорошо сосудах	В хорошо банках
Снежно-белый кри- сталлический по- рошок	Белый кристалин- ческий порошок. Часто ваменяют раствором, со- держащим суль- фят и серную кислоту	Мелкие 'призмати- ческие кристал- лы или мучии-
Составизя часть некото- рых растворов для го- нирования	Вкодит в состав фонксам- Белий купасталан- пях, совтанизмих и ческий ворошом, пяхтогрода предважает пих растаюра, со- фикация суди- фикация суди- настой образования суди- настой образования суди-	двляется основным веще- ством в качестве со- храняющего в прояви- ля или мучиг-
Натрий двуутаюмстай (Питье- Составлая часть пекого- Саемпо-белый кув- В стекляниях банках вая сода. Натрий наслый рах растворов для то- стеллический по- утлемствий пись в наровяния провяния пись в наровяния ь в наровя пись в н	Harpui sucauli opmueronucnali Bixoura e ocera dencane li Senali suparenane constituire sucarenane sucarenane sucarenane constituire sucarenane sucarena su	Натрий серпистонислий (Суль. Твалеста основнам веще Мелкие 'привмата- В хорошо закуппорения Мак50, "Na, So ₄ , "Пь, О закосты проявие от вущетать бывках мучий- обянках в проявие от выправие от выстительного от выправие от выправие от выправие от выправие от выправие от выправие от выправие от выправие от выправие от выстрение от выстительного от выстрение от выправие от выправие от вы

61

62

ернистокислый (Сультрия) 50 ₄ ; Na ₂ SO ₃ ·7H ₂ O	ренистокислай (Сулл. Выляется основных веще Мелине грая) (Сулл. Татом в мечестве со- чески хол. Na.SO, 7H.O хранконцего в провин да фиксаная стай	Мелкие чески лы и стый
зернистый (Сульфид	сернистый (Сульфид Освовное вещество раст- Бесцвет	Бесцвет

63

натрия) Натрий

59 65 99

Больш	HPIG 1	
лый (Сульфат Входит в проявляющие Больш	растворы для уменьше-	"BLOW DUBYOUGH WORD.
(Сульфат	рова соль)	
TRIË	рова	O I

Натрий сернокис

банках		
стеклянных		
В		
бесцвет-	кристаллы	
He	крі	

Продолжение табл. VII, 43

п/п %С	67	88	69	2	72
Название вещества и жимическая формула	Натрий теграборнокислый (Бура) Na_B_0,0,·10H_0	Натрий фосформовисилый дву- замещениями (вторичным) Na_HPO_1'12H_1O кислой ореды	Натрий фосфорнокислый третичный (Трифосфат натрия) Na ₃ PO ₄ ·10H ₂ O	Награй утлекасхый (Одв каль. Шпрово применяелое ус. Калакцивированги проводения, Короват провичених провеждение провеждение пределение предел	Нагрий уксусновислый СН,СООNа
Область применения	Как ускоряющее вещест- во в мелкозеринстых проявителях	В отбелинающих растворах для поддержания кислой среды	Энертичное ускоряющее Бесцветные вещество в проявите-	Широко применемое ус- кориющее вещество в проявителях	В позатыватых процессах Бесцветкые вывет В хорошо закупоренных разводшеся кри- стемляных банках стемлы
Внешний вид				Кальцинрован- имй и безвод- ный — белый по- рошок, кристал- лический — бес- цветиме прозрач- ные кристаллы	Бесцветиме вывет- ривающиеся кри- сталлы
Хрансипс	В стеклянных, хорошо закупоренных банках	В хорошо закупоренных банках	кри- В хорошо закупоренных .	В хорошо закупоренных стеклинных банках	В хорошо закупоренных стеклянных банках

кри- В стеклинных банках		кри- В хорошо закупоренной банке	кри- В хорошо закупоренных банках	яли В хорошо закупоренной банке	Белье вля розовые В хорошо закупоренной сристылы
	(Car. Nt 9)		Бесцветные сталлы	Бесцветные или чуть коричневые кристалляки	
Входит в состав некото- рых отбеливающих рас- творов		Эпортичное противовуе- Беспветиме лирующее вещество сталлы в проивителях	Проявляющее вещество в особомелкозернистых проявителях	Проявляющее вещество, является основным в Родинале, Рерянале и другах	Проявляющее, медленно работающее вещество в мелкозернистых проявителях
72 Натрий хлористый (поваровная Входит в состав некого- Бесцветнае рак отбеливающих рас- сталыа творов	Hamaraps	6 — Нитробензимидаеот О ₄ М — СН	OKCHETIJOPTOBAKHOĢEHOJ COH HC CH—C ₃ H ₄ OH.—2 HC CH	Парааминофенол (Коделон) С _в Н ₄ (ОН) (NН ₂)·НСІ	Парафеиятендиамин С ₆ Н ₄ (NH ₅) ₁ ·2HCl
72	73	25	75	76	72

							_	
Продолжение табл. VII, 43	Хрансние	В хорошо закупоренной	темно- В хорошо закупоренной	оавке	В герметически закупо- ренной стеклянной по- суде. Ядовит	или В хорошо закупоренной банке коричневого стекла		В хорошо закупоренной коричневой банке. Очень ядовита. Свого-чувствительна
Продо	Внешний вид	. (68		желтый или бе- лый, в зависи- мости от типа пинакриптола	Белые кристаллы	Бесцветные или слабо окращен- ные кристаллы	(CM. Nº 42)	Белый порошок вли белые тяже- лые кристаллы
	Область применения	(CM. Ne 39)	20	дество, силжающое светочувствительность фотоматернала, входит в состав проявителя нли в виде самостоятельного раствора	Проявляющее вещество, дающее корнчневое изо- бражение	Редко применяемое про- являющее вещество		Входит в состав некото- рых усилителей
	Наввание вещества в химическая формула	Перманганат калия	Персульфат аммоняя Пинакринтол		Пирогаллол (1, 2, 3-гриокси- Провиляющее вощество, Белие кристаллы бензол) $C_{\rm e}H_{\rm s}(OH)_{\rm s}$	Пироматохии (Оргодионелбен- Родко применяемое про- Бесплетные слаб $C_{\phi}H_{\phi}(OH)_{\mu}$ ная криста	Поташ	Руть хлориам (Судима. Руть Входит в состав измого- Белий порошок В хорошо закупориниой двухлористал) рах усклителай пли безые тэме- предуссиятельного бизмо- пле кристаллы Очевь язловительна
-	п/п ек		80		81	82	83	78

53
-
9
0
=
-
Ω.
\blacksquare

Продолжение табл. VII, 43	Х ранские	жид- В герметической посуде.	жид- В герметической посуде.			кри- В хорошо закупорениих банках	кри- В хорошо э́вкупоревилх банках
процоп	Ввешний вид			(CM. Nº 66)	(CM. Nº 63)		
	Область применения	Ускориот сучику фотома Боспиетная ториалом, а такоке вхо- дит в соста внекоторы для дуста деяторов для дуста выпоторения хи- мижитов	Ускоряет сущку фотома, Бесцветная герналов и способст- мость рению пекоторых хи- минкатов			В раствораж для черне- Бесцветиме или обратимых фото- материалов, без их за- светия и игорого про- явления	(Натрий Основное вещество фик- Беспатим Гипо- сажного раствора
	Название вещества и жимпческая формула	Спирт метялюмії (Спирт дре- госимії. Метапол) СИ, ОН	Спарт этиловый (Спарт винный. Этанол) С ₂ Н ₆ ОН	Сульфат натрия	Сульфит натрия	Тиомочевина (Тиокарбамиц) СS(NH _a) _в ; NH _a CS·NH _a	Тиосульфат натрия (Натрий серноватистокислый. Гипо- сульфит) Na ₂ S ₂ O ₂ 5H ₂ O
	n,n oc	85	93	96	92	96	26

103

98 Трилон Б

400 Фенидов

101

(Car. Nº 27)

ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ФАРФОРЕ, СТЕКЛЕ И ЛРУГИХ МАТЕРИАЛАХ

Общие сведения о светочувствительных слоях с двухромовокислыми слоями

Фотографические изображения можно получать не только на светочувствительных галогенидосеребряных слоях, но и на других слоях, не содержащих солей се-

ребра.

Часто необходимо получить фотографическое изображение на фарфор, стекле, металле, целлулоще и другим материалах. Такие изображения обично получают с помощью контактного светокопирования на светочувствытельные слои, содержащие двухромовокислые соли (бихроматы). Эти слои, навиваемые хромированными коллондами (или копировальными слоями), представляют собой смесь какого-либо коллонда с солями хромовой кислоты, нанесенную в виде тонкой воздушно-сухой пленки на различиме подложки.

В качестве коллоида обычно применяют органические вещества: гуммиарабик, желатину, альбумин, декстрин, костный клей и т. п. Светочувствительной солью служит

бихромат аммония или калия.

При экспонировании наображений на такие слои быхромат аммония (или калия) под действием лучей коротковолновой зовы спектра разлагается с образованием соединений трехвалентного хрома, которые дубят коллоця. Под процессом дубления поинмается уменьшение, а иногда и полная потеря способности коллоца раствориться дил набухать в воде или иных растворать.

Хромированные коллонды имеют очень низкую светочувствительность, вследствие чего для экспонирования применяются спльные источники освещения (дуговые фонари, аргоно-ртутные лампы, солнечный свет. лампы,

накаливания мощностью 500-1000 ет и т. д.).

Выдержка при этом продолжается от 3—4 до 10—15 мин. Благодаря низкой светочувствительности хромпрованных слоев ванесение их на подложки, кратковременное хранение и обработка могут производиться при слабом искусственном или дивеном освещении.

Применяя указанные слои, необходимо иметь в виду, что дубление коллопдов в присутствии бихроматов может происходить (хотя и медленно) и без воздействия света. Поэтому такие слои наносят на подложки непосредственно перед экспонированием, а обработку слоев производит сразу после экспонирования.

Фотографические изображения на фарфоре (метод заныления)

Технология получения полутоновых или штриховых фотографических изображений на фарфоровых, фаянсовых и эмалевых изделиях способом запыления состоит из двух последовательных процессов:

из двух последовательных процессов:
а) копировального процесса, в результате которого
получают временное фотографическое изображение на
подложках (стекле), покрытых копировальным слоем:

б) переноса изображения с подложки на изделие и

Копировальный процесс

В основе копировального процесса, применяемого в способе запиления, лежит способность некоторых липких копировальных слоев терять свою липкость после воздействия на них света (липкость также исчезает при нагревании слоев).

Наибольшее применение получил нижеследующий способ копирования с диапозитива, изготовленного на бромосеребряной фотопластинке или фотопленке.

Копирование с двапозитива, ваготовленного на бромосеребряной фотопластинке или фотопленке

Наименование операции	Техняческие указания
Подготовка стеклянной пластины	Пластину, обезжиренную в 10%-ном растворе щелочи (или азотной кис-

Нанесение коппровального раствора

Сушка копировального слоя

Экспонирование под диапозитивом (рис. VII, 9:



 а — пластина. 6 — конировальный слой, с - диапозитив)

Запыление или проявление полученного изображения (puc. VII, 10:

 а — пластина, 6 — задубленные участки копировального слоя, е — незадубленные участки, е — краска)

Покрытие изображения защитным слоем

и отполировать мелом или аубным порошком

Поверхность стеклянной пластины протереть ватой, смоченной глицерином, и вытереть насухо, Затем нанести олин из указанных ниже копировальных растворов

Высущить пластину теплым воздухом при температуре 30-35° на вращающемся диске или центрифуге (при 50-70 об/мин)

Положить в копировальную раму немного подогретый полутоновый или штриховой диапозитив, прижав его к слою еще теплой стеклянной пластины (без отлипа), и произвести экспонирование, определяя выдержку пробным путем

Положить пластину слоем вверх на толстое стекло или камень, покрытый белой бумагой. После охлаждения копии распределить по всей ее поверхности мягкой кистью (или ватным тампоном) керамическую краску необходимого цвета. После получения изображения удалить избыток краски с копии чистой кистью

Копию облить тонким слоем 2%-ного раствора медицинского коллодия (или резиновым клеем)

Состав копировальных растворов

	Номера растворов					
Составные части	i.	2	3	4		
Белок янчный, г	20	-	20	-		
Мед пчелиный, г	15	-	-			
Бихромат аммония, в	2	2	2	-		
Декстрин (картофельный), г	-	20	-	20		
Caxap, s	-	5	-	8		
Глицерин, мм	-	0,5	-	0,5		
Рыбий или костный клей (10%-пый раствор), мл	-	-	20	-		
Глюкоза, в	-	40	-	_		
Аммнак водный (10%-ный), мл	-	5	-	-		
Бихромат калвя, е	-	'-	-	3		
Вода дистиллированная, м.4	100	100	100	100		

Присоповление. В одной большей части воды растворить коллопц (направые), декстрин), а в другой —бихромат. Затеч оба раствора слить вместе, добавить остальные компоненты и профильтровать черев песколько слеев марил. Растворы, слеркващие бихромат вамкония, дают более контрастные изображения по сравнению с растворамы, слеркващимы бихромат калия.

¹⁵ Справочник фотолюбителя

Составы керамических (надглазурных) красок

	Цвета получаемых красок							
Составные части	черный	нрасный	зеленый	синий	фиолето-	коричне-		
Наименование			rpa	MME				
					1			
Окись кобальта	10	_	-	10	10	10		
Цинковый купорос	5	_	_	-	_	_		
Железный купорос	10	-	_	_	-	10		
Марганцовый купорос	10	_	-	-	l –	-		
Селитра	6	_	_	_	-	-		
Окись железа	-	10	-	-		_		
Окись хрома	-		10	_	-	-		
Борное стекло	-	_	-	_	20	-		
Перекись марганца		_	_	_	30	-		
Опись цинка		_	_	_		80		
Флюс № 1 или № 2	120	30*	35	35	250	320		

Флюс № 2 не применяется.

Приготовление керамических красов. Смесн, входящие в состав красов, растереть (без флюсов) в ступке и нагреть в тигле до краспого каления. Затем полученную массу остудить, вмесьтить, после чего промыть в воде, высушить и сплавить с указанным количеством флюса.

Состав флюсов

	Номера флюсов						
Составные части	i	2					
Наименование	граммы						
Кварцевый песон	30	20					
Глет	30	60					
Селитра	10	_					
Поташ	15	_					
Bypa	_	10					

Приготогления. Сплавить составные части флюса и растереть в мелкий порошой.

Перенос изображения на излелно и обжиг

Полученное на стеклянной пластине изображение

	еносится на следующим	фарфоровые, способом:	фаянсовые

Наименование операции	Технические указания
Полготовка поверхности	Поверхность изделия тщательно о

изделия

Подготовка изображения к переносу

Перенос изображения на наделие

а — изделие, б — пленна с керамической краской)

Сушка и ретушь изображения

Обжиг изпелия



(рис. VII, 12: а — наделие, б — краска)

работать 3%-ным раствором щелочи или азотной кислоты, а затем промыть водой и отполировать мелом

Надрезать бритвой пленку изображения (до стекла) с трех сторон и промыть 3-8 мин в чистой воде. Затем выдержать 3-5 мин в 2%-ном растворе елкого натра и промыть волой

Обрезать четвертую сторону пленки и поместить ее вместе с изделнем в сосуд с водой, немного подкисленной уксусной кислотой. Затем осторожно снять пленку со стекла и перенести ее на изпелие, следя за тем, чтобы пленка без морщин плотно прилегала к фарфору

Высушить в естественных условиях и, в случае необходимости, отретушировать керамической краской, разведенной скипидаром

Загрузить изделие в муфельную печь, включить обогрев и по достижении температуры 750-850° выдержать его там 30 мин. После остывания на поверхности изделия получится очень прочное взображение. Обжиг можно производить также на влек-трических плитках, увеличив при этом в 3-2,5 раза время обжига

Фотографические изображения на стекле (методы травления)

Часто для декоративных и технических целей необходиа получить на стемлянных пластинках штриховыя зображения, состоящие из матовых и полированных (прозрачных) элементов. Технология получения изображений (текста, схем, рисунков и т. п.) методом травления состоит из двух последовательных процессов:

 а) копировального процесса — получения на стекле кислотоупорного негативного или позитивного изображения,

б) химического травления копци на стекле (матирование стекла) и удаление кислотоупорного слоя. Существует несколько способов коппрования изображений о последующим травлением стекла. Ниже приводится даяболее простой и надрежный спосо. б.

Коппровальный процесс

Наименование операции
Подготовка стеклянной пластины
Наиссение коппровального
То же

Навесение копировального споя и сушка
Экспонирование под пегативом или диапозитивом (рис. VII, 13: той слосм, и той слосм



 а – пластина, 6 – копировальный слой, 6 – негатив)
 Проявление копии (рис.
 VII, 14:



Увеличение кислотоупорно-

То же

Совместить в копировальной раме негатий с пластиной, покрытой слоем, и произвести экспенирование сильным источником света

Поместить коппю в ваниу с теплой водой и осторожно ватным тампоном удалить незадубленные участни копировального слоя, вследствие чего на иластине останется залубленный слой

Высушенную копию запудрить порошком канифоли, избыток которой удалить мягкой кистью

Состав конировального раствора

Явчный	белок									90	.46.
Черная	жидка	я	туі	ць						10	3
Бихром	ат амм	OH:	RH							3	s
Аммиак	волны	й	10	0%.	-н	ыі	í)			4	м.

Вода дистиллированная 15 »

Приготовление. (См. углубленные изображения на металле—стр. 461.)

Травление копии на стекле

Химическое травление копии можно осуществлять двумя методами: кюветным и бордюрным.

Кюветный метод травления

Наименование операции	Технические указания
Подготовка копин к травлению	Широной кистью нанести на обо- ротную сторону копии тонкий слой асфальтового лака и высушить его
Травление незащищенных участков копии	Поместить копию (нзображением вверх) в деревянную посуду, по- крытую ивиутри парафипом вли битумом. Затем нанести на копию травящую смесь и подействовать сю 1—2 мин (до получения мато- вой поверхности незащищенных смем участком)
Промывка копин водой	Удалить проточной водой остат- ки травищей смеси и продуктов реакции
Удаление защитного слоя и лана	Промыть копию при помощи щетки керосипом и обезжирить 10%-пым раствором щелочи. За- тем промыть в проточной воде и

высущить (или протереть насухо)

Состав

Снятие бордюра

Травящая смесь для стекла

Приготовление

Удалить проточной водой тра-

Унсусная кислота (лединя) 4 мл Спирт-ректификат	В указанном количестве воды растворить симут и мескоту. При трамения спивала пывости на копию ранномерым слоем фтористай патрий и налить на него полученный раствор
Наименование операции	Техпические указанил
Подготовка конин к травлению (рис. VII, 15:	Скатать из кислотоупорной мас- сы валики в и наложить их на края кошин, образуя таким обра- зом ванночку Налить в ванночку травиную смось (указавиную выше) и произ- вести травление до получения ма- товых участков

Промывка копни водой и удапение защитного слоя

вящую смесь и снять бордюр
Производится указанным выше способом (см. кюветный способ)

Кислотоупорная смесь для бордюра

Состав	Приготовление
Пчелиный воск 100 г Канифоль 10 »	Указанные вещества осторожно подогреть в фарфоровой посуде и переменлать

Фотонзображения на пластмассах (метод запыления)

Технология получения фотографических изображений на различных пластмассовых изделиях заключается в двух последовательных процессах:

- а) копировальный процесс получение временного фотоизображения на стеклянной подложке;
- б) перенос фотоизображения с подложки на пластмассовое изделие и его отпелка.

Копировальный процесс

Коппровальный процесс для получения фотонзображений на пластмассовых изделиях осуществляется таким же порядком, как и получение изображений на фарфоре методом запыления (см. стр. 448). Вместе с тем следует при этом иметь в виду, что для иластмассовых изделий необходимо.

- а) применять копировальный раствор, приготовленный с декстрином (см. стр. 449), растворы № 2 и 4);
- производить запимение (проявление) копий измельченной в пудру минеральной краской, например для черного цвета — сажей, а для коричневого цвета — мумией с лебольшим количеством сажи.

переносу

носу изображения

Наименование операции

Подготовка изображения к

Подготовка изделня к пере-

Упаление копировального

слоя (см. рис. VII, 12)

Перенос изображения на изделие

Полученное на стеклянной пластине изображение переносится на пластмассовое изделне и закрепляется на нем следующим способом:

Технические указания

Выполняется так же, как и при

Участки изделия, предназначенные для изображения, слегка ма-

получении изображений па фарфоре (см. выше)

тируют мельчайшим порошком пем-

пластмассы (в большинстве случаев сущат 3 часа при 80—90°)

ражение ватой, смоченной ацето-

Протереть несколько раз изоб-

	зы, разбавленным водой. Затем
	изделие промывается водой и вы-
	сушивается
Покрытие изделий клеем	Матированные участки изделия
	покрыть тонким слоем клея БФ-2,
	дать ему немного подсохнуть и
	нанести слой клея вторично
Перенос пленки с изображе-	После подсыхания клея «до от-
нием на изделне (см. рис.	лина» снять пленку со стекла,
VII, 11)	вынуть ее из воды и освободить
	фильтровальной бумагой от из-
	лишка влаги. Затем осторожно
	наложить пленку на клеевую по-
Se	верхность изделия
Суштка изделия	Продолжительность и темпера-
	тура сушки изделия устанавли-
	ваются в зависимости от типа

Нзображения на пластмассах (метод переноса фотографических коний)

Технология получения изображений на пластмассах методом переноса фотографических коний состоит из:

а) получения штрихового или полутонового диапозитива на бромосеребряной фотопластнике;

 переноса изображения (эмульсионного слоя) с диапозитива на пластмассовое изделие.

457

Получение диапозитивов

Диапозитивы получают обычным фотографическим путем — контактным или проекционным способом печатания на диапозитивных фотопластинках (см. выше).

Перенос изображения на изделие

Наименование операции	Технические указания						
Подготовка диапозитива к	Прорезать острым ножом (или						
переносу	бритвой) эмульсионный слой с че- тырех сторон и размочить его в чистой вопе						
Отделение эмульсионного слоя от подложин	Двановичи потружить на 5— Лиановичи потружить на 5— лиин в 5%-ный раствор формалина, а затем ополоснуть в воде. Далее поместить его на 1—2 мин в 2%-ный раствор солняюй кислоти, а потом в 0,5%-ный раствор фгористого натрия. Через 1—2 мин после этого пленка должна веплыть на поверхность						
Подготовка изделия к переносу изображения	Участки изделия, предназначен- ные для изображения, слегка ма- тируются пемзовым поропиком и промываются волой						
Перенос изображения на из- делие	Погрузить изделие в воду и на- ложить там на него пленку с изо- бражением. Затем изделие осто- рожно вынуть из воды и разров- нять на нем пленку мяткой кистью						
Сушка изделия Покрытие изображения за- щитным слоем	или ватой Произвести сушку в комнатных условиях Изображение на изделии по- крыть прозрачным бесцветным интроланом и высущить						

Фотоизображения на нитропленках (метод окрашивания основы)

Метод основан на способности различных материалов (целлулонд, органическое стекло и т. п.) набухать или

растворяться в некоторых жидкостях и окрашиваться

в таком виде анилиновыми красителями. Технология получения штриховых изображений (текста, рисунков, схем) сводится к следующему:

Наименование операции

Технические указапия

Подготовка поверхности основы (нитропленки)

Нанесение копировального раствора

Сушка копировального слоя

Экспонирование под штриховым днапозитивом (см. рвс. VII. 9)
Проявление полученной на витропление копин (рис. VII. 17;

а — основа, б — залубленный слой)

Окрашивание копии (рис VII, 18:

Сушка копии Удаление вадубленного слоя

Покрытие копии защитным слоем

Протереть новерхность интроплении винным спиртом, содержащим инскольно канель 10%-иого спиртового раствора бода Копировальный раствор наносится

в дез приема: сначала налить на пленку немного раствора и разровнять его на поверхности инстиой, а затем нанести основную поридю

Произвести сушку в центрифуге или на вращающемся дисте при температуре 30—35° и сморости вращения 50— 70 об'ями Произвести экспонирование в иопи-

ровальной раме, определяя выдержку пробым путем

Проявить нопию теплой водой, слегка протирая поверхность ватими тамповом до полного удаления незадубленного слоя

Ватным тампоном нанести на поверхность копян ирасящий раствор до получения интексивной окраски проязаленых учестнов. При втом надо следить за тем, чтобы раствор не попал на обратную сторому копки

Высущить мощно под вентилитором вли в естественных условиях Снять валубленный слой 10%-ным расгвором едной щелочи, а автем промять мощно с двух сторои водой и высущить. На пление останстся окрашению ивобранение

Облить конию раствором какого-либо проарачного бесцветного дака или жедатины

Соетав коппровального раствора

Белок яичный (альбуми	н)					50 мл
Бихромат аммония						2,5 €
Вола кипяченая						500 MA

Приготовление, (См. стр. 461).

прасиц	nu pacinop
Состав	Пρиготовление
Анвлиновый краситель (пеобходимого цвета) . 4 г Спирт винный 100 ма Ацетов 10 »	Тщательно растворить измель- ченный краситель в спирте, после чего прилить ацетон и профиль- тровать раствор через вату

Углубленцые изображения на металлах

Получение углубленных штриховых изображений (текста, схем, рисунков) на жести, пинке, стали, меди, алюминии и пругих металлах складывается из следующих основных процессов:

- а) копировального процесса, т. е. получения на металлической пластине кислотоупорного негативного изображения:
- б) химического травления обнаженных участков копии - углубления будущего рисунка;
 - г) окрашивания вытравленных (углубленных) участков.

Копировальный процесс

Копирование производится хромоальбумивным способом в следующей последовательности:

Наименование операции	Технические указания
Подготовка поверхности ме- таллической пластины	Отполированная с рабочей сто- роны поверхность пластины обса- жиривается смесью очищенного мела с нашатырным спиртом или просениным порошком пеммы, смо- че пвым водой

Наименование операции

Технические уназания

Нанесение копировального раствора

Сушка конировального слоя

Экспонирование под штриховым днапозитивом (рис. VII, 20;



 а — пласт ина, б — копировальный слой, є — дизпозитив)

Закатывание копин краской (рис. VII, 21:

а — пластина, б — вадубленные участки слои, е — невадубленные участки, г — ираска)

Проявление копии в воде (рис. VII, 22:



 а, б — см. рис. VII, 21, в — пробельные участки, в — краска)

Увеличение кислотоупорности копии

Подогревание копии

На промытую водой (еще влажную) пластину налить в два приема небольшими порциями копировальный раствор

На вращающемся диске или центрифуге высущить слой при температуре 30—35° С

Пластниу, покрытую слоем, и диапозитив совместить слоями в конировальной раме и после получения хорошего контакта произвести эксполирование от сильного источника света

Нанести на копию фланелевым тампоном тонкий слой черной литографской или типографской краски, разбавленной скипидаром. Затем красочный слой разровнять на копии резиновым валиком в припутилить тальком в

Поместить копию в вапну с теплой (30—40°) водой и обработать легкими кругообразнями движениями ватного тампона до тех пор, пока певадубленный альбумии и лежащая на нем краска не сойдут с незаквеченных мес.

Высушенную копию припудрить порошком канифоли, избыток которой удалить мягкой кистью. Канифоль не должна остаться на обнаженных участках копии

Подогреть копию до сплавления порошка с краской и образования блестящего кислото упорного слоя

Конпровальный раствор (хромоальбуминный)

Состав	Приготовление
Вода	Из свемих куриных яяц отде- лить белом, сбить его в пену в после отстанвания профильтровать церез вагу. Загем растворать его в одной части воды, а в другой части растворить бихромат. Оба раствора слить вместе и прибавить амимак до получения соломенно- ментого цвета.

Травление конии на металле

Закрыв оборотную сторону коппи асфальтовым лаком (рис. VII, 23), поместить ее в ванну с травящим раствором и произвести травление на необходимую (до 0,2-

0.3 мм) глубину, непрерывно покачивая ванну. После травления копию тщательно промыть водой и высущить.



а, 6 - см. рис. VII, 21, s - углуб-ленные участки, s - краска

Растворы пля травления некоторых металлов

	Наименование металлов				
Составные части	цинк, сталь	жесть, медь, датунь, сталь, алю- миний	Crans	алюминий	odgađao
Азотная кислота, м.з Хлорное железо, г Соляная кислота, м.я Бертолетова соль, в Едкий натр, в Поваренная соль	75 — — — —	200	500 200 —	— 50 До насы- шения	125
Вода, мл	500	500	-	500	500

Окраска копии

Углубленные участки копии на различных металлах можно окрасить одним из указанных ниже способов.

Нанесение омалевых красок

Пинесение вмалевых красок			
Наименование операции	Технические указания		
Удаление кислотоупорного слоя	Поместить копию ва несколько часов в керосии и после раство- рення слоя протереть поверхность мешковной, смоченной кероси- пом. Затем обработать 5—10%-пых раствором едкой щелочи и про- мыть водой		
Обработка копий кислотой	Обработать копию 10%-ным раствором серной кислоты в течение 10—15 сек, затем промыть в воде и высушить		
Нанесение краски и обжит копин (рис. VII, 24:	Эмалевую краску втереть в уг- лубленные участки копии, а затем обжечь на газовой вли электри- ческой плите		

Химическое серебрение

Копин, изготовленные на меди и латуни, можно серебрит, нанося на них чистой транкой смесь мела с использованиым фиксажем, в которую добавляется несколько канель аммиака. После серебрения кислотоунорный слой смывается указанным выше порядком.

Химическое чернение

Вытравленные на латуни, алюминии, жести и цинке коппи можно чернить химическим способом. Для этого коппи обрабатывают в одном из указанных ниже чернящих растворов с последующим удалением кислотоупорного слол.

Состав растворов для черпения металлов

	Наименование металлов					
Составные части		8,1110-	о- на жесть	Динк		
	латунь	миний		A	Б	В
Едкий натр, г	25	_	-	-	-	-
Персульфат калия, г	38	_	_	-	_	_
Азотная кислота, мл	-	2	-	-	-	-
Азотнокислая медь, ма	-	10	_	-	_	_
Хлорное железо, ε	-	_	8	l –	_	_
Железный купорос, э	-	_	15	_	_	-
Медный купорос, г	-	_	6	60	25	100
Бертолетова соль, г	_	1 -	_	30	_	_
Марганцовокислый калий, а	_	_	_	_	2,5	_
Хлористый калий, г	_	_	_	_	_,0	50
Вода, ма	500	500	500	500	500	500
	1	1			000	-00

Рельефные изображения на металлах

Получение рельефных изображений текста, схем, чертежей, рисунков на различных металлах сводится к следующим процессам:

 а) коппровальный процесс — получение на металлических пластинах кислотоупорного позитивного изображеняя;

 б) химическое травление обнаженных участков металлических коний (травление пробелов);

в) отделка конии.

Копировальный процесс

Получение кислотоупорной копии можно осуществлять хромовльбуминным способом (см. углубленные нзображения на металле) или хромоклеевым способом,

Технология получения кислотоупорных копий хромоспособом копирования заключается в слеклеевым пующем:

Подготовка металлической	Аналогичная подготовке в хро-
пластины	моальбуминном способе (см. выше)
Нанесепие копировального	Раствор наносится в подогретом
слоя и его сушка	до 30-40° состоянии. В осталь-
	ном процесс аналогичен хромо-
	альбуминному (см. выше)

вым негативом Пр оявление копии

Наименование операции

Окративание копии

дубление

Дополнительное Нагревание копии

ROTTER

Технические указания

Аналогично экспонированию в хромоальбуминном способе Поместить конню под слабую

струю волы и проявить по полного освобождения от незадубленных участков (без применения тампона) Окрасить в ванне с раствором красителя, избыток которого уда-

лить промывкой копии в воде Поместить на 1-2 мин в ванну с дубящим раствором, после чего

промыть в воде и высущить Для увеличения кислотоупорности задубленных участков копию нагреть на газовой или электрической плите до тех пор, пока слой не приобретет волотистожелтый пвет

Коппровальный раствор (хромоклеевой)

Состав	Приготовление
Клей костный	Размельченный клей замочить в половинном комичестве води, дать ему выбулить (2—3 часа) и вагреть в водиной бане до полного растворения. Полученный раствор профильтровать через вату. В дру- гой части води растворить бихро- мат, слить оба раствора вместе и добавить вымащ

Раствор для окрашивания и дубления

Составные части	Назначение	раствора
Составные части	окративание	дубление
Краситель фиолетовый (метильнолет), в	5	_
Бихромат калия, г	-	18
Хромокалневые квасцы, г		15
Вода, мл	500	500

Травление копин

Травление коний производится в тех же растворах, что и при получении углубленных изображений (см. ст., 461). Однако во избекване подгравлявания боковых стенок штрихов при получении рельефиых изображений процесс травления производится в несколько стадий (3—6, в зависимости от желаемой выкоты рельефа).

Процесс травления осуществляется в следующей по-

Наименование операции

Технические указыния

Первое травление коппи (рис. VII, 25: коппи асфальтовым лаком, поместить коппи в растное и получиты веболь-

а — углубления, б — задубленный слой)

Подготовка копни ко второму травлению (рис. VII, 26:

a, 6-см. рис. VII, 25,

Второе травление (рис. VII, 27:

а, б, e — см. рис. VII, 26)

Накатать на полученный рельеф (рисунок) типографскую краску с таким расчетом, чтобы она закрыла боковые степки штрихов. Далее припудрить копню порошком асфальта в нагреть до его сплавления с коаской

шое (0,1-0,2 мм) углубление

Травить в 2—3 раза дольше, чем при первом травлении Наименование операции

Технические унавания

Подготовка к третьсму травлению Накатать на рисунок конии краску так, чтобы она полностью закрыла обнаженные боковье стејки штрихов. Затем припудрить рисунок порошком асфальта и нагреть до плавления

Третье травление (ряс. VII, 28:

Травить в 2—3 раза больше, чем при втором травлении



лому травлению

а, б, з — см. рнс. VII, 26) Подготовка к первому круг-

Первое круглое травление

Подготовка ко второму круглому травлению

Второе круглое травление

Подготовка копив к чистому травлению

Чистое травление (рис VII, 29:

a, 6, e-cm. pnc. VII, 26).

Смять с копин неросином защитный красочилай слой, обезинрить 10%-ным раствором щелочи, промыть в воде и высупить. Накатать краску так, чтобы опа закрыла поверхность рельефа и верхикою ступеньку. Затем припудрить асфальтом и подогреть до сплавления

Травить до закругления нижней ступеньки боковых стенок штрихов

Удалить указанным выше способом красочный слой и накатать на копию краску с таким расчетом, чтобы она закрыла поверхность рельефа и его боковые степки, полученные при затравке

Травить до скругления верхней ступеньки и до полного удаления пижней ступеньки

Смыть с копии обычным порядком красочный слой и накатать повый только на поверхность рельефа. Затем припудрить асфальтом или канифолью и нагреть по сплавлевия

Травить до полного удаления верхней ступеньки боковых стенок штрихов, получая штрихи указанного на рисунке профиля

Отделка копий

После окончания травления удалить обычным порядком кислотоупорный слой*. Рельефиме участки можноподвергнуть отделке различными приемами, указанными выше (см. углубленные изображения). Одлако при этом следует иметь в виду, что при черенени и других видах отделки необходимо защищать углубленные участки от действия растворов каким-либо кислотоупорным сложе например краской и капифолью, а затем этот слой смыть.

Рельефные и углубленные изображения на мраморе и кости

На мраморных и костиных пластинах можно получить фотографическим путем достаточно качественные рельефные и углубленые изображения текста, схем, рисувков. Технология получения таких изображений состоит из двух процессов:

а) копировального процесса — получения па мраморе или кости штрихового кислотоупорного изображения:

б) химического травления мрамора или кости и от-

Следует иметь в виду, что наиболее качественные изображения на мраморе получаются в том случае, если он не имеет прожилок и вкраплений.

Копировальный процесс

При получении углубленных изображений коппрование производится со штриховых диапозитивов, а для ревъефных взображений — со штриховых негативов. Однако как в том, так и в другом случае коппровальный процесс выполняется хромоальбуминным способом по следующей технологии;

Хромоклеевой слой удаляется с копий 20%-ным раствором горячей едкой щелочи.

Наименование операции	Техипческие указания
П	

Подготовка мраморной или костяной пластины

Нанесение копитовального

раствора

Сушка копировального слоя

Обезжирить поверхность 5— 10%-ным раствором едкой щелочи и промыть проточной водой

На середнну пластины налить небольшую порцию раствора и разровнять его по поверхности

резиновым валиком Произвести супку под вентилятором или в центрифуге при

Дальнейшие операции: экспонирование, закотявание копин краской, проявление, увеличение кислотоупорности и подогревание копин — производятся апалогично хромоальбуминному способу копирования при получепин утлубленных изображений на металах (см. выше).

Копировальный раствор

Состав и приготовление копировального раствора см. в разделе «Углубленные изображения на металлах».

Травление и отделка копий

Мраморные пластины (в особенности не имеющие прожидок), а также пластины кости очень хорошо травится в 5—15 %-ном растворе азотной инслоты. Технология травления копий, полученных на мраморе и кости, осуществляется таким же порядком, как и при получении рельефных и углубленных изображений на цинковых пластинах (см. выше).

Полученные (после травления) изображения на мраморе в кости можно отделать различными лаками и красками. Следует такие заметить, что мрамор хорошо окрашивается 2—4 %-ным водным раствором анвлиновых красителей.

Фототрафареты для шелкографской печати

Трафарсты, изготовленные фотографическим путем на шелковых сетках, широко применяются не только для художественного декорирования, но и для получения различных однокрасочных и многокрасочных печатных оттисков на бумаге и других материалах. Этот вид печати, называемый шелкотрафаретной, или шелкографской, печатью, легко осуществляется в любительских условиях.

Копировальный процесс

Технология получения фотографаретов, основанная на хроможелатиновом способе копирования, производится следующим порядком:

Наименование операции	Технические указания
Подготовва шелковой сетки	Сетку необходимого размера и частоты (от 35 до 70 мин/см) ровно натипуть на деревянную рамку и закрепить на ней гвоздями
Нанесение коппровального раствора	Подогретый до 30—35° раствор нанести на сетку мяткой плоской кистью (быстрым и плавным дви- жением)
Высушивание слоя	После вастуденення раствора высушить слой при 30—35°
Экспонирование под штриховым диапозитивом	Получив контакт между двапо- витивом и слоем, произвести эк- спонирование от сильного источ- ника света
Проявление копии	Проявить копню в тенлой (40—50°) воде до полного удаления слоя с неосвещенных участков
Дополнительное дубление копии	Обработать конвю 5—15 мин в 4—6%-ном растворе хромокалиевых квасцов или 3—5 мин в 2—3%-ном растворе формалина
Промывка трафарета и его сушка	Промыть трафарет в проточной воде и высушить при легком на- гревании

Конпровальный раствор

конировальный раствор		
Состав	Приготовление	
Желатина пищевая 30 г Бихромат калья (вли аммония) 9 г Спирт винный	Замочить желатину на 3—4 часа в 200 мл воды, после чего нагрять в водяной бане до полното мест- порения (прв 50—60°). В 50 мл воды растворить бихромят в доба- вить сипрт. Затем смещать оба раствора в профильтровать через вату	

Фотографические изображения на дереве

Часто желательно получать на деревянимх пластинах фотографические изображения для различных целей (например, для гравирования, раскраски и т. д.). В этих случаях применяется следующий способ.

Копировальный процесс

Наименование операции	Технические указания
Нанесение на пластину подслоя	Масса втирвется тампоном в по- догретом до 35—40° виде, обра- зуя при этом ровный и тонкий поверхностный слой
Сушка подслоя	Произвести сушку в естественных условиях или под вентилятором
Нанесение основного слоя и его сунка	Раствор наносится на пластину широкой волосяной кистью и вы- сущивается в естественных усло- виях
Очувствление слоя	Опустить пластину на 4—6 мин (при оранжевом освещении) в ванну с очувствляющим раствором

Наименование операции	Технические унавания
Сушка слоя	Высущить слой в темноте, рас- положив пластину в вертикаль- ном положении
Экспонирование под негативом	Достигнуть хорошего контакта между негативом и пластиной и произвести экспоинрование от сильного источника света, определяя выдержку пробиым путем
Обработка раствором пова- решной соли	Погрузить (при оранжевом освещении) копию на 3—5 сек в 2—3%-ный раствор соли, а затем промыть водой
Фиксированне изображения	Поместить копию при оранже- вом освещении на 5—6 мин в 30—35%-ный раствор твосульфата иатрия
Промывка копии водой и сушка	Промыть конию в течение 12— 15 мин в проточной воде и высу- шить в естественных условиях

Полученное на дереве фотоизображение можно раскрасить масляными красками и покрыть лаком

Масса для подслоя

Состав	Приготовление
Мыло белое 3,5 » Желатина 3,5 » Цинковые белила (су- хие)	Размельченную желатину замочить в воде и шагреть ее в води ной бане до полного растворения добавить бениль. Полученную массу профильтровать че рез марлю.

Состав раствора для основного слоя

Хлор	ис	ты	ŭ	as	un.	OI	mi	ì					50	8
Лимо	HE	ая	ī	KB	ел	ют	a						0,5	9
Вода													500	мл

Состав раствора для очувствления

Фотографические изображения на тканях

На различных тканях светлых тонов можно получить фотографическим путем очень устойчивые полутоновые и штриховые изображения. Причем для штриховых изображений применимы ткани с любой фактурой, а для полутоновых изображений лучше всего пригодны легкие ткани (шелк, шифон, батист).

Существующие способы получения фотоизображений на тканях различаются прежде всего составом светочувствительного слоя.

Ниже приводится технология наиболее распространенного способа получения фотоизображений, основанного на применении солей железа. Слои на этих солях имеют очень низкую светочувствительность. Поэтому очувствление тканей и дальнейшая обработка производятся при слабом лневном или искусственном освещении.

Конвровальный процесс

Наименование операции	Технические указация
Подготовка ткани	Новые или бывшие в употреб- лении ткани выстирать в горячей воде с мылом, прополюскать в чи- стой воде и высущить
Нанесение на ткань свето- чувствительного слоя	Поместить необходимый участок ткани в стеклинную или фаян- совую посуду с очувствляющим раствором и дать ткани хорошо процитаться

Наименование операции	Техняческие указания
Сушка очувствленной ткани	Немпого отжатую ткань пове- сить сущить при компатной тем- пературе. Во взбежание скручв- ващия ткани к ее нижнему коп- цу прикрепить кнопками деревян- ный брус. Высушениую ткань прогладить горячим угогом
Экспонярование под пегати- дом	Совместить эмульсионными слоями ткань и негатив и произвести экспонирование от сильного источника света, определия выдержку пробным путем
Проявление изображения	Натянуть экспонированные уча- стки ткани на рамку и быстро опустить на 3—4 се в проявляю- щий раствор (наображение при этом принимает черно-серый цвет)
Обработка ткани в промежу- точном растворе	Отжать ткань от проявляющего раствора и перенести ее в ванир с 0,1%-ими раствором соляной кислоты, где промывать 0,5—1 мин (до полного просветления взображения)
Ополаскивание ткани в воде	Для удаления остатков проме- жуточного раствора промыть ткань 3—5 сек в воде
Фиксирование изображения	Поместить копию на 2—3 мин в 1%-ный раствор тносульфата натрия
Промывка конни в воде и сушка	Промыть копию в проточной воде и высущить в естественных условиях
Проглаживание копни утю- гом	Проглаживание копин горячим утюгом способствует прочности изображения и усилению его тона (взображение при этом становится бархатисто-черного плета)
Примечание. В случае	необходимости фотоизображение

Примечание. В случае необходимости фотоизображение с ткани можно легко удалить фармеровским ослабителем большой концентрации, после чего ткань необходимо выстирать в горячей воде с мылом и высущить.

Состав светочувствительного раствора

		ствитель- сть
Составные части	низкая	более высокая
Щавелевия кислога, e Нестеоовминачные класцы, e Лимонновминачные класцы, e састеное», e Аминан (10—15%-ный), s Вода, s	3,5 5,0 — 2025 100	3,5

Приготовление. В 50 мл теплой воды (при 60°) растворить щавелевую кислоту, а в других 50 мл железоаминачиме квасцы (или лимонноамминчное железо). Затем оба раствора слить вместо и после остывания добавить при перемешивании амман,

В случае применения коричневого лимонноамминачного железа необходимо раствор пагреть до кипения и при переменивания ввести в него аммиак. Светочувствительный раствор сохраняется в темпой посуде около одного месяца.

Состав проявляющего раствора

Азотнокислый аммоний				
Азотнокислое серебро				1 *
Вода	ı.			100 ma

Светящиеся фотоизображения на различных материалах

При получении фотоизображений на различных материалах (см. выше) их можно сделать фосфоресцирующими, т. е. испускающими (после освещения) свет различной окраски.

Для этого необходимо ввести в изображение светящуюся смесь (см. ниже). При получении фотоизображений методом запыления такая смесь служит порошком для запыления. Смесь с каким-пибо связующим веществом можно также втирать в вытравлению участки углубленных изображений на металлах, мраморе, кости и т. п.

Состав смесей для цветного свечения

		Цвета	свечения	
Составные части	голубо- вато-бе- лый	непто- вато-зе- леный	Светдо- желтый	Фиоде- товый
Серноватистокислый стронций, в	20	-	÷	-
0,5%-ный спиртовой раст- вор азотнокислого сереб- ра, мя	2	-	-	-
0,5%-ный раствор азотно- кислого свинца, мл	4	-	-	-
Серноватистокислый барий, в	× -	60	_	_
0,5%-ный спиртовой раствор азотнокислого урана, мл	-	6	-	-
0,5%-ный раствор азотно- кислого висмута, мл	-	12	- /	1
Углекислый стронций, в		-	100	_
Сера, в	-	-	30	6
Сода, в	-	- 1	2	_
Хлористый натрий, г	-	- 1	0,5	0,15
Сернокислый марганец, в	-	-	0,2	_
Гашеная известь, г	- /	-		20
Хлористый калий, э	-)	-	-	0,15

Приготовление. Растереть составные части в фарфоровой чашке и нагревать в течение 2—3 часов на газовой горелке или электрической плитке, затем тщательно перемешать.

проекция изображений

Диапроекция — проецирование прозрачных объектов (диапозитивов, диафильмов, микрофотокопий на пленке и стекле и т. п.).

Эпипроекция — метод проецирования непрозрачных объектов (рисунков, чертежей, плоских изображений

или деталей и т. п.).

Кинопроекция — диаскопическое проецирование с быстрой сменой проецируемых объектов — кадров кинофильма.

ЭПИ- И ДИАПРОЕКЦИОННАЯ АППАРАТУРА

К проекционной аппаратуре относятся: диапроекторы или проекционные фонари, эпипроекторы, эпидиаскопы, фильмоскопы, фотоувеличители, микропроекторы — приборы для чтения микрофотокопий, монтажные столы

и ряд других (рис. VIII, 1).


Фильноскопы — проекционные аппараты для проецирования двафильмов. Получили особению широ-кое распространение благодаря своей портативности, простоте в обращении и полной безопасности при вксилуатации. Широкое применение фильмоскопов обусловлено также выпуском большого числа диафильмов на самые разпообразные темм.

Технические и эксплуатационные данные отечествен-

ных фильмоскопов приведены в табл. VIII, 1.

Эйидиаскопы—проекционные аппараты, в которых конструктивно объединены эпипроектор и диапроектор, причем часто в таком аппарате используют один и тот же источник света. Эпидиаскопы— наиболее удобиме и широкораспространенные приборы для проекшии плоскостных закобажений.

Технические и эксплуатационные данные наиболее распространенных эпидиаскопов приведены в табл. VIII,2.



Формулы для определения размеров изображения на экране

При дна- и эпипроекции размеры изображения на вкране зависят от проекционного расстояния P, фокусного расстояния объектива f и соответствующего размера

кадрового окна (полезного поля диапозитива) b. Эта вависимость выражается формулой:

$$B = \frac{b \cdot P}{f}$$
,

где В - ширина изображения на экране в м,

b — ширина кадрового окна в мм,

Р - проекционное расстояние в м,

$$B = \frac{9.6 \cdot P}{f}$$
.

Из этой формулы могут быть определены и другие величины: проекционное расстояние $P=rac{B\cdot f}{9,6}$

или фокусное расстояние объектива $f = \frac{9.6 \cdot P}{B}$.

Высота кадрового окна у 16-мм кинопроекторов h=7,16 мм. Высота изображения на экране может быть подсчитана по формуле

$$H = \frac{7,16 \cdot P}{f}$$
.

У 8-мм кинопроекторов ширина кадрового окна b=4,9 мм, а высота k=3,6 мм. Ширина и высота изображения на экране могут быть определены соответственно по формулам

$$B = \frac{4.9 \cdot P}{f}$$
 H $H = \frac{3.6 \cdot P}{f}$.

При проекции нормального диапозитива формата 85×85 мм ширина и высота изображения диапозитива составляют 75 мм (ввиду наличия обрамляющей рамки).

Ширина и высота спроецированного изображения диапозитива на экране может быть определена по формуле

$$B=H=\frac{75 \cdot P}{4} \cdot M$$

где Р — проекционное расстояние в м,

фокусное расстояние проекционного объектира
 в мм.

По ГОСТ 2943—45 для 16-мм кинопроекторов кадровое окно вмеет размеры 9,6+0.1×7,16+0.1 мм в раднус закругления 0,5 мм.

Технические и эксплуатационные даниме фильмоскопов	пуатациони	ые данные фил		
Осповиле показатели	Φ-49	ФГК-49	пэти	Насадка и проекци- онюму фонарю ПФ-115 для проек- ция двафальма
Ширива дивфилма, лем Оборыи зада, лем Оборыи зада, лем Оборыи зада, лем Оборыи зада, лем Оборыи зада, лем Оборыи зада, лем Оборыи зада, лем Оборыи зада, лем Дириману динатур, лем зада, лем Зада,	35 18×24 Ilganction 67, 35 41, 2 41, 2 An-2 10 ce 127, 220 17, 220 18, 3 127, 220 11, 4 14, 4	35 18×24 Inspection 4;3 Try 77 4;3 Try 44 4,2 4,2 127; 220 38 38 38 38 38 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37	35 24x 36 ED-108 ED-108 ED-25 52,55 52,55 Tpoxraneomah HK-22 89 400 110, 127, 220 600 850 x 182 x 183	35 18×24 Inopiecour 77 77 18 45 45 Apyzameousid Operational 100-500 127, 220 127, 220

Основные тех	Основные технические данные эпидиаскопов	энидиаскопов	
		Тип эпидиаскопа	
Техимуеские даниме	9Д-1	эпд-451	эпд-452
Формат: диапозитивов, мм рисунков, мм	45×60; 85×85 140×140	85×85; 90×120 200×200	90×120; 85×85; 85×105 200×200
Источник света: а ил иг рое к и и к выприжение, е мощность, ет и и и и и и и	1 лампа ПЖ-13 500 1 лампа ПЖ-13	3 лампы ПЭК-13 110 500 1 лампа ПЭК-14	3 лампы ПЭК-13 110 500 1 лампа ПЭК-13
напряженне, в мощность, вт	110 500	1100	500
Объектия: эн ин роекция тып фокусное расстояние, жм относительное отверстие	Триплет 442 1:5	•Vpan-12» 500 1:2,5	Tpumer 365 1:3,65
дляцростания фокусное расстояние, жм относительное отверстие.	Перископ 206 1:5	«Уран-9» 250 1:2,5	*!Ingvcrap-51* 210 1:4,5
Полезный световой поток, дм: эпипроекция диапроекция	15—20 150	80—90	200—250

Таблица VIII, 3

Зависимость размера изображения на экране от фокусного расстояния объектива и проекционного расстояния при проекции лиафильмов

		росици	n Anud	PHILIDAG			
	Фонус-	Pass				ране (в сл оянии, м	4) при
Тип прибора	Тип прибора стоя- ние объек- тива, мм		1,5	2,0	2,5	3,0 3,5	
Фильмоскои Ф-49	67,3	35×26	53×40	71×53	89×67	103×80	_
Фильмоской ФГК-49 Насадка к фо- нарю ПФ-115	77	31×23	46×35	62×47	77×58	93×70	105×82
Фильмоской ЛЭТИ	92,5	26×39	39×58	52×78	65×97	78×115	92×136

Примечание. Удовлетворительная освещенность экрана оснещениется до ширины изображения в 0,8—1 м для фильмоскопов и несколько более для проекционного фонаря с насадкой для проекции двафильмов и «ЛЭТИ-55».

Из этой формулы может быть найдено фокусное расстояние объектива f, необходимое для получения заданной ширины изображения B на экране и проекционного расстояния P

$$f = \frac{75 \cdot P}{B}$$
 MM.

Микропроекционные установки проекционные аппараты, предназначенные для чтения микрофотокопий. Выпускаются как для индивидуального, так и для группового использования.

Аппарат для чтения микрофильмов «Микрофот» типа 5ПО-1 (рис. VIII, 2) представляет собой проектор настольного типа и позволяет просматривать цветные и черно-белые микрофильмы, изготовленные на неперфорированной или перфорированной 35- и 16-мм пленке с размерами кадра 31/х 36, 24/х 36 и 12/х 22 мм.

¹⁶ Справочник фотолюбителя

Источником света служит лампа накаливания К-25. В комплект аппарата входят два объектива с фокусными расстояниям 50 и 35 мм, что появоляет рассматрнвать микрофотокопии с двумя увеличениями. При объективе с /=50 мм отическая система аппарата обеспетивает Ло-кратное учеличение взображения на экране и



Рис. VIII, 2. Аппарат для чтения микрофотокопий «Микрофот». Рамка вынута



Рис. VIII, 3. Монтажный стол

16-кратное увеличение при объективе с f=35 мм. Размер экрана 300×350 мм.

Аппарат имеет специальное приспособление (зеркало) для получения наображения на внешнем экране. При настенной проекции применяется объектие с f=50 мм, и на расстоянии 2,5 м между аппаратом и настеними экваном может быть постигичто 50-кратное увеличение.

Аппарат повволяет работать в светлом помещении, для чего его экран размещен в глубине кожуха. При проекции на настенный экран помещение должно быть затемнено.

Зарядка и перемотка ролевой пленки осуществляется в съемном фильмовом канале с бобинами для 35- и 16-мм пленки. Во время проекции микрофильм зажимается в кадровом окие двумя стекляными пластинками.

Для чтения отдельных полос пленки небольшой длины применяется специальная фильмовая рамка со стеклянной кассетой.

Габариты аппарата: 450×510×600 мм.

→ Bec — 20 κε.

483

Таблица VIII, 4

Размеры изображения на экране в зависимости от фонусного расстопния объектива, размера объекта

	-919-	-		Размер и	Размер изображении на экране (в м) при проекционном расстоянии, 4	и на экран	10 (в м) пр	и проекци	энном расс	толини, 4
Тип прибора	Фокусное р стояние объ		. 81	93		10	0		00	0
ЭД-1; Диапроек- ция	206	75×75 (85×85) 55×60 (60×45)	0,73×0,73 0,53×0,73		1,1×1,1 0,8×0,58 1,06×0,77 1,34×0,97	1,8×1,8 1,84×0,97	52 52 52 74 74 52 74 52	2,2 × 2,2 1,6 × 1,16 1,8 7 × 1,3 5	11	- 11
дия	442	140×140	1	0,95×0,95	0,95×0,95 1,26×1,26 1,58×1,58 1,9×1,9	1,58×1,58	1,9×1,9	2,2×2,2	2,54×2,54 2,85×2,85	2,85×2,8
ЭПД-452; Диппроек- ция	210	110×80 (120×90) 1,05×0,72 1,58×1,14 2,1×1,52	1,05×0,72	1,58×1,14	2,1×1,52	2,6×1,9	2,6×1,9 3,14×2,203,66×2,66	3,66×2,66	- 1	1
Эпипроек- ция	365	150×150	0,82×0,82	1,25×1,25	0,82×0,82 1,25×1,25 1,64×1,64 2,06×2,06 2,46×2,46	2,06×2,06	2,46×2,46	2,9×2,9	1.	1
ЭДП-451: Диапроек- ция	250	75×75 (85×85) 110×80 (120×90)	11	11	1,2×1,2 1,76×0,28	1,5×1,5 2,2×1,6 2,65×1,92	1,8×1,8 2,65×1,92	3,17 1,22,1 2,24	35,55 5,55 6	2,7×2,7 2,9×2,88
Эпипроек-	200	200×200	ı	1.	1,6×1,6	2,0×2,0	2,4×2,4	2,8 X 2,8	3,2×3,2	3,6×3,6

• В скобках указан формат пиапозитива.

Монтажные столы—проекционные приборы, предназначенные для просмотра на небольшом экране кадров фильма в процессе монтажа и склейки отдельных кусков пленки.

Монтажные столы фирмы Меопта (ЧССР) выпускаются

для пленок шириной 16 и 8 мм.

Монтажный стол для 16-мм фильмов (рис. VIII, 3) смонтирован в чемодане размером 360×350×150 мм и весит 8 кг. В чемодане размещены все те вспомогательные устройства, которые необходимы для проведения работ по монтажу любительского фильма: миниатюрный кинопроектор — приспособление для просмотра фильмов, перематыватель-моталка, склеечный пресс, счетчик метров и небольшой экран. Также имеются: флакон с клеем, масштабные линейки для 16 и 24 калров. Питание столя производится от сети переменного тока 127 или 220 в через трансформатор, встроенный в чемодан. Имеется переключатель напряжения сети. Приступая к работе, устанавливают кронштейны моталки, которые позволяют насадить бобины емкостью до 500 м пленки. Головки обоих кронштейнов снабжены тормозом, рукояткой и коробкой передач. Вытягивая или вдвигая рукоятку, можно изменять передаточнее отношение числа оборотов втулки бобины к числу оборотов рукоятки от 1:1 до 3:1 и обратно или устанавливать рукоятку в таком положении, при котором она не вращается во время перемотки фильма.

Тормоз служит для того, чтобы при просмотре или при простом перематывании фильм имел некоторое натяжение и витки пленки равномерно сматывались в рудон.

Приспособление для просмотра пленки имеет пампу просвечивания 12 в 35 вм, колденсор, поворачивающо призму и зеркало. Установка на ревкость производится в широких пределах с помощью специального винта. Поворотом специального кольца предусмотрена возможность протягивания фильма для правильной установки кадра в кадровом окис.

Имеется два счетчика метров: один показывает длину токо что просмогренной части фильма (до 5 м) и одновременно указывает длительность кинопоказа в сек, для обеих частот проекции — 16 и 24 кадр/сек. Это дает возможность судить о длительности демонстрации фильма.

Таблица VIII, 5

_
8
5
봈
퓹
ō
8
Е
8
×
~
E
HOL
F
-
25
õ
B
Ħ
8
*
H
Į.
е
Ε
BC
ń
£
抏
9
÷
0

напроекции	Устранение дефента	Di Dioeppaeme Koofe inposentionnoli anama (s) Saosimiri, piposimuromy anamy disentante anama contravenya in Contraventional anama (s) Tala anama contraventional anama contraventica anama contraventica anama contraventica anama contraventica anama contraventica anama contraventica anama contraventica anama contraventica anama contraventica anama contraventica anama contraventica anama contraventica anama contraventica anama contrave	а) Произвести наводку на резисотъ, пере- дянка объектив Объектива Объектива Правитите поверхности линз Объектива Пр Увеличатъ расстояние от диапроектора до экрана		определяющие фрикционная связь можду в Осментъ реавновые ролики диафизьком и реавновыми роликами роли
Дефекты, встречающиеся при диапроекции	Вероятиме причины появления дефекта	0. Howpineme stories in poseumonical anamies 0. Baseamers, riponementory anamy 0. Howpineme is man stories operated and present the properties of the	Нарушена фонуслровна объектива объек- оздржаевине, ампотевание липл объек- тива Мало проенционное расстояне, при ко- тором не удается получить резкое изо-	Нарушена перпеддикулярность положе- нии ризполятия вли дифильм к тлав- пой оптической оси объектива — Диафильм покороблен Загрязение диафильма или диапозити- нов мяслом или другиям запровыми ве-	местами фрикционная связь между в) Смешть реанновые ролияси рацейством т реанновыя различаем праводу т правожу (З. Устранты порясос фрикция ств.
16	вид дефента	Мллая освещен-а) пость наображе- б) ния годородия (г) годородия (г) г) ния годородия (г) г) на годородия (г) г) на годородия годородия (г) г) на годородия	Нерезисо изобра- а) жение по всему б) полю экрана в)	Нерезкое изобра- а) жение часта эк- рана (б) Появление илтен на экране	Затруднена смена а) кадров диафиль- ма (б)

Второй счетчик позволяет узнать длину всего фильма (до 250 м) и также указывает длительность проекции в мил при проекции в в им при проекции в в 12 кадр/сек. Имеется также маркировочное устройство. Монтажный стол для 8-м фильмов смонтирован в чемодане развиером 175 × 225 × 425 мм; все 7,5 кг. В чемодане

дане размером 1/3×225 x425 мл; вес 7,5 кг. В чемодане размещены: приспособление для просмотра фильмов, перемативляель-моталка, склеечный пресс, счетчик мет-ров и небольшой экрал. Питалие проекционной лампы (12 в 35 см) осуществляется от сети переменного тока 127 или 220 в через встроенный трансформатор. Оптическая часть вмеет конденсор, объектив 1:

: 2,8/12,5 мм, поворачивающую призму, зеркало, а также теплофильтр, что предохраниет пленку от коробленыя при длигельном просмотре карра. Бобины с фильмом емкостью до 120 м пленки устанавливаются на кроп-штейны, головки которых мнеют укооятки, тормов и коробку передач.

Счетчик метров показывает также время демонстра-ции этого отрезка фильма при частотах проекции 16 и

24 капр/сек.

Удобное расположение прессика для склейки 8-мм фильма, наличие флакона с клеем и др. принадлежностей делает монтажный стол необходимой частью оборудования любительской киностудии.

КИНОПРОЕКЦИОННАЯ АППАРАТУРА

В любительской практике используется кинопроек-ционная аппаратура пля демонстрации 16- и 8-мм кинофильмов.

16-мм киноустановки

В СССР выпускаются комплекты киноустановок для демонстрации черно-белых и цветных звуковых фильмов. К ими относится: «Украина», «Школьши» н 6-КПБЗІ (16-мм кинонередвикка, авуковая, любительская). Кино-проекторы этих киноустановок могут использоваться отдельно для демонстрации немых любительских 16-мм фильмов.

В состав комплектов 16-мм кинопередвижек входят: кинопроекционный аппарат, усилительное устройство,




Рис. VIII, 4, Киноустановка «Украина»

громкоговоритель, киноавтотрансформатор или электропитающее устройство, экран, запасные части и принадлежности (кассеты, устройство для перемотки пленки и др.),

Кинопередвижка «Украина» (рис. VIII, 4). Рассчитана для обслуживания аудитории до 250 человек. Она получила очень широкое распростра-

нение и постоянно усовершенствуется. В настоящее время можно встретить иять типов кинопроекторов «Украина», являющихся последовательной модернизацией « & модели, выпущенной



1— рачаг с роликами, 2— паведь подминения, 3— автоматывается, 4— автоматывается, 4— автоматывается, 4— автоматывается, 4— автоматывается, 4— автоматывается, 4— автоматывается, 3— информационаты объеми, 2— информационаты объеми, 3— информационаты объеми, 2— информационаты памия, 10— патром информационаты до информ

в 1951 г.

Кинопроектор ти-ПП-16 (рис. VIII. 5) позволяет пемонстрировать кинофильмы только с олной частотой проекпии - 24 капр/сек. Питание проектора осуществляется через киноавтотрансформатор, от которого с помощью специального шланга полается напряжение 110 в к электродвигателю и 30 в (или 34 в - в проекторах ПП-16-3

и ПП-16-4) — к кинопроекционной лампе типа К-22. Лампа имеет специальный фокусирующий цоколь (шифр цоколь ПО-34-1), который служит для автоматической установки тела пити накала лампы в правильное положение. От правильного положения лампы, осветительной оптики и объектива во многом завиент качество кинопроекции.

Проперить правильность положения тела пакала ламим можно: 1) с помощью простой очковой линзы в +2 или +3 диоптрии. Линзу (или очки) следует держать в руке в пучке света на таком расстоянии от объектива, чтобы на вкрапе получилось реаксе изображение интей и входиого зрачка объектива. Лампа расположена правилыю, если входиой зрачко объектива заполнен изображением нитей ламим полностью и равномерно у всех четирся краев вкрапа; 2) с помощью листка белой бумаги, который прикладывают к выходному зрачку объектива и наблюдают на нем световое пятно. При правильном положении ламим наблюдается ровное световое пятно, равномерно обрамленное довольно широким полутоновым кольпом.




Рис. VIII, 6. Электрические схемы 16-мм кинопроекторов: а — ШП-16-1, ПП-16-2 и ПП-16-3, 6 — ПП-16-4, с — ПУ-16-1, е — 16-КПЭЛ-3

Включение всех элементов кинопроектора осуществляется с помощью одного пакетного переключателя, установленного на кинопроекторе. Электрические схемы кинопроекторов типа ПП-16 показаны на рис. УПІ, 6. Схема зарядки фильма показана на рис. VПІ, 7. Осповыме технические данные приведены в табл. УПІ 6,



Рис. VIII, 7. Схемы зарядки фильма в 16-мм кинопроекторы: a — типа III-16, δ - типа IIV-16-1

Все кинопроекторы типа ШІ-16 рассчитаны на демонстрацию звуковых кинокартин и вмеют звуковую часть. Звуковая часть состоит из читающей лампы типа К-29 (4 е 3 см), звуковой оптики, гладкого звукового барабана с прижимным роликом и маховиком — стабилизатором скорости. Читающая лампа питается постоянным током от селенового выпрамителя, расположенного в усилителе. В усилителе размещен также фотоэлемент типа ФЗУ-2.

Звуковая часть кинопроектора не используется при показе любительских немых фильмов. Звуковые же фильмы с оптической фонограммой не могут быть изготовлены силами кинолюбителей.

Киполюбители могут изготовить звуковые фильмы с магнитиой фонограмной. Для демоистрации таких фильмов выпускается кинопроектор типа ПП-16-4. Кинопроектор ПП-16-4 предназначен для демоистра-

Кинопроектор IIII-16-4 предпазначен для демоистрации 16-мм фильмокопий как с опической, так и с магцитной фонограммами. Для этого к проектору добавлен магнитный звукоблок с малогабаритной звуковоспроизводящей головкой МГ-14ВМ. Детали магнитного звукоблока закрываются кожухом. На магнитном блоке укреплено штеккерное гнеадо для подключения шланга, соединяющего магнитвую головку со входом усилителя 90У-5 или полупроводниковой приставки, включаемой на вход усилителя 90У-2. При воспроизведении фотографической фонограммы магнитная головка отводится от пленки при помощи специальной ручки, около которой имеются обсапачения «М» и «О», соответствующие работе с магнитной или оптической фонограммой.

Магнитный звукоблок может при небольшой переделке быть установлен на любой проектор типа ПП-46

или 16-3П.

или 10-311. Усилители 90У-2 и 90У-5. Усилитель 90У-2, преднавлаченный для воспроизведения взука с фотографических фонограми, не находит применения в практике кинолюбителей и не рассматривается нами. Усилитель 90У-5 преднавлачен для воспрояведения как с фотографической, так и с магинтиюй фонограммы и обладет следующими сеновыми техническими данными:

Потреблиемая от сети мощность
Номинальная мощность на выходе
Пиковая выходная мощность (отмечается указателем пе-
регрузки — лампой МН-3)
Вход усилителя рассчитан на работу;
а) от фотоэлементов ФЭУ-12;
б) от магнитной головки МГ-14ВМ
Диапазон воспроизводимых частот 100-6000 ги
Сопротивление нагрузки выхода (соот-
ветствует подключению громкоговорителя 25А-13) 30 ом

Громкоговоритель 25А-13 представляет собой чемодан, в котором смонтированы два диффузоримх громкоговорителя 4А-18/А с постоянным магнитом. Номивальная мощность громкоговорителя 25А-13—12 вм. Полное сопроивьение прим вумовых катушек громкоговорителя на средней частоте составляет 30 см. В этом же чемодать размещается шнур длиной 20 м для подключения к усилителю и 600-м бобина.

Кинопередвижка «Школьник». Предназначена для обслуживания аупитории до 50 человек.

Основные технические данные 15-45м кинопроекторов	гехническ	«Украина»	IMe To-ACA	кинопр	«Школьник»	
	пп-16-1	ПП-16-2	ПП-16-1 ПП-16-2 ПП-16-3 ПП-16-4	пп-16-4	ПУ-16-1	16-KH3JI-3
Напряжение питания, е	a) 110 m 30 c noro rona 6) 4 c nocre anrorpanc KAT-45	30 в одно ока остоянно ансформ	а) 110 и 30 в однофавного перемен- ного тока б) 4 в постоянного тока; через ватотрансформатор КАТ-14 или	теремен- через -14 или	110 и 30 е однофазного перемен- 220, 127 4 е постоянного года; через Только через пи- КАТ-14 или такоме устройство КАТ-14 или	220, 127, 110
Потреблиемая мощность, ет Источник света—проекционная лампа Световой поток кинопроектора, ям	220 K	22 (30 %	K22 (30 s 400 sm) 250 400	400	K30 (17 e 170 em) K30 (17 e 170 em)	K30 (47 ¢ 170 em)
Осъектии: марка фокусное расстояние, мем относительное отверстие	PO-109 50 1:1,2	7	PO-110-1 PO-111 35 65 1:1,2 1:1,4	PO-111 65 1:1,4	F F	PO-101 35 1:1,65
дпаметр посадочной части, мм Обтюратор	Двух	лопасти забочий	38 38 38 38 38 Двухлопастный, дисковый, рабочий угол 72°	SELIŘ,	34 З4 Двухлопастный с подважеными лопа-	Š
Электродинтатель: тип папрямение, в		3AO-110 355 3880	9A0-18 110 35 380		9AO-25 110 25 280	MOK-30 110 30 2800
Частота кинопровидии, кабр/сек Емисстъ бобли, м Вес кинопровитора, ке Габаритела размеры, мм		120 P	24 120 n 600 15 515×210×340		16 n 24 600, 120 nm 15	16 n 24 600 nnn 120 21* 400×210×390
• С усмлителем.						

Кинопроектор IIV-16-1, в отличие от кинопроекторов Сукранна», позволяет демонстрировать фильмы с частотой 16 и 24 кадр/сек. На лицевой панени проектора вмеется специальный переключатель частоты кинопроекции. Интание к кинопроектору может быть подаво только через специальное питающее устройство типа 15М-20, от которого с помощью трехироводного плавита подается электропиталие к двигателю наприженем 410 в и проекционной ламие мапряжением 8 в. Включение всех элекционного (секции А, Б и В) пакетного переключателя. Пережлючателя имеет 4 положения: II — отключаемо, II — электродвигатель, IIII — проекция, IV — электродвигатель,

Звуковая часть кинопроектора состоит на читающей пампы типа К-29 (4 в 3 вм), ввуковой оптики, гладкого звукового барабана с приживным роликом и маховиком— стабилизатором скорости. Читающая лампа питается постоянным током от селенового выпримителя, расположенного в усилителе. В усилителе расположен также фотоалемент ФЗУ-2.

Кинопередвижка 16-КПЗЛ-3 предназначена для демонстрации немых и звуковых 16-мм фильмов для небольшой аудитории (30—50 человек) с частотой кинопроекции 16 и 24 кадр/сек.

Кинопроектор с усилителем и громкоговорителем раз-

мещены в одном чемодане.

В футляре смонтированы два громкоговорителя типа 1ГД-9 мощностью 0,5 *вт.* Усилитель расположен под основанием проектора.

Автотрансформаторы

Питание киноустановок производится через киноавтотрансформаторы КАТ-44, КАТ-45 и электропитающее устройство 15M-20, тоже представляющее собой автотрансформатор.

КАТ-14 при подключении к сети напряжением 220 или 127 в позволяет получить на выходе напряжения 110, 30 и 5 в, необходимые для питания киноустановки «Украна». При колебаниях напряжения сети моминальные

напряжения на выходе киноавтотрансформатора можно поддерживать при помощи переключателя напряжения, имеющего 12 ступеней. Переключатель работает без разрыва цени тока. КАТ-14 обеспечивает нормальную работу приборов при колебаниях напряжения питающей сети в широких пределах.

КАТ-15 при тех же, что и для КАТ-14, напряжениях сети позволяет получить на выходе напряжения 110 и

31 в или 110 и 34 в.

Бавгодаря этому на проекционную ламиу может быть подано номинальное напряжение 30 в или повышению — 33 в. В последнем случае световой поток кипопроектора возрастает до 400 лм. Контроль за напряжением производится по вольтметру, установленному на лицевой па-

нели киноавтотрансформатора.

Электропитающее устройство 15М-20 представляет собой автотрансформатор, оформленный в виде чемодала. Оно включается в сеть переменного тока 220 вли 127 в. На выходе устройства могут быть получены напряжения 110 и 18 в. На лицевой панели имеется переклю-

. Таблица VIII, 7 Основные технические данные киноавтотрансформаторов

Технические показатели	KAT-14	KAT-15	15M-20
Поминальная мощпость, вт Номинальное входное	750 127, 220	750 127, 220	750 127, 220
напряжение, є Выходные напряжения, є	127, 220	110 H 31 110 H 34	110 H 18
Регулирование напряжения Пределы регулирования	Ступенями	Ступенями	Ступенями
напряжения, е: при напряжении сети	70—130	65—130	70—130
при напряжении сети 220 в	170—230	165—230	170—230
Габаритные размеры, мм Вес, ка	390×285×155 13,5	390×285×155 13,5	280×175×160 9

чатель — регулятор напряжения, вольтметр и предохранитель на $5\ a.$

Основные технические данные киноавтотрансформаторов приведены в табл. VIII, 7.

Таблица VIII, 8 Пеустойчивоеть кадра наображения в фильмовом канале при проскции 18-мм фильмов

	Неусто	йчивость кал	ра изображ канале, мм	ения в филь	мовом
Неустойчивость изображения на экране, мм		Ширина изс	ображения н	а экране, д	
	2	2,25	2,5	. 2,75	3
2	0.01				
4	0.019	0.017	0.015	0.014	0.013
6	0,029	0.028	0,023	0.021	0.019
8	0.038	0.034	0.031	0.028	0.02
10	0.048	0.042	0.038	0.035	0.03
12	0.058	0.051	0.046	0.042	0.03
16	0,077	0,068	0.061	0.056	0.05
20	0,098	0,085	0,077	0,07	0,06
25	0,112	0,107	0,096	0,087	0,08
30		0,128	0,115	0,105	0,09
35		_	_	0,122	0,11
40	_	_	_		0,128

8-мм кинопроекторы

Для демонстрации 8-мм любительских фильмов попользуются кинопроекторы 8П-1, «Кама», «Луч» отчемственного производства, кинопроекторы «Обймар» (ГДР) и «Аматор» (ПНР), которые получили распространение в нашей стране.

Кинопроекторы «Веймар» (рис. VIII, 8) выпускаются трех моделей: «Веймар-1», «Веймар-2» и «Веймар-3», причем последние две имеют некоторые усовершенствования по сравнению с первой моделью. Все три модели предназначены для демонстрации 8-мм любительских черво-белых и цветых фильмов. Кинопроекторы

Таблица VIII, 9 Продолжительность проекции 16- и 8-мм фильмов

CTINA 16-4 44 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4		D.	Частота проекции 16 капр/сек	ин 16 напр/се	H.	1h	стога проекц	Частога проектия 24 капи/сак	
	-								
1 2.2 2.4 4.4 5.5 1.4 5.5	плении, м	16-444	т фильм	8-M.M.	фильм	16-44.44	Филлы	8-44.4	фильм
1 22 44 - 55 1 55 1 1 50 3 1 1 50 3 1 1 50 3 1 55 3 1 1 55 3 1 1 55 3 1 1 3 1 1 3 1 <td< th=""><th></th><th>241376</th><th>COK</th><th>263395</th><th>мер</th><th>жиж</th><th>хээ</th><th>หลพ</th><th>cen</th></td<>		241376	COK	263395	мер	жиж	хээ	หลพ	cen
2 4 5 28 1 5 28 1 5 3 1 1 5 3 1 1 5 11 5 5 7 11 10 8 7 12 12<	40		- "	c	,		1		5
4 6 8 12 2 4 5 5 28 10 7 7 7 7 7 8 11 8 12 4 0 7 7 7 8 11 8 11 14 8 11 12 14 12 14 12 14 12 14 12 14 12 14 12 14 <td>20</td> <td>4 67</td> <td>779</td> <td>4 10</td> <td>28 42</td> <td>1 -</td> <td>00 S</td> <td>- et</td> <td>00 07</td>	20	4 67	779	4 10	28 42	1 -	00 S	- et	00 07
5 28 10 86 3 40 40 7 7 8 8 8 12 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	30	4	9		12	4 (2)	45	מו	30
6 50 13 40 4 38 9 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	40	тO	28	10	28	63	40	. 7	20
8 12 16 24 5 30 111 4 24 24 24 24 24 12 13 40 27 20 9 11 16 24 32 48 11	20	9	20	13	40	4	32	6	10
3 51 19 8 6 25 12 4 24 24 21 52 7 20 14 112 48 24 36 8 15 113 40 27 20 9 10 18 116 24 32 43 11 — 22 82 — 6 55 — 110	09	00	12	16	2%	10	30	11	1
4 24 24 21 52 7 20 14 12 4 24 35 8 . 15 16 16 24 32 48 11	20	00	51	49	00	9	22	12	20
12 18 24 35 8 .15 16 13 40 27 20 9 10 18 16 24 32 45 11 - 22 82 55 - 110	80	4	24	21	52	7	20	14	40
13 40 27 20 9 10 18 16 24 32 48 11 - 22 82 -	90	12	18	24	36	00	. 15	16	30
16 24 32 48 11	100	13	0%	27	20	6	10	18	20
82 110	120	16	24	32	48	11	1	22	1
	009	82	1	I	I	22	I	110	1

Таблица VIII, 10

к взяку изображения на заране (в. м.) туп демотограции то-ма фильма в зависамости от фокусного расстояния объектива и проскимонного расстояния		Тип проекторов, в которых применнотся объективы указанных фомусных расстонний	ПУ-16-1	0,6×0,8 0,8×1,1 1,0×1,4 1,2×1,65 1,4×1,9 1,65×2,2 1,85×2,5 III-46-1, III-46-2, IIII-46-3, IIII-46-3, IIII-46-3, IIII-46-3, IIII-46-3, IIII-46-3, IIII-46-3, IIII-46-3, IIII-46-3, IIII-46-3, IIII-46-3, IIII-46-3, IIII-46-3, IIII-46-3, IIII-46-4, IIII-46-3, IIII-46-3, IIII-46-3, IIII-46-3, IIII-46-3, IIIII-46-3, IIII-46-3, IIIII-46-3, IIII-46-3, IIII	1	1	пп-16-1, пп-16-2, пп-16-3, пп-16-4, пу-16-1	1	1	ПП-16-1, ПП-16-2, ПП-16-3, ПП-16-4	1
ьк фильма гого рассто		on .	2,2×2,9	1,85×2,5	1,6×2,2	1,4×1,9	1,3×1,7	1,2×1,6	1,1×1,45	1,0×1,3	0,9×1,2
трации 10-3 гроскциона		00	1,9×2,6	1,65×2,2	1,45×1,9	1,3×1,7	1,15×1,5	1,05×1,4	0,95×1,3 1,1×1,45	0,9×1,2	0,8×1,1
) при демонст объектива и и (округленно)	энике, ж	7	1,7×2,2	1,4×1,9	1,3×1,7	1,1×1,5	1,0×1,35	0,9×1,2		0,8×1,0	0,7×0,95
и (ж. я) и совиния объ	Проенционное расстояние, м	w	1,45×1,9	1,2×1,65	1,1×1,45	0,95×1,3	0,9×1,15	0,8×1,05	0,7×0,95	0,7×0,9	8,0×9,0
оорбажения из эправо (в «к) или (сменстрация 10-ма фильма в зап от фокусного расстояния объектива и проскционного расстояния (округленно)	Проенци	so	1,2×1,6	1,0×1,4	0,9×4,2	0,8×1,1	0,7×0,95	0,65×0,9	8,0×9,0	0,55×0,75	0,5×0,7
от фокус:		,	0,7×0,95 0,95×1,3 1,2×1,6 1,45×1,9 1,7×2,2 1,9×2,6 2,2×2,9 IIV-16-1	0,8×1,1	0,55×0,7 0,7×0,95 0,9×1,2 1,1×1,45 1,3×1,7 1,45×1,9 1,6×2,2	0,5×0,65 0,65×0,85 0,8×1,1 0,95×1,3 1,1×1,5 1,3×1,7 1,4×1,9	0.45×0.6 0.6×0.75 0.7×0.95 0.9×1,45 1.0×1,35 1,15×1,5 1,3×1,7	$0,4\times0,55$ $0,5\times0,7$ $0,65\times0,9$ $0,8\times1,05$ $0,9\times1,2$ $1,05\times1,4$ $1,2\times1,6$	0,35×0,5 0,5×0,65 0,6×0,8 0,7×0,95 0,8×1,1	0,3×0,45 0,45×0,6 0,55×0,75 0,7×0,9 0,8×1,0 0,9×1,2 1,0×1,3	0,4×0,55
rasmep		ey	0,7×0,95	8,0×9,0	0,55×0,7	0,5×0,65	0,45×0,6	0,4×0,55	0,35×0,5	0,3×0,45	0,3×0,4 0,4×0,55 0,5×0,7 0,6×0,8 0,7×0,95 0,8×1,1 0,9×1,2
	9	Фокусное расотония объектива жж	30	35	70	45	23	55	. 09	65	20

продолжение таба. VIII, 10

	Тян проекторов, в которых применяются объектавы указанных фокусных расстояний	ПУ-16-1	ПП-16-1, ПП-16-2, ПП-16-3, ПП-16-4	1	1	пп-16-1, пп-16-2, пп-16-3, пп-16-4, пУ-16-1	1		ПП-16-1, ПП-16-2, ПП-16-3, ПП-16-4	ı
	20	4,8×6,4	4,1×5,4	3,6×4,8	3,2×4,3	2,9×3,8	2,6×3,5	2,4×3,2	2,2×2,95	2,05×2,75
	18	4,3×5,75	3,7×4,9	3,2×4,3	2,9×3,8	2,6×3,5	2,35×3,1	2,2×2,9	2,0×2,65	1,85×2,5
расстояние, м	16	3,8×5,1	3,3×4,4	2,9×3,8	2,55×3,4	2,3×3,1	2,1×2,8	1,9×2,6	1,8×2,4	1,65×2,2
Проемилонное расстояние, м	11	.3,4×4,5	2,9×3,8	2,5×3,4	2,2×3,0	2,0×2,7	1,8×2,4	1,7×2,2	1,55×2,1	1,4×1,9
	12	2,9×3,8	2,5×3,3	2,2×2,9	1,9×2,6	1,7×2,3	1,6×2,1	1,4×1,9	1,3×1,8	1,2×1,65
	10	2,4×3,2	2,1×2,7	1,8×2,4	1,6×2,1	1,4×1,9	1,3×1,75	1,2×1,6	1,1×1,5	1,0×1,4
9	Фокусное расстояни ва м.м.	30	32	40	45	20	22	09	65	02

«Веймар-2» и «Веймар-3» допускают с помощью дополнительного синхронизирующего устройства «Веймар-Тон» одновременную работу с магнитофоном, на котором воспроизводится звуковое сопровождение фильма.

Основные технические данные 8-мм кинопроекторов указаны в табл. VIII, 11, поэтому укажем здесь только

некоторые особенности и дополнительные сведения. Зарядка пленки производится по схеме (рис. VIII, 9, a), причем пленка на обобину должна быть намотава эмульсией паружу. Грейфер должен быть выведен из зацепления.

На фильмовом канале имеется кнопка для маркировки капров, что весьма удобно для последуюшего монтажа.

В проекторах «Веймар» встроены силовые транс-



Ряс. VIII, 8. Кинопроектор «Веймар»

форматоры, переключение обмоток которых позволяет питать проектор от сетей переменного тока с различным напряжением.

Установка кадра в рамку осуществляется путем перемещения объектива ифильмовогоканала относительно фильма,

В проекторах «Веймар-2» и «Веймар-3» частога проекции может быть изменена от 16 до 25 кадр/сек, для чего имеется специальный регулятор. Предусмотрена возможность проекции неподвижного кадра прямым и обратимы ходом.

Перемотка осуществляется при помощи электродвигателя проектора.

 ${
m Ha}$ лицевой панели иместоя переключатель хода двитателя па три положения: V — прямой ход проектора, среднее положение холостое, когда проектор не работает, и R — обратный ход, При остановке проектора вводится защитный генлофильтр.

В проекторе «Веймар-3» на его лицевой панели установлен переключатель напряжения накала проекционной лампы на 3 положения: 11, 12 и 13 с. Соответственно Tabanga VIII, 11

	«Аматор»	220, 127 6 s 50 sm	15	18	1:1,8	1881	16 и 24	99
проекторов	«Веймар-3»	12 e 100 em*	09	22,4	1:1,4		неподвиж- атным ходом	120, 60 и 15 (кольцо)
	«Beffmap-1» «Beffmap-2»	30 e 100 em 30 s 100 em 12 e 100 em* 6 e 50 em	15	22,4	1:1.4	110 14 5500	От 16 до 25, проенция неподвиж- ного кадра прямым в обратным ходом	
ле 8-жи кипс	«Веймар-1»	30 s 100 sm	15	17,5	1:1,4		От 16 до 2	120, 60
Основные технические данные 8-жи кипопроекторов	8П-1 («Кама»)	220, 127, 110 K-30 (17 s 170 sm)	20	17,5	1:1,65	110 12 6000	от 12 до 26.	20
Основные	«IIyq»	220, 127 12¢ 100 sm	22	18	1:1,4		16	120, 60
		Напряжение питания, в Источник света—проек- ционная лампа нека-	ливания Световой поток кино- проектора, жм	Объектив: фокусное расстоя-	относительное отвер- стие	Электродвигатель: папражение, в мощность на валу, вт скорость вращения, об/ми	Частота кинопроекции, кадр/сек	Емкость бобин, м

Напрямение пакала ламим может быть повышено до 13 в с помощью специального переключателя, установлен-вого да лащеюй панели проектора.

сроки службы замим составляют ~50, 25 и 12,5 часов. «Веймар-2» и «Веймар-3» поволяют демонстрировать кольщо фильма длиной до 15 м с помощью специальной кассеты. Скема зарядки в этом случае показапа на рис. VIII, 95 с Схема электроуправления проекторов «Веймар» поставляющим проекторов «Веймар» по-

казана на рис. VIII. 10.




Рис. VIII, 9. Схемы зарядки фильма в 8-мм кинопроекторы: а — «Луч», «Веймар», б — бесконечная нассета «Веймар»,
 в — «Кама 8П-1», з — «Аматор»

Кинопроектор «Аматор» (рис. VIII, 11) имеет встроенный трансформатор.

Установка кадра в рамку производится перемещением кадрового окна и объектива относительно фильма.

Перемотка осуществляется вручную на проекторе

с нижней бобины на верхнюю.

Схема зарядки фильма в кинопроектор «Аматор» см.

рис. VIII, 9, г, а схема электропитания — рис. VIII, 12, а. Кинопроектор 8П-1 «Кама» предназначен для демонстрации фильмов с частотой 16 и 24 кадр/сек. Скорость проекции устанавливается с помощью реостата в цепи электродвигателя.

Установка кадра в рамку осуществляется перемеще-нием фильмового канала и объектива относительно фильма.

Схема зарядки проектора показана на рис. VIII, 9,е. В корпусе проектора встроен трансформатор, обмогки его могут быть переключены с помощью колодки. Переключатель напряжения нахопится на пне кинопроектора. Схема электропитания кинопроектора 8II-1 показана на рис. VIII, 12,6.




Рис. VIII, 10. Электрическая схема кинопроектора «Веймар»

ЭКРАНЫ


Экраном называется светорассенвающая поверхность, на которой осветительно-проекционная система создает увеличенное изображение объекта (диапозитива, кадра).

Возможна проекция на просвет и на отражение. В большиистве случаев применяется проекция на отражение, т. е. когда эрители расположены с той же стороны экрана, на которую падает световой поток от проектора. Поверхности экранов разделяются на диффузно-рассеивающие и направленно-рассеивающие.

Экраны характеризуют следующие основные показатели: 1) коэффициент отражения ϱ — для отражаю-



Рис. VIII, 11. Кинопроектор «Аматор»



Рис, VIII, 12. Электрические схемы кинопроекторов: $a = {}^{\circ}$ Аматор», $\delta = {}^{\circ}$ Кама 8П-1»

ших вкранов или кооффициент пропускания т — для пропускающих вкранов; 2) кривая кооффициента яркости г_о, являющаяся характеристикой рассенвания (светораспределения) окрана; 3) угол рассенныя (светораспределения), т. е. угол, в пределах которого коффициент яркости остается достаточно постоянным и не снижается, виже условного выачения (папример, 0,5 от максимума).

Таблица VIII, 12

Размер изображения на экрапе (в ж) при демонстрации 8-мм фильма в зависимости от фокусного расстояния объектива и ироскционного расстояния

е рас-		Проекционное расстояние, м								
Фонусное стояние об тива, мм	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0				
17,5	0,38×0,28	0,5×0,38	0,63×0,47	0,75×0,52	0,88×0,66	1,0×0,75				
18	0,37×0,27	0,49×0,37	0,61×0,46	0,73×0,55	0,85×0,64	0,98×0,73				
22,4	-	0,39×0,29	0,49×0,37	0,59×0,44	0,69×0,51	0,79×0,59				
25	_	0,35×0,26	0,44×0,33	0,53×0,4	0,62×0,46	0,7×0,53				

Продолжение табл. VIII, 12

				, . ,					
pac-	Проекционное расстояние, м								
Стояние объек- тива, жж	4,5	5,0	5,5	6,0	6,5	7,0			
17,5	1,1×0,85	1,25×0,94	-	-	_	_			
18	1,1×0,82	1,22×0,92	-	-	-	_			
22,4	0,85×0,66	0,89×0,74	1,08×0,81	1,18×0,89	1,28×0,96				
25	0,79×0,59	0,88×0,66	0,97×0,73	1,06×0,79	1,15×0,86	1,23×0,92			

Примечание. Удовлетворительная освещенность экрапа при светосильных объективах с относительным отверстием 1:1,4 обеспечивается у большинства 8-мм кинопроекторов до ширины пвображения в 1,2 м.

Диффузные экраны характерны тем, что коэффициент яркости остается приблизительно постоянным во всех направлениях, равным коэффициенту отражения. Яркость такого экрана практически не зависит от угла наблюдения, и экран достаточно полно характеризуется одной величиной — коэффициентом отражения. Применяемые на практике беленые, бариевые и магневиевые экраны имеют коэффициенты отражения от 0.7 до 0,85. Полезный угол рассеяния не менее 100°.

Лиффузные экраны рекомендуются для широких эрительных залов и комнат, в которых зрителям боковых мест прихопится рассматривать экран под большими

углами.

Направленно-рассенвающие экраны отличаются от диффузных концентрацией отраженного светового потока в более узком телесном угле. При этом вначительно уменьшается полезный угол рассеяния и повышается коэффициент яркости в пределах этого угла. Эти экраны обладают, как правпло, высоким коэффициентом отражения, но пригодны только для длинных и узких аудиторий — полезный угол рассеяния составляет 45-55°.

Изготовление экранов. Плотная тканьоснова экрана - натягивается на деревянную раму и загрунтовывается. После просыханпя экран не менее двух раз покрывается слоем краски прп помощи пульверизатора или мягкой кисти.

Для пзготовления диффузно-рассеивающего экрана может быть применен следующий рецепт краски из расчета на 1 м⁸ площади экрана:

	30 s
Сернокислый барий 3	30 »
Ультрамарин (синька)	1 »
Глицерин	30 мл
Фенол	03 »
Формалин (4%-ный) 4	,5 »

Желатину положить в 750 мл воды комнатной температуры и дать ей набухнуть в течение часа, периодически помешивая. Затем банку с желатиной поместить в теплую воду, нагреть до 50—60° С, периодически помешивая желатину до ее полного растворения.

Растворить в 50 мл теплой (35—40° C) воды глицерин и фенол н влить в раствор желатины. Отдельно в 200— 250 м. воды комнатной температуры размешать серно-кнелый барий н влить в желатиновый раствор. Добавить ультрамарин, предварительно растворив его в воде и отфильтровав через два-трн слоя марли. Перед покрытнем

экрана в раствор влить формалин.

Направленно-рассенвающий, например, алюминиро-ванный экран может быть изготовлен покрытием загрунтованной ткани мелким алюминиевым порошком. Поропок вносятся в раствор ацетилцеллюлозы или нитроцел-люлозы, являющихся склеивающими веществами. Вместо ткани можно использовать клеенку, что дает хорошие результаты, и на нее нанести слой алюминиевого порошка.

При изготовлении экрана следует предусмотреть обрамление - раму, затянутую черной мягкой тканью,

или черную покраску.

Уход за экраном. Необходимо следить за чистотой поверхности экрана и предохранять его от запыления, так как загрязнение и запыление экрана приводит к резкому снижению коэффициента отражения. Пока экран не используется, рекомендуется затягивать его плотной тканью и открывать только на период работы. Экран может быть также свернут в рулон н убран в чехол. При длительном использовании экрана рекомендуется его вновь покрыть слоем краски или алюминиевого порошка.

Экраны для проекции на просвет. Пропускающие свет киноэкраны применяются для кинопроекции на просвет в установках дневного кино, рекламных и выставочных установках, т. е. в незатемненных помещеннях. По светотехническим характеристикам экраны для проекции на просвет уступают отражающим

экранам.

Просветный экран может быть изготовлен из шелковой ткани, произтавной составом глицерина с тальком Коэффициент произтання такого экрана 0,55—0,6. Мак-симальный коэффициент яркости — 8—12. Полезный угол рассения не превышает 50—60°3.

В качестве просвеных экранов могут быть приме-цены матовые стекла. Коэффициент пропускания дости-гает 0,75—0,89. Коэффициент яркостн — около 12. Полезный угол рассеяния — не более 40°.

ОЗВУЧАНИЕ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ ФИЛЬМОВ

Для озвучания любительских фильмов могут быть использованы магнитофоны, выпускаемые промышленностью в широком ассортименте и преднавначенные для любительской заниси и воспроизведении взука. Массовые магнитофоны рассчитаны па работу с магнитной лентой типа 2 мли СН по двухдорожечной истеме заниел Омрассчитаны на вигалые от сети переменного тока напряжением 110, 127 и 220 е, дя чего имеют соответствующий переключатель напряжения. В ихх предусмотрена ускоренная перемотка ленты в прямом и обратном направлениях. При заниси используется высокомоный экантродичамический микрофон типа МД-41 и предусмотрена также возможность подключения пьезолектрического взучкосивмателя, радиотрансляционной сети или радиоприеминка.

Все это дает возможность подготовить музыкальную программу для любительского фильма, используя грамзапись и раднопередачи.

Основные технические данные любительских магнитофонов приведены в табл. VIII, 14.

Для подготовии фонограмми звукового сопровождения любительского фильма пужно производить первичную запись и особенно перезапись (в случае ее применения) только на одной стороне дорожки, что позволит осуществить монтаж фонограмми к фильму. Запись и воспроизведение звука целесообразно производить со скоростью 190,5 мм/сес, которая весьма близик к скорости продвижения пленки в 16-мм звуковом кинопроекторе — 183 мм/сес.

Метод озвучания по способу раздельной фонограммы является паиболее простям и доступным. При демопстрации фильма небольной длительности практически не наблюдается нарушение синхронизации между звуком и взображением.

Однако для правильного озвучания фильма необходимо применять синхронизацию работы кинопроектора и магнитофона.

В настоящее время разработано несколько принципиальных схем осуществления синхронизации работы
«немого» кинопроектора и магнитофона.

508

Дефекты, встречающиеся при проекции узких фильмов

id	Устранение дефента	Сменить рамку, грейфера	а) Очистить рамку от нагараб) Сменить рамку трейфера	 в) Устойчиво установить кинопроектор на массивном столе или подставке 	 Поправляетия буду правляетия то тр. С помощью внятов приживаной рамки фильмого внятов праводит к поля— фильмого праводит к поля— фильм пружии, с тем стою с темпи при- живы болового канали, буду с оставлята 30-4,0 в — 20-4,0 в	 а) Заменить ламиу б) Протереть линам конденсора и объектина 	в) Отцентрировать осветительную систему
	Веролтные причины появления дефента	Дюение втображе. Полизії вляюс деталей грейфера: образова- Смешть рамку грейфера гля па терано так па терано глява с (188 лм) за зублах грейфера и глява с (188 лм) за зублах грейфера и	Неустойеваю язо- (а) Питар та приятилной разию в фильмо- (а) Очистить разиту от натира размение за са пом выпут приятилной разие (б) Сменить разиту грейфера разе (б) Папос эрбеле трейфера	в) Вибрация кинопроектора	г) Подвъжной борт пряжамной рамки не прижимает фильм, что приводит к появлению поперечной качки	Зиран слабо осво. 3) Почернение колбы проведноваюй ламина is Заменить ламину (5) Заправнение липа колужносора и объще- (5) Провреть липам колужносор и объще- Тива	в) Нарупление центрировки проекционной в) Отцентрировать осветительную систему системия
	Вид дефекта	Двоение изображе- ния на зкране	Неустойчивое изо- бражение на эк- ране			Экран слабо осве- щен	J

	03ВУ	чание люви	тельск	их фильмов	509
а) Произвести наводку объектива на рез- кость	б) Протереть снаружи лиизы объектива	а) Счистить натар в фильмовом канале б) Необходимо отрегулировать защелку объективодержателя	Протереть фильм тамновом	а) Устранить пользя () Устранить пользя	
Неревкое изобра- а) Нарушева фокуспровка объектива по а) Произвести наводису объектива на рез- ность по сему вкрану,	3. В зукращение, вестование възгла объектива по в за укращения по в за укращения по в за укращения по в за укращения по в за укращения по в за укращения менталим изпеталим маста видум чрежерно обизывой слажил грейфра	Неревасо плобра а) Натър в фильковом кашала а) Счастить интър в фильковом в раза В (1) Наукращене перпакцияция раза (2) Наукращене перпакцияция разот сея сбе- () Необходимо отремулироватъ (ПП-16-1) (ПП-16-1)	нятев Загрязвение фильма маслом	а в предоставления по предоставления по предоставления по предоставления по предоставления по предоставления по предоставления по предоставления по предоставления по предоставления пред	-
Нерезкое изображение по всему	полю экрана	Нерезкое изобра- жение части эк- рана	Появление нятен на экране	Периодическое из- медение резиссти дзображения на экране	

Основные технические данные

Технические данные	«Эльфа-10»	.4Днепр-10»	«Диепр-11»	«Hyaa»	«Hy3a-5»
Скорость дви- жения ленты, мм/сек	190,5	190,5	190,5 и 95,3	190 и 80	190,5 и 95,3
Время записи с одной кас- сетой ленты, мин	2×30	2×30	2×30 2×60	2×15	2×22 2×44
Тип кассеты	№ 18	№ 18	№ 18	№ 15	№ 15
Выходная мощность, ет	1	2,5	3	1	1,5
Полоса частот записи и вос- произведения, ец	50-1 000	50—10 000	40—12000 100—6 000	60—10 000	5012 000 608000
Неравномер- ность сквозной частотной ха- рактеристики, дб				0	т + 3
Нелинейные искажения, %	5	5	5	5	5
Коэффициент детонации, %	0,8	0,6	0,5-0,9	0,6-0,8	0,45
Динамиче- ский диапазон, дб	37	35	35	40	40
Габаритные размеры, мм	400× ×315× ×175	500× ×330× ×340	552× ×328× ×330	460× ×180× ×325	385× ×375× ×215
Вес, ка	18,3		24	13,7	13,5

Таблица VIII, 14

любительских магиптофонов

«Мелодия»	«Чайка»	«Лпра»	«Астра»	«Кристалл»	•Гамыз»
190,5 и 95,3	95,3	190,5 и 95,3	95,3 н 47,3	190,5 н 95,3	190,5 n 95,3
2×30 2×60	2×44		2×30 2×60	2×30 2×60	2×22 2×44
№ 18 1,5	№ 15 1		№ 13 1	№ 18	№ 15 1
50—10 000	100-6 000	50—10 000	100—6 000	50—10 000	60—10 000
WO	7				

до — 7

5	5	5	5	5	5
0,55	0,6	0,6	0,7	0,55	-
40	35	35	35	40	35
370 × ×300 × ×200				435× ×305× ×240	375× ×260× ×160
	12		16,5		10

Устройство для синхронизации «Веймар-Тон» основано на электромеханическом принципе. Устройство регулирует скорость хода кинопроектора, непрерывно согласовывая ее с постоянной скоростью хода магнитной ленты в магнитофоне. Регулирование осуществляется с помощью реостата, включенного в цепь электропвигателя кинопроектора. Устройство «Веймар-Тон» представляет собой приставку в виде ящика, на крышке которого смонтирована система роликов лентопротяжного тракта, а внутри ящика расположен реостат. Магнитофон и приставка располагаются на одном уровне. Проектор связан с синхронизирующей приставкой гибким валом и электрическим шнуром. Магнитная лента помимо прохождения лентопротяжного тракта магнитофона заводится на синхронизирующую приставку. При слишком быстром холе проектора петля ленты, огибающая ролик качающегося рычага, сокращается и перемещает скользящий контакт вдоль катушки реостата, увеличивая сопротивление в цепи электродвигателя и уменьшая его обороты. Наоборот, при отставании двигателя проектора петля ленты на приставке увеличивается, рычаг со скользящим контактом отходит, уменьшая сопротивление в цепи электролвигателя, и двигатель проектора начинает вращаться быстро.

Устройство «Веймар-Тон» не учитывает скольжения магнитной ленты и потому не обеспечивает полной синхронизации.

Синхронизирующее устройство Т2 является молернивацией устройства «Веймар-Тон», в котором учтены недо-статки этого устройства. В нем предусмотрена возмож-. ность от руки изменять положение движка реостата, т. е. регулировать скорссть проектора до полной синхронивашпи.

Кроме указанных промышленных типов синхронизаторов кинолюбителями разработано несколько принципиальных схем синхронизации, которые можно найти в литературе.

приложения

ОБ АВТОРСКОМ ПРАВЕ НА ФОТО- И КИНОПРОИЗВЕЛЕНИЯ

1. Наряду с произведениями литературы, науки и искусства. наше законодательство охраняет авторские права на кинофильмы и на произведения, полученные фотографическим способом *.

2. Авторское право заключается в исключительном праве автора выпускать под своим именем или под условным именем в свет свое произведение на срок: для отдельных снимков - 5 лет, для собрания снимков и на кинофильмы - 10 лет, а также вправе в течение установлениого в законе срока воспроизводить и распространять свое произведение, а равно извлекать всеми законными способами имущественные выголы из названного исключительного права.

3. Для сохранения за фотографами (профессионалами и фотокинолюбителями) авторского права на их произведения требуется обозначать имя, фамилию и местожительство автора или местонахождение издательства, агентства, а также год выпуска в свет снимка.

Обозначение имени автора требуется на каждом зиземпляре фотографического изображения. Это обозначение можно сделать и на негативе, с тем чтобы при печати оно автоматически перехопило на позитив, либо можно оттиснуть его на паспарту или спедать в полниси под снимком, публикуемым в газете, журнале или другом печатном издании.

4. Право автора охраняется только от повторения его произведения способом фотографии.

5. Не считается нарушением авторского права:

а) изображение фотопроизведений средствами живописи, гра-

фики или скульптуры;

б) помещение небольшого количества снимков одного автора в научных, политико-просветительных, учебных сборниках и других научных произведениях с обязательным, однако, указанием имени автора и источника заимствования;

в) снятие копии с чужого произведения исключительно для личного потребления и без помещения на копии фотографического произведения подписи или монограммы автора подлинника.

* Основы авторского права СССР. Постаповление ЦИК и СНК СССР от 16 мая 1928 года (СЗ 1928 г., № 27, ст. 246). В развитие этого общесоюзного закона изланы постановления по авторскому праву союзных республик (постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 8 октября 1928 года «Об авторском праве и др.»).

 Фотографические произведения, если однажды они были опубликованы, мотут быть использованы и без согласия автора в изделики фабрично-авнодской, кустариой и реместенной промилеленности при условии, однако, оплаты автору гопорара в размерах и порядке, установленных авконодательством соораных республик.

7. Не очитается парушением авторского права преревечатка подъявлениями задаплями (репредменнями адаплями (репредменнями адаплями (репредменнями адаплями депредменнями адаплями собъявлеными задаплями собъявлеными задаплями собъявлеными задаплями фотоемином без осблюдения указанием горов. Перепредменнями задаплями условий оплачивается автору в размерах, установленных действумицим дамонодательством.

 При издании литературного произведения с иллюстрациями надательство должно получить согласие не только автора текста, но и автора излюстраций, причем последний наравие с автором

текста имеет право на гонорар.

9. Авторское право на проявледение, составленное трудом друх или нескольких соавторам, принадлежит всем соавторам, принадлежит всем соавторам, независимо от того, образует ли такое коллектвикое проявледение одно пераравилое целое или состоит вз частей, сохранающих самостоительное научное, литературное или худомественное значение. В замомотившения соавторае в втом случае опредоявлота их согласкем. Колудый соавтор коллектвиного проявледения сохранает часть имеет самостоительное варучае, часть имеет самостоительное варучае, часть имеет самостоительное варучае, часть имеет самостоительное варучае, часть имеет самостоительное варучае, часть имеет самостоительное варучае, часть имеет самостоительное варучае, часть имеет самостоительное значение и сели иное пепредусмотрено соглашененом с образу при предусмотрено соглашением с самостоительное значение и сели иное пепредусмотрено соглашененом с образу предусмотрено соглашением с образу предусмотрено соглашением с образу предусмотрено соглашением с образу предусмотрено соглашением с образу предусмотрено соглашением с образу предусмотрено соглашением с образу предусмотрено соглашением с образу предусмотрено соглашением с образу предусмотрено соглашением с образу предусмотрено соглашением с образу предусмотрено соглашением с образу предусмотрено соглашением с образу предусмотрено соглашением с образу предусмотрено соглашением с образу предусмотрено соглашением с образу предусмотрено соглашением с образу предусмотрено соглашением с образу предусмотрено соглашением с образу пр

10. Закой защищает не только имущественные права автора. Охраняются законом привадемащие автору личные права. Некоторые на таких прав предусмотрены законодатальством, другие выстемают на него. Например, только автор прирае решить вопрос о публикации своего произведения, т. е. признать его готовым для выпуска в свет. В задательстве могут накодиться на хранении те яли другие негатым, однако опубликовать любой из них издательство может, не изаем как с согласия их автора. Фотограф может подарить выи продать отдельному лицу или организации среденным с должном, не однага отдельному лицу или организации сограммыми пределами пределами. Не силыть кошню с этого снямка для его распрострамения без согласия автора задарелец приобретенного таким образом выхомиляра права не имеет.

Издательство без согласия автора по своему усмотрению не может вносить изменения ни в самое произведение, ни в подпись под ним, сделанную автором фотоснимка, ни в обозначение на нем имени автора.

Издательство не вправе без согласия автора передавать сни-

мок для его использования другому издательству.

41. Поскольку автору принадлежит исключительное право па его произведение, присвоение этого права другим лицом (платиат) является уголовно паказуемым деянием. Кроме того, действительный автор спимка имеет право на авторское вознаграждение за напечатание сивыма.

12. Даже в том случае, если фотограф производил съемки заданию издательства, право решить вопрос о публикации сдеданных ви спимков прииздлежит ему, посколько единствению оп, автор этих снимков, может их оценить и признать достаточно удовлетворительными с точки зрения его требований к качеству его

произвеления.

13. Передача фотографом сдоланного им спимка издательству депатитку) для опубликования, даже если ното спимок сделан по ванаму последнего, не означает передачи автором спимка своего авторского правы. Издательство приобретет только право одно-кратной яли многократной публикации в течение обусложенного срома (передавляе) за определенное вознаграждение.

Издательство (агентство) обязаво при этом соблюсти личные витересы автора (указать его имя, согласовать с ини подпись под спимком), и не вправе передавать его для перепечатки, перевзда-

ния другому издательству (агентству) без согласия автора.

4. Авторское право переходят по наследству и сохраняется

за наследниками автора в течение срока действия авторского права на фотографические произведения, установленного законом.

О ПОРЯДКЕ ПРОИЗВОДСТВА ФОТОГРАФИЧЕСКИХ, КИНЕМАТОГРАФИЧЕСКИХ И ПРОЧИХ СЪЕМОК НА ТЕРРИТОРИИ РСФСР

Изелечение из Постановления СНК РСФСР от 23 февраля 1929 г., Сб. Уз. РСФСР 1929 г., № 21, ст. 226) с доп. от 19 августа 1933 г., (Собр. Уз. РСФСР 1933 г., № 45, ст. 187)

Совет Народных Комиссаров РСФСР ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Пронзводство фотографических и кинематографических

съемок, в том числе и любительских, поскольку они производятся вне местностей, указаниях в ст. 2, и поскольку их объектами являются иные предметы, чем перечисленные в ст. 3 настоящего Постановления, а также, поскольку они производятся не ссамолетов

(ст. 5), допускается беспрепятственно ².
 2. Всем государственным, кооперативным и общественным

учреждениям, предпрактиям и организациям и всем частным анацыя воспрещенего призваждетов фотографических, кинематографических, глазомерных, панорамных, планировочных, инструментальных и велкого рода ники съемом в пограничной полсое — без специального разрешения, выдаваемого Объединенным гождаратревным, политическим управлением и его местимно гранами.

Действие настоящей статьи в отношении фотографических и немематографических съемок не распространяется па те пограпичные местности, к которым не применяется полностью режим,

• Органами государственной безопасности,

¹ Опубликовапо также в Хронологическом собрании законов, указов Президиума Верховного Совета РСФСР и постановлений правительства РСФСР (гом второй, 1929—1939 гг., Госюривдат, 1959 г.).

⁸ Постановлением СПК СССР от 27. XI 1938 г. № 1258 «Об удучшении производства научных и учебно-технических кипокартивы (стр. 60) за ведомствами и организациями сохранево право производить кипосъемки только для целей научно-исследовательской документации.

установленный для погравичной полосы. Список указанных местпостей устанавливается Объединенным государственным политическим управлением по соглашению с Народным комиссариатом

по военным и морским пелам 1.

3. Воспрещаются на всей территории РСФСР без специального разрешения Объединенного государственного политического управления и его местных органов указанные в ст. 2 съемки: а) полигонов, азродромов, военных портов, военных складов, военных заводов и оборонительных сооружений, а также съемки внутри воинских казарм и лагерей; б) мостовых сооружений, тоннелей, станционных, оборонительных и всякого рода иных сооружений, находящихся на землях, предоставленных железиодорожному транспорту (бывшая полоса отчуждения железных дорог).

За. СНК АССР, краевым и областным исполкомам предоставляется право воспрещать производство частными лицами фотографических и кинематографических съемок отдельных объектов с объявлением об этом во всеобщее сведение (в редакции постановления СНК РСФСР от 19 августа 1933 г., СУ № 45 ст. 187). 4. Воспрещается производство всякого рода съемок с самоле-

тов и иных средств воздушного сообщения, не принадлежащих военному воздушному флоту Союза ССР, без особого в каждом отдельном случае разрешения Народного комиссариата по военным и морским делам. Порядок производства аэросъемок с судов Гражданского воз-

душного флота устанавливается особой инструкцией, изпаваемой

Народным комиссариатом по военным и морским делам,

5. Технические съемки, касающиеся предметов, перечисленных в ст. 3, могут производиться государственными учреждениями и предприятиями, в ведении которых они находятся, каждый раз с предварительного уведомления Объединенного государственного политического управления и его местных органов.

6. Всякого рода съемки внутри помещений, занимаемых государственными и общественными учрежлениями и предприятиями. могут производиться лишь с разрешения алминистрации этих учреждений и предприятий.

7. За нарушение статей 2. З в 4 настоящего постановления

устанавливается уголовная ответственность. ОФОРМЛЕНИЕ АВТОРСТВА НА ИЗОБРЕТЕНИЯ

И РАЦИОНАЛИЗАТОРСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Положением об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, утвержденным постановлением Совета Министров СССР от 24 апреля 1959 г., введена следующая классификация:

открытием признается установление неизвестных ранее объективио существующих закономерностей, свойств и явлений материального мира;

изобретением признается отличающееся существенной новизиой решение технической залачи в любой области наролного хо-

¹ Народным коммиссариатом обороны СССР (Постановление ЦИК СССР от 20. VI 1934 г. Сбор, Зак. СССР, 1934 г., № 33, стр. 256).

зяйства, культуры, здравоохранения или обороны страны, дающее

положительный аффект:

рационализаторсении предложениями считаются предложения по усовершенствованию примениемой гечиния (мании, приборов, инструментов, приспособлений, аппаратов, агрегатов и т. д.), усовершенствованию выпускамом продукции, технологии производства, способов контроля, наблюдения и исследования, техники водства, способов контроля, наблюдения и исследования, техники повысить производительность труда, более эффективно использовать денетите, оботуменящием митериалы;

Авторство на открытия, изобретения и рационализаторские продожения охраниется законом и удостовернется выдаваемыми в установлениюм порядке Комитетом по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР дипломами — на открытия, авторскими свячетельствами для датентами — на изобретения.

Рационализаторские предложения охраняются специальными удостоверениями, выдаваемыми предприятиями или организациями, первыми принившими эти предложения к внедрению,

На предложения по улучшению организации работы и управления хозяйством (упорядочение штатом и структуры, упрощение или улучшение учета и отчетности, документации, спабжения, сбыта и т. п.) действие настоящего Положения не распространяется,

Порядок оформления авторства

Для оформлення авторства на открытие или изобретение в Комитет по делам изобретений или открытий при Совете Министров СССР подается заявка на выдачу диплома — в первом случае и авторского свинетельства или патента — во втором.

Заявки подаются по установленной форме самим автором, его наследниками или предприятием (организацией), которому это порочено автором.

Каждая заявка должна относиться только к одному открытию или изобретению.

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

В Комитет по делам изобретений и открытий при Совете Министров СССР

Адрео: Москва, Центр, Мал. Черкасский

)7	гражданина
١.	Фамилия, имя, отчество
١.	Место работы
i.	Должность
	Образование 5. Ученая степень
١.	Гранданство
	Домашний адрес

заявление

Представляя при сем нижеперечислениме документы, прошу выдать мне маторское свидетельство на взобретение под названием.
Запалял, что я (мы) являюсь (емоя) действительным (и) автором (ами) этого изобретения.

В онисании сущность изобретения должна быть изложена точно, ясно и нолно, чтобы видна была его новизна и на основании этого онисания и представленных в заявке материалов можно было осуществить изобретение.

На чертежах, приложенных к описанию, проставляются пифровые обозначения всех существенных узлов деталей конструкций, на которые в описании должны производиться ссыдки. Описание

и чертежи должны быть взаимно согласованы.

В конце описания отдельным разделом, именуемым «Предмет изобретения», необходимо изложить все отличительные элементы предлагаемого изобретения (коиструкции, способа производства)

от существующих и известных автору.

Во избежание ошибок и для исчернывающего и своевременного проведения экспертизы заявки, а также для удобства и ускорения носледующего оформления брошюры к авторскому свидетельству онисание изобретения должно быть составлено ясно и четко, нанечатано на машинке или написано от руки, только чернилами, на стандартных листах бумаги (210 × 290).

Чертежи должны быть ясно и четко выполнены тушью или мернилами на кальке или илотной бумаге размером 210×290 мм, схематически, без раскрашивания, в произвольном масштабе,

В онисании должны быть указания на область применения изобретения. К заявке желательно приложить имеющиеся документы, свидетельствующие об иснытании опытных образцов (например, кинофотоаппаратуры, устройств, приспособлений и др.).

Для предложений о повых способах производства необходимы документы о проверке последних (например, новой технологии про-

изводства и обработки кинофотоматериалов и др.).

В понолнение к чертежам желательно приложить фотоснимки конструкций изделий (кинопроекторов, звукозанисывающей, звуковосироизводящей аннаратуры, осветительных устройств и ириборов и т. д.).

Заявление, онисание преднолагаемого изобретения и все ириложения представляются обязательно подписанными авторами изобретения и всеми соавторами, если заявка коллективная.

В течение месяца со для ноступления заявки в Комитет авторваявитель может дополнять и исиравлять представленные онисания и чертежи, не изменяя заявки по существу.

Пополнения и исиравления представляются обязательно в трех экземплярах и также подписанными.

Составление описания изобретений

Описания изобретення рекомендуется составлять по определенному плану. Обычно они состоят из четырех частей: 1) заголовка, 2) вступительной части, 3) онисания существа изобретения н 4) формулы предмета изобретения.

Если предметом изобретения является конструкция или схема устройства, механизма, аннарата, машины и т. п., то описание

изобретения должно сопровождаться чертежом,

1. Заголовок (название изобретения).

2. Вступительная часть должна содержать поиятие о цели изобретения, его место в соответствующей области книофототехники. краткий обзор известных решений данного или аналогичного изобретательского предложения с изложением выявленных в них недостатков и ссылками по возможности на конкретные литературные источники.

3. Описание сущности изобретения (устройства, способа, вещества) с указанием его преимуществ (новые отличительные при-

знаки) и ожидаемого эффекта от его реализации.

В описаниях изобретений, подаваемых на устройство, подробно издагается его конструкция, взаимосвязь и взаимолействие отдельных ее элементов, приводится краткая, но четкая техническая характеристика всех достоинств устройства (машины, аппаратуры

Текст описания должен быть полностью увязаи с чертежами единой иумерацией, возрастающей в порядке изложения (арабскими

цифрами).

Все чертежи, прилагаемые к описанию, должны быть перечислены по порядку с указанием того, что на каждом из них изображено, например: рис. 1. Принципиальная кинематическая схема, рис. 2. Коиструкция устройства и т. д.

На чертежах (схемах) не должно быть ничего, кроме поясие-

ний существа изобретения - его отличительных признаков. Не следует показывать всего устройства, если новым является

только его узел.

Нельзя перегружать заявки комплектами чертежей устройства (машины), расчетно-пояснительными записками и др. сведениями. Практически для экспертизы вполне достаточно представление схематического чертежа с четко составленным описанием.

В описаниях не требуется подробных расчетов. Необходимы только те, которые уясняют принципиальную сущность изобретення:

в описаниях изобретений на способ (технологический процесс) излагается порядок осуществления способа (последовательность операций, режимы, применяемые материалы и аппаратура);

в описаниях изобретений на вещество - конкретиме рецептурные примеры в оптимальных вариантах и способы их осущест-

влення (в случае необходимости и аппаратуры).

4. Формула предмета изобретения должиа полностью характеризовать то новое, что дано автором в его изобретении, и отражать в известной степени состояние техники в данной области до внесения предложения.

Формула состоит из двух частей, разделенных словом «отличающийся». Первая часть, до слова «отличающийся», характеризует известные элементы изобретения. Вторая часть характеризует

постановку задачи и средства, коикретно ее решающие.

Конструкция (схема устройства) должиа быть изложена в ее статическом состоянии. Если предметом изобретения является новый способ получения какого-либо вещества, должны быть указаны пределы содержания исходных материалов, необходимых для получения этого вещества, а также пределы давления температур и т. п., при которых осуществляется новый способ,

дении их предложений.

Петрозаводск, ул. Кирова, 29.

По ст. 24 Положения министерства, ведомства, совнархозы. исполнительные комитеты Советов депутатов трудящихся, кооперативные центры, предприятия (организации) обязаны оказывать изобретателям и рационализаторам помощь в разработке и оформ-

К СВЕЛЕНИЮ ФОТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Базы Посылторга Министерства торговли РСФСР имеют в продаже большой ассортимент фотоаппаратов отечественного производства и фотопринадлежностей и высылают их по индивидуаль-

ным заказам граждан почтовыми посылками и ценной бандеролью. Перечень фототоваров и адреса баз, высылающих эти товары. указаны в прейскуранте Посылторга «Товары - почтой», который имеется во всех почтовых отлелениях.

Книги по фотографии и кинотехнике можно выписывать через организацию «Книга - почтой».

Адреса отделов «Кинта — поттобы; Адреса отделов «Кинта — поттобы; Москва, Пенту, ул. Кирока, д. 6, Магании Мосинги N. 120. Москва, Пенту, ул. Кирока, д. 6, Магании Мосинги N. 69. Москва, В-168, ът Черемунициянска, д. 14. Магания Мосинги N. 69. Воронев, прос. Рескопови, 43. Ороней, ул. Поскупова, 14. Краскопор, Проветирская ул., 28. Денинград, Исеква просестет, 23. Денинград, Исеква просестет, 23. Денинград, Исеква просестет, 25. Денинград, Исеква просестет, 26. Денинград, 16. Денинград, 1 Левинград, Невсений проспект, 20.
Левинград, Нерсений проспект, 20.
Росто-ена-Полу, 73. Эпгеслей, 22.
Саратов, Вольскаят ул., 81.
10.
Саратов, Вольскаят ул., 81.
10.
Саратов, Вольскаят ул., 81.
10.
Саратов, Вольскаят ул., 81.
10.
Саратов, Вольскаят ул., 81.
10.
Саратов, Вольскаят ул., 81.
10.
Саратов, Вольскаят ул., 81.
10.
Саратов, Ул. Витемаса, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.
Минест, 10.

В связи с большим количеством писем любителей фотографии, в которых они просят сообщить полный список «Библиотеки фотолюбителя», даем такой перечень всех выпусков начиная с 1955 г.

БИБЛИОТЕКА ФОТОЛЮБИТЕЛЯ

1*. Спя о по в А. В., Ногия II. А., Хривии И. П., Фогодр. 30 м., 20 м. 10 м Выпуск Выпуск

Выпуск

Выпуси

Выпуск

Выпуск

Выпуск 6°. Ми н с и и о В 11. р., Реформулиция (192, 112 стр., 200,000, 193 м.).

Выпуск 7°. До 9 с и с н и В 11. м., Фотографирование спортя, 1955, 123 в.

Выпуск 8°. С и о и о В 1. г. р. Фотографирование спортя, 1955, 123 в.

Выпуск 8°. С и о и о В 1. г. р. Фотографирование спортя, 1955, 123 в.

Выпуск 8°. С и о и о В 1. г. р. Фотографирование при конустенном ответся и пределения (195, 92 стр., 100,004, 1 р. 38 м. г. р. и о р. и

Выпуск 18. Иванов В. Т., Левингтон А. Л., Стереоскопическая фотография, 1959, 96 стр., 50,000, 1 р. 75 к. Ильик Р. Н., Фотографирование при естественном освеще-Выпуск 19.

нии, 1961. Выпуск 20.

Нятикикий Ф. С., Определение акспозиции при съемке к печати, 1980, 96 стр., 100.000, 1 р. 65 к. В сидровский К. В., Жутовский В. И., Фото-Выпуск 21, побителю-туристу, 1981. Ноги и П. А. Фотографический объектив (третье издание),

Вышуск 221 1961.

Выпуск 23. • • Фритче Курт, Фотографируем без ощибок (перевод с кем.), 1961. Выпуск 247

Жилевич И. И., Немировский Е. Л., Электро-Вмирск 25 Квйлевич И. И., Немировский с. Л., одениро-фотография, 1961. - Русская худонественная фотография (вто-выпуск 25. Альперт М. В. Веспокойная профессия, 1961. -Вмирск 27. Доренский Б. И., Динавачаность фотоклада, 1961. -

^{*} Распродано. ** В печати.

предметный указатель

Аберрации - 84, 88, 89, 98 Абразивный материал — 395 Абсолютная шкала — 8 Абсолютно черное тело — 7 Азимут солица — 268 Азотная кислота — 468 Акварельная краска — 392 Аккумуляторы — 168, 169 Альбумии — 446, 459 **Аммиак** — 462 Анилиновые красители—382, 468 Апостильб — 12 Аппараты фотографические — — — общая схема — 111 устройство — 111 — выпуска до 1941 г. → 112-116 — двухобъективные, зеркальные - 132, 133 — малоформатные с узлами автоматического действия -128, 129, 276 — — с центральным затвором - 117 — — однообъективные, зеркальные - 118, 119 — — типа «Киев» — 120, — — типа «Зоркий» — 122— 127 — среднеформатные склалные с мехом - 130, 131 — различных систем — 134-137 — миниатюрные — 138— 139

Бальзам — 99 Базис съемки — 348—350

— врения — 348

Бачки для проявления — 181, 182 Винокль — 344, 345 Висульфит натрия — 361 Вигромат аммония — 446, 459 — калия — 446 Бленда содпечная — 74, 77, 282, 283 Бумага фотографическая — 245

В
Валики резиновые — 182
Вацоискатель — 320
Вваир — 334
Вваирок устройство — 148
Вваирок устройство — 148
Вваирок устройство — 138
Вваирок устройство — 332
Вваистирование — 77
Вмиреркиа — 103, 116, 246, 322, 345, 347, 446
— для съемки при естественном сосвещения — 255—257

освещении — 255—257 — определение — 252, 253 — при фотографировании движущихся предметов — 254 Вытеснения, монтажные переходы — 298

Гальвымовер — 259

838—85, 87

183—85, 87

Гавара плоскость — 95

Гавара плоскость — 95

Гавара плоскость — 96

Гавара плоскость — 96

Гарина — 80

80, 81, 83, 84, 87, 106, 108, 116, 228

Гарина — 80

Гарина — 80

Гарина — 80

Гарина — 80

Гарина — 80

Гарина — 80

Гарина — 80

Гарина — 80

Гарина — 80

Гарина — 80

Гарина — 80

Гарина — 80

89.

Грейферный механизм — 145 Гуашь - 395 Гуммиарабик - 446

Пальномер - 97, 11, 320 Пекстрин — 446 Пиапозитив - 327-331, 447,

456, 467 Пиапроекция — 476

Диафильм — 327, 328 Диафрагма — 45, 82, 87, 103, 116

— апертурная — 61 — ирисовая— 59

 прыгающая — 70, 71 — число — 44, 246

Диафрагмирование — 80. Диоптрия — 102, 106 Дисперсия — 48

Пифракция света — 45 Диффузоры — 282 Побавка — 358

Публение — 355, 447

Задняя стенка камеры - 89 Зажимы — 183 Затемнения — 297 Замша — 99 Запыление — 447, 455 Засветка - 100 Затвор - 111, 116 Затворы фотографических аппа-

ратов (деитральные) — 140.

Затенитель — 271 Звукосниматель пьезоэлектринеский - 507 Зеркало - 484 Зеркало откидное - 95 Зеркальная система - 111 Зрачок объектива -100 — диаметр — 103

Изображаемый предмет — 87 Изображения фотографические — полутоновые — 447 — штриховые — 447, 457, 459 Интерференция света — 97

Иифрахроматическая фотография и материалы — 346, 347 Искажения перспективные — 288

Источники света — — вмпульсные — 33

 — - нскусственные — 21 — — кривая светораспределения - 21

 — световой поток — 13 — сила света — 13 — — яркость — 13 Истощение растворов — 358

Кадр (см. снимаемое пространство) - 116

 монтажный — 293, 294 — отсчет — 116

Кадрирование — 359 Капровое окно — 61, 116, 478 Калькулятор (экспонометра) -103, 246,

Камера — 97, 103, 111

 двухобъективная зеркальпая — 110

 киносъемочная — 61, 142 — «Любитель» — 110 — любительская — 110

малоформатная — 105 однообъективиая зеркальная — 276

— телевизнониая — 61 Камеры —

«Алмира-8 11 а» — 144, 148 «Адмира-16а» - 147 — AK-8 — 143, 144, 146—148

- AK-16 - 143-148 «Аррифлекс-16» — 143, 145, 147, 148

 Кама — 143, 14 — «Кварц-1» — 144, 147 -- «Киев» - 143, 145-148

— «Нева» — 147 «Пентака-8» — 143, 144, 146 «Турист» — 143

- 16 C-1 - 143 - 145 - 16-CII-143-147

Карандаши - 406 Кассета — 111, 143 — двойная

Кассета для фотопластинок-183 — малоформатных фотоан-

паратов - 183 — — микроформатных — 185

— пленочная — 184 — стеклянная — 482 Каше (маска) — 303

Квасцы — 362

Киноавтотрансформаторы — 493, 494 Кинопленка — 98

 обратимая — 259 Кинопроектор — 488, 490, 495,

499, 501 Кинопроекпнонный аппарат —

486

Кинопроекция — 476 Киносъемочный аппарат любительский - 142

Киносъемочная камера

— — 8 мм — 156—159 - - 2×8 MM - 155

— — ненытание — 150, 151 испытательная таблица —

- 1×8 мм - 154

 подготовка к съемке — 148 —уход — 149

- 16-um - 155, 160-164 Киноустановки

«Украина» — 486, 487, 493 «Школьник» — 486, 491

Кисти — 404 Кислотоунорвый слой — 467

Клей — 421, 446 Клейстер — 421 Компендиум — 284

Конденсор - 100, 170, 172, 484 Контраст освещения — 271 Копировальный процесс - 452,

455, 459, 463 Копировальный раствор — 459 Копирование — 447, 452, 459

хроможелатиновое — 469 Корпус камеры — 143 — фотоаппарата — 111

Коррекс-лента — 185 Коэффициент

виньетирования — 74 контрастности — 259

отражения — 14, 18, 19, 97, 98, 503, 505, 506

поглошення — 14, 74

пропускания — 14, 15, 73,
 74, 77, 103, 345, 503, 506
 – яркостн — 77, 78, 503, 505,

Краевая сетка — 271 Край поля — 96

Краснтели — 355 Красная кровяная соль — 357 Кратность - 278-280 Кружок нерезкости (кружок

рассеяния) — 81, 83—85 — допустимый — 82 Кюветы (ванночки) — 186

Лак (асфальтовый или спиртовой) - 406

Лампа-вспышка — 36, 37, 116 Лампа газоразрядная импульсная -33, 97, 116, 270, 37,

38, 273

Лампа просвечивания — 484 Ламиы веркальные - 28-30 Лампы люминесцентные -30.

Лампы накаливания — 22, 270,

— для фотографии — 25

— — кинопроекционные — 27 — — кинопрожекторные — 27 — нормальные осветитель-

ные - 24 — прожекторные — 26

средняя продолжительность горепия — 22 — цветовая температура 28

— поколн — 23 фотолабораторные — 186

Лина — 49, 74, 87, 94, 95, 98-

— входная — 95 — насадочная — 101—110, 311—

313, 325 — коллиматорная — 106 — схема — 101

непросветленная — 98 очковая — 106

 просветленная — 98 рассенвающая или отрица-

тельная — 51, 101-103 собирательная или положи-

тельная — 51, 55, 101-104

Линза сферическая — 49 — вогнуто-выпуклая — 51 — выпукло-вогнутая — 51 — двояковогнутая — 51 — двояковыпуклая — 51

— плоско-вогнутая — 51 — плоско-выпуклая — 51 Лупа - 99 измерительная — 111

— просмотровая — 186 увеличительная — 406 Люкс - 10, 74 секунда — 12—14 Люмен — 9, 22

M

Магниевая вспышка — 34 — смесь — 34 — расчет количества — 35 — рецепты — 34 Магний фтористый — 97 Магнитная головка — 491

Магнитная фонограмма — 490 Магнитный звукоблок — 490, Магнитофон — 507 Макросъемка — 56, 57, — особенность — 331, 332 аппаратура и техника — 332 Маска — 392

Масштаб наображения — 55, 57, 73, 76, 106, 110, 170, 332, — его график — 58 съемки — 322, 332 Масштабная зависимость изоб-

ражения — 58 сетка — 310 Матовое стекло - 81, 91, 92 101, 104, 111, 322, 347, 392 Матолейн — 186, 395 Матирование стекла - 452 Меннск — 75, 102

Метол - 360 Механизм фокусировки — 59 центрального затвора — 59 Механизмы контроля и управлення киносъемочного аппарата —пусковое устройство — 147 регулятор частоты съемки —
 147

Мешки перезарядные — 187

Микроанастигмат - 331

Микроосветители — 339 Микроскоп - 336, 337 Микрофильмирование

Микропроекционные установки - 481

Микрофотосъемка — 336 Микрофище — 326 «Микрофот» — 481 Микрофотокопии — 481 Мира — 89

— раднальная — 87 — штрнховая — 88 Монтажные столы — 482. 484 — линейки — 305 Монтажный кадр — 293 — план — 294

Мумпя — 455 H

Наводка на резкость - 345, Наклеивание — 420 Наматыватель — 146 Наплыв - 297, 298 Насадка - 320 Насадочная линва — 312, 313 Негатив — 91, 97, 467 Негативная пленка - 88, 90 Негативный материал - 249,

Hnt - 11 Обжиг - 447

Обращение — 356 Обтюратор — 95 дисковый — 144, 145 — шторный — 144 Объект съемки - 248 Объектив - 98, 100, 283, 482 ахроматический, однолинзо-

вый — 106 длиннофокусный — 68, 87, 94, 95, 276 — зеркально-линаовый — 94, 95

 корригированный — 84, 88 нормальный — 68, 94—97 светосильный — 276

 — широкоугольный — 68, 75, 94—96, 276, 353 Объектив фотографический —

58, 59, 87, 88, 111

Объектив, его схемы - 61 — аэросъемочный — 59 киносъемочный — 59, 143

 репродукционный — 59 Объективы «Индустар-50 м» — 70

— «Индустар-540 м» — 70 - «Мир» - 75

- «Юпитер-3» - 106 — «Юпитер-8» — 106 -«Юинтер-9» — 93

- «Юпитер-12» - 99 Оавучание - 507 Окантовка — 331 Окислители - 357

Окуляр микроскопа — 337 Оправа объектива - 59, 75, 93,

99 — блок — 59 с резьбовым креплением — 69, 70

 — со штыковым (байонетным) - 69, 70

— удлинитель — 92 Оптическая ось — 95, 272

— плотность — 15 — сила — 102

Орнгинал - 316 Освежение — 358

Осветительные приборы - 40 направленного света — 41 рассеянного света — 41

установка — 272, 273 — характеристика — 42

Осветление - 357 Освечивание — 13, 14 Освещение

естественное — 250, 262, 269
условия — 265, 266
искусственное — 250, 262

— стационарное — 250 техника при съемке — 263

Освещенность — 10, 74, наображения — 73, 76, 78, 79

 объекта — 300 — предмета— 78. 262

светочувствительного слоя— Ослабитель, химический — 404 Ослабление — 356

Ось объектива - 90, 96

Отбеливание — 357

Относительное отверстве - 73, 75—77, 79, 81, 84, 87—89, 95, 97, 98, 103, 110, 246, 325 Отражение света - 16

— идеально-рассеянное — 16 направленно-рассеянное - 16, 17

— направленное (зеркальпое) — 15, 16, 47

 нолное внутреннее — 48 — рассеянное — 15, 16

— смешаниое — 17.

Панорама — 322, 323 Панорамиая головка — 333 Паразитная засветка — 73.

Параллакс — 304 Паснарту - 420

Пейзаж — 286, 287 Переводные множители — 12 Перематыватель-моталка — 486

Печать — оптическая — 322, 323, 359 контактная — 97, 323,
 проекционная — 97, 458

289, 314, 456 — шелкотрафаретная или шелкографская - 469

Пластинка фотографическая — «Микро» — 332 Пленка безонасная - 90

— негативная — 90 несенсибилизированиая

Пленка роликовая — 276

— яерно-белая — 277 Пленка

— «Микрат» — 233, 326 Плоскость пленки — 92, 312 Подвижная стенка задняя -

— нередняя — 111 оправа нередней линзы —

Подсветка — 271 отражательная фольговая

нли зеркальная - 269 Поле изображения — 88 Полезное поле изображения — 61, 68, 75 — — его угол — 67, 68 Поляризатор — 49 Поляризованный свет — 49 Портрет - 285

Преломление света — 46 — его показатели — 46 — значение — 46 Прерывание — 355 Привод камеры — 147

Призма — 95, 484 Проектор — 100, 493 Проекционное расстояние -477,

Проекционные аппараты — 476 — — оптические схемы — 477 Проекция - 484, 486

Проецирование — 270 Прожектор —100 с отражательной оптикой—41

 с преломляющей — 41 — со смещанной — 41 Пробная съемка — 340

Промывка — 355 Пропускание света — 19 идеально-рассеянное (диффузное) - 19-21

 направленное — 19, 21 — направленно-рассеянное — 20 — рассеянное — 19

— смешанное —21 Просветление - 100 — физическое — 97, 98— химическое — 97, 98 Проявитель пветной — 361

Проявление —354, 455, цветное — 354, 355 Проявляющие растворы — 360, 361

Рабочий сценарий - 292 Разрешающая снла — 87—89 — — визуальная — 87, 88 Рамки кадрирующие — 187, 314 — копировальные деревянные — 188 — — металлические — 188

Резаки — 188 Резкость наводки объектива -

Репродукционная фотосъемка -

 — аппаратура и приспособлення — 311, 316

 приставки — 321 — техника — 321 установка — 321 Репродукция — 56, 57

Ретушь — 391 — станок — 392

Сажа — 455 Свет (направление) боковой — 272,

— верхний — 273 — задне-боковой — 273 контровой — 273

 нижний — 273 передний — 272, 273

 передне-боковой — 273 передне-верхний — 273 Световая отдача — 22

— энергия — 13, 14 Световое значение (см. акспозиционное число)

Световой блик — 270 — поток — 9, 14, 21, 22

— величина — 21 — полезный — 41

 эффект — 270 Световые схемы — 310 Светокопирование — 446 Светорассеяние - 77, 98

Светосила объектива - 72-74.

теометрическая— 98 Светофильтры — 277-282

– анаглифические – 352 — бесцветные — 280

 диффузные — 280 защитные фотолаборатор-

ные - 189 корректирующие — 190 — нейтрально-серые оттепенные

280 — сплотные — 280

— ступенчатые — 280 поляризационные — 191, 280 352

 серо-цветные — 280 — серые — 271

352

Светофильтры сетки — 280 — туманные — 270, 280 Светофильтры цветные - 277, 288, 345, 347, 358, 395 Светотень - 263

Светоцветовой эффект — 270 Светочувствительный слой -79. 80, 87, 95, 250, 446, 472

– галогенидосеребряный – 446

 материал — 247, 249, 356
 — обработка — 362 освещенность — 250

- с двухромовокислыми солямн - 446 Свеча - 10

Сепарация — 352 Серебрение — 462 Сила света — 9, 41

— искусственного источника

Синхронизация — 116, 512 Скальпели — 405 Склеечный пресс — 486 Скребки (ножи) — 405

Снимаемое пространство (кадр)-Coyc - 395

Спектр — 98 — линейный — 8 — непрерывный — 7

— полосатый — 8 — смещанный — 8

электромагнитный — 6 Спектральные свойства - 22 поглощення лучей — 278

— пропускания — 278 Спектры видимых излучений -

Средняя продолжительность горения - 22

Станки сушильные — 192 — с электрическим нагревательным элементом - 192

Стекло - 281 крон — 98, 102опаловое — 21 — очковое — 102

Стерадиан -10 Стереобазис - 349 Стереонасадка — 341 Стереоочки - 347

Стереопары — 351

347, 352 восприятие — 349 Стереосиимок — 351 Стереоэффект — 352

Сульфит натрия — 357, 360, 361 Суммарная толщина — 74 Сушка — 358, 359

Стереоскоп - 192, 347, 351,

Стереоскопическая съемка --

Сферическая поверхность — 49 Счетчик метров - 147, 484, 486, Съемка (киноаппаратом) различными планами — 294 с различной настотой — 299

 с различных точек — 294 движущейся камерой — 295 длиннофокусными объекти-

вами - 295 надписей — 304 покапровая — 300

Съемка с упора — 284 — различных объектов — 285 — натюрмортов — 290 Съемочное время — 266-269 днем с подсветкой — 273

Съемочные светофильтры — квадратный и прямоугольный ступенчатые - 277 — круглой н квадратной формы равномерно окрашен-

ные - 277 — прямоугольный оттененный - 277

 с двумя оттенениями— - сетки

— — краевая — 281 — плотная —281

 прореженная — 281 — светлая с темной серели-

ной - 281 — с вырезом

Телеобъектив — 94, 95, 344 зеркально-линзовый — 94 – линзовый – 94 Телескопическая съемка — 344

Телесный угол - 9, 10, 16, 19,

Темпера — 395

Тест — 89, 90 Тиосульфат натрия — 355 Титр — 106 Тонирование — 358 Травление — 452, 453, 461, 463, 465, 467

бордюрное — 453, 454
 кюветное — 453
 Транспортирование пленко

Транспортирование пленки — 116 — механизм— 146 Трансформирование — 288, 289 Трафареты —468

Тросик спусковой — 282 Тубус — 332, 337 Турель — 110 Тушь— 392

У

Увеличители фотографические— 169, 174—179 — оптика — 169

— оптика — 169
— приставки — 180
— ход лучей — 170

Угловая координата поля— 73 Угод расседния— 41, 505, 50

Угол рассеяния — 41, 505, 506 Угловое поле — 352, 353 Уменьшение освещенности на краю поля — 75 Усиление — 356, 392 Усиление — 491, 493

Усилительное устройство — 486 Установка камеры с насадочной линзой — 107, 109 — света основного — 263, 264

света основного — 263, 264
 — заполняющего — 263, 264
 — контрового — 263—265, 270, 289

— — моделирующего — 263— 265 — — фонового — 263, 264

Φ

Фарфор — 446, 447 Фиксаж дубящий — 361 — кислый — 361 Фиксирование — 355 Фильмовая рамка — 482 Фильмоскоп — 476 Фильмовый канал — 146 Фильтродержатель — 283, 284 Флинт — 98

Фокальная плоскость объектвва — 69 Фокусировка — 90, 97, 101, 338,

Фокусировка — 90, 97, 101, 338, 339, 347, 353 Фокусировочное кольпо — 71

Фокусировочное кольцо — 71 — винт — 337 Фокусное расстояние — 57, 58,

61, 68, 73, 80, 81, 84, 85, 87, 90, 92—95, 97, 101—103, 116, 276, 344, 346

— — главное — 90, 91, 95 — — линзы — 106

— насадки → 106
 — объектива — 101, 103, 106,

110, 337, 344, 477, 478, 481, 482 — съемочное — 110

Фонари фотолабораторные — 193, 194 Фонограмма — 507

Фотографическая широта — значение — 247

— светочувствительного материала — 247, 249 Фотокинооптика

фотокинооптика
— злементарные основы — 44
Фотообъектив сложный — 106
Фотоосветители — 194
Фотоосветитель импульсный — 38, 39

— основные данные — 40 Фотоотпечатки — 416, 420 Фотопластинка бромосеребряная — 456

Фоторенортаж — 285 Фоторужье — 345 Фотослой — 337 Фототаймер часовой — 196

Фототаймер часовой — 196 — с электродвигателем — 196 — электронный двухдианазонный — 196 — трехлиапазонный — 196

X

Хроматизм — 48, 49 Хромированные коллонды или копировальные слои — 446 Цветная фотография — 262 Цветовая температура - 7,8 – люминесцентных лами — 31 Цветокорректор зеркальный -

Цейтраферные киносъемки — 33

Чернение -357, 426, 467

Шкала расстояний (метражная) - 92, 102-104, 111 – глубины резкости – 59,

— расчет — 93 Штатив - 282, 284, 304, 340

— винт — 284 с головкой — 282, 304

цепочка — 284

Экран - 486, 502, 503 диффузный — 505 изготовление — 505 направленно-рассеивающий-505 растровый — 352

Экспозиционное число - 246.

Экспозиционный клин — 279 Экспозиция - 111, 246, 250, 262,

 намерение методом средневавешенной яркости - 258, 259

— — освещенности — 260 — — яркости участка — 260 — определение — 246

— таблицы — 251

Экспонирование - 90, 270, 303, 363, 446, 447, 468

многократное — 302 Экспонометр — 198, 257, 261, 271, 283, 315

 данные — 261 фотоэлектрический — 200.

«Ленниград» — 246

Экспонометрические пробы -

Экспонометрический контроль освещения — 246 Эмульснонный слой — 355

Эпилиаскоп — 476 Эпипроекция — 476, 477

Эфир петролейный - 99

Я

Яркость - 11, 16, 260 средневзвешенная — 258,







